1079 STA



للسب اللوذيم، الحاذق الماهر الالمي المعلم جرجس افندى

طنوس عون اللبنانى

ه على الطبعة الثنانية على ا

طبع يرخسة نطارة للعارق العليله

تاريخ الرفصة 10 ربيع الآخر سنة 14.1 وهددها 44.A

طبع فی مطبعة الجوائب قسطنطینیة سسنة ۲۰۰۱

- ﴿ فَهُرْسَةَ كُتَابِ الدُّرَالُكُنُونَ ﴿ فَى الصَّائِمُ وَالْفَنُونَ ﴿ حِرْبُ ﴿ الياب الأول ﴾ صفة آلة ومنطس لتسلية ذوى ﴿ فِي التَّلِيسِ وِمَا يَتَّعَلَّقُ بِهِ ﴾ البطالة 25 طريقة تعرف بها كية الفضة دياجة في الكلام عن التليس الراسبة على القطع الراد في تنظيف النحاس ومركباته تلسها 24 « تنظيف الفضة ٦ في ملاحظات كلمة الافادة 20 و تنظيف التوسيا « انتر'اع الفضة عن القطع غير ه تنظيف الرصاص والقصدير > الحسنة التفضيض D ه تنظيف الحديد والفولاذ ٧ ه انتراع الذهب ٤٧ د البطارمات > اخراج المعادن من المغاطس « كيفية تحضير بطارية بنسن ٩ والرماد ٤A ه التُصيي الاحر بالتفطيس في تنحيس الجسادات 15 90 و التنحس الاحر الغلفاني في استعمال البطارية المنفردة 3 ٥ź صفة مغطس أنحس القصدير في استعمال الآكة البسيطة 00 والحديد المصبوب والتوتيا 11 في كيفية وضع القطع في الفاطس OA ه التعيس الاصفر 14 ه نليس القطع نحاسا ملصق ه الندهيب بالفرك 14 09

٦.

D

D

15

75

74

75

ه الذهب بالتفطيس البسيط

« التفضيض بالتغطيس السيط

د ثلو ن الذهب

ه التفضيض بالفرك

ه التفضيض الغلف ابي

د النفضيض

د تذهيب آلات الساعات

77

59

٣.

40

2

44

44

ه ألتنحيس بدون النصاق

لا تمعدن غير المعدن

ه الباجين

د سد المسام

د اخذ القوال

ه عل قوالب الجسين

ه نعيس الاجسام غير المدنية

| | ا صفعا | i | مف |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------|----------|
| صفة فرنيش ألحديد والفولاذ | | في عمل قوالب الشمع | 71 |
| وخصوصا للاسلمة | ٧٨ | ه عمل قوالب من معدن دارسي | 70 |
| في أمرجة لتنفليف الذهب | | ه عمل قوالب من الجلاتين | 2 |
| والفضة وتلوينهما وتليعهما | 3 | « عمل فوالب من الكوتابرخا | 77 |
| في النزاكيب المدنية | 74 | ه تملغم النوتيا | 77 |
| - | | « اللحام والفرنيش | 7.8 |
| ﴿ الباب الثاني ﴾ | | « لحام للسلاسل الفضية | 74 |
| ﴿ فِي صَبِغُ الْأَفْشَةُ ﴾ | | « انواع لحام اعتبادية الصاغة | D |
| في الكلام عن الاقشة | ٨o | ه لحام للذهب | 4. |
| الصوف | FA | ه لحام الفضة | 3 |
| تبييض الصوف | 3 | ه الكلام عن الغربيش | |
| المربو المحرو | AY | وانواعد | ٧١ |
| القطن | ** | صفة فرنيش من الجر | 44 |
| القنب والكتان | D | صفة فريدش الكو بال | Z) |
| في ما هو الصباغ | 44 | صفة فرنيش من الجر | » |
| د الاساس | 9. | والمصطكى صفة طلاء | 74 |
| ه المواد الملونة | 41 | صفة عار. في الحفر العلفاني | * Y |
| ﴿ فِي المواد الْلُمُونَةُ بِالاسود ﴾ | Þ | طريقة لحفر الفولاذ والحديد | |
| المغص | D | والنحاس في مغطس واحد | ٧ź |
| السماق | 95 | في التذهب الناسف | Yo |
| الكاد الهندي | n | ه النمال | 77 |
| قشر شجر الجوز | 94 | « تلو بن حديدة البندقية بلون | . • |
| هباب السفان | D | جيل | ** |
| في المواد الملونة بالازرق | D | د تلوینهأ بلون ازرق | D |
| ﴿ المواد اللونة الاحر ﴾ | 98 | ه تلوينها بالاسمر | ٧٨ |

| صفعة | مفحة |
|--|-------------------------------------|
| ١٠٧ القطن والكنان | ٩٤ الدودة |
| ﴿ فِي الصَّاعُ الاحر ﴾ | ٩٥ القرمن |
| ١٠٨ في صبغ الصوف باجر الفوة | ه العصفر |
| ۱۰۹ ه « الحرير بأحمر الفوة | ٦٦ الصندل الاحر |
| القطن والكتان باحر | ﴿ فِي المواد الملونة بالاصفر ﴾ |
| ١١٠ الفوة | ه الكركم أو العقدة الصفراء |
| ١١٥ ﴿ الصباغ الدودي | ه البقم |
| ١١٦ * الصباغ الفرفري بالدودة | ٩٧ الكرسترون |
| « الاجر الوردى بالدودة | ، البرور الفارسية |
| ١١٧ ﴿ صبغ القطن بالدودة (بلون | ورق الصنصاف والحور وزهر |
| عرف الديك) | « البابونج |
| « « الصبغ بالقرمن | ﴿ في الصباغ الاسود ﴾ |
| • • صبغ الحرير بالقرمن | د الصوق |
| 🀞 في الصباغ الاصفر بالكرسترون 🦫 | ۹۸ الحريو |
| ١١٨ الصوف | ١٠٠ القطن والكنان |
| د المرير | ﴿ في الصباغ الكحلي ﴾ |
| « القطن او الكمان | ۱۰۱ الصوف |
| مَوْ فِي الصَّبْعُ بِأَلُوانَ مَرَكَبَةً ﴾ | ۱۰۲ الحرير |
| | « الكتان والقطن |
| ﴿ في الاخضر ﴾ | ﴿ فِي الصِّباغُ الرَّمَادِي ﴾ |
| ۱۲۰ الصوف | ۱۰۳ الصوف |
| ه الحريو | ١٠٤ الحرير |
| ۱۲۱ غزل القطن او الكتان | القطن او الكتان |
| ﴿ فِي البنضجي والفرفري ﴾ | ﴿ في الصباغ الازرق ﴾ |
| الصوف | ١٠٥ الصوف |
| ۱۲۲ الحرير | ۱۰۶ الحرو |

١٣٩ الكواوديون ۱۲۲ القطن او الڪنان ﴿ فَي الصباغ البرتقالي ١٤٠ في تركيب الكولوديون الحساس ۱۲۳ او النارنجي 🏕 « « المغطس الفضي للزجاج ۱٤۱ د الظهر الحديدي ﴿ فِي الْأَلُوانِ الْمُدَنَّيَّةِ ﴾ د المظهر البيروكاليك د في الازرق د السائل المين للاظهار ١٢٤ د الاخضر ١٤٢ و السائل المئبت ١٢٥ د الاصفر « « شغليف الزجاج ١٤٣ ، صب الڪ وديون 177 « الاحر النور وارتكاز التخص امام ﴿ مَلِمَ ﴾ في طبع الالوان على ١٤٥ الايحكتيف الاقشة ١٤٦ د النور وخصائصه ۱۲۸ « تحضير محلول ملح القصدر ﴿ فِي الصورة الايجابية ﴾ ازالة الدبوغ عن القماش في نقل الصورة على الورق لتصير د ازالة الدبوغ البسيطة المسبة ١٥١ انجابية ١٣١ عن عصير الناتات د مغطس يصير الورق الزلالي « د ازالة الديوغ الحديدية حساسا د د ازالة الديوغ المركبة ۱۵۳ ه التلو تن ١٣٢ • ترجيع الالوان المتغيرة بالدبوغ | ١٥٥ • تنبت الصورة على الورق ١٥٦ ٥ تليع الصورة مَ الباب الثالث ﴾ ٠٠ • تصوير الجمادات ﴿ فِي نَفُلُ الصُّورُ بِالفُوتُوغُرَافِيا ﴾ ﴿ فِي الفوتوغرافيا اي تصوير السُّمس ﴾ ١٥٧ في نقل الصورة كما هي ١٣٣ في بعض كلام عنها ١٥٨ و جعلها اكبر مما كانت ﴿ في لوازم النصوير ﴾ ﴿ فِي مسائل مناورة ﴾ ١٣٥ في الاَّلة والصورة السلبية ١٥٩ في سؤالات وجوامات ۱۳۷ د اماکن النصو پر في سؤالان وجوابات بخصوص د لوازم الصورة السالبة على الابجابة على الورق 175

| مف | مفة |
|--|---------------------------------|
| ۱۸۲ فی غراء الدفیق | ١٦٣ في عمل قطن البــارود |
| و تركيب غراء جيد المجلدين | « « تحضير الورق الزلالي |
| ۱۸۳ وعاملي الكرتون وللعاكة | « وسائط لاصلاح بعض عيوب |
| غراء المواد الحيوانية | الكولوديون الكولوديون |
| ١٨٤ • المواد الحبو انية | « ملاحظات بخصوص المغطس |
| ١٨٥ ه انواع الغراء النجارى | د الفضى |
| ۱۸۷ ﴿ طَبِيخُ النَّراء | و نصوير جلة أشخاص على |
| ۱۹۰ « ترويق الغراء | ١٦٦ زجاجة واحدة |
| ١٩١ - القوالب وصب الغراء فيهسا | < « الستارالاصطناعي » |
| و تبيس الغراء ونشره عسلي | ١٦٧ ﴿ تركيب الكولوديون الاصول |
| ١٩٢ النساك | و راكيب مختلفة المظهر |
| ١٩٤ • تُلَيَّمُ الغراء | ۱۷۲ الحديدي |
| ١٩٥ و أُسْفِرَاجِ الفراء من العظام | د تراكيب مخلفة المظهر |
| د استخراج الغراء من العظمام | ١٧٤ البيروكالبك |
| ١٩٦ بالعلى | و السائل النبت الرسم على |
| ه و أُخْرَاجِ الغراء من العظمام | ١٧٥ الزجاجة |
| بواسطة الحوامض | و تركب ما يختص بالصورة |
| ۱۹۸ « الغراء السائل | و الايجابية على الورق الزلالي |
| ه تراكب جيدة لتغرية الزجاج | ۱۷۷ • نظيف الزجاج |
| ١٩٩ والحرف الصيني | ١٧٨ • ازالة الدبوغ عن يد المصور |
| صفة طلاه لا يتأثر لا بالماء ولا | ه عل الصور المحرية |
| ٢٠٢ بالنار | ١٧٩ • البقايا |
| صفة معجون للعام الرخام | ﴿ الباب الرابع ﴾ |
| ٢٠٣ والمرص | ﴿ فِي الغراء وما يتعلق به ﴾ |
| صفة غراء العام العـــادن • والزجاج | ۱۸۲ في الغراء النياتي |

٢٦٠ في نحويل الصوف ال صابون « كثف ما يستعمله اليعن لغش الصابون د اصطناع الصابون العطر ١٦١ (الطيب) « تحويل دهن الخنز و الى ا ۲۲۲ صابون ٢٦٣ ه صابون احر معطر بالورد ٢٦٤ و صفة صابون أسم عطر ۵ غیرہ اصغر و و اصطناع صابون خفف ۲٦٥ « صابون معطر بالبرغاموت « « « « بالياسمين ٢٦٦ غيره بالزنبق د اصطناع الصابون الشفاف ٢٦٧ و تعطير الصيابون بالراسيم • غيره معطر باليمة « اصطناع ماء كولونيا وتعطير وغيره معطر عاء أثبنا ه طريقة سهلة لاصطناع الصابون م ٢٦ ه عل روح الصابون ۲۷۰ د عل صابون مسك ۲۷۱ د ترکیب صابون بزیل الدبوغ ﴿ البابِ العاشر ﴾ ٢٧٣ ﴿ فِي المواد الكيمياوية ﴾ à الباب الحادي عشر كه ٣٢٢ ﴿ في مضادات السموم ﴾ ٢٥٩ ه اصطناع الصابون باليوتاسا

٢٣٣ ثلوين الرخام وما شاكله ٢٣٤ في حفر الزجاج و اسطة لثف الزياج ٢٣٥ عل الحمي المنفرقعة عَلَّ فَشَ النفط (الشحاطات) ﴿ الباب الثامن ﴾ ﴿ فِي المِنْ وَمَا يَتَّمَلُقَ بِهِمَا ﴾ ٢٣٩ في اصطناع اليا و و تراكب المنا الشفافة ٢٤٢ • تراكب للنا المظلة السضاء ٢٤٤ د كيفية لصق المنا بالمدن ٢٤٨ • الرسم على المينا ﴿ الباب التاسم ﴾ ﴿ في اصطناع الصابون ﴾ ٢٥٠ في ماهية الصابون و اصطناع الصابون بالنيث ١٦٨ الصابون به والصودا 3 ۲۵۵ د السوت ٢٥٦ و تعويل زيت اللوز الي صانون د اصطناع سائل بقوم مقام الصابون ۲۵۷ د طریقة اخرى لذلك ۲۰۸ د اصطناع صابون بدون نار د صفة صابون قليل الكلفة

۲۰۳ خام جيد لئست الحديد في ۲۱۱ حبر الجرخبري ٢١٧ في عل حبر الكتابة على الاقشة ٢١٩ في عمل المبر السمبائوي ﴿ البابِ الخامس ك مو الباب السابع ك_ه ﴿ فِي السَّمِعُ وَمَا يَبْعَلُقُ إِنَّ ﴾ ﴿ فِي الرَّامَا وَمَا يَعْلَقُ مِمَا ﴾ ٢٠٤ في عل السمر الستعل لليتم ۲۰۵ ترکیب اول ٢٢١ في أصطناع المراما ٢٠٦ ﴿ تُركيب لمان ﴾ سمع احر ٢٢٣ في تعضمن الزجاح عَمْ رُكِبُ الله ﴾ شمّ اخضر ٢٢٧ كدهب الزجاح 🔹 🏺 ترکیب رابع 🛊 سمع اجر واسطة الصق الدهب على الصين ﴿ تركب خامس ﴾ سمع ازرق ٢٢٨ والزماح ۲۰۷ غايق في كيفية الصق الذهب على **177 الحشب** ﴿ الباب السادس ﴾ « في تذهب الحسب بواسطة الربت ﴿ فِي الحمر وما يتعلق به ﴾ ٢٣٠ في تذهب الحسب بواسطة العراء ٢٠٨ في تراكيب الحبر الاسود وأسطة لذهب حوافي الكب ، ٢٣١ لصى الذهب على الجلد ٢١٢ صفة حبر يعرف بالحبر الصين ه صفة حبر غير مايل المحو واسطة لتدهيب الانسجة ه في عل الحبر الاررق ه الحربرية والعام ٢١٣ صفة حبر احضر واسطة الكنابة بالذهب على ٢١٤ صفة حبر اصفي ٢٣٢ القولاذ عبر ذهبي أو فضي وأسطة لفضيض الانسجة ٢١٥ في عل حبر أأبطانع 2 الحرودة عبر احبر « في مضيض الماح د حبر ڪواري واسطة لحفر الفولاذ

بنر العاجمة الثانية كي

طبع برخصة نظارة المعارف الجليلة

تاريخ الرخصة ١٥ ربيع الآخر سنة ١٣٠١ وعددها ٩٣٨

طبع في مطبعة الجوائب قسطنطينية

سينه

14.1



حیر القدمة کیر⊸ (کابامه)

الجدية الذي خلق الانسان ياتين صنعة وعمله اصول الصناعه * فكانت له في عيشته من اروج البضاعه * والذي مير بالدكاء الفلمين عن القاصرين * وجمل العلين قدوة المتعلين * اما يمد فلا كانت الصنائم في بلادنا كاسدة السوق * وكان شوق المشوق لها غير مشنى باهمال غير المَشْرق ، ورأيت ان فقدها من بين ابناء النسرق بما يفقدهم ارباحا كليه * فتظهر بلادهم بالسة الى غيرها من البلاد المهدنة بمرالة غير مرضيه * لكونها تفافر اليها في اكثر * الماتها ولوازمها * فَتَصْمَرُ مِن الموالها قَسَمًا تُقَدِّرُ أَنْ تُوفِّرُهُ أَذَا أَعَلَتَ بَعْضُ الرَّأَمُها ٢ وكانت المؤلفات الصناعية في العربية قليله الوجود * فكان بذلك كا دكر غير مجود ، فاذكان ذلك ورأيت من الضرورة ايجاد لارم كان مفقودا ، واقامة ركن للصناعة كان مهدودا * استعنت بالله على تأليف هدا الكتاب الكبر النفع مع صغر حجمه * لانه حاو من الفنون الصناعية ما يغني الليب عن سواه عند استعمال فهمه * فاني قد ضمنته ما قل وجل من أصول الصنائع الجليله * يأسلوب سهل المأخذ سريم الفهم وعبارة جامعة وان تكن قايله • قاصدا بذلك منفعة ابناء الوطن العزيز * الذين طالما كانوا في احتياج الى استحراح هذا الذهب الاريز * والذي يقف على فهرسه يعرف ما فيه من الفنون الج يلة النفع * والجيلة الوضع * واتى امأل الله ان يجمله خالصا لوجهد الكريم + وينفُّع له مطالعيه نفعاً ينالون به ما يرعبون من تقدم ثروتهم ونجاح "بلادهم فأنه تعسالى الميع الرحيم

الباب الاول ﷺ في الليس وما يتطلق به ﴾

﴿ دباجة ﴾

﴿ فِي الْكَلَامِ عَنِ التَّلَبِسِ ﴾

يقسم هذا الفن الى قسمين الاول التنطيس البسيط المعروف بالطلى والشانى التلبس الفلفانى ومع كون هذين القسمين مشابهين في الفلاهر يختلفان يحسب حقيقتهما و فالاول منهما اى الطلى بتم بالالفة الكيمياوية والشانى بالصليل الكيمياوي السبب عن القوة الكنشفة حديثا وهى القوة الكهربائية وبا انه قد شاع استعمال الواسطتين اى الطلى البسيط والتليس الفلفانى في معمل واحد وان الاستعضارات التي تستخدم لسكلا الفريقين هى تقريبا من نوع واحد وان التتحمة الفلاهرة منهما النظر هى واحدة اقتضى ان تتكلم عن كل واحد منهما على حدة ننفول وبالله التوفيق

﴿ اما الطلى ﴾ فهو ان يكسى سطح القطمة الراد طليها بغشاء يحصل بتآكف اجراء كيمياوية مع ظاهر الممدن الرادطليه ملتصقة به ويكون هذا العشاء اذ ذاك في عابة الرقة حتى أنه لا يلبت الاحدة بسيرة ثم يزول

﴿ واما التلبس النلقاني ﴾ فهو أن يكسى سطح معدن سهل التأكسد كالفحاس والحديد بمعدن آخر صعب التأكسد كالفضة والذهب وذلك ليق ذلك المعدن من الأكسد بحجيه أياه عن مماسة الهواء الكروى رأسا فيكسوه قدرة ذات لون أبهج النظر من لونه الاول وهذه القدرة نكون ملتصقة به التصاقا تاما وثابتة الى منة طويلة كما يحصل ذلك من تذهيب المحاس أو تفضيضه أو تحيس التوتيا الخواما سمك الفدرة فيكون حسب الارادة

وبهذه العلية نقدر أن نأخذ منالا عن جسم ما كصورة محفورة أو ما شاكلها عائلاله بكل مقائلة عائمة وذلك بأن نكسو سطح فلك الجسم قدرة سمكها بحسب أرادتنا ثم نضخها عنه و وتقدر أبضًا أن نحفظ من العطب

شخصا او زهرة او غرة او حشرة او ما شاكل ذلك بتليس كل من هذه الاجسام فهرة مدنية

واعم أنه قبل الشروع في العمل مجب بكل اعتباء تنظيف القطمة المراد تلبسها مما يسلوها من الوسخ وما يشبه لان وجود ادنى جسم غريب على سطعها بمنع التصاق المدن بها ويسبب انفساخه عنها بنوع غير قابل الاصلاح و واذلك قد اختر عن عدة وسائط انوال المرغوب وسد الامتحان الكلى وجدنا اكثر مناسبة من غيرها العمليات الاربع الآتي ذكرها وهي كافية لبلوغ المقصود وتختص بالقماس ومركباته

۔۔ﷺ القسم الاول ﷺ ﴿ ق النَّميس﴾

حٍڲِيرِ الفصل الاول ﴾≼⊸

﴿ فِي تَنْظَيفُ المَّادِنُ المَّدَةُ لِلنَّائِسِ ﴾

﴿ فِي تَنْظَيْفِ النَّحَاسِ وَمُرَكَّبَاتُهُ ﴾

اعلم ان النحاس المراد تنظيفه اما ان وكون يحتمل النار او لا يحتملها كالحلوم بالقصدير مثلا والذي يحتمل النار اما ان يكون قطعة واحدة او عدة قطع صغيرة كالحلق والحواتم وما شاكل ذلك

﴿ فَالطَّرِيْقَةُ الأُولِى ﴾ لتَنْفَلِيْقَهُ الاجاءُ فَاجَاءُ الْتُصَاسُ الذَّى يَحْمَلُ النّارِ اذَا كَانَ قطعة واحدة بتم يوضعها فوق نار همادثة الى ان تصير حراء مُكْمِدة • واذا كان قطعا منعددة كالمذكورة آنفا يتم اجاؤها يوضعها في آلة مُحْمِصة الن وتحريكها الى ان تعرى من كل الاجسام الغربة والدهنية • واما التحساس الذّى لا يحتمل النسار فينقلف بغلبانه مقدار خيس دَقَائَقَ كَى احد السائلينُ الانبين في الصنائع والغنون ﴾
(السائل الاول) مركب من الاجزاء الآئية
۱۰ اجزاء من البوتاسا الكاوية
۱۰۰ جزء من الماء الاعتيادي
(السائل الثاني) مركب من الاجزاء الآئية
۲۰ جزءا من تحت كربوتات البوتاسا
۱۰۰ جزء من الماء الاعتيادي
﴿ الطريقة الثانية ﴾ هي ان تضع القطعة او القطع المحمــــة على ما مر في السائل الآئي وهي حامية

١٠ اجزاء من الحامض الكبريتيك الضيل

١٠٠ جزء من الماء الاعتبادي

وتبقيها هناك الى ان تزول القشرة السوداء التي علمها من الاحاء في النار (وهي ثاني اكسيد الفحاس)فيصير لوفها احر معنما (وهو اول اكسيد النحاس) وإما اذاكم تحم في النار لكن نطقت في سائل اليوناسا فيجب غسلها بالماء قبل وضعها

ادالم محم في النار لهن نطقت في سائل البوياسا فيجب عسلها بالماء فيل وضع في السائل المار ذكره هنا

واما اذا كانت مختلطة بحديد او فولاذ او توئيا فلا تفطس فى السائل الحمضى لائه بعطبها فيموض عنه بفركها برمل نايم او فرشة تحاسية

﴿ الطريقة النالنة ﴾ هي ان تنسل القطعة بالله َ ﴿ تَحْصُيرِهَا عَلَى مَا حَرِ في الطريقة الاولى والنائية غسلا جيدا وتنط ﴿ في المريح الاَ في وتخرجها حالاً وهذا المزيح مركب من الاجراء الآئية

> ۱۰۰ جزء من الحامض النيتربك النقيل (بالكيل) ۱۰۰ جزء من الحامض الكبريبك النقيل (بالكبل)

القربا) جزء من ملح الطعام (تقربا)
 وطرنة مزجها هي ان تضم الحاحق النيزل في انا، زجاجي ثم تصب فوة.

بالتدريج الحامض الكبريتيك محركا اياهما عند الصب بقضيب زجاجي ثم تضيف التحما اللح فيتصاعد اذذاك محار يضر بالعجة ادا استنشق مدة طويلة ولدلك يازم من المنتق

تحضير ذلك في الفلا قبل أستعماله بمدة ٢٤ ساعة

﴿ الطَّرِيقَةَ الرَّائِمَةَ ﴾ هي ان تفسل القطعة بعد اخراجها من هذا المزيج في الحال غسلا جيدا لتصير لامعة وتصلح ان توضع في مغطس التلييس • ولكي يتم التصافعها بالمعدن المراد تليسها المه الاحسن ان تفطس في المزيج الآتي

٠٠٠ را جزء من الماء الاعتبادي

٠٠٢٠ و من الحامض الكبريتيك الثقيل

٠٠٠١ ، من نيزات ثاني اكسيد الزئبق السائل

وذلك بعد ربطها بشريط تحاسى • فتبةيهما فى هذا المزيح مقدار خمس ثوان الى عشر ثم تخرجها وتفسلها بالماء بدون ان تمس باليد ثم تعلقهما فى مفطس التليس

﴿ فِي تَنظيفُ المُضَة ﴾

لا يلزم لذلك سوى احماء القطعة فى النار ووضعها فى سائل الحامض الكبر يثيك المار ذكره ويزاد على ذلك تنظيفها بالفرشة العساسية ثم تفطس فى المزيج الزُّببق الاخير وتعلق فى منطس التلبس

﴿ فَ تَنْظَيْفُ التَّوْتِيا ﴾

طريقة ذلك هي ان تفطس القطعة في سائل البوتاسا المذكور آنفا وتبقيها مقدار دقيقة ثم تفسلها بماء وتفطسها بعض دقائق في سائل الحامض الكبريتيك نم تخرجها وتفسلها بماء سخن اذا امكن والا هماء بارد وتفركها بعد ذلك بفرشة قاسية وبمحوق الحفان او بالفرشة التحاسية واذا كانت ملحومة بقصدير او رصاص فحل اللهام بسود فيجب ان تنظف جيدا ثم تفطس بالمحلول الرشق وتعلق في مغطس التلبيس

﴿ فِي تَنظيفِ الرصاصِ والقصدرِ ﴾

هذان المعدَّان يُظفَّان بِامرارهما في مسائل البوَّناسا وفركهما "بمسحوق الحفَّـان ووضعهما قليلاً في المزيج الآتي

١٠ اجزاء من الحامض الهيدروكلوريك

١٠٠ جزء من الماء الاعتمادي

ولكن لا يكنى ذلك لتُدُّفليفُ هذين المدنينُ تنظيفا حسنا ولذلك قبل تُلبِسهما فضد او ذهبا الاحسن أن يلبسا قشرة رقيقة نحاسية فى المفطس النصاسى الذى سيأتى ذكره أن شاء الله

﴿ في تنظيف الحديد والفولاذ ﴾

طريقة ذلك هى ان تغلى القطمة منهما فى سسائل اليوتاسائم تفركهسا بمسحوق م الحفان الناعم ثم تضمها مقدار خس ثوان فى المزيج الآتى ••••را جزء من الماء الاعتبادى

۳۰۰ . « من الحامض الهيدروكلوريك (او ماثة من الحامض الكبر شيك)

ثم تفسلها حالا بماء ورئاخذها الى المفطس · فالحديد والفولاذ يتذهبان جيدا بدون تحيس واكن في مفطس مخصوص مهما سبأتى شرحه · واما تفضيضهما فلا يتم يدون تصيس

لقد استنج بما ذكر أن التميس يكون كنتمة لتنظيف جلة معادن وكوسيط بينها ومين المسادن الثمينة التي تلبسها • وسنتكلم عن الفساطس المختلفة اللازمة لكل منها ولكن قبل ذلك يجب أن نتكلم عن الآلة الكهربائية التي هي الفساعل الاصلى لذلك

﴿ الفصل الثانى ﴾ ﴿ في البطاريات ﴾

البطارية هي الآلة المعلة لافراز سائلين كهربائيين ينعمد احدهما من احد طرق الآلة ويسمى سلميا والآخر من الطرف الثاني ويسمى ايجابيا • والشريط او الحيط المعدني المؤدى كلامن السائلين في احد المجريين الى محل ما يسمى موصلا فاذا وصلت الموصلين اى السلي والايجابي تتم الدورة اى ان السائلين

اللذين كَامًا مُفترَقين قبلا يتحدان عند وصلهما بهيئة شرارة • واذا غطست رأسي الموصلين في سائل ما يدون ان بيس احدهما الآخر يقال ان ذلك السائل تحت سلطة السائل الكهربائي

فالقطعة المراد نلبيسها تعلَّق دائمًا برأس الموصل السلبي المربوط بالتوتيا وسيذكر واما الموصل النائي اى الايجابي فيتهى غاجا برق او شعريط من الهلامين او يعلق فيه رق من نفس المعدن المحلول في المغطس

و انواع البطاريات المستعملة للتليس كثيرة جدا • واجود آلة لهذ، العملية هي التي مع صغر جرمها تعطي مجرى كهرباڻيا يدوم مدة على قوة مفروضة وبكلفة قليله

وبعد المتحانات كثيرة وجد ان بطارية بُنُسن ونطارية كروف هما البطاريتان الاكثر مناسبة لكونهما تفيان السروط المرغوبة

اما بطساریة بنسن فهی مرکبة من اناء زُجّاجی او فخاری مدهون (نشکل ۱)



1 7 7 2

ومن اسطوانة توتيا مسمرة في اعلاها سريضة من نحساس الحمر (شكل ٢) ومن الله صيني ذي مسام (شكل ٣) ومن قطعة من كربون الفهم الحجري المعروف بالكوك (شكل ٤) ومن برغين نحاسيين مخلبي الهشة ومن سريطين اوخيطين من تحاس اصفر (والاحسن ان يكون احمر) يعطسان الا طرفي كل منهما بنسيج قطني او حريري او بسمع او خلاف ذلك مما لا يوصل الكهرباء وطول كل منهما حسب الارادة

واما بطارية «كروق» فلا تختلف عن بطارية « ينسن » الابشئ واحدوهو استعمال رفاقة پلاتين عوضا ص الكوك القطب الايجابي · ونطرا لارتفاع قيمة البلاتين افضل بطاريه" ينسن لان فعلهما تغريبا واحد

﴿ فِي كَيْفِية تحضر بطارية بنسن ﴾

هي ﴿ اولا ﴾ ان مملا نصف الانا. الزجاجي من المزيح الآتي

١٢ جزءًا من الحامض الكبريتيك الثقيل

١٠٠ ﴿ من الماء الاعتمادي

﴿ نَائِسًا ﴾ ان تضع داخل الآناء الربياحي اسطواءه" التوتيا بملحمه" (١)

﴿ نَالْسًا ﴾ أن تضع ضمن الاسطوانه والأناء ذا المسام

﴿ رابِعا ﴾ أن غلا الآله ذا السام الى نصفه من الحامض النيريك النقبل

﴿ خامسا ﴾ ان تدخل قطعة الكوك فى الآناه ذى المسام داخل الحــامض النيترك (٢)


﴿ سادسا ﴾ ان تربط بالبرغيين سربطا موصلا في كل من القطبين فتصير البطارية حاضرة

واذا اردت تعضير اطاربات كثيره فركب كلا منهما على حدة وصل القطب السلى اى السريطة المسمرة بالتوبا بالقطب الايجابي اى الكوك الموجود

(١) سنكلم عن كبفية تملغم النوتيا في فصل على حدة

(٢) للاحظ أن مصحون مساحة سطح الحاحض النيتريك في الآناء الصيني مساوبة لمساحة سطح محلول الحامض 'كبريتيك الذي يكون في الااء الحارجي • واذا كانت مساحة الحامض النيتريك اعلى فليلا فلا بأس من دلك

في البطارية التي تليه وهلم جرا فتصير الآلة بميثة (شكل ٥) فيبتى



٥

قطبان مطامان الواحد منجهة وهو السلبي والآخر منجهة اخرى وهو الايجابي فيربط في كل منها موصلكما مر

فبالتحضير المذكور بمكن البطارية ان تشتغل من اربعة ايام الى خسة على انه من الضرورة ان يضاف اليها كل عند عند ساعة فليل من مزجج الحسامض الكبريتيك في الاناء الحارجي وقليل من الحاءض النيتريك في الاناء الصبني عوضا عما كان قد تصاعد منهما في تلك المدة

واما بعد مضى الاربعة ابام فتريق السوائل وتعوض عنها بسوائل جديدة ولا يقتضى ابقاء البطارية مركبة وهى داخل الحوامض اذا كان لا يراد تشفيلها بل يجب ان تؤخذ كل قطعة منها وتغسل بالماء وان توضع الحوامض في آنية معدة لها ذات سدادات

و بجب دائما ان تحكون البراغى واطراف السرط الموصله فى غارة النظافه " • ويستحسن وضع الآلة وقت تشفيلها فى محل مرتفع معد لها ليسهل على الذى يشغلها ملاحظتها بدون انزعاج

ويجب ان يحرّس من ان حوامض البطارية تصل الى المفطس يو اسطه يح النيرط الموصلة فيومشم المنطلل في يحل مرتفع ايضا

ويجب أن توضّع البطارية عند تشغبلها في مكان هاو لان البخار المتصاعد منها اذا تكاثف يضر بالصحة

ولا يحسن ان تكون الآلة في محل فيه معادن ملبسة او معدة التلبيس لان البخسار المتصاعد يؤذيها واذلك اتفقوا على وضع البطارية في مخدع منفرد والمغطس فى مخدع يليه وينقب الحائط الحاجز بين المخدعين ويرسل الموصلان من البطارية الى المغطس مارين في النقب

محمث احيانا ان البطارية لا تفرز مجرى كهريائيا فلا يكون ذلك الامن سوء أتصال النسريطين الموصلين أو لعدم نظافتهما أو لان أحدى السرائط المسمرة بالتوتيا في البطارية الواحدة تكون ماسة أسطواله التوتيا في البطارية الثانبة فحب أن نصلح الاكة بازاله المانع

ومن اللازم بمد تحضير الآلة وقبل النمروع بالتبيس ان تعرف محققا اذا كان المجرى الكهربائي منصدرا من القطين او لا ولاجل معرفة خلك يجب ان تمس رأس الكوك المطلق من الجهد الواحده براس الموصل المربوط في التوتيسا من الجهد الاخرى المقاطة فاذا كان السير جيدا بظهر لك باتحادهما سرارة والا فلا و ان تمس طرف النمريط السلي بفطمه من الفولاذ كالمبرد مثلا وتحك الايجابي على المبرد فأذا كان السير جيدا يظهر لك شرارات متعددة والا فيجب ان تعرف المام و ترا بله

و يحدن ابضا أن بطاربه مستفلا من بومين مثلا تقف بدون سبب من الاسباب المذكورة و فيكون ذلك أما لعدم أصافه سوائل كل عشرين ساعه حسبما ذكر وأما لاتساع مسام الآناء الصيني فينص أذ ذلك من محلول التوثيا الذي يكون في الآناء الخارجي ويكسو سطح قطمة الكوك قشرة بيضاء فتتع الفعل فلاصلاح هذه العلغ ينبر ذلك الآناء وتمسيح القشرة عن الكوك

سبق القول ان النعيس هو كتمة تنظيف وتحضير بعض معادن حتى تصلح ان

تكتسب معادن اثمن • فالآن مجب ان نشرع الكلام عنه وعن كيفيه" مفاطسه (١) فقول

ميز الفصل الثالث برده-﴿ في النّحيس الاحر بالتفطيس ﴾

التُعيس الاجريتم تارة بالتفطيس البسيط وتارة بالكهربائية · فالطريقة الاولى لا تصيى الحديد وهي لا نكسوه الاغشاء رقيفا جدا وقلبل الالتصاق وغالبا عوض ان يقيد من التأكسد يكون واسطة له · فالمنطس الاوفق لتخيس الحديد بالتغطيس البسيط هو ما تألف من مرج الاجزاء الأكية :

درهم ۳۲ من كبريتات التحاس درهم ۳۲ من الحامض الكبريتيك النقيل افة 2 الى A من الماء الاعتبادى

فيعد تنظيف الحديد كما مر تفطّسه في هذا المزيج نعد تذويب الاجزاء جيده ا وشخرجه حالا فيكسى غشاء اجر لامعا معتدل الالتصاق و ولكن اذا ترك المديد في هذا المفطس نعض دقائق يعلو سطعه غشاء تحاسى عديم الالتصاق حتى أن ادني احتكاك بزيله وفي اور احيث ينحسون بهذه الطريقة كبات وافرة من شرط الحديد المستعملة للفرش والمقاعد الرفاصة يستصون السريط في حديثة السعب المستعملة عند الصائع فينضغط التحاس على الحديد المفنى به وجد فيصير اشد التصاقا واما اذا كان الحديد المحس صفيحة فتنضغط بين محدلتي مكبس فيميد التصاس وبصير كذلك اشد الصافا

-، عز النصل الرابع كلترد-﴿ فِي النَّصِيسِ الاحر النَّلْفَاتِي ﴾

ان هذا التمحيس يتم بطريقتين مختلفتين ﴿ أَمَا يَحْمَلِلُ مَلِمَ نُحَاسَى نَسَيْطُ كَابَرِينَاتُ الْعَاسُ مَثْلً التحاس مثلاً وهذه الطريقة موافقة لتنحيس المعادن التي لا تضر بها الحوامض •

(١) المفطس هو السائل المحلول فيه معدن يقصد تلبيسه على سطح معدن آخر

واماً بتعليل ملح تحاسى مركب مع قاعدة ثانية كسيانور البوتاسا والمحاس وهذه مناسة لاى ممدن كان

فالطريقة الاولى تعد من جلة عمليات نتكلم عنها عند فراغنا من الكلام على التذهيب والنفضيض و وتتكلم الآن عن الثانية الجبدة لتحيس كل من المعادن اذ تكسوه فشرة سمكها حسب الاختيار وظرافتها والتصاقها حسب الرغوب فن بعد المتحان عدة مضاطس متنوعة التركيب وجدنا ان المنطس الآتي هو اصبح واكثر موافقة من غيره وهو يتألف من الاجزاء الآتية

درهم ٦٤ من خلات المحاس

عن تعت كربو ثات الصودا

عن ثانی کبریت الصودا

عن سيانور البوتاسا الني

اقه ٨ من الماء الاعتمادي

وكيفية تركيبه هي ان تضع خلات العساس في انا ليس فيه مسام كالزجاج والخفار الدهون وتعجده بقابل من اصل الماء المدين للفطس ثم تضبف مقدار اقة واحدة من الماء وتحت كر بوئات الصودا وتحرك ذلك فيصير لون المزيج اخضر فاتحا ثم تزيد عليه اقتين من الماء نفسه وثاني كبريتب الصودا فيصير لونه اصغر مكدا ثم تصب فوقه باقي الماء وسيانور البوتاسا وتحركه حتى تذوب الجوامد فيروق و يصير بلا لون كالمه واما اذا ذابت الاملاح وبقي السائل بلون اصغر فذلك دليل على ان السيانور ليس بالتصاوة المرغوبة فيضاف عليه بلون اصغر خذلك دليل على ان السيانور ليس بالتصاوة المرغوبة فيضاف عليه بكة كافية منه حتى يروق المغطس تماما

ا وبما آنه يلزم لهذا المفطس مجرى كهربائى وافر يقتضى تعداد البطاريات و وبعد النظيف القطعة الراد تغيسها و تعليقها فى الموصل السلبى خذ رقاقة تحاس احر مساحة سطح القطعة الراد تليسها وعلقها فى الموصل الانجسابى وغطس الانتين معا فى المفطس وبجب اذذاك أن يكون بعد رقاقة

الشماس عن القطمة المراد تهميسها مقدار شبر او احسكتر او اقل قليلا (۱) والاحسن ان تكون القطمة المذحكورة في مركز ما توسط من السائل اى ان تكون فوق قرار الآناء بقدار خسة واريط وتحت سطح السائل بمقدار خسة او تأنية قراريط و فيمد تنطيس القطمة كا سبق تكنسى يوهمة وجيرة غشداء نحاسا فترك الى ان تابس قشرة بالسمك المطلوب

والسخسن تحريك المنطس حيثًا بعد حين بقضيب من زجاج او خسب و واعلم أنه يتعسر جداً وجدان سيانو البوناسا بالنقاوة المرغوبة لانه لا يوجد الا في باريس فاقتضى ان نبين صفة اخرى للفطس المذكور بحيث يسنغنى عن السيانور النق اذ يقوم مقامه الجنس الموجود عند جميع الصيادلة و فالمفطس المستغنى عن نقاوة السيانور بتألف من الاجراء الاكمة وهو محصوص بالمديد والفولاذ :

درهم ١٥٠ من كبريتيت الصودا

١٥٠ من سيانور البوتاما

ا ١٤٠ من خلات العاس

« ١١٠ من سائل الشادر

اقد ٢٠ من الماء الاعتمادي

وكيفية تحضيره همى ان تمل الجوامد ما عدا خلات الصاس في ثماني عنسرة اقة من الماء ثم تحل خلات النصادر من الماء ثم تحرج الجميع سوية وتحرك فيروق المزيج ويصير كالماء وان لم يرق اصف عليه للكية من سياقور البوتاسا حتى يروق

﴿ صفة مغطس لتنحيس القصدير والحديد المصبوب والتوتيا ﴾

درهم ١٠٠ من الله كبريتيت الصودا

ا ١٦٥ من سيانور الوئاسا

ه ۱۱۰ من خلات المحاس

(١) كَلَا كَانَتَ رَفَاقَهُ ۚ الْسَحَاسُ فِي الاَيْجَابِي قَرْبِهِ ۚ الْقَطْعَهُ ۚ الَّتِي فِي السلبي تَرْبِدُ قُوةً الْمِجْرِي وَمِسْرِعِ الْعَلِيلِ

درهم ٦٥ من سائل النشادر افة ٢٠ من الله الاعتبادي

وكيفية تحضيره كالاول • والاحسنّ ان يحكّون هذان المفطسان فاترين عند استعمالهما

قد جرت العادة ان يوضع السائل المركب منه الغطس في الله من زجاج او مخفار مدهون او خسب محسكم الضبط كالبرميل و يدعلي فوهنه قضبسان من نحساس اجر او اصفر من الجسانب الواحد الى الآخر متصلة بعضهما بالبحض الآخر بشريط ارفع منها مربوط بالوصل السلبي · فتربط القطع المراد تلبيسها مخيطسان نحاسية رفيعة وتعلق هذه الخيطان بالقضبان فتصير القطع المربوطة بها في داخل المفطس · ويوضع ايضا على الفوهة قضيبان من نحاس على جانبي القضبان الاولى ويوصلان مخيط نحاسي رفيع مربوط بالموصل الايجابي ولا يصح ان يحس القضبان القضبان القضان الاولى السلبة · وبعد ذلك يعلق بكل منهما رقاقة من نحاس كما ذكرنا آنفا بنوع ان تكون مساحة سطعها مساوية لمساحة سطح القطع المراد تابيسها فبهذه الواسطة تكتسى القطع قشرة نحاسية مساوية القطع المراد تابيسها فبهذه الواسطة تكتسى القطع قشرة نحاسية مساوية مساوية ما





٦

واما اذا كانت القطع صغيرة كالحواتم وما شابهها فأنها توضع بعد تنظيفها في سلة وتربط قطعة منها بشريط رفيع وبربط الشريط في حلاقة السلة ومن هناك بالموصل السلبي فنتم الاتصالية من هذه القطعة المربوطة الى بقية القطع التي لم تربط لانها تكون بهنها فتسها • ولا يلزم لهذه العملية سوى رقاقة واحدة نحاسية بشيرط ان تكون فوق السلة موجهة مساحة سطعها الى القطع •

ومن النزوم تحرك القطع التي في السلة على الدوام لكى تلبس المكشوفة منهما والفطاة قبل التعريك لبسا متساويا في الجميع

واعلم ان الرقاة النماسية المتصلة بالقطب الايجابي تعوض بذوبانها في المعطس عن كية النماس المحللة بالقوة الكهربائية والتي تلبسها القطمة المتصلة بالقطب السلبي ولكن يحدث احيانا ان هذا التعويض لا يكني لكون النماس الذي تلبسه القطعة من اصل المفطس اكثر من الذائب من الرقاقة فيفتقر اذ ذاك المنطس الدنحاس ويطي فعله و فلاجل اصلاحه يضاف البه كية من خلات النماس ومثلها من سيانور البوتاسا و واذا تكررت الاضافة هذه عدة حرات يضاف الى المغطس كية من الماه

واذا علق فى القطب الايجابي رقاقة اكثر مساحة من القطعة المعلقة فى القطب السلبي • أو أذا تركت الرقاقة داخل المنطس زمنا طويلا بدون أن تعلق بازائها قعلمة للتلبيس يذوب منها كمية تعيق الفعل ويتلون المنطس بلون اخضر أو أزرق فيضاف عليه فى مثل هذه الحالة قليل من سيانور البوتاسا فبصطائم الحال

وقد بعلو احيانا رقاة النحاس الايجابية قدرة سراء او بيدنا، فتنع ذوبانها وتقلل فمل المجرى حيئة فيصاف على المفطس كية من خلات النحاس محلوله بسائل النسادر كما مر الى ان يصير اللون الازرق السب عن هذه الاصافة بطئ الزوال واذا صدف الامر ووضع منه بعدم الانتباء كية السكير من اللازم يضاف اليه من سيانور البوتاسا الى ان محصل الرواق والمناصل ان من اعتاد على ذلك مدة قليله ولاحظ بالتدقيق التغييرات التي تحصل في هذا المنطس يقدر باصافه السيانور تارة وبإضافه خلات التحساس اخرى ان ببق مفطسه محالة مرضية

واذا زم تفضيض القطمة بعد نحيسها تخرج من مفطس النحاس وترحالا بدون ابطاء فى مزيج نيترات ثانى اكسيد الزئبق وتفسل بماء بارد بديون ان تمس وتعلق فى مفطس الفضة

مري الفصل الحامس كان

﴿ فِي النَّحِيسِ الاصغر ﴾

ان النهيس الاصفر هوكثير الاستجمال في اورپا ويفضلونه على النهيس الاحر . فكل ما نراه من البراغي والشناكل والزرد والشريط والثريات والقناديل الصاسية هو كله من حديد مصبوب او توتيا منطى كل منهما بقشمة صفراء حتى انه لا يعرف اذا كانت هذه الاشياء من تلك المهادن او من التحاس الاصفر الحالص

اما الطريقة تشفليف المادن لهذا المفطس فلا تختلف عن طريقة تعضيرها الشمس الاجر ولا فرق ايضا بينهما في تركيب البطاريات ووضع القطع في المفطس واها الغرق الوحيد بينهما هو كيفية تركيب المفاطس (١)

ومن بعد الامتحان وجدنا أن المفطس الآتي بيانه أكيث مناسبة من غيره وهو يصلح لكل المعادن بدون استشاء ويترك من الاجزاء الآتية

درهم ٣٦ من كربو نات النماس (المحمنر حديثا)

۳۲ من کربونات التونیا (۰)

عن تحت كربونات الصودا

< ٦٤ من كبرينيت الصودا

٥٠ من سانور البوتاسا (نقيا بقدر الامكان)

« نصف من حامض الزرنيخوس (طعم الفار الابيعن)

اقة ٨ من الماء الاعتبادي

وينبنى استحضاركر بونات التحاس و النوتيا اولا فلذلك خد من كبريتات التوتيا ثمانية واربدين درهما ومثل ذلك من كبريتات التحاس وذوب الحمين في اقتى ماء وذوب مائة وثمانية وعشرين درهما من تحت كرونات الصودا في المقدار المذكور من الماء ايضا و وامزيج المحلولين وحركهما فيشكون راسب اخضر وهو كرونات التحاس والتوتيا المطاوب و فاتركه بضع ساعات ليرسب تماما ثم صب عنه السائل واضف عليه سبع اقات ماءثم اصف كبريتيت الصودا

(١) المحماس الاصغر هو مزيج العماس الاحمر والتوتيا بمقادير يختلد

وكربونات الصودا المذكورين آنفا ، ثم سخن اقد الماء الباقية تبمة النماني اقات ونوب فيها سيانور البوتاسا والحامض الزريخوس واضف ذلك على المريح الاول فيصفو لونه حالا والا فيراد قليل من السيانور فيصير حاضرا للاستعمال واما المقصد من وضع الحامض الزرنيخوس في هذا المقطس فهو لكى تصير القطع الملبسة لامعة واذا وضع منه كثير يصير لونها ابيض كالفولاذ ولا يضر ذلك لانها أسفر فيما بعد

ومن المعلوم ان الرقافة المعلقة فى القطب الايجابى مجب ان تكون من الحجاس الاصفر

ان بضاف كل مدة على هذا المنطس قليل من محلول كربوات التحاس
 والد بها والحامض الزرنيخوس وسيساتور البوتاسا اذ يفتتر الى ذلك بعد
 اسعماله مدة طولية

ومن السنحيل تعين كية الاملاح التي تلزم اصافتها على هذا المغطس فعلى العامل الحادث المادة المنافق أن المرادة الدادة المستكثر من غيره أو أفل و فرايادة التوضيح الهول

اذا كان الرسوب بطيئا مجرب بإضافة كربونات نعاس وتوتيا بدون سيانور ، واذا كان لون الدسب ترابيا معمما وخصوصا اذا كان لون المعطس اررق او اختسر يضاف من السيانور وحده حتى يزول اللون وتصطلح الحال ، واذا كان لون الراسب مكمدا وغيرمتساو يضاف اله فليل مرالحا من الزنخوس علولا بسيانور البوناس ، واذا كان لون الراسب ابيض او ابيض مسمرا باخضرار يضاف اله كربونات المحاس وحده او محلولا بالسيانور ، نم ادا كررت هده الاضافات مرارا عديدة ولوحظ ان الرحوب لا يتم بسمرعة بعضاف الى العطس كية ماه صحافية لبصطلم

ومن بعد تلييس القطعة اذا كانت غير معدة للتذهيب او الفطبيض للمريح بفرشد" نحاسيه" وتنشف وهكذا في التنميس الاحر مین القسم الثانی کده۔
﴿ فِي التَّذَهَبِ ﴾
معی القصل الاول کده۔
﴿ فِي أَنُواعِ التَّذَهَبِ ﴾

النذهيب يتم بجملة انواع بالفرك والنطيس والزئيق والقوة الحكهر بائيه الما التذهيب بالفرك فيتم بان تاخذ مزيج الاجزاء الآئية على المسلمة عدد من الذهب حسب المطلوب

بر ، من هيدروكلورات النشادر

• ٤ من الحامض النيزيك

و نصف من بيرات البواس

وتضعه في أنبيق وتحمد بتأن فالجامض النيريك يضيخ كلورهيدرات التشادر والحامض الهيدروكلوريك المنفرد بتحد مع جزء من الحامض النيربك فيكون المامض النيروكلوريك المعروف باء الملكة و فهذا محل الذهب ويذوبه في ذاب الذهب ارفع الانبيق عن النار ودعه يبرد ثم صب المحلول حينئذ في الذوبي وخذ خرقا من كنان نظيفه وضعها فوق المرجج الواحدة فوق الاخرى واكبسها بقضيب من زجاج الى ان تخص جيع السائل ثم ارفعها بمقط خشب واحدة واحدة وابقها قليلا فوق الاناءحي نضيع با يمكن منها ثم ضمها لتسف في محل مظلم و نم خذ كل قطعة بنها ومدها على قضيب زبابي او خشى وأدنها من فوق نار هارئة فلا تلبث ان تلتهب لوجود ملح البارود الذى وضع في الزيج لهذه الفاية وضعها اذ ذاك على رخامة لصرق تماما ثم اجع رمادها واسمحة، حتى ينم وضعه في جلدة ولفها في خرق مبلولة و اتركها اجع رمادها واسمحة، حتى ينم وضعه في جلدة ولفها في خرق مبلولة و اتركها في هذه الحالة عمانيرا للاستعمال

ويُكنَّى أَنْ نَأَخَذَ قَلِلا مُرْهَذَا الرماد وتضعه على زجاجة ونَعِمْنه بَكْمِية كَافَيْة من الماء وتفرك به قطعة الفضة بعد تنظيفها لتكتسى غشاه ذهبيسا وتصقل بعد ذلك بالصقلة واذا أريد أن يكون لون الذهب مجر ا يوضع مع الذهب في الزيم قليل من الحمر النبي الماس الاحر النبي

واما التذهيب بالنطيس فهو يستعمل كثيرا عند الصاغة في اوروما لنذهيب الحلى الصغيرة وهو مخصوص بالنحاس ومركبته كالنحاس الاصغر وما ساكله و واحسن مغطس لذلك هو ما تركب من الاجزاء الاكبة

اقة ٨ من ماء مقطر (أو ماء المطر)

درهم ٢٦٥ من بيرو فصفات الصودا (١)

فضع سبع الخات من ألماء في الله صبى أو فخارى مدهون على نار هادئه وقبل ان يسخن ضع بيروفصفات الصودا فعد واتركه الى ان يذوب نم نرله عن النار ورشحه بالورق ودعه برد ثم خذ بعد ذلك

درهم ٣ من الذهب الني

« من الحامض الهيدروكلوريك التي

من الحامض التينزيك النقى

وضع ذلك في انبيق واحم قمره قلبلا على نارهادئه فيتصاعد بخار كثيف وبعد بضع دقائق ينوب الذهب وبيق سائل اصغر منسرب بحمرة • ثم شع فوق النام وقلفا من حديد وفوقه رقا من التنك منقوبا وركز قعر الانبيق فوقه حتى يحمى قمره فقط (شكل ٧) واترك ذلك على هسنه الحسائة الى ان متصاعد جيم



⁽١) طريقة استحضار بيروفصفات الصودا هي ان محمئ في بوتعه فصفات الصودا المبلورة الى ان تصير في اللون الاحر المسرب بياضا

الحامض ولما يبعل تصاعهد البخار يعرف أن المحلول صار في الدرجة الرغومة ويني حيثة في الانبيق سائل احر عقيق بقوام الزيت فيرفع الانبيق عن النسار ويوضع على دائرة قش حتى يبرد ويجمد المحلول (ويحترس من أن ينشف الحملول حسك شيرا على النار فأن ذلك غيرمناسب لهذا المفطس فأذا حدث ذلك بالاهمال بضاف اليسه قليل من مزيج الحسامض النيتو هيدروكاوريك بالمقادير المنوء عنها سابقا و يحمى كما مر) ثم ضع فوقه قليلا من أقة الماء الباقيمة فيذوب فأصف الذائب بالتدريج محركا أياه الى محلول بيرو فصف ان الصودا و أفسل الانبيق بها بتى من الساء لئلا بتى فيه ضي من الذهب ثم أصف جميع ذلك على المغطس.

وبعد تنظيف القطعه على ما ذكرنا في باب النتحيس وربطها بشريط من نحاس اصغر وامر ارها في سائل نيزات نائي اكسيد الزئيق وغسلها بالماء توضع في هذا المنطس وهو قريب الغليان فني برهه وجيرة تكنسي خشساء ذهبيا فترفع وتنسل عاء وتنشف

ولا يجوزان يفرط بهذا المفطس عند فراغه من الذهب بل يجب ان يحفظ ويعمل خلافه وعسد التذهب تمر القطمة فيه وهو قريب الغليان وتوضع في المغطس المجديد و وهكذا حين يفتقر المغطس الشاني الى الذهب تمر القطمة في الاول ثم في الناتي ثم في النات الجديد و ومن المعلوم انه على التسادى يصير المفطس النالث نابا والساني اولا والاول يهرق و فهذه الواسطة لا يفقد شي من الذهب المستعمل

فلنا ان التذهيب بهذه الطريقة مكسو القطعة غساء رقيقا جدا • فاذا اربد ان تلبس قسرة ذات محك مطلوب تؤخذ عند اخراجها من المفطس وتفطس وتفطس في سائل نيزات نابى اكسيد الزئمق ثم تفسل وترجع الى المفطس وتكرر هذه العملية الى ان تصير القشرة بالسمك الطلوب لانه عند تفطيس القطعة فى السائل الزئيق تكنسى غشاء زئيقيا وبوضعها فى المفطس يذوب هذا الفساء ومحل الحله الذهب

وقلتــا ان هذا المغطس لا يوافق الا لنذهيب النحاس ومركباته • فاذا اريد

تذهيب فضه" يضاف الله عند استحضاره درهمان ونصف من الحسامض البروسيك عيار ٨

واعلم أنه يقتضى تحريك هــذا المفطس دائما وهو على النــار سواء كان لتذهيب النماس لم الفضه

- عير صفة منطس ثان التذهيب بالتفطيس البسيط بحده-

درهم ٦٤ من ثاني كربونات البوتاسا

د ١٦٠ من البوتاسا الكاولة

٥ ٢٠ من سيانور اليوناسا

« ۳ من كلورور الذهب

اقة ٨ من الماء الاستمادي

وطريقة استحضاره هي ان تحل الجوامد ما عدا كلو، و الذهب في سع اقات من الماء • وتذوب الكلورور في الاقة الباقية ثم تضيفه على المحلول الاول • وبعد ذلك ضع الفطس على النار حتى يكاد يفلى وغطس فيه القطعة المراد تذهبها فتذهب حالا

واعم أنه كلاقل الذهب في هذا المغطس لك برقة استماله يضاف مليه درهم ونصف من كلورور الذهب وذلك على خس مرات بدون اصافة الملاح اخرى وعند نهاية الخس مرات يضاف اليه كية ذهب والملاح بانشادير المشروحة اعلاه و هكدا يكون استماله الى وقت غير محدود ومفضل هذا المنطس على السابق لكونه يذهب بحمية منساوية من الدهب أكثر من الاول باربع مرات ويستفى به عن استمال نيزات ثانى أكسيد الزئيق

واما التذهيب بالزئبق فقد بعلل بالكلية في اوربا لسبب المنسرات السببة عن تصاعد الزئبق وقد عوض عنه بالنابس الفلقاني • وبما انه كذير الاستعمال في بلادنا تقبل :

أنه يجب الاعتناء الكلى عند استعمال هذه الطريقة بإن تجرى العملية تحت مدخنة

جيدة السحب والضبط او في الفلا ومع كل هذه الاحتياطات لا يخلو الامر من الضرر وبالأكثر من مس الزئيق لانه يتمثل مسام الجلد فيفسد البنية • وكيفية الشحضاره هي أن تضع في يوتقه" عشرة دراهم من الزئيق النتي وتضعهما فوق النار وتحميها الى درجه " ١٠٠ تقربا وتضيف عند ذلك خسه " دراهم من الذهب ومحرك ذلك بقضيب من حديد والمزيح الذي يتكون حالا يكون بقوام الزيدة • ثم تخرج البوتقة" من النار وتصب المزيج في ماءبارد وتحفظه الى وقت الاستعمال • ثم تأخذ القطع المراد تذهبيها اذا كانت صغيرة وتمرها في ماء الفضد -وتخرجها حالا وتضلها بماءنم تضعها في اناء فغارى وترشها بمعلول خفيف جدا من نير ان ناني اكسيد الزئبق ثم تهر الاناه محركا القطع حتى ان الزئبق بيند على سطحها المندادا منساولا (ويعرف ذلك من اللون الابيض الذي يغسساها) ثم تضع عند ذاك كيه من المزيج الذهبي السابق وتهر الاناء نانيه فيتد حالا على أ سطم القطع امتدادا متساويا وعند ذاك تملا الاناه ماه بإردا وتهزه قليلا وتتركه خِسَ دَقَالُتَى ثُم نهرق الماء ونفل الفطع الى مصفاة نحاسيه " عيقه " ثقوبها كثيرة وضيقه وسكتها وويلة حتى يسمهل على العامل هزهما كمحربك القطع بدون لمسها ، نم تضع المصفاة على نار فم خشب قويه" وتحرك دائمًا القطع لتكون الحرارة عليها جَمِعها متساوية • وهكذا يتصاعد الزُّبق وبيق الذهب ملتحما بالقطع التحاما تاما

واما اذا كانت القطع كريرة فنطفها بالحمامض النتربك واغسلها ثم استحها بمحلول نيزات ثانى اكسيد الزئرق نم ضع عليهاكية معينة من المزيج الذهبي ومده بنح فه ثم اغسلها بماء وضمهما على النار فيتصاعد الزئرق كاحر .أطفهما في الحامض الكبريتيك المخفف (٤ الى ١٠٠ ماء) واغسلها ونسفها

واما التذهيب بانقوة الكهربائية وهو التذهيب الفلف إلى فيمضل على ما سواء لانه يو اسطته يقدر العامل ان يكسو المدن قشرة لا يحد سمكها الا ارادته

ويسنغنى احيانا عن البطاء يات لعملية هذا النذهب اذ لوحظ أن اتصال ممدنين المختلفين خصوصا في وسط سائل حامضي او ملحي يكني لتهييج الكهربائية فلذلك

یتم النذهیب الفلنانی کما غطس بمحلول ملح ذهبی مناسب جسم مولد بجری کهریائیا سلبیا وجسم مولد بجری ایجاییا

وللابضاح تقسول آنه يكفى احيساً ربط القطعة المراد تذهبيهما بشهروط توتيا وتعليسهما فى مغطس معدن التابيس الفلفانى لكى يتم التذهيب كما لو كانت معلقة مطارعة

ويما آنا وضعنا هذه القاعدة نقول أن التليس الفاقاني يتم أذا هستكان المغطس مختلا و باردا غير أنه يختار المقطس البارد لتذهيب القطع الكبيرة الخيم • وأما لتذهيب القطع الكبيرة ألحيم • وأما لتذهيب القطع الصغيرة فيخار المفطس السخن

واذا المصنا الطريقتين مرارا عديدة وجدنا أنه بكيد دهب متساويد يتم التليس على السخن يعطى على السخن يعطى المعيد اكثر من الآخر ويكون على ما يظهر اشد التصافا بما تحده ولتشكلم اولا عن المفاطس التي تستمل على البارد ﴿ مفطس اول ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآئية

درهم ١٠٠ من سيانور البوتاسا « ٣٠ من الذهب

د ۱۵۰ من انشادر (سائل)

اقة ٨ من الماه الاعتمادي

وكيفيه استحضار هذا المنطس هي ان تضع في انبيق من زجاج سبعين درهما من الحامض الهيدوكلوريك النفي واربعين من الحامض الهيدوكلوريك النفي واربعين من الحامض الهيدوكلوريك النفي واربعين من الحامض الهيزيك النفي الما ان يتصاعد جميع الحامض وبيق في قعر الانبيق سائل يقوام السراب ذو لون الحرمشرب بسواد • ثم تنزل الانبيق عن النار وتضعه على دائرة قض لبرد وتذوب كلورور الذهب المسكون إقد وضصف من الماء ثم تضع فوق هذا المحلول سائل السادر والمذكور فيرسب راسب الحر فترشع هذا المزيج بالورق النشاش وتفسل ما يق في التم مرازا متعددة • فهذا الراسب هو الموتيور الذهب الذي لا يصح تجفيفه لائه يتغرقع بسهولة وربما محصل من تفرقعه اضرار بليغة •

ثم تذوب السيانور في الماه المذكور آنفا وتضيف امونيور الذهب وهو رطب وتحرك ذلك بقضيب من زجاج حتى بصفو لونه

ويفلى هذا الفطس مقدار ساعه ثم يترك ليرد فيستعمل وعند ما يفتقر هذا المفطس الى ذهب حضر امونيور الذهب على ما مر وبعد غسله جيدا ضمه فى كيه كافية من الماء (كل درهم من الامونيور بائة درهم من الماء) واضف عليه بتأت من سيانور البوتاساكية كافية "لتصفية المون ثم امزجه بالمفطس في مغطس ثان ﴾ وهو يترك من الاجزاء الاكبه "

أقة ٨ من الله الاعتبادي

درهم ١٢٥ من سيانور البوتاسا

ه ۳۰ من الذهب النتي

وطريقة استمضاره هي ان تحضّر كلورور الذهب على ما مر قبيل هذا ولما يرد تذويه في اقد ونصف من الماء علم تذوب سيانوا البوتاسا في ما بني من الماء وقرّج الفريقين فيصفو اللون حالا والافيضاف على ذلك قليل من السيانور وادا غلى هذا المغطس نصف ساءه قبل استعماله يصير اجود التلبيس واذا افتتر الى الذهب يضافي اليه كيمة كافيه من محلول كلوريد الذهب (كل ا درهم مع درهمين من سيانور البوتاسا)

وانتُ بِالحَيَّارِ فِي انَ تُزَيدُ على هذين المفطسين من الماء مقدار ما فيهما او ضعفه غير ان التليس لا يتم بالسرعة" المرغوبه"

﴿ منطس ثالث ﴾ و هو مركب من الاجراء الآئية" (وهو المستعمل عند صاغة هذه البلاد)

درهم ٦٤ من السيانور الاصفر اليوناسا والحديد

من كربويات البوئاسا (او كربويات الصودا)

من کلورور الشادر

2 ٥٣ من الذهب

اقة ٨٠ من الماء الاعتمادي

ولكي تستحضر ذلك ضع الأملاح في الماء واغلها نصف ساعه ثم نزلها عن

في جبيع هذه النساطس الغلغائية السخملة على البارد يعلق رقاؤه ذهب في الموصل الايجابي تجاه القطمة المراد تلبيسها ليموض بذوباتها عن الذهب الراسب من اصل النطس و ولكن لايكني هذا العوض احيانا ويضاف الى المنعاس عند الضرورة كمية من كلورور الذهب محلولا مع سيانور البوتاسا

واذا رأيت لون الذهب الراسب رماديا يلزم ان رفع القطعة وتنظفهـــا بالفرشة التماسية وترجعها الى المغطس

واذا وضعت فى المنطس ذهب اكثر من اللازم يصير الراسب مسودا او احمر مسريا بسواد فلاصلاحه بضاف قليل مر السيانو

واما أذا وضعت من السيانور بزيانة فيبطئ الرسوب ويصمر اللون رماديا ادرق واحيانا عوض ان تتذهب التعلمة تفقدما أكتسبه اولا فلاصلاح دلك راد كية كافية من كلورور الذهب

واذ لا بيكن وضع رقاقه ذهب مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح الفطع المراد تلبسها تلاحظ البطاريات فتغالها او نكبرها حسب افراز الجبرى الدى تفرزه اذا كان المجرى الكهربائي كنيرا فلون الذهب الراسب بكون اسود او امود هجرا واذا كان الحجري فليلا يتلبس وجه القطعة المفابلة لرفافه الذهب فقط فلدلك من الواجب ان تدار القطع في المفطس مراوا متعددة

واُماً اذًا كان المجرى الكهربائي مواّفقا اللمفطس فسند وضع القطعة يعلوها غساء اصفر وتبقى بهذا اللون الى منتهى العملية

ومحد احيانا وخصوصا في المفاطس الجديدة ان القطعة الى تذهبت عند تفطيسها تفقد الذهب بعد مدة . فهدا ينج كما قلنا اما عن كثرة السيانور رفلة الذهب او عن ضعف المجرى الكهربائي فنصلح كل بضده

واذا لم تحكن القطع المذهبة على البارد باللون الذهبي الجيد فعد اخراجها

من المفطس تفسل و تفطس بمحلول أنبترات الى اكسيد الزئبق وتحمى على النارأ فيتصاعد الزئبق وتحمى على النارأ فيتصاعد الزئبق وتحميم بالفرشة المحاسية او تغطس في حلول حامض كبريتيك وتحمى حتى يتصاعد منها بخار ايمض كنيف ثم تطفأ في محلول حامض كبريتيك (١٠٠ الى ١٠٠) او يعمل معجدون من بورات الصودا وما ويطلى به سطح القطمة وتحمى على النار الى أن ببطل تصاعد البخار و تطفأ في محلول الحامض الكبريتيك

قانا أن تلبس الذهب بالبطسارية وعلى النار يكون أكثر لامعية و أشد التصساقا من الذي يكون على البارد • ونقول الآن أن المفاطس المناسبة لهذه العملية كشيرة جدا وقد اخترا منها اجودها وهي ثلاثة • وسنشرح كلا منها بالتفصيل في مفطس اول المنذهيب على النار ، وهو بتركب من الاجزء الآكية

درهم ١٥٠ من فصفات الصودا

د عن ناني كبريتيت الصودا

من سيانور البوناسا الذي (او ٥ اذا كان قليل النقاوة)

ه ٥٠٣ من الذهب

اقة ٠٠٨ من ماء المطر ١٠٠٠

وكيفية استصضاره هي ان تضع في قدر من فخسار مدهر نق ست اقات من المساء مع فصفات الصودا ثم تضع الفسد على النار وتحرك ما فيهما بقضيب من زجاج الى ان بنوب اللح تماما ثم تنزل القدر عى النار وتنز كهما حتى تبرد • ثم تحول الذهب الى كورور على ما سبق • وحين يجمد تذوبه في افق من الماء المذكور وتذوب ثاتي كبريت الصودا وسبانو ر البوتاسا في الاقة الباقية من الماء • ثم تضيف محلول كلورور الذهب بالتدريج محركا أياه بقضيب من زجاج على محلول فصفات الصودا فيتعكر المزيج ويصير بلون اصغر محضر فيدون المواء المساء اصفا للاستمال

فهذا المغطس يلبس الحديد والفولاذ ذهبا بدون أن يتحسا اولا • واما التوتيا والقصدير والرصاص ومركباتها فيجب تنجيسها أولائم تنهب فيه اقول · و آهيس العادن المذكورة حتى الحديد والفولاذ اجود بما لو بقيا بدونه

واذا اربد تليس قطع صغيرة تربط بالقطب السلى ويربط بالقطب الابجابي خيط پلاتين ويغطس كلاهما معافى المفطس الذى يكون حينتذ على النار وتكون مخونته من درجة ٥٠ الى ٨٠ (اى قبل الغلبان) ويبق بهذه الحرارة الى انتهاء العملية ٥ ويجب تحريك القطع فى هذا المفطس

واما اذا كانتُ القطمةُ كَابِيرَهُ فَتُوضَعِ كَا قَلْنَبِ بَجَاءُ خَيْطً الْبِلَاتِينَ ويستفنى عن التحريك

ويتم التلبيس في هذا المنطس بسرعة فان بعض دقائق تكني لان تابس القطعة قشرة كافية · وبواسطة خبط التهلاتين نقدر أن نجمل لون الذهب عليها اصفر فاتحا أو غلمقا أو مجرا فلبلا · فان غطس كثيرا أحرّ اللون والا أصفر"

(فاعدة عومية) اذا قل الذهب من الخاطس التي على النسار فالاوفق ان لا يضاف اليهما منه التكثيره بل تغطس فيهما القطع بعض دقائق حتى تلاقط كل الذهب الذي ربما في فيهما ثم تغطس في مفعلس جديد

﴿ مَعْطُسُ نَانَ مُعْرَالُنَارُ ﴾ وهُو يتركب من الاجزاء الآئية :

درهم ٥٠ من سيانور البوتاسا والحديد

١٦ من كر بوبات البوتاسا الني

« ٦٠ من هبدروكاورات السادر

٣ من الذهب

اقة ٤٠ من إلماء الأعتبادي

فركب اولا كاورور الذهب كما مر وأتركه حتى بعرد و يجد نم حله بجسائى درهم ماه ، و ووب على النار الاملاح المذكورة و اتركه على المدين واصف عليها محلول الذهب محركا بالتدريج ، نم اغل المزيج نصف سماعة مموضا كل مدة عن الماء الذي يتصاعد ، فيصير حاضرا للاستعمال كالمفطس المار ذكره قبل هذا في منطس الله على النار ، وهو يتركب من الاجزاء الاتيمة

درهم ١٦ من سيانور اليوناسا النق • ٣٠ من الذهب النق • ١,٠٠٠ من الله الاعتمادي

فركب كاورور الذهب كا مر وذويه بكامل الماه واضف السيانو رفيصغو لون المزيج حاد • ويفضل هذا المفطس على ما سواه لسهولة تركيه • ولكن يحدث احيانا أن القطع الموضوعة فيسه التلبيس تشرى من الذهب الذي أكتسبته من جهه " لتلبسه من جهه " اخرى • وقد يكون سطح الذهب المابس مجرا من جهه في اسفل القطمة عثلا مع أن اعلاها يكون مصفرا فأذا حدث هكذا بغلى المنطس فبصلح الحال

واعلم انه فى جميع مفساطس التلميس باردة كانت ام سخنه يقدر العسامل ان يقلل كية الماء اذا اراد ولكن وجدانا بالامتحان ان المفاطس المهدة بهاء كثير تلبس دائما معدا ابهج رونقا واشد النصاقا وان كانت بطيئه " السير

وقل ايستملون رقاقه معدن من نوع المدن المحلول في المغطس عند التلبيس على النار • فيموض عنها غالبا بخيط او رقاقه ولانين بقدد العامل بواسطتها فضلا عن أنها ثبق دائما كما هي أن يخفف أو يكثر سرعه التلبيس وأن يعطى الذهب الماس ثلاثة ألوان مخلفة فأذا تنطست قلبلا يصير اللون اصفر فأتحا أو كثير أ فيصير اصغر غامقا أو تماما فيكون احر • والعامل الحاذق يكشني باللاحظات المار ذكرها

هذا وبما أن البعض يرغمون فى أن يكون لون الذهب أخضر أو أبيض أحمر أو ورديا قصدنا قبل أن ننهى الكلام على التذهيب الفلف فى أن نتكلم عن الطرق المختلفة التر تستعمل لامحاد هذه الالوان فنفول .



يلون الذهب بالوان مختلفة حسب المرغوب فأما طريقة تلوينه بالاخضر او الابيض

فهي أن تضيف على أحد المفاطس السابق ذكرها كية معلومة من محاول سيانور اليوناسا والفضة اومحلول نيترات الفضة فقط فيصير لون الذهب الراسب اخضر او اصغ ماثلا الى اليداض عسب كية الفضة التر تضاف واما طريقة تلوينه بالاحر فهي ان تضيف كية من مغطس النحاس الكهربائي المذكور سامًّا إلى أحد المفاطس الذهبية" السابقة فيصير لون الذهب أحر وقد يلون الذهب بلون أحمر على طريقة" أخرى وهي أن تدهنسه بمجمون مركب من خلات التصاس وملح طرطير وملح الطعام وتحميه نم تطفئه في محاول الحامض الكبرينيك وتمسحه بفرشه (والزيم المذكور مستعمل عند الصاغد مضافًا اليه كيه من الشمع الاصغر ومنتكلم عن تركيبه في ذيل هذا الكتاب) واما اللون الوردي فلا يقوم يحق اظهماره على الذهب الا الممارســـة" - وبعد الامتحان المكرر وجدت له طريقة انسب ما بكون وهي أن تذهب القطعة " اولا في احد المفاطس السابق ذكرها ثم تذهبها ثانيه وبشرط ان يكون الجرى الكهريائي قويا جدا) في مغطس مركب بما يأتي من مغطس فضي جديد ٢٥ من منطس ذهبي على السفن جديد ١٥ من مغطس تحاسي اجر جديد فان لم تصبح العبليه" أول مرة فضع القطعة خيس نوان في مزيح ٢٥ جزءًا من

فان لم تصبح العملية اول مرة فضع القطعة خيس نو أن في من يح ٢٥ جزءا من حامض كبرينيك فير ول ما كان قد غشيها من الفضه كبرينك فير ول ما كان قد غشيها من الفضه والحساس ويعود الذهب الى اونه الاصفر الاولى نفسها فتصبح

﴿ الفصل الثااث كم

﴿ فِي تَذْهَبِ آلاتِ السَّاعَاتِ ﴾

ان آلات الساعات لا تكون الانحاسا مذهباً غير انه لا يجب ان تتذهب رأسا . بل يتضى تفضيضها اولا تفضيضا مبرغلا (وهو ما يشاهد في الساعات من نبرغل او المحجب الذهب بخلاف غيرها) وقبل الشروع في هذه العملية " يلزم تحضير القطع .

لتصير صالحه" ألعمل اي يجب ان تغلى اولا في محلول البواسا الكاويه" ثم تفسل



A

بماء بارد صاف (اذا صب الماء على سطح القطعة فامند عليه كله تحكون قد نظفت جيدا والا فيماد العمل) ثم تنشف بنسارة خشب ايعش (اى خال من الراتيج والمواد الدهنية) وبعد ذلك ضع القطع على لوح فلبن متساو في مراكز محفورة فيه لها وثبتها بمبابيس ذات طبعات منبسطة " (شكل ٨) ثم أصحها حالا بفرشة " نسعرية " خالية " من الاجسام الدهنية " اذ تلتها بمسحوق الحفال بشرط ان يكون في فأيه " التعومة مبلولا باء و يقتضى ان تكون دورة الفرشة على القطعة وحي على اوح على اوح الفلين ادنى اثر المخفان ، ثم امرد القطع وهي على لوح الفلين في مركب من الاجزاء الآتية :

اقة A من الماء الاعتيادي نقطة ٤٠ من ليترات لاتي أكسيد الزئيق

درهم واحدوثك من الحامض الكبرينيك

نم اخرجها حالا واغسلها بماء -تكاثر فتصير مهيأة النفضيض البرغل · والتفضيض هذا يتم ياحد انواع السحوق الآتية :

﴿ السَّعُوقِ الأولَ ﴾ وهو مركب مما يأتي :

درهم ١٠ من الفضة النقية تستحق الى آخر درجة من النمومة (١)

٣٣٦ من كاورور الصوريوم النتي يستحق الى آخر درجة من النمومة

١٠٠ من ناني طرطرات البوئاء النتي يستحق الى آخر درجة من النمومة

﴿ السعوق الثاني ﴾ وهو :

درهم ۱۰ من صحوق الفضة كما مر ۱۳۲ من كلورور الصوروم ناجما « ۵۰ من انى طرطرات البواسا

﴿ السعرق الثالث ﴾ درهم ١٠ من مسعوق الفضة

درهم ۱۰ من همحموق الفضة ۳۳۲ من كلورور الصوديوم ۳۲ من ثانى طرطرات البوتاسا

وانما اعطيئــا ثلاب صفّات من المسحوق اللازم لذلك لان العص يفضلون نويماً منه على آخر • لانه كلاكان كلورر الصوديوم كنيرا نكون الحبيات الراسب: اكبر وتكون الهم واصغر كما اكثرت من نابى طرطرات النوّاسا

ومن الضرورة أن تكون الاجزاء المذكورة فى غابة التفاوة • اما ثانى طرطرات أ البوتاسا فهو ننى غالبا واما كلورور الصودبوم فيحب تنقية، قال استعماله (٢) واما كيفية تحضير كل من انواع المسحوق المارة فهى ان تضع الاجزاء فى ، مجصة من الفضة او الصينى وتركبها على ثار هادئة ثم تحركها مدة طويلة حتى ا تمتزج امتر اجا تاما

(١) نوب خمسة عشر درهما من نبترات الفضة في تسع افات من الماء المقطر وضع في المذوب رقاقا نظيفة من الحجاس الاجر الذي نم حركه بقضيب من زماج وضع الاناء في محل مظلم و اتركه مدة ٢٤ ساعة محركا اياء كل خمس ساعات نم اتركه لترسب كل الفضة نم افسسل الراسب بماء مفطر من ادا عديدة بم جفف المسحوق واحترس من ان تضغطه لتلا يتجبل

 (۲) تتم تنفية كلورور الصوديوم بان يحمى في مجمصة من الصابى محركاً بملحة فضة او قضيب زجاجى نم نأخذ كية كافية من هذا المربح وتجنها بقليل من الماء حتى تصير بقوام الشراب نم تأخذ من هذا المجبون على راس ملوق وتمده على سطح القطع الني على لوح الفلين وثم تمسكه باليد السرى وتاخذ باليني فرشة ذات شعر كنبف (شكل ٩) وتدبرها على القطع دورة الرجى على منهم واحد بدون ان تميل بها



يلة مديرا في انساء ذلك لوح الفلين باعتسدال دورة رحوية على "تهج ادارة الفرسة وانت تريد مرة او مرزين من السحوق الفضى المجمون بالماء مداوما ادارة الفرشة كما مر • فأنه كما كثرت زياءة السحوق المذكور على القطع تكبر الحييات ولما تصيرا لحييات بالجرم المرغوب نفسل القطع بماء وتحصها بفرشة معدة لذلك وهى مصنوعة من خيطان تحاس اصفر دقيقة جدا كالشعر • واعم انه بجب احاء الفرشة المذكورة قبل استعمالها لتليين خيطانها والا فلا تجدى نفعا

وقد جرت العمادة بان قستعمل لذلك اولا فرشة هجاة نصف اجماء (اى قأسية قابلا) لكشف الحديدات · ثم فرشة افسى منها لاظهار اللامعية · ثم فرشة لينة جدا لمحو الحطوط التي ربما تكون قد حدثت باستعمال الفرسة القاسية

و بعد ال تئم هذه العملية (الى المسمح بالفرشة) باتقان "رى بالكرسكوب (نظارة مكبرة من قرب) حبيات متساوية الحجم والارتفاع ملتصقة على كل سطح القطع

وقد جرت المادة أيضا بان تبلل الغرشه" التصاسيه" حين استعمالها يمفلى أصول السوس أو سناق الصسابوناريا المعروف بسعرش الحلاوى وذلك يزيد سطح القطعه لمعانا

واذا وجد فى آلات الساعات قطع فولاذ مسمرة بالمحاس كما يحدث غالبـا يجب قبل الشروع بتنظيفها ان تفطى بالزيح الآتى درهم ٢٠ من الشمع الاصفر

« ٣٣ من القلفونه"

ه ١٣ من النجع الاحمر (المستعمل العتم)

ه اول آکسید الحدید ناعا (وهو الاجر ادنکایزی)

وطريقه مزج هذه اذجزاء هي ان تذوّب النجع الاحر والقلفونه في آناء صين على حرارة خفيفة وتنصيف عليهما الشمع الاصفر محركا اله ليذوب ايضا ثم تضيف اكسيد الحديد بالتدريم محركا يقضيب مرزجاج او خسب • ثم تنزل الاباء عن النار مداوما التحريك حتى يبرد المزيم ويحمد

فأحم القطعة" التى فيها فولاذ وخد قليلا من هذا المزيج وضمه على الفولاذ فميد ويفطيه • او احم خيطا نحاسيا وخذ فى رأسه قليلا من المزيج وادهن به الفواد ذ فيكسوه غشا. يقيه من عمليه" التشظيف والندهيب

وبعد الانتهاء من تذهيب القطمة غطسها في زيت زيتون سخن اوفي زبت النفط فاترا فيذوب الفساء السمعي تغسل القطمة حيئد بماء الصابون سخنا بم تفسل بالماء الاستهادي وتحسيم بالفرشة الصاسية وتنشف بنسارة الحشد الابيش واذا تذهب الفولاذ الموجود في القطمة بالصداء في فكه بقطمة خسب لدنة ملتوته معموق الاجر اما كاري و بمحوق الحفاد فير ول الدهب عنه وبعد تحضيرا القطمة على ما ذكر تذهب تذهيبا خفضا في احد الفياطس الدهبية الباردة المار ذكرها و وبعد الامتحان وجدنا اله يناسب تذهيبها اكثر في المفطس الركب من المقادير الاتي شرحها :

 بطل الرسوب ، ثم الرك الاناء حتى بتم رسوب امونيور الذهب الموجود ، ثم ارق الما عنه وصب الراسب في ورق الترشيح على قع من زجاج و اغسله بماء مقطر لتر ول رائحه النشادر تماما ثم خذ ورقة الترشيح وما فيها وضهها في الماء زحاجى غير الاول مع ٣٠٠ درهم ماء مقطر ا واربعه " دراهم من سيانور البوتاسا التق وحركه فيصفو لون المزيم ثم رشعه البه الخرج الورقة التي وضمتها اولا الله واذ يتم ذاك اغل المنطس عشرين دقيقة فيصير جبدا التذهيب تحت سلطة مجرى كهريائي ساسب لجم القطم الذهبة

رو الرق المركب و القطع من على لوح الفاين واربطها بخيطان نحاسية واوصلها في القطب السلمى و وما انه لا يلزم لهذه العملية مجرى كهربائى كثير لكن قليل دائم استحسنوا لها بطارية دائيال عوض بطارية بنسن وهى مركبة من نفس القطع المركبة منها تلك غير انه عوض الكوك يوضع فى الآنا، الصينى قضب او رقاقة نحاس احر ويوضع فوقها اى داخل الآنا، محلول كبريتات النحاس مشبعا عوض الحامض النيتريك و واما بافى العملية فكما ذكما آنفا والاحسن ان يعلق عوض رقاقة الدهب فى القطب الايجابى خيط بلاتين

وبعد تذهيب الفطع واخراجها من المغطس تفسل بماء وتحديم بالفرشة التماسية اللينة المحماء كثيراكم مبلة بمغلى اصول السوس او الصابوناريا وذلك بعد ان تكون قد ركرتها فى مراكزها المحفورة لها فى لوح الغلين

حى﴿ القسم الثالث ﷺ ﴿ في التفضيض ﴾

و الفصل الاول ﴾ ﴿ في الكلام عن التفضيض ﴾

اعلم انه قبل اختراع العمليات المكهربائيه كان هذا الفن يتم بالعملية الآئية او ما ينسايهها وهي : •

أولا يعمل رؤة أن الواحدة من التحاس الاجر الحالص والاخرى من الفضة

الحالصة ويحمى سطح كل منهما ويطفأ بمحلول مشيع من نيزات الفضة وتسحب الواقة ان الواحدة فوق الاخرى سحبا متساويا حتى تصيرا كجسم واحد فيقص حيئتذ من المال الرقاقة قطمة بالهيئة المطلوبة فنظهر من احد وجهيها كالفضة المالصة

هذا ولا يحقى ما في هذه العملية من الثقلة (اولا) لاخفاء النحاس بلى اطراف القطعة المقصوصة (ثانيا) لانه لا يناسب لذلك الا التحاس الاحر الذي هو اعلى قيمة واقل رنة من مركباته (ثانيا) لانه اذا اخذت قطعة من تلك الرقاقة ونقشت نقشا نافرا فالدق اللازم لاتمام ذلك يرقق رقاقة الفضة في المحلات النافرة فتكون اذذاك منطاة بقشرة اعل سمكا من المنبسطة التي تبقى بسمكها الاصلى ولكون المحلات النافرة اكثر تعرضا المس والحلك تعرى من القشرة الفضية وتبق الفارقة مفضضة وبالعكس محصل في الفضيض الفاغاتي فان المحلات النافرة تكفيى قدرة اسمك من فشرة المحلات الغارقة ولذلك تبقى منصضة المحلات العارفة وهذا امر كثير الاهمية

وبما أنَّا ذَكَرَنَّا شَيْنًا بما كَانَ يُستَعمل قبل أكتشاف الفضيض الفلفاني محسن أن تتكلم قليلا عن العمليَّين الآتيتين وهما التفضيض بالغرك الناشف والتفضيض التفطيس السيط فتقول .

🛈 الفصل الثني بم

﴿ فِي التفضيضِ بِالفرك ﴾

علية ذلك هي أن نأخذ الاجزاء الآتية :

درهم ٦٦ من نيترات الفضة الايض المصوب (اوكلورور النضة)

- الوتاسا من نانی اکسلات الوتاسا
 - ١٠٠ من ثاني طرطرات البوتاما
 - ۱۱۲ من كاورور الصوديوم
- « ٢٧ من كاورور الاموليوم
 - الله الاعتمادي

اومزيج الاجزاء الآئية :

درهم ٣٣ من كلورور الفضة

« أ ٦٦ من ثاني طرطرات اليوناسا

ه ۱۰۰ من كاورور الصوديوم

من الماء الاعتبادى كية تكني ليصير المزيج بقوام المجون

وطريقة المزج هي ان تسحق الاملاح في هاون صيني في محل مظلم الى ان تصير فى آخر درجة من النعومة ثم تضيف اليها الماء ونحفظ هذا المزَّيج في زجاجة صفراء او زرقاء لتحجه عن النور لانه يفسده • وعند لزوم استعماله محل منه كية في الماء الاعتبادي حتى يصير بقوام الشراب . ثم يؤخذ منه بفرشه" صغيرة من شعر ويدهن به النحاس بمد تنظيفه جيدا أو القطع المذهبة بالتغطيس البديط او بواسطه" الكهرباء بشرط ان تكون قشرة النذهب الكهربائي رقبقه" حتى يمكن النحاس الذي تحت الذهب ان يحلل الفضه على النشاء الذهبي ثم يترك المجون عليها الى أن منشف والاوفق ان يسخن قليلًا على نار هادئه " لاجل الاسراع . فتم الالفه الكيماوية ومحسب سمك القشرة الذهبية يصير لون المجون على سطَّع القطعه" ورديا او اخضر والون الاخضر بدل على أنه ذاب من نحاس القطعة" كيه" وان جرمه تحول الى هيئه" معديه " فضيه" ورسب على القطمه" فنفسل القطمه" أذ ذاك بكميه" وأفرة من الماء فيظهر لون فضي جيل ٠ ويزداد بياضا ولامعيه" اذا غطس بعض ثوان في محلول خفيف جدا من الحامض الكبرينيك او في محلول سيانور البوتاسا وهو احسن . وتصقل بالصقلة اذا لزم الامر • واذا اريد ان تكسى القطعه عشاء أكثر ثباناً يكرر وضع المجمون مرة او مرتين على ما مر

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في النفضيض بالتفطيس البسيط ﴾

هذه العملية :م في منطس على السخن ومغطس على البارد · اما المغطس على السخن فكبنية تركيبه هي ان تضع في قدر من فخار مدهونة سبع انات ماء

منوبا فيه مائة وخسون درهما من سيانور الموتاسا • ثم تضع في آنا. زجاجي اقة ماء منوبا فيه خسون درهما من "بيترات النضة المصبوبة وصب هذا المذوب فوق الاول بالتدريج محركا بقضيب من زجاج فيروق المرجج بمد برهة

ثم تفطس القطع الراد تفضيضها فى هسدا المغطس وهو يغلى وتخرجها حالاً فتكون لابسة غشاء ابيض لامط رقرقا جدا • واما اذا تركت فى المغطس بعض دقائق فيكون لون النشاء معمًا واقل لامسية

واعلم أنه مجب نتيم كل عليسات التنطيف للقبلم التحاسية المدة لهذا المفطس كما حر بدون الطاء بين عليه وعلية غاسلا الاها بعسد كل عليه غسلا جبدا • ولا يقتضى تفطيس هذه القطع فى سائل نيترات لانى اكسيد الزئمق لان مضرته هنا أكثر من منصقه

وكثيرون من المبسين يستعلون الطارء التلاس في هذا المعلمي فيضلق علمه والحالة هذه اسم غلغاني

واما المغطس على السارد فهو اجود من جبع المساطس الفضية" السيطة" لان الراسب به يكون أكثر التصافا بما تحده ويكو، لونه جبلا لامساغير قادل النغير كالذي يحدث في مصادلس اخرى فان الفضة" به "رسب خالصد" نعيد" • وكالما طالت مدة أبقاء القطعمة" في هذا المغطس تكون السرة أسمك ودلك بالمحدليل الكيمياوي المسب من الاجراء الى مترك منها

وكيفيه استخصاره همى ال تملا من بانى كبر عنت الصودا السائل (سنة كلم عنه فى ذل هذا الكمات) ثلاث ارباع الما زحاجى او فحفارى مدهون • ثم تضف المه محكا بالتدريح محلول ثيرات الفضه فى ماء مقطر متوسط الانساع الى ال يسير ذوبان الراسب المتكون بطيئا جدا • فيصير هذا المعطس السهل البر عسكت مهياً للاستعمال

فعد تنظيف قطءة التحساس الاحر او الاصفر كما مر وامرارها في محلول ثبترات ثانى اكسسد الرئبق تعطس فيه فكسى في الحال غشاء ابيض لامعا برداد سمكا كلاطالت مدة التعطيس وكما افقر هذا الفطس الى فضدة بكر. استعماله بضاف علبه من محلول نيزات النضة كما مر ولما نصير فى درجة لا يعود يمكن ثانى كبريتيت الصودا فيها أن يذوب محلول نيزات الدصة يصنافى أليه من الكبريتيت المدكور سئ فيعود كما لوكال جديدا واعم أنه لطول مكك هذا المفطس فى الآناء الزجاجى يرسب على اطرافى هذا أدناء قسرة دضية فترال بان يوضع عليها قليل من الحامض النيتريك وشيق لتعمل نيترات الفضة

﴿ الْمُصَلَّ الرَّابِعِ ﴾ ﴿ فِي التَفْضَيْضِ الفَلْفَانِي ﴾

ربما بكون النارئ قد صار متشوعًا للوصول الى سرح هذه العملية الاكثر اهمية واستعمالا بما سواها دغد آن ان نبين له بارضع عارة كيفيتها فتقول .

انه بهده العمليه يتم مليس اكثر الاوانى المزحرفة كالـكؤوس والصوانى والصحون وادباريق والسماعدين والملاعق والطروف وما شاكل ذلك

و تواسستها أمحفظ صحتنا من مضرات المحساس ونري قاعاتنا وذلك بالمسان ايخس جدا من العال هذه المواقي لو كان من مضه خالصة مع ال مطر النوعين واحد و هذم الآل القساري بدعم البمض الحداد والكل انها المثر مناسبة من غيرها صفة مضطين مجريين منا واستعملين في المثر مماسل ونسا ﴿ فَالْالِل ﴾ مرك من الاجراء الآلية

ق. ۲۰ من الماء الاعسادي

رهم ٣٢٠ من سيانور اليُرناسا نقيا بقدر الامكان

: ١٨٠ من النضدة الحالصة

وكيفية استحضدار، هي ان تضع في اناه صنى الفضة المذكورة وتضع فوقهها مامة وخسين درهما من الحمامض النيترئ النبي مم تضع الاناء على وقاف فوق از هارية وتدور الفضة ويتصاءد بخيار اصفر بحب الاحتراس من استنساقه ويتحار المفاريق في الدناء ماثل مخدمر الوسيم أو بلا لون يحسب كمية المحاس الموجودة في الفضة المستعملة فيترك على

هذه الحالة الى ان ينسف ويذوب نانية ويصير بقوام الشمع السائل ، ثم تنزله عن النار وتحرك الاناء الصيني حتى يجد ما فيه على اطرافه ويجمد وهذا الجامد ! مى يترات الفضة المصبوب (المعروف بحجر جهم) ويكون يساخه كثيرا اوقليلا بحسب نقاوة الفضة ، ثم تذوّب هذا النيترات فى الماء المذكور وتصنيف البه السيانور وتحركه حتى يذوب ايضا فيصغو لونه ، ولا يختلف تركيب هذا الغطس عن تركيب المغطس الساتى الا بان يكون كلورور الفضة عوض النيترات ماء وافرة وتضيف البه تدريجا وانت تحركه محلولا مشهما من كاورور الصوديوم ماء وافرة وتضيف البه تدريجا وانت تحركه محلولا مشهما من كاورور الصوديوم الى ان يبطل الرسوب ثم تترك المزيج حتى يرسب شاما وترضحه بمسد ذلك بورق الحيا في الاناء المدالمة على ماء والاستعمال الرسوب ثم تترك اللائع الموقول السيانور الوئاسا وتحركه حتى يذوب السيانور اخيرا فى الاناء المدالمة على معالما، وسيانور الوئاسا وتحركه حتى يذوب السيانور فيصير المنطس حاضرا للاستعمال

وهذان المنطسان يستعملان على السفن وعلى البارد سواء واكتن الافضل استعمالهما على البارد

فاذا استعمل احدهما على السخن يجب ان العطع المعاتمة بالموصل السلى نكون دائمة الحركة وان برنط فى الايجابي خيط بلاتين غارقا الى ثلاثة ارباعه فى المفطس واما اذا استعمل على البارد فتوضع رقاقة من فضة كما شرحنا فى مفطس التحيس ويترك بدون تحريك

وقد يعوض عن البطارية في المفاطس المستعمله على السخن باحاطة القطع المراد تلبسها يرقاقة توتيا وبربط كل قطعة بخط توتيا وتعليقها بالرقاقة فيبق محل اتصال خيط التوتيا مسودا عدد انتهاء العملية فلازالة هذا السواد يكني تفطيس القطعة في المفطس بدون الخيط مقدار دقيقة واحدة

وحيمًا يغتفر المغطس الى فضـ لكثرة استعماله يضاف عليه كية مناءية من نيترات اوكلورور الفضة بالقادير المدكورة

واعلم ان الماءالذي يكون في المغطس السنعمل على السخن يتصاعد فيعوض عنه بمثله

واذا غطست فى المنطس قطعة نحساس بدون استممال البطارية فعلاها غشساء فضى غاعرف ان كمية السيانور كثيرة وكمية النضة قليلة • وحيتنذ لا تكون القشرة الراسبة تامة الانتصافي خصوصا فى القطع المتحسة على قصد التفضيض لان السيانور محل الفشرة التحاسية ويرسب عوضا عنها قشرة فضية تزول بادنى احتكاك • فيضاف على المغطس شئ من النيرات ومجرب بوضع قطعة فيه فاذا لم تبعض يكون اصوليا

واعلم ان الآئبة التي توضع فيهـ المفاطس تختلف حسب اختلاف المغطس بأن يكونُ على السفن او على البارد • فأن كان على السفن لا يناسب الآناء الا اذا كان صينيا او فخارا مدهونا او حدمها مليسا داخله بغشاء زحاجي (اي مينا) واذا كان على البارد يوضع في صندوق من خشب محكم الضبط ومليس داخله بالسادة السماة كوتابرخا او في صندوق من التنك يوضع على دائرة اعلاه برواز من خشب وعلى هذا البرواز تركز قضبان التعاس المتصلة بالقطب السلي المعنة لتعليق القطم الراد تليمها والقضيين المتصلين الانجابي المدين لربط الزفاق الفضية التي تموض بذوباتها عن الفضة الراسية مراصل المحلول الفضى الذي يكون في المغطس كإذكرنا في باب التَّصيس • وليحترس من ان القطع المابسة والرقاق الايجابية والقضبان النحاسية تمس احدى جهات الصندوق لان ذلك يسبب ضررا جسيما فحب ان تكون القطع والرقاق بعيدة عن قعر الصندوق واطرافه بمدا متساوبا وتكون القضبان الصاسية مركزة على برواز الخسب كما ذكرنا • ولاجل راحة الفكر عجب ان يطلى داخل الصندوق براتنج وفي انتصاف العملية تخرج القطع من المفطس وتقلب فيكون اسفلها اعلاها وبالعكس وان لم تقلب تلبس الجهة السسفلي قشرة أسمك بر القشرة أل تاسها الجي العبيالان السائل في الجهة السغلي يكون مشبعًا من الاملاح اكثر من أشباعه في العليا • ويجب أن يحرك السائل كل مدة

ومن العادة أن تلبس الدوزينة من أوانى المائمة كالملاعق وما شاكلها من عشرين الى ثلاثين درهما فعكمة ليكون تلبيسها أصوليا • فكمية الفضة المذكورة ترسب على القطع بمدة خس عشرة ساعة أو أقل أو أكثر حسب المجرى الكهريائي • ولا يصعب علينًا أن نلبس الدوزينة ثلاثين درهما جدة ثلاب ساعات فقط ولكن بعد الاستمان وجدنًا أنه كلسا كان الرسوب بطيئًا مكون الفضة أشد التصسافًا وأيهج رونقا والمكس بالعكس

وبعد تنظيف القطع وامرادها بمحلول نيزات الني اكسيد الزئبق كما مر تربط وتنطس فى النطس ولما نكتسى قدرة رقيقة تخرح وتمسح بالفرشة التعاسية وترجع الى المفطس

ويستحسن بعد مسجها بالغرشة ان تفسل بالسيرتو لان مس اليد لها يجعل عليها مادة دهنية بمنع الاتصاق و وبا ان المفاطس الجديدة تكون ابطأ سيرا من السخمله يشتضى اذا وجد مفطس مستعمل ان تضيف كية منه الى الجديد والى لم يوجد فأصف الى المفطس الجديد قبل استعماله كية من سائل الشادر (١١لى م وحدث غالبا الدى يكون قد تصاعد جنله و ومحدث غالبا ان القطع الملبسة فضة تصغر بعد تابيسها فلام هسذا الاصغرار غطس القطع في المفطس واثركها بعض دقائق من ١٥ الى ١٠ يدون ان قطها بالوصل السلمي ويدون وضم الوسل الايجابي في المعلس

﴿ الفصل الحامس ﴾ ﴿ صفة آلة ومنطس لنسلية ذوى البطالة ﴾

لا بد من أن يسر الموسرون الذين لا أو فون عادًا يقضون أوقائهم أو الذين الرحون أمتحان هذا الفن ألجيل بهذه الايضاحات التى خوردها لانها ترشدهم الى اصطناع آلة قليه البمن خفيفة الكلفة كامية لتيم الرغوب و هده صفتها : وخذ أناه من زجاح أو صبنى أو فحارى مدهون بالعمق والانساع المطلوبين ويهلا ثلاثة أرباعه من الفضى المار ذكره من نم موون ع داخل المفطس أناء صينى ذو مسام ويجلا ثرثة أرباسه من عملول مركب من مانة جرء

ماء وعشرة من سيانور البوناسا اومن عشرة من ملح الطعام ومائة ماء ويوضع



1


داخل المحلول اسطوانة او قضيب غليظ من التوبيا ويوضع على فوهة الآناء الحارجي قضيان من نحساس على هيئة صليب متصلان بالتوبيا وعلى رؤوس القضيين تلف ملحومة بها دائرة من نحاس (شكل ١٠) وتعلق بها القطع المراد تفضيضها من بعد تنظيفها وامرارها في محلول نيترات ثاني اكسيد الرئبق كامر فتتم العملية اذ ذاك كما لو استعملنا الطارية النفردة

﴿ القصل السادس ﴾

﴿ طريقة تعرف بهاكية الفضة الراسة على القطع المراد تلبيسها ﴾

هي ان تأتى بميزان كيران الصيدني ﴿ وهو ما كان عوده وكفاه من نحاس ﴾

(شكل ١١) وتنزع احدى كفتيه · ثم نأخذ القطع المراد تلبيسها وتعلق كل واحدة منها بخيط نحاسى وتعلق الجميع بقضيب من نحاس ايضا وتربط



11

طرفى القضيب بسلسلة نحاسية تعلقها مكان الكفة التي انترعها • ثم تفطسها بالمغطس وتفطس ايضا رفاقات الفضة المعلقة بالقطب الامجابي وتصل عود الميزان بالموصل السلى • ثم تضع في الكفة الثانية عبارات توازى تقل ما علق مكان الكفة النترعة فاذا توارى النقل ضع في نفس الكفة عبارا يوازى ثمل الفضة التي تريد تلبسها على القطع واترك ذلك الى ان تسقيم إرة الميزان فيحكون الراسب بالوزن المطلوب تماما • (فتحث الماسين واصحاب الذمة على استعمال هذه الطريقة لابها اصح جدا واخف نقلة من التي يستعملها الدعن وهي ان الماس بعد وزنه القطع وتعطيسها في المفطس يشيلها وبرنها ليرى وهي ان الماسب بالوزن المطلوب فان زاد يحبط عمله وان نقص يعيدها الى المفطس وهكذا لا يصح عمله الا بالصدفة)

واعلم آتا عوضا عن تعلَّق رقاة بن من الفضة في القطب الامجابي نقدر ان نعلق رقاقة واحدة على هيئة قضيب عير انه اذا استعملنا ذلك يحب ان ، كون القطع المراد تلبيسها معلقة في دائرة من نحاس لا في قضيب فتقطس اسطوانة الفضة داخل الحلقة لتكون على بعد متساو من كل قطعة"

ومن اللزوم آنه عند انتصاف العملية تسال القطع ويربط الخيط فى غير المحل الذى كان مربوطا فيه لكي يلبس ذلك المحل كما لبس غيره من القطمه"

﴿ الاولى ﴾ اذا اسودت رقاقه "الفضه" المعقه بالقطب الايجابي فقاك دليل على ان الفطس منتقر الى سيانور البوتاسا و نكون الفضه " أذ ذاك شديدة الانتصاق عا تحتها لكن يكون السير بطينًا والمفطس لا يعوض ما فقده من ذوب الرقاقة " السودة • فيلرم أضافه " قليل من سيانور البوتاسا

﴿ النائيه ﴾ اذا اليضت الرقاق. الايجابية منك دليل على ان الفضة قلية والسيانور كثير فيكون ذوب الرقاقة في المنطق المنطقة المنطق المنطقة ا

﴿ النَّالَةُ ﴾ آذاً بِقيت الرَّقَاقَةُ الاَيجَابِهُ بِلُونَ رَمَادَى فَذَلْكَ دَلِيلَ عَلَى أَنْ الْجِرِي بالقدار المطلوب فتم العملية بنوع مرض

﴿ الرابِمه ﴾ عند انتهاء العملية تجب ان تؤخذ القطمة الملبسة وتفسل بهاه بارد ثم بريج الحامض الكبريدك المخفف مم تصمح بالفرشة التحاسية وتصفل بالمصقة

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ فِي انتر اع الفضة عن القطع الغير الحسنة التفضيض ﴾

قد محدث ان التفضيص لا بكون حسناً بأن تكون الفضة غير ملتصقة النصاقا ناماً أو تقسر عن القطمة بمد صقلها فنلزم أذ ذاك أن تعرى ظك القطمة من تلك الفضه ولذلك طريقتسان الواحدة على السفن والاخرى على البسارد فالتي على المارد ثم بواسطة المريح الآتى وهو

اقة 0 من الحامض الكبر منيك المركز درهم ٢٠٠ من الحامض النسريك المركز

فضع الزيح فى آناء من زجاج وعلق القطعة الرّاد تعربتها مجيطان تحاسية وفعلسها فيه وأبقها الملة التي يقضيها سمك القسرة الرّاد تذويبها • فان من خواص هذا المزيح ان يحل الفضة عن الحساس ومركباته خصوصا • وذلك اذا كانت الحوامض خالية من الله والا فيذوب التحاس • فيجب اذا ان تكون الحوامض خالية من الله والقطعة المفطسة المشفة

ومن الضرورة ان يُسد الاناء الحاوى هذا المريح سدا محكما (بسدادة من زجاح) * يقد الفراغ من استعماله لئلا متملله رطوبة الهوا فيفسد

، ويحترس من أر مكون القطع المعاسمة فيه ملتصة، " الواحدة بالاخرى ويجب ان المجكون معلقة تعليمًا عوديا

وعندما يضعف فعل الربح بضاف البه من الحامضين المدكورين القادير الشار البها و فهذه الواسطة الما من الآية غير الهما بطيئة السير وخصوصها اذا كاست القسرة الراد تذويهها سيكة و فلذلك تستعمل الطريقة الثانية وهي ان تأخد قدرا من حديد ملبها داخلها مينا وتملاها من الحامض الكبريتيك المركز وتضعها فوق نار هادؤه حتى تسخس جيدا وعند دلك اصف عليهها قبضة او قدضتين من نيترات البواسا المسحوق جيدا نم حذ القطعة الراد تعريتها بملقط من المحاس الدجر وغطسها في هذا المربح الذي يمل الغضة ولا يهي المحاس ومركاته نوع حسى وحين يضعف فعل المربح صاف اليه مقدار من ثيترات البوالما كامر

وهاتان الطريفتان لا تنسان لانتراع الفضه" عن الحديد والتوتيا والرصاص فيحتساج الامر اذ ذاك الى علية ميكاليكية (اى ترال القسرة بالمفشه) او الى تعليق القطعة في المغطس الفضى معلقه بالموصل الايجسابي لا بالسلى ويغطس وأس الموصل السلى في المعلس بدون ان يعلق به شيَّ

وعند ما يتغير لوں احد الامزجة السابقة ويصير اخضر بلرم تمجديد. ولاخراح أ الفضية من المزيجين المذكورين يجب ان تضيف على المزيح بمقدار. ماء خمس مرات وتحركه ثم نضيف بالتديم من محلول علم الطعـام فنرسب الفضة مُصّولة الى كلورور • فخذ الراسـب حيثذ واحفظه لكى تصيره فيما بعد فضة خالصة بالطريقة التى ستذكر ان شاء الله

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في انتراع الذهب ﴾

ان ااغولاذ والحديد يتعربان من القسمة الذهبية بدون ان يمسهما صرر وذلك يتعليق القطعة الراد تعربتها بالوصل الايجابى وبراط خيط پلاتين بركس الموصل السلى وبتغطيسهما معانى المحلول الآتى

درهم ٤٠ من سيانور الوتاسا (منجا درهم ٤٠٠ من الماء الاعتيادي (منجا

فيهذا التعاكس أدوب الذهب الراحب على الفولاذ و الحديد ، فيبقى جزء منه مذهبا السائل على حيث على خيط منه السائل على حيث على خيط البلامين ، دهذا الحيط الدى بكون حيثد مربوطا بالسلى يربط بالايجابى فى مغطس ذهى فيتمرى من الدهب الدى لبسه

واذا كان العساء الدهبي المعطى الغولاذ لو الحريد كثير الرقمة يستغنى ص البطارية لتعرينه لان وضعه في المحلول السابق يسكنى غير أنه يلزم لدلك مدة اطول بما لو استعملت البطارية

وان الفضه والنحاس ومركبانه تتعرى من الذهب جذه الواسطة ولحسكون السيانور يحل مع الذهب الفضة والنحاس المراد تعريتهما يفضلون الطريقة الآتية

﴿ تعربه الفضم ﴾ احم قطعة الفضه اذا كات كبرة الى ان تصير حمراه مزرقه ثم ادفئها في مزج حركب م عسربن درهما من الحامض الكبرينيك وماثه من الماء فينتر ع اذهب ويرسب في قعر الاما ثم كرد دنم، العمليه اذا لزم الى ان تتعرى القطعة من الذهب تماما • واما اذا كات القطعة صفيرة رقيقة ومتعرى بطريق تعربه الغولاذ والحديد ﴿ تَعَرِيهُ ۚ النَّصَاصُ ﴾ يتعرى النَّصَاصِ ومركباته اذا كانت الفَّطع صغيرة مذهبه " تذهيها خفيفا بتَصليسها في المزيج الآتي

١٠٠ من الحامض النيتريك المركز (١٠)

« ٠٠ من الحامض الهيدروكاوريك (د)

فالحامض النيز وهيدروكلوربك (ماه الملكه") الذي يتكون من ذلك يحل الذهب والحامض الكبريتيك الممزوج معه بتى التحاس من الذوبان • وعندما يضعف فعل هذا المزيج يضاف البه حامض نيتريك وحامض هيدروكلو يك بالمقادير المذكورة

فُقد يموض عن الحامض الهيدروكلوريك بالح الطمام وعن الحامض النيتربك بالح البارود اذا تعسر وجودهما • غير آنه يجب ان توضع هذه الاملاح مسحوقة وان عرك المربح لتذوب

واعم أن الحامض الكبريدك لا يحل التحاس طالما بنى مركزا ما لم يمزَّج بمساء واو قليلا • فلذلك بجب أن يسد الآناء الموضوع فيه المزيح سدا محكما الثلا تدخله الرطوبة الكرور فلا معود صالحا للعمل

فهذه الوسائط المذكورة تستممل لنرع الذعب عن القطعة اذا اربد حفظها • فأن لم تكن لازمه ميكني ان توضع في الحامض النيتربك النقي لكي يذوب الصاس والفضة المركبة شمما وبيتي الذهب بهيئة فسور صفيرة على سطح الذوب او مرسب في قعر الاناه • فيكني حيثذ لاخراجه مرج المذوب بماء مقطر وترشيحه بالورق فيبق الذهب على الورق • وسنتكلم عن الطريقة الارجاع المعادن المذوبة الى طبعة الاولى

۔ ﷺ ملحق کیزہ۔

﴿ فِي اخراج المصادن من الفاعلس والرماد ﴾

من الواجب علينا قبل الشروع في باب آخر ان نبين للقباري كفيه الخراج المسادن التي تنبق في المضاطس التي لا تعود نافعة لسبب من الاسباب •

وذلك بأقل كلفة فنوفر عليه خسارة مبلغ جزيل فنفول ﴿ فَ اخراج الذهب ﴾ ان جيع السوائل المحلول فيها ذهب الا التي فيها سيانور البوتاسا يخرج منها الذهب بجزجها بمقدار كاف من الحامض الكبرينيك أو الهيدوكلوريك لتكون كثيرة الحرضة ثم بإمدادها بماء كثير ويضاف عليها أذ ذلك كية من محلول أول اكسيد الحديد فيرسب الذهب على هيئة اكسيد بلون اسود أو احر (ويعرف أن الذهب رسب جيعه أذا لم يتعكر المزيج بإضافة محلول الكسيد الحديد) فيجمع بالتشريح على ورقة وينشف بوضع على النار داخل المحصة حديدية مضافا اليه نقله من ملح البارود وبورات الصودا وكر بونات البوتاسا ثم يوضع في بوتقة على النار وتحمى الى درجة البياض القليل وتقوى النار الى درجة شديدة وتترك البوتفة على هذه الحالة مدة ثم ترفعها عن النار وبعد أن تبرد ذيها ذرا من الذهب الحاص نقيا جدا

هذا اذا كان يراد ترجيمه الى اصله والا فتضل الراسب على الورقة مرارا عديدة بها عمين قليلا بالحمامين الكريتيك لتعربه من كبريتات الحديد وتذويه اذ ذاك بالحمامين النبروهيدروكلوريك وتجففه فيكون قد شحول الى كلورور الذهب واما اذا كان الذهب محلولا بسوائل فيها سيانور البوتاسا فأجود طريقة لاخراجه هي ان تضع السائل في قدر من حديد وقضعها على نار قوية ليتصاعد الماء تماما ثم ناخذ ما بق فيها وتبعله في بوتقة حامية كا مرمع اضافة قايل من بورات الصودا او من ملح البارود لتسرع الاماعة مثم ازل البوتقة عن النار و الركها حتى تبرد قبعد زر ذهب احر اذا استعملت ملح البارود واخضر اذا استعملت مورات الصودا وهذا التلوين غير مضر لقاوة الذهب قتجمله كلورور الذهب ورات الدور

﴿ اخراج الفضة ﴾ ان اخراج الفضة من السوائل المحلولة هي فيها على هيئة ملح بسسيط كالنيترات مذوبة في سائل حامضي مثلا هو امر سهل • فيكني ان تضيف الى السائل مقدارا من ملح الطعام او من الماء المحمض بالحامض الهيدروكلوريك لترسب كل الفضة على هيئة كلورور • فيفسل هذا الكلورور فيصير جيدا لتركيب مفطس فضي واما اذا كانت الفضة محلولة على هيئة ملح مزدوج القاعدة (كطرطرات البوتاسا والنضة وكبرينيت الصودا والفضة في المغاطس المار ذكرها) فتحمض بالحامض الكبرينيك فهو يطرد الحامض الموجود ويتحد مع القاعدة الواحدة فتبتى الفضة بهيئة ملح بسيط فيحمول الى كلورور اذا اصيف اليه مقدار من محلول كلورور الصوديوم او من الحامض الهيدروكلوريك

واما السَّسُوائل المحلولة فيها النضة مع سيانور فتختلف طريقة تحويلها مع انها مركبة من قاعدة مزدوجة (اى سيانور النضة والبوتاسا) فلذلك مجفف السائل على النسار كما ذكرنا ذلك في تحويل الذهب ويوضع الحاصل منه في بوتقة محماة مضافا اليه قليل من كربوبات الصودا ومن محصوق النجم فتصير الفضة زرافي قر البوتقة

وأذا أريد تحويل كلورورالنصة الدفضة اصليه" (اى الدالمالاصلى) يوضع الكلورور بعد غسله في الدحديدى تغليف ويغمر جاء ثم يترك هكذا من ٢٥ الى ٣٠ ساعة وجا أن مؤالفة الكلور الحديد هي اكثر منها للفضة الدلك يتحد معه فيكون كلورور الحديد وترسب الفضة أذ ذاك بغاية النقارة فتغسل جماء فيذوب كلورور الحديد وتبق الفضة على حالها أن وبما أن هذه الطريقة تقتضى وقا طويلا استحسنت الطريقة الاترية

وهى أن تضع الكلورور بعد غسله جيدا في أناء من فحار مع مثله أو ثلاثه أمثال نقله من التوتيا النقية و تغر الجميع بماء مجمل كبيرا بالحسامض الكبريتيك فا كحبين الماء يؤكسد النوتيا فيكون مع الحامض الكبريتيك كبريتات أكسيد التوتيا وهذا الحلح كثير الذوبان واما هيدووجين الماء فيتحد مع الكلور فيصكون الحامض المجيد وكثير الذوبان أيضا و فتفلت النصة أذ ذاك من الكلور وترسب فاغسلها جيدا مرارا متعددة وامعها على النار إذا أردت أن تسبكها ويما أن التوتيا لا توجد نقية حسب اللروم لهذه العملية قلا تستعمل أيضا فاحسن منها ومن السابقة العملية الاكبية

وهى ان مخلط الكلورور بعد غسله جيدا باربعة امثال نقله مَن كربويّات الصودا مسحوقة وبنصف ثقله من مسحوق النحم وبجمن بقليل من الماء ويوضع على صفيحة مَّنَ تَنْكُ لِجِنْفُ • ثم اَحْم بوتقة الى درجَّة البياشُ القَلَيلُ وَشُع فيها الجِمْف وقوَّ النار واتركها مدة ثم انزلها واذ تبرد تجد فيها الفضة معدنية

﴿ اُخْرَابَ الْتَمَاسُ ﴾ أنه في المامل التي يكثر فيها النَّحيس يستَخرجون المَّماس من كل السوائل التي يحل فيها بالطريقة الآئية

يُؤخذ برميل ويطقد آخله سلة ملاكة مسامير وقطعا حديدية عتيفة • ثم بملاً من السوائل المراد اخراج التحاس منها فيأخذ الحديد فيها محل التحاس الذي يرسب في قمر البرميل نقيا جدا فيصنع منه ثاني أكسيد المحاس بتكليسه على النسار مع ماسة الهواء الكروي

واعلم انه لا بد أن تبق آثار المهادن في اشباء لا يمكن جعها منها بسهولة كالكناسة ونشارة الحُسُبِ المستملة النشيف القطع الملبسة والحرق وورق الترشيح وما شاكل ذلك فني المسامل يؤخذ كل ذلك ومحرق ثم بسحق رماده و يُمثل ويضاف البه كية وافرة من الزئبق فتقلم المسادن الموجودة في الرماد فيفسل الملغ ويوضع في معوجة من الحديد المصبوب ومحمى فيتصاعد الزئبق على هيئة بخار وتبقى المعادن في المعوجة

ولا يخنى ان هذه المادن تكون بمترجة اما من فضة وذهب او من فضة و نحاس فلفسخ الفضة عن الذهب صع السبيكة فى اناء زجاجى و اصف البها مقدارا من الحامض النبتريك النق فاته يحل الفضة واما الذهب فيرسب فيفسل جيدا بماء مقطر وبماع فيصير سبيكة واحدة

ولفسخ الفضة عن النحاس ضع السبيكة فى اناء من حديد مصبوغ واضف اليها مقدارا من الحامض الكبريتيك وسخنها فالحامض يحد مع التحساس فيكون كبريتات النحاس القابل الذوبان وسع الفضة فيكون كبريتات الفضة غير القسابل الذوبان فترسب وبعد غسلها تماع

وقد ذكرنا هذه العمليات ليكون القارئ على بصيرة من اعاله

الى هنا أنهى الكلام عن تليس المادن على المادن و فشرع الآن فى الكلام عن تليس المادن وثبات عن تلبيس المادن على الاجسام الجامدة بالاجسال من حشرات وثباتات وخلافها

حکم القسم الرابع کید۔ ﴿ فِي تَصِيسِ الجادات ﴾

﴿ النصل الاول ﴾

﴿ فِي الكلام عن ذلك ﴾

ان من اعتاد على التلبيس بالطرق التي ذكرناها سابقًا يهون عليه جدا عمل ما سنذكره لان تركيب المفاطس هنا اسهل التحضير اذ يستغنى بها عن استمال اجزاء غالية النمن والمجرى الحكهربائى كثيرا كان او قلبلا لا يسبب اضرارا كلية كما فى المفاطس هناك

ان تهك الطرائق مستمهة لكساء سطح معدن قدرة رقيقة لتفيه من التأكسسد واما هذه فهى لكساء جسم قشرة سميكة اذا فسخت عنه تقوم مقامه سمكا وهيئة

فاذا اخننا فرنكا مثلا ولبسناه باحدى الطرق الآتى الكلام عليها وفسيمتنا القشرة عنه تكون قد اخذنا صورة الفرئك بكل دفائقه · غير ان ألمحل النافر على الفرنك يكون غارةًا فى القشرة والمكس بالمكس

واذا اخذنا شخصا من الجمس مثلا او من الحشب اوالئمع اوثرة وحدسرنا ذلك كا سنذكر وكسوناه قشرة سبيكة من النحاس يكون عندنا اذ ذلك شخص او ثمرة من النحاس الخالص ظاهرا وبيق داخله ذلك الجسم الملبس الذي يمكن اخراجه بممل ثقب صغير في احدى جهات الجسم النحاسي ولذلك يسهل ان محفقة الى ما شاء الله اجساما من طبعها الفساد والعطب بمدة معلومة كحنسرة او زهرة او نمرة وفاك بدون تغير الهيئة الاصلية مطلقا

والمعدن الاكثر استمالا لذلك هو التحاس الاجر لانه يتحول بسهولة من املاحه وفضلا عن مراته لا يتأكسد بسهولة كغيره ولصكون تفضيضه وتذهبيه اسهل مما سواه فالتميس الذى تكلمنا عنه فى اول الكتاب يتم بتصليل املاح الفساس مركبة مع الملاح اخرى ويكون ملتصقا بما تحمد واما هذا فيتم بتصليل ملح نصاسى بسيط (كبريتات التحاس) ولا يلتصق كالاول وهذا الفرع من الصناعة كبير الاستعمال جدا فى اور بالانه يوفر اتما اووقتا ثمينا ومن اراد معاطاة هذا الفن فليلاحظ ما يأتى

اولاً أبريد ان يكسو سطح معدن موصل الكهرباء طبعا قشرة نحاسية تلتصق به او تفسخ عنه بعد انتهاء العملية لبكون معد نسختان متشابهتان الواحدة الغرة وهي الاب والثانية عكسها وهي الام و او يريد ان يكسو جسما غير موصل الكهرباء طبعا ، فيلتزم ان يحضره بحيث يصير موصلا لها كما لو كان معدنا

فاذا كان الجسم لا يلبس راسا عجب ان يؤخذ له قالب بطبعه على جسم قابل التمدد كالشبع ، ثم يتصفر الشبع محيث يصير موصلا الكهرياء فيرسب عليه التحاس ، فهذا ما يطلب معرفته من العامل

ثم ان هذا التنجيس يتم فى مغطس واحد سواء كان الجسم موسلا للكهرباء كالمادن المار ذكرها ام غير موسل كالزجاج والنسانات والحشرات وما شاكل ذلك • وهذا المغطس سهل التركيب وهو كما يأتى

- ﴿ اولا ﴾ ضع في اناه لا يؤذيه الحامض الكبريثيك (من زجاج او فشار مدهون اوصيني او كوتابرخا او رصاص) قدر ما تربد من الماه الاعتبادي واضف على الماه عشرة في المائة من الحامض الكبريتيك
- (ثنيه) اذا وضع المفطس في الأدمن زجاج او كوتا يرخا تلزم اصافة الحامض بالتدريج مع التحرك والا فيسرع الحامض الى قسر الاناء لانه اثقل من الماء وهناك بتحد مع كية قليلة منه فيتسبب عن ذلك ارتفاع حرارة رجسا تكون اقوى من حرارة الماء الفالى فيكسر الاناء اذا كان من زجاج ويذويه اذا كان من إلكوتاء خا
- أنيا ﴾ دُوب في هذا المزيج قدر ما يمكن أن يحمل من كبربتات الحساس ولمرفة ذلك ضع من كبربتات النحاس في سلة وعلقها على فوهة الاناء واتركها مدة فيذوب الماء كفايته من اللح النحاسي فيكون الفطس حاضرا للاستعمال .

والاحسن ان تبقى السلة معلقة على جانبه لانه يجب ان يبقى مشبعًا من ملح النحاس المذكور

ويجب أن يعتنى الاعتناه الكلى بانتخاب حكيريتات التصاس المعد لتركيب هذا المنطس لان الموجود منه في المحلات البجارية يكون متفاوت النقاوة • هنه ما هو على هيئة بلورات مزرقة اللون جيلة المنظر نصف شفافة ومحلوله بالله يكون أزرق • ومنه ما محتوى على مقادير مختلفة من زرنيخ ومعادن أخرى فيعسكون على هيئة بلورات منسبة بيناض أو مائلة الى الاخضر أو ومنه ما محتوى على تويا وحامض ثيتريك المضر وجوده جدا في هذا المنطس • وستكلم أن شاء الله عن الوسائط المحيدة والسهلة العمل لامضحفار هذا الملح بالنقاوة المرغوبة

عمى ان هذا المخطس لا يستعمل الاعلى البارد موضوعاً في الاناء الذو، عنه بالهيئة الموافقة السامل و ورعا يتصعب وجود كذا آية في بعض الاماكر بالسحة المطلوبة فيموض عنها غالبا بصناديق من خسب مدهون داخلها بالكوتابرخا أو بمادة والشجية أو مفطاة بصفيحة من رصاص مدهونة بفرئيش يكون حاجزا بين الرصاض والمفطس

ويستعمل لمحليل هذا المفطس آلتان • اما بطارية منفردة أو الآكة البسيطة التي تكلمنا صفا فى التفضيض • وهذا بيان كل منهما

- ميلز الفصل الثاني كبره-

﴿ فِي استعمال البطارية المنفردة ﴾

بعد وضع المغطس فى الاناء المعد له وتركيب البطارية كما مر يعلى بالموصل السلبي (التوتيا) الجسم الراد تلبيسه بعد تحضيره على ما سيذكر اذا عسكان غير معدثى و ويعلى بالموصل الايجابي رقاقة من نحاس احر ويفعلسان فى المفطس الواحد منهما بإذاء الاخر على مساحة واحدة • فيتم التليس ويقدر العامل ان يتديع العملية باخراج الجسم مدة فحدة

اذاكان الجسم من معدن تقليف يكنسى حالما يتفطس و واما اذا كان غير موسل كفاية المكهرياء (كالحباجين) فيرتدئ رسوب المحاس عند راس الموصل المعلق به ذاك الجسم ثم يأخذ بالامتداد رويدا رويدا الى ان يابس كل الجسم

فلو اخذنا رسم ايقونة شلا على النمع ودهنا الثمع بالبلاجين وادخلنا فيه راس الموصل السلى لابتدأ الصاص ان يرسب على راس الموصل ويأخذ بالامتداد تدريجا الى ان ينطى سطح الشمع المدهون فيكون سمك التحاس في نقطة حركز الموصل اكثر مما هو في غيرها • ومن مارس قليلا يعرف اذا كانت قوة المجرى الكهريائي كنيرة او قليلة فاذا كانت قليلة يكون الرسوب بطيئا فلا يضر والا فبالمكس لان الرسوب يتم بسرعة حيثة ويكون التحاس الراسب متبرغلا غير متساو او يكون بهيئة صحوق تحاسى غير متلاحم وادتى احتكاك يزيله عن الجسم

﴿ الفصلُ الثالث ﴾ ﴿ في استعمال الاكة البسيطة ﴾

ان هذه الآلة تفضل على تلك في المعامل لكونها اسرع واقل كافة واكثر نجاحا من البطارب وهي مركبة من الماه فيه محلول كبريتات النحاس السابق (اى المفطس) ومن الله صبنى دى مسام داخل المحلول ومن قضيب توتيا داخل الاناء الصينى وفوقه ماه مجمن بالحامض الكبرينيك (من ٥ الى ١٠٠) ومعلق فيه الجسم المراد تلبيسه وهذه الآلة تختلف بين الكبر والصغر محسب الارادة وهيئة الجسم بشرط ان تكون مساحة سطح التوتيا في الاناء الصيني مساوية لمساحة سطح الجسم عبر انه اذ اردنا تنصيس جسم لمساحة سطح الجسم عبر انه اذ اردنا تنصيس جسم كبر مثلا بلزمنا ان تضعه في المغطس ونضع حوله كثيرا من الآئية الصينية وداخلها قسما كبيرا من التوتيا لكي نستوفي النسرط) قصدنا ان نشرح عن آلة الكثر موافقة من هذه وهي كما يأتي

يؤخذ صندوق من خشب مربع منسط ويطلى داخله بالكوّ ابرخا او بمادة لا يؤذبها ا الحامض الكبريّيك ثم يوضع داخله اناء صيني ذو مسام على (شكل ١٢) ويملاً :





μ 1

ثلاثة ارباعه من الحامض الكبريتيك المخفف كما تقدم وينزل ضمنه صفيحة من توتيا سميكة (شكل ١٣) يربط في اعلاها بواسطة برغى موصل تحاسى يعلق به الجسم المراد تلبيسه فاذا كان ذلك علق على زاوبتي الصندوق المتقابلتين سلتين فيهمها كبريتات النحاس ليعوض بذوبانه عن النحاس الذي يحول وللعامل الحيار في ان يضع قضيبين من تحاس اصفر على فوهة الصندوق الواحد من جهة الاناء الصيني والثاني من الجهة المقابلة ويعلق بكل منهما الاجسام المراد تلبيسها وذلك بعد ان يوصل القضيان بالتوتيا

ويجب أن يكون الوجه المراد تليسه من الجسم مدارا تجاه التوتيا لان الوجه القابل للاناء الصيني للبس وحده النحاس واما الوجه الشاني فبتنمس قليلا او لا يتحس بالكلية و فاذا اريد تتحيس جسم على كلا وجهيه يجب أن يه ضع في المغطس بين اناءين من صيني في كل واحد فيهما صفيحة توتيا متصلة بالاخرى واعلم انه يستعمل آنية ذات مسام بهيئات مختلفة واجودها الصيني الذي قدمناه بالذكر ليس لان له خاصية مخصوصة به بل لانه يحجز بين السائلين مع انه يجعلهما بالذكر ليس لان له خاصية تخلل مسامه الدقيقة وخصوصا تحت سلطة مجرى يتصلان اتصالا قليلا بواسطة تخلل مسامه الدقيقة وخصوصا تحت سلطة مجرى كمربائي ولكن اذا لم يكن قد يعوض عنه بالحزف الذي تصنع منه الفلايين او بالكرثون او المتانة او جلد رقيق او الخام الذي تصنع منه فلوع المراكب و بعض انواع من الخشب وغير ان الصيني يفضل على الجيع لانه لا يؤذي بشئ من الحوامض فيفع استعماله الى مدة اطول

فاذا اردت أن تصنع حاجرًا من ألحام فمنيطه بالهيئة المطلوبة وأطل محل الحياطة بالزفت ثم سمر اطراف اعلاه على دائرة من خشب ببسامير نحاسية فبكون كافيا الى مدة طويلة • وأذا كان من خشب فيجب أن يكون لوحا رقيقا أبيض استنجيا فسيره بنحاس وأطل محل الالحام بالزفت • غير أنه مع كل سهولة استعمال هذه الاثبة مختار الصيني عليها جيما

قلنا أن الجرى الكهربائي يته يج يفعل بعض الحوامض على النوتيا وقلنا ايضا ان الحامض السنعمل اعتباديا هو الحامض الكبريتيك المحنف ونقول الآن ان فعل هذا الحامض على التوتيسا ينقطع لما يكون مشبعا منها فيقتضى حيائذ ان نضيف اليه كمية جددة على ما يأتى :

بعد تركيب الآلة كا مر تترك ٢٤ ساعة بدون أن يضاف اليهاشي وبعد مضى هذه المدة يضاف فوق التوبيا بعض نقط من الحامض الكبرينيك الثقيل و مرك بقضيب من زجاج وهذه الاصافة تعاد كل عشر ساعات الى مضى اربعة أو جسة أيام • ثم تهرق السوائل ويعوض عنها بغيرها لانكبريتات اكبيد التوبيا بدون ذلك يذلور لكثرته على سطح التوبيا وعلى الآله الصيني فيسد مسامه ويسطل أمهل أذ يحيز الاتصالية • ويحدب أحيانا أن التوبيا لا تتأثر أو تتأثر قليلا في السائل الحامضي فتغشاها قدرة مسودة مسبمة عن كثرة الرصاص فيها ويمنع بذلك فعل الحامض فلا يتهج المجرى الكهربائي فائله • وأذ يحدث ذلك غير التوبيا بانق منها

وقد يغتمر المغطس الى تحساس ويعرف ذلك عند ما يرسب على القطعة بهيئة مسحوق اسود وهذا يكون اذ يكثر الحامض فى الفطس • فى النحيس بالبطارية المنفردة تعوض رفاقة النحاس الايجابية بذوبانهما عن النحاس كما ترك الحامض ليرسب على القطعة وهكذا يتى المغطس معتدل الجموضة • وليس كنلك فى التحيس بالآلة البسيطة لانه كما تحولت كية من المحاس بيتى الحامض الذي كان محدا معها مقتمرا الى غيرها من مثلها وهذا كاف ليجمض المغطس الحكثر من اللحاس الحاس اذ ذاك بهيئة مسحوق كما قلنا

الدرم فيرسب الحاس الرياد بهيمه المتحوق باقت فلاصلاح ذلك اضعً الى المفطس الحامضي كية كافية من كربونات العماس ليبطل الفوران فالحامض الكبرينيك الحالي من التحاس يطرد الحامض الكربونيك و عدم الصاس المنفرد ليكون كبريتات الصاس و وبعد اضافة كربونات النماس على ما مر بلزم اجاض المغطس قليلا ليكون موصلا المكهر بأثية وبعد استعمال المفطس النماسي مدة طوطة اذا وجد انه مجمئ كثيرا محيث لا يمكن ان تصطعد كدة وافرة من كربونات النماس فالاوفق أن يموض عند مغطس جديد

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في كيفية وضع القطع في المعاض ﴾

إ يجي ان تكون القطع في المعلس معلقة تعليقا عمودها وان محكون الرقاة الايجابية (اذا وضعت رقافة) مجاهها على بعد منساو من حكل منها • واذا استملت الآله السيطة يجب ان تحكون القطع بعرب منساو من الاناه الحاجر وان تكون بعيدة قليلا عن قعر المنطس وتحت سطح السائل قيراطا على الافل • وتحدد ان هذه القطع مكون حفيفه فعطفو على سطح المنطس فعلق بها اد ذاك حصى صعيرة او قطع من رجاح مستدرة كسدادات فنائي او ما شاكلها • واذا



تغطيسها تكتسى حالا كساء مساويا • وإما اذا كانت غير ممدنية فيلزم ان يلت سطيها المراد نلبيه بمعموق ممدنى لتى توصل الكهربائية • وعوض ان تربط بمعل واحد كالمدنية يجب ان تربط بمدة محلات خصوصا اذا كانت كثيرة المحويق فلذلك تؤخذ خيطان دقيقة من المحاس الاصغر وتغرز فيها (سكل ١٤) و إذا كان لا يمكن ان تغرز فيها الميطان فزرها بخيط محاسى وصل الحبطان او الخيط بالموصل السلبي وغسطها فترى ان التحاس اخذ يرسب اولا على اطراف الخيطان المغروزة في القطعة ثم يمند بالدريج الى ان يعطى كل سطيها المعدلة فعند ذلك انزع الحيطان منها الاخيطا واحدا ثبق معلقة به

واذا اردت أن تلبس وجهما واحدا من قطمة معدّنية فادَّهن الوجه الآخر بفرنس اوسم اصغر مذوب

ويجب ان تدهن بذلك الخيطسان المدكورة الا اطراعها المهاسسة للقطعة وللموصل

﴿ الفصل الخامس بَ

﴿ فَي تَلْبُسِ القطع بِحاسا بِلتصنّ مِها ﴾

ان التحاس لا يلتصق على كل المسادن فان منها ما هو غير فابل ذلك كالحديد والقولاذ والقصدير والوتيا • فاذا غطست هذه المادن في محلول كبريتات التحاس ولو بدون فعل كهربائي تحلل هذا اللح ويذوب جزء منها فيصاها اذ ذلك راس تحاسى عديم الالتصاق • فيحب ان تكتسى هذه المعادن اولا صمره نحاسية في الماطس التحاسسية المركمة من املاح مزدوجة الفاعدة ومن هساك تمقل الى معطس التحيس المركب من كبريتات الحساس فهذا يريدها سمكا بقد الارادة ويجدة اقصر كثيرا من الاولى • واما بقية المعادن فياصق بها التحاس النصاق شديدا بعد ان تنظف تنظيفا حسنا

واعلم ان التحساس الذى يرسب على القطعة كلسا زاد سمكه يغير هيئة القطعة الاصلية فلا يقتضى ان يكون اسمك من ورق السكتابة الاعتماري • وعند اخراج القطعة من المعلس تمسيح بافرشة وتصقل

مر القصل السادس ﴾

﴿ في النَّصِيسِ بدون النَّصَاق ﴾

ان هذه الطريقة نستعمل لاخذ نُسخ عن أيقو نات مجسيم يشمخ القندرة عنها بعد تحييسها و القندرة تكون بسمك كان

تقدم الكلام آنه يلزم اولا تحيس المانت التي تحلل كبريتات المحاس في الفاطس المركبة من ملح مزدوج الشاعدة ولكن هنا يجب تحضير القطعة بميث تصير غير قابلة التصافي المحاس بهما وطريعة ذلك ان نلت فرشة نابحة بمسموق البلاجين وتمسح القطعة او بسحم وتدهن به القطع عيب يكون السحم غير منظور على سطعها و متساويا و واذا كانت الصورة منلا مجسمة فلا بد ان تكون منظهرة التي سفح عنها معكوسة فاذا اردت ان تكون منلهما فحيئذ ادهن الفنرة التي تنصها واذ بتم نحسها نضح عنهما الفنمة الجديدة فنكون هي المفصود و ويكننا ان ناخذ على هذا ااستي تسخا كثيرة عندرة واحدة

منر الفصل السابع بُد في نحيس الاجسام غير المعدّمة ﴾

اذاكسونا الاجسسام غير المعدنية نحاسبًا لا يكون ملصقا بهما مل يحسكون كفلف لها اذ تبق داخله ، فلذاك يمكنسا ال ننحس العمين والبلور والجص والخنسب و لاهور والاغار والحسرات وما شساكل ذلك فنصيرها أكثر صلابة ودواما ، ولكن بمسا انها غير موصله الكهربائية يفدنني ان تجمل لها واسطة تؤهلها للك وهي تمعلنها

﴿ الْقُصَلُ النَّاهِ نَ عَ ﴿ فَي تَعَدِّنُ غَيْرُ الْعَدِنُ ﴾

ذلك ان تدهن سطح الجسم الراد تديسه بمسيمير " ربي مدنى وينبغي ان يكون ناعما

جدا ليكسوه طبقة رقيقة الى آخر درجة حتى لا تنغير هيئنهسا على الشماس بمحـو نسومة الحطوط او النقط الدقيقة فيها • ولغلك وسائطكثيرة ولكن اذلا تنى كلها الشروط فسنتكلم عن الاكثر استعمالا وموافقة لذلك

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في البلباجين ﴾

البلباجين هو اول مادة تفضل على ما سُـواِها لانها توصل الســائل الكهربائى وتمتد على سطح الجسم امتدادا متســاوبا وتكون طبقتهــا رقيقة جدا حتى انها لا تغير سطحه البتة بنوع منظور وذلك اذا كانت نقية

والبلب اجين الوجود في المحلات التجارية قالا يكون نفيا كالرغوب فيكون مختلطا بغيره كالتراب والحديد وكبريتور الحديد و فيجب اذا قبل استعماله ان يتنقى من كل هذه المواد و فلذلك يسحق وينفل في مخل حرير ناع جدا ثم يجمن بماه ويوضع في آنا، وينمر بالحاض الهيدوكلوريك ويترك 72 ساعة ثم يفسل بماء كثير مراوا متعددة وينشف في فرن معدل الحرارة فيصير بالنقاوة المرفوية وهذه المادة جيدة لدهن سطح قطعة قليلة التجويف لدنة أو ديقة لكى تحسك عليه وقد استحسن أن يضاف الى البلباجين ذهب أو فضة ليصيراكثر ايصالا المجبرى الكهربائي و فالذهب يضاف اليه بالطريقة الاكبية

ذوب عشرين قحمة من كاورور الذّهب فى اثنين وثلاثين درهما من الاينير كبرين عشرين قمل من الاينير كبرين التق وضع المزيج في صحن صبنى وعرضه الهواء والنور فيتطاير الاينير تماما بمدة بضع ساعات في صحن صبنى وعرضه الهواء والنور فيتطاير الاينير تماما بمدة بضع ساعات في طرك المستوى الباتى بقضايب من زجاج ثم نشفه فى فرن واحفظه الى حين الاستعمال

واما اصنافة الفضة فتكون بان تحل اربعة دراهم من نبرّات الغضة المبلور فى ثمانين درهما من ماه مقطر وتعجن بهذا المحلول اربعين درهما من البلباجين النق وتنشفه على النار داخل وعاه صينى ثم تضعه فى بوتّنة مفاطة وتحميها الى ان تصير حراء ثم تنزلها عن النار وتنزكها حتى تبرد ثم تأخذ ما فيها فسعقه وتخفه بمغل نايم جدا وتصففه للاستعمال

فكل من هذين النوعين من البلباجين يوصل الكهربا. كما لو كان معدنا خالصا • ومع أفهما اغلى ثمنا من البلباجين البسيط هما اكثر استعمالا منه فى اورپا

﴿ الفصل العاشر ﴾

﴿ في سد المسام ﴾

قد يوجد بعض اجسام من المراد تتميسها ذات مسام · فيجب سند هذه المسام قبل ان تدهن بالباجين لئلا يدخل فيها المحلول فيعطب الجسم · ومن هذه الاجسام كربونات الكلس (الباس) وكبريتات الكلس (الباس) والحشب وما شاكل ذلك من الاجسام التي يمنص الماء · فادهنها اذا بمادة لا يخرقها الماء كالفرنيش او خطها في شمع مذوب او شحم مع الاعتناء بان لا يبني على سطيهها الرمن هذه المواد يضر عبشها

اذا اعدنا قالب القونة بالجبسين مثلا مجب ان نجمل على دائر هذا القالب خطا ونزو مخيط تحاسى دقيق ونزك لذلك الخيط طرفا مطانا لنمك به وتهون عليسا ادارته ثم تفط القالب في السيم او النبيع المذوب ونزك كه على النار برهة فنرى فقاقيع صغيرة تطفو على سطح المذوب ثم تحتنى و هذه الفقاقع هي الرطوية والهواء اللذان يدفعهما الجميم المذوب وبأخد محلهما في مسام الجبسين وحين ببطل ظهور هذه الفقاقيع تخرج القالب وغسكه عودا فوق المذوب الى ان يتضع بما فيه منه ولما يبرد قابلا رس عليه من البلاجين ونغرك حتى ببرد تماما مثم تأخذ فرشه كالتي تحسيخ بها الساعات ونلقها بالتلبيين ونغرك بها القالب فركا دائما الى ان يصبح النوب المناها الساعات ونلقها بالتلبيين ونغرك بها القالب فركا دائما الى ان يصبح المناها المناها العدد الغرك

هذا يكون اذا كان القالب قليل التجويف مع اتساعها · واما اذا كان ذا تجاويف كنيو عيمة بحيث لا تدركها الغرشة وخصوصا اذا كان الجنيم المراد نصيسه زهرة او ما شاكلها فلا يكني البلباجين قتجري العملية الاسمية اذا كان الجسم المراد تصدئه من الحشب او الصيني او ما شاكلهما فلوب جزءا واحدا من نيترات الفضة في عصرين جزءا من ماه مقطر ، واما اذا كان الجسم مما لا بيله الماه كيا اذا كان فيه مادة دهنية او راتيخية او كان زهرة فذوب جزءا من نيترات الفضة في عشرين من السيرتو درجة ٣٦ وذلك في هاون زجاجي نظيف نم اربط ذلك الجسم بخيط فضة رفيع وادهنه بقا شعر نفليف من هذا المنوب او غطسة فيه واخرجه واتركه حتى ينشف ثم كرر العملية على ثلاث مرات ثم عرضه تنور النمس او لجف رالهيد روجين وحمه او مكبرنا ، والاوفق ان يعرض ليخار كبريتور الكربون مشبعا من الفصفور (١) ، وذلك ان تضع الجسم في علبة محكمة الصبط وتضع فيها صحنا فيه قليل من المحلول الفصفورى واتركه هكذا بضع ساعات الى ان يتصاعد الكبريتور تماما ، ثم اخرج الجسم اذذاك فيكون قد اسود لذا كسد الفضة عليه ، فيملق بالموصل ويفطس في المغطس

﴿ الفصل الحادي عشر ﴾ ﴿ في اخذ القوالب ﴾

وقلنا اولا اتنا اذا تحسنا جمما واردنا ان نَاخَذُ سَحْتُهُ فَسُحْ عَنَهُ القَشْرَةُ التي لِسِهَا والا فتبقيها عليه وقلنا أنا اذا فسخناها عنه تكون عكسه فتعيد العملية على القنمرة نفسها لناخذ عنها نسخة عكسها اى مشاجة الجسم فتكون ابا

و فنقول الآن لله اذا اردنا ان ناخذ نسخة عن صورةً بجسمة فليلة الوجود وقابلة العطب في المعلم غان علنا العملية المذكورة تعطب الصورة وفضلا عن ذلك يجب تكرار العملية لنأخذ نسخة عن التي اخذت عنها لانه تكون عكسها فيقتضي لملك تضيع وقت ايضا • فالاوفق اذا ان نأخذ قالبا لتلك الصورة ونلبسه فتخرج لها نسخة تحاسية مشابهة تماما من اول مرة

⁽۱) خذ زجاجة ذات فوهــة واسعة وسدانة زجاجية محكمة الصبط واملاً نصفها من كبريتور الكربون واصف عليه قطما ناشفة من الفصفور · فيذوب هذا حالا وكرر الاصنافة الى ان يتصعر الذوبان واعم ان هذا الزيح اذا جف يلتهب بسهولة فنبه

واهم أن المواد التي تتركب منها القوالب مختلفة الانواع بحسب اختلاف المقام · وسنذكر كلامنها بالتفصيل في ما يأتي

﴿ فِي عمل قوالبِ الجبسين ﴾

اذا كان الجسم المراد اخذ قالبه من جبسين يفرك بالصسابون جيدا أو يرش عليه بلساجين ويفرك ثم يزنر بورق سميك او رقافة رصاص حتى يكون آأته في اسفل علبة يظهر منه الوجه المراد اخذ القسالب عليه ثم يوضع في صحن ملآن رملا فائه بينع سيلان الجبسين اذا كان الورق المرتر به الجسم غبر يحكم الصط ثم يؤخذ صحى آخر فيه كبة من الماه ويرش على الماه بالندريج سي من الجمس المكلس حديما مسحوقا سحقا الى آخر درجة من النمومة الى أن يصبر الماء به بقوام اللبن وطريقة فيزك دقيقة أو دفيتتين تم يحرك بالبد تحر مكا جيدا ويستعمل حالا وطريقة استماله هي أن تغط به قاضر وتدهن الجسم باسمك المعلوب و تتركه حنى يجمد نم تنزع تصب عليه الجبسين الى أن يصبر باسمك المعلوب و تتركه حنى يجمد نم تنزع زار الورق وتحك ما دخل ببنه وبين الجسم من الجبسين و فضمخ الفالب عنه

واعلم أن دهن الجسم بالقلم أولا منرورى لأن الجيسين أذا صب دفعة وأحدة عليه رجا يتعرض الهواء سنهما فيسب بعض نعوب في العالب

تقدم الفول ان القوالب التي مرشأتها امنصاص الماء ملزمها عملية لسد مسامها ، فتفول الآن اله بما ان الجبسين فيه هذه الحاصية فما تسحمل فتخار عليه مواد ليست مثله يهذه الخساصية كالسمع ومعدن دارسي (اسم مخترعه) والجلاتين والكوتارشا

﴿ فِي عمل قوالب الشمع ﴾

هو أن تأخذ الجسم وتفرك وجهه المراد آخذ الفسالب عليه بالمساجين ثم تزنوه بورق سميك مدهون وجهه الداخلي بالبلماجين الضا • نم تدوب عما اصفر وقبل أن يجمد تماماً صبه فوق الجسم واترك حتى يجمد نم أفسيمه عنه

﴿ في عمل قوالب من معدن دارسي كه

هذا المدن يستمل كثيرا مع أنه لا يصبح غابا غير أنه أذا صح يكون احسسن من غيمه فضلا عن كونه لا يازمه أن يدهن شئ آخر لانه من تلقله نفسه موصل الكمرياء وهذا المعدن مركب من مزيج الاجزاء الأكية

جزء ٥ مز رصاص نني

8 ۲ من قصدر

۱ من بزموت (ای مرقشیا)

وكيفية مزجها هي ان تضعها في بوتقة وتميها على النار وكيفية اخد القالب منه هي ان تضع الجسم في قدر علمة ثنك ثم تميع المدن على النار وتحركه وتنزع عن سطحه ما ناكسد بو قد سميكة وتصبه قوق الجسم وتنزكه حتى يبرد فتفسطه فاذا هو من احسن ما تظن اذا حصل توفيق

﴿ في عمل قوالب من الجلاتين به

واعلم ان ما مضى من المواد يستمل اذا كان الجسم خالبا من بعض تجاويف متعرجة لانها بعد ان تجمد عليه لا يسود فيكن اخراجها من الحجويف فتمعلب و خالك المن الجلائين او التمام لا لان حكلا منها يدخل و الحجويف وعند اخراجه يتمدد تظرا المدونته ثم يعود ال هيئه الاصلية (اى كاكان في التجاويف) غير ان الجلائين افغضا من الكوتا برخا والسحن بشرط ان لا يتى في المعطس منذ طولة تلا يتسرب عاد في خف ثم يدوب

وكيفية اخذ قالب منه هي أن نأخد منه قعلما صغيرة فغليفة وشقعها في الماء البارد ٢٤ ساعة الى أن ترخف فتريق الماء عنها ثم تضعها في أناء داخل أناء كما يستعمل النجار لتذويب الغراء) وتسخفه الى أن يصير الجلاتين بقوام الشراب منصبه أذ ذاك على الجسم بعد ترنيره بورق سميك ودهنه بالمباجين وتركد مدة ٢٠٠٠ ساهة ثم نضيخ القالب عنه

قلنسا ان الجلاتين ينوب اذا طالت اقامنه في المنطس • ولمنع ذلك قد استعمل

جهة بوسائط واحسنها هي ان تنوب منه تسمين درهما في ثلاثانة ماه فترا وتضيف عليه درهما ونصفا من المؤسس التيك ومثل ذلك من سحكر النبات وترج هذه المواد مرجا جيدا وتصبها فوق الجسم المزر بالورق وعندما مجف القالب يفسخ عند و واذا اردت غطس هذا القالب في محلول ثاني كرومات البوتاسا (١ كرومات الى ١٠٠ ماه) وعرضه لشماع الشمس فيكون اكثر صلابة البوتاسا (١ كرومات الى عمل قوال من الكوتارخا ﴾

الكوتا برخاهى صبغ راتيجى لين لاتذوب في الماء ولا في الحوامض المحففة ومن خواصه ان يبع بالحرارة وعند ما يبرد يرجع الى اصله وعلى ان الكوتا برخا اقل لدونة مر الجلاتين ولدلك يصعب ان يؤخذ منه قالب عن الاجسام ذات التجاويف العيقة وطريقة اخذ قاله هي ان تأخد اسطوانه من حديد طرغة وتدهن داخلها بشهم او بلباجين ثم تزل فيها الجسم واضعا تعنه رقاقه حديد ثم تزل فوقه قطعة كوتا برخا متساوية مساحة سطعها بعد ان توجه هذا السطح المراد ضغطه على الجسم الى النار حتى يسخن قليلا وتضع عليها دقافة حديد ايضا تكون بانساع فوهة الاسطوانة تماما وتكبسها كب الطيفا في مكبى مزيداً الكبس كما بردت الكوتا برخا الى ان تعرف انها ملائت كل

ويما آنه لا يوجد مكابس فى كل مكان وزمان وان الاجسام المراد تقولبها لا تحمّل الصفط كالجمس والرخام وما شاكلهما يستغنى عن المكبس بما يأتى :

صنع الجسم المراد اخذ قالبه في صينية نحاس او صمن فحنار مرتفع الدائر بعد دهنة بالمباجين ثم ضع على سطحه كرة (١) من الكوتا برخائم نضع ذلك في فرن ذي حرارة كافية فتميع الكوتا برخا (واحترس من ان تحترق) ولما ترى انها احدت على سطح الجسم امتدادا تاما اخرج ألجليع من الفرن واتركد حتى يبرد الا قليلا فتنسخ عنه القالب

⁽١) القصود من جعل الكوتابرخا كرة هو لكى تطرد الهواء امامها عندما تسيل على سطع الجسم .

واذا كان الجسم لا يحتمل الحرارة كالحشب فسيّل الكوتابرخا وحدها وصبهساً دليه ثم بلّ اصابعك بما. او زيت واكبسها عليه شيّسا فشيّنا حتى تدخل فى كل العجاويف و بعد ان تبرد تضخها عنه

ويجب الانتباء قبل النسخ اى ان يحف دائر الجسم بما دخل بيته وبين الورق المحيط به وان ينسخ القالب بتأنّ لثلا يعطب كل منهما

واعلم أن الكوتا برخا اذا صفطت في المكبى تستمل وحدها ولكن بالطريقتين الاخبرتين مجب أن يدخلها ما يلينها أكثر من لينها الاصلى كزيت المكتان وشحم الحفز بر والشيم الاصفر وطريقة مرجها مع كل من هذه الموادهي ان تضع مما تربد أن ترجه بها خسين درهما في قدر وتسخده وعندما يبتدئ أن يسخن تضيف اليه بالندرج ٢٠٠ درهم من الكوتا برخا قطعاً صغيرة وتحركهما بقضيب من خشب الى أن بصير المزيج كالمجمون وعندما يرخف ويتصاعد منه بخار ابيض كنيف انزله عن النار وصبه في كية وافرة من الماء البارد واعجنه هناك حق يتم الامتراج نم انقله الى رخامة واعجنه ايضا واصنعه كرة او صفيحه كار يده ولكي يكون سطم الصفيحة متساويا احدلها مجمدلة حديد حامية قليلا وهكذا يتم العمل حسب المرفوب

﴿ ملحق ﴾

﴿ فَي مَّلَّمُ النَّوْبَا (١) ﴾

حسب وعدنًا فى باب التحميس فصَّدنا ان نبين كيفيه عَلَمُ التونيا نَهُم ُ الفائدة فنقول

ان الطرق المستعملة لتملغ التوتيا كثيرة ﴿ منها ﴾ ان تنطس الاسطوانة في الحامض الهيدروكلوريك ثم تحدل في اناء فيه زئبق • غير ان هذه الطريقة * قبا تستعمل

 ⁽١) الملغ هو مزيح من الرئبق ومعدن آخر · والقصد من تملغ النوايا هو لكى
 يسمر دوانها في المحلول الحامضي ولكي تزيد البطارية فعلا وخصوصا لكي
 يسوس المملغ عن نقاوتها اذا لم تكن نقية "

اذ ياز مهاكيد واقرة من الزئيق قضلا عن كونه لا يتدعلى سطم الاسطوانه المتدادا متساوا واحيانا بقلغ بالشريطة الصليد المجرة في اعلاها فتصير سريعة السطب نو ومنها كه ان يوضع في الزئيق ما وحامض كبريقيك فم تشط به فرشه ويفرك بها سطح اسطوانه التوتيا الى ان يصير لامعا و وهنه العملية السنال لاتها لا تصح غالبا فضلا عن انها تقتضي وقتا طويلا واحسن طريقه المتلفمها هي ان تذوب على النار 10 دوهما من الزئيق في واحسن طريقة المتلمض الهيدروكلوريك و ٤٠ من الحامض النيترك و والم ننوب الزئيق تماما انزل المزيم عن النار واضف الهدر ٢٠٠ درهم من الحامض الهيدر وكلوريك و غطس اسطوانه التوتيا في هذا السائل بسعى توان فيكون الهيدر وكلوريك فعلس اسطوانه التوتيا في هذا السائل بسعى توان فيكون أغلمها جيدا

حجير القدم الحامس كين في الطام والفرنيش ﴾

﴿ النصل الأول ﴾

﴿ فِي الكلام عن اللمام ﴾

سبق القول في مامضي لله يكبي ربط القطع الراد تلبيسها او تشنكلها بقضيب شماس مند على فوهة المقطس وان هذا القضيب يرط بالوصل والموسل برط في اسطة برغي باحد قطبي البطارية فنه الشارئ الآن الى ان محلات انصسال هذه الخيطان و البراغي ألتحاسية مجب ان تكون في غاية التظافة واهمال نقافتها بري العامل غالبا في ارتباك ويسب له اتصابا وتصبيع وقت غين فلاء هذه الامور يسخسن ان تلم اطراف هذه الخيطان التحاسية بها ربط به فيستنى عن تتفليفها كل منة ، وبما ان خام التحاس وخصوصا الاحر لا يتم الا بعد تنظيفه جيدا يجب ان تنظفه في المحلول الآتي فيسهل لهامه

وطريقة اصطناع هــذا المحلول هي ان تشع الحسامض الهيدروكلوريك بقطع توتيا وتضع ذلك على ار هادئه حتى يتصاعد الحامض واذ يصير بقوام النمراب اتركه حتى ببرد • وكيفيه "نستهماله هي ان تأخذ منه على ريشه" وقدهن المحل الراد خامه يعد ان تتفلفه بما عليه بسكين ثم تلحمه بجزيج القصدير على طرف حديدة حاصه" • وليكن مزجج القصدير مركبا من جزء واحد من الرصاص الى اثنين من القصدير

﴿ القصل الثاني ﴾

﴿ ق انواع عُتَافِد ۖ السَّامِ ﴾

﴿ عَام السلاسل الفضية ﴾

جزء خُس من مسموق كبرشور الزرنيخ (طع الغار)

١ من تعلى اصفر

ه ۳ من فضه خالصه

ضع الغضة والصَّاس في بوتقة" على النار ولما بيمان اضف البهما كبريتور الزرنجخ

﴿ لمام آخر ﴾

جزء ١ من كبريتور الزرنيخ صعوقا

عن تعلق اجر
 عن فضه "خالصه"

ضع الزرنيخ والمحاس في يوقفه على النارحتي بيما ثم اخرجهما وأجعلهما حبوما ثم ارجعهما الى البوقفة واضف عليهما الفضه وأمع الجليم ثم صبه سبيحسكه " واجعلها برادة

﴿ انواع لجام اعتبادية الصاغة ﴾

ان الصاغه " يصنعون اللهام على أديمه " انواع ويسمونها من عبار ٨ و٦ و٤ و٣ فعرا ٨ مركب من سبعة اجزاء من الفضه "الحاصة وجزء واحدمن النحاس الاصغر ٠ وعبار ٦ من سنة اجزاء فضه " وجزء شحاسا اصغر ٠ والرابع من ١ الى ٤ وأثنال من ١١ الى ٣

فتبه الفارئ ال أنه كما حسكة النحاس بصير اللمام اسرع ميما ولذلك بازم

الصاغة أن يكون عندهم جلة لحامات أكثراو اقل سهولة للمبع وهكذا لا يخشى ان بروا ما لجوء اولا يفك عند ما يريدون لح شئ يقربه كااذا لجوا الاول بسيار ٨ والثاني بعيسار ٦ فتكون الحرارة اللازمة "لاماعه" عيار ٦ غيركافية لاماعة عيار ٨ وها جرا

﴿ خام الذهب ﴾

من الغضّة الخالصه"

ه ۱ من التعاس الاحر

و ٢ من الذهب

ضع النَّصْدُ وأَلْتِعَاسَ فَي بِوتَدُهُ وَأَمْعِهِمَا ثُمَّ أَصْفَ أَلِيهِمَا ٱلذَّهِبِ

﴿ خام الفضد ﴾

جزء ٢ من النصه"

ه ١ من العاس الاصفر

ضع النصد" في يوتقد" واسمها ثم اضف اليها النحاس الاصقر رقاقاً صغيرة واحذر! من ابقاء المركب على النار وقتا طوبلا لثلاً بنسد

﴿ آخر النصَّة ﴾

درهم ٣٢ من النَّضه ۖ الخالصة ۗ

و ' ۲۶ من التماس الاصغر

ه ۲۰ من مسعوق کبربتور الزرنيخ

امع هذه جتمها في بوتقه

﴿ آخر النصة الجود ﴾ درهم ١٦ من الغصة الحالسة

« * A من النصاس الاصغر

د د م معموق کبریتور ازرنیخ

امع هذه جيمها وصبها حالا

امع هذه جيمها وصبها حالا وطريقة اللم هي ان تجمل مزيح المسادن صفيحة رقامة وتقطعها رقاقاً صغيرة تأخذ القطمة الراد لحمها وتضمها على قطعة فحم كبيرة او على لوح خشب (اذا كانت صغيرة) ثم ترطب المحل المراد لجمه بمحلول مشع من يورات الصودا وتضع من روزات الصودا وتضع من روزات القطعة المحومة من رقاق المحام ما يكنى وانخفها بالبورى الى ان قيع • ثم خذ القطعة المحومة واغلها فى ما محلول فيه قليل من الشب اذا كانت القطعة غير فضة و اذا كانت فضة اجها على نار هادئة الى ان تحمر ثم تتركها حتى تبرد ثم تغليبا ست دقائق فى وعاء من تحساس احمر غير مبيض بقصدير وليكن فيه ماه محلول فيه اجزاه متساوية من كلورود الصوديوم وطرطرات البوتاسا ومن هناك خذه الى الماء البارد واستعد بغرشة تحاسية مكردا العملية نفسها اذا لزم الاحم حتى تبيض القطعة البيضات متساويا والبحن يسوض عن كلورود الصوديوم وطرطرات البوتاسا بحملول مخفف من الحامض الكبريك (١٠ الى ١٠٠ ماه)

واما اذا كانت القطعة المراد لجملها كبيرة فضعها فى نار تكشفها من الجهات الست والخمفها بمنفح نفحًا قويا ولما تحمر اكشف المحل المراد لجمه ورش عليه من مسھوق بورات الصودائم ضع رقاق اللحام وانفخ عليها بالبورى حتى تميع ثم اتركها حتى تبرد • وهكذا

﴿ تَنْبِه ﴾ بلزم احيانا ربط احدى القطعتين الراد لجم احدهما بالاخرى يخيطان حديد · وعند اجراء العملية يلحم بها خيط الحديد فلنع ذلك يضاف الى محلول بورات الصودا قليل من كبريتات الصودا

﴿ الفصل الذات ﴾ ﴿ فى الكلام عن الغرنيش وانواعد ﴾

قلنا أنه يجب أن تحكون الخيطان الموصلة مفطلة الآفى محل الاتصال عادة غير موصله للكهرباء و وتقول الآن أن الخيطان المربوطة بها القطع المدلاة في المنطس يجب أيضا أن نكون مفطاة عادة مثل نهك الآفي محل اتصالها بالقطع الملبسة والقضبان المهمة على فوهة المعطس والافيرسب عليها الذهب المحلول فتكون خدارة على العامل و فيصفى في لذلك غابا السمع الاحر مذربا بالسيرتو أو النميم

الاصغر مذويا على النار • ولكن ما أنه لا يكن استعمالهما أذا كان الفعلس سخنا نقدم الفارئ عدة مواد تغنى عنهما وعليه أن يختار منها ما تواهد.

﴿ صَمَّةَ فَرَيْشَ مِنَ النَّمْرِ ﴾

يوخذ من الحمر كية وتنوب فى زيتُ الدَّبَنيَّا حتى يُصير المحلول بشوام العسل فيدهن به

﴿ صَفَةَ فَرَيْشُ الْكُوبَالَ ﴾

بؤخذ من بج الاجزاء الآئية : درهم ١٥٠ من الكويال

د ۱۳۰ من زيت الكتان مغل.

: ١٠٠ من زيت النزلانينا

وكيفية استحضاره هي ان تضع الكو إلى فى قدر من حديد على ناو الى ان يسيل فتضيف اليه زيت الكتان وتحركهما حتى يمترّجا ثم تنز ألهما عن النار وتضيف اليهما زيت التربّينا مداوما التحريك الى ان يبود المزيج

﴿ صَفَةً فَرَئِيشَ مِنَ الْمُمْرُ وَالصَّعَلَى ﴾

جزء ٢ من صعوق المبر

۱ من مسھوق الصطکی

ضعهما فى وعاء على نار هــادئة الى ان يسيلا ويرفحنا ثم صب المزيح على رقاقة من نحاس ودعه يبرد وعندما تريد استعماله خدمته كمية وحلها فى زيت تربيتهنا على نار هادئة حتى يصير بقوام الشهراب وادهن به

وهذا الفرئيش الاخير يفضل على ماسواه لانه لايتأثر فى اى منطس كان ولو كان سفنا ولكن بشسترط أن يكون منه على الخيطان قشرة سميكة فيقتضى أن تدهن به ثلاث مرات كما نشف طبها

وقد يطلب نفضيض كأس مثلا من الحسارج وتذهيبها من الداخل فاذا اردت تفضيضها اولا ادهن داخلها بغ بش وعند ما يتم التفضض انزع عنها الفرئيش بوضعها فى زيت التربذينا سمحنائم فى سيرتو سخن ابضا اوفى البئزين (وهو الاحسن) لانه يمل جميع المواد الدهنية والراتيجية بمنة يسيرة بدون ان يكون سخنا وهو سريع التطاير • ويكنى احيانا فرك انفرئيش بفرشة تحاسية فينفتت • وقبل ان يتدهب داخل الكاس يلزم احاؤه وتنفليفه كما مرفى باب التقضيض ثم يطلى ظاهر الكاس بالغريش وتغطس فى المفطس الذهبى

ولا مخنى أنا بهذه الواسطة نقدر أن نكسو سطح قطعة واحدة عدة معادن مختلفة او معدنا واحدا ملونا بثلاثة الوان كالذهب مثلا فأنه يكون فى جهة أحر وفى النائية اخضر وفى الثالثة أصغر

﴿ صفة لحلاء ﴾

يرهم ٣٢٠ من الكندر (وهو البان السنعمل علكا) د ٠٨٠ من الكوتارغا قطعا صغيرة

٢٥٠ من مسھوق الحفان

سيّل الكوتابرخا على نار واضف اليها الحفان وحركهما حتى يجرّجا ثم اضف الكندر وحرك الجميع الى ان يصير مجونا ثم اطل بذلك داخل الصندوق الحتبى او الممدنى المعد لوضع المنطس الصامى ثم احم رقاقة من حديد واصبح بها الطلاء ليكون متساوى السطح وتسد الحلايا غير ان الماطس التي يدخلها سياتور تحلل المجون وتفسده فاذلك لا يستعمل المجون الا للاوعية للعدة للفطس التصاسى السيط

۔ہﷺ القسم السادس ﷺ ﴿ في عليات مختلفة ﴾

﴿ القصل الاول ﴾

﴿ فِي الحَمْرِ السَّلْمَانِي ﴾

رأينا انه فى المفاطس المستعملة التلبس يعلق بالقطب الايجابي رقاقة من نوع المعدن المراد رسوبه وان هدنه الرقاقة تعوض بذوبانها عن المعدن الراسب فهذه الملاحطة تدنيا على الحفر لانه اذا جبنا بغرنيش بعض سطح الرقاقة والمحل الغير

المجبوب يذوب وبيق ما تحت الغرنيش على حاله فيتم الحفر وطرق ذلك كشيرة غير ان الغرق بينها قليل

مير مستون يتاك هي ان تدهن صفيحة تحاسسية بفرنيش لا يؤثر به المنطس المصابى وحين ينشف الغربيش ترسم حليه بنا ما تريد بحيث رأس النام عس الصاب ثم تصل الصفيحة بالقطب الايجابي من البطارية وتعلق مثلها في السلبي فقيفر المعلقة في الايجابي حلى ما رسمت بالنام

وانا أردت ان يكون الرسوم افرا فارسم على الصفيحة بالفريش ما تربد فيذوب ما حوله في الفطس فتنال الراد

ولا يُحنى الكل مدّن محفر في المنطس المركب منه فالتحاس يحفر في مغطس مركب من كبريتات التحاس والذهب في مغطس الذهب والفضة في مغطس المغضة

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ طَرِيقَةُ خَفْرُ الفولاذُ والحديدِ والنَّحاسُ في مفعلس وأحد ﴾

سَدَ صَغِيمَة من احد هذه المسادن وادهنها بالفرنيش وارسم ما تربدكا مر ثم اربطها بالموصل الايجسابي واغمى فتط راس الموصل السلبي بازائها في المزيج الآتي

درهم ١٦٠ من الحامض النيزيك

اقة ٥٠٨ من الماء الاعتيادي

ويكني لهذه العملية سائل كهربائي خفيف فتكني اذا بطارية واحدة ولتكن مدة التعليس من ساعتين الى ست ساعات حسب العمق المراد بالحفر . واذا اردت ان يكون حفر بعض المحلات اعتى من الآخر قاخرج القطمة كلما عملت ان الحفر في المحل النهر المراد تعميقه قد صار حسب المطلوب وادهنه بالفرايش ثم غطس القطمة وهكذا

غیر انه اذا ارید حفر الحدید والفولاذ الانسب ان یکون النوصلان خیطین من حدید دقیقین طول کل منهما ذراع وربع فقط

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فَي التذهب الناشف ﴾

كلىاكثرت الافادات بزداد العامل معرورا • هم اننا تكلمنا عن النذهيب في بابه قصدنا لاتمام الفائدة أن نتكلم هنا عن طريقة جيدة لتذهيب المعادن وغيرها تذهيبا ناشفا كالذي تراه على الايقو ئات والشماعدين والساعات الموضوعة تحت بيت من زجاج وخلاف ذلك • وهذه كيفية العمل

بَعد تَغلَيفُ القطعه كما من في بأب التفضيض اذا كانت معدنا وبعد سد مسامها وتعدنما اذا مسكانت غير معدن وتعيسها في منطس كبربتسات المحاس تحييسا ناشفا خفيفا (تفطيسها في مغطس المحاس يكون من ٤ ال ٢ ساعات حسب المطلوب) تزج في ماء ثم تمر في المزيج الآتي (وقسد مر في باب

التنظيف (١)):

جزء ١٠٠ من الحامض الكبرينيك (بالكيل)

« ۱۰۰ من الحامض النيترك (a)

ه ۱۰۱ من كلورور الصوديوم (بالترب)

وبعد امرار القطعة فيه واخراجها حالا تفسل بهاء بارد وتمر بعد ذلك في محلول نيترات ثاني أكسيد الزئبق المار ذكره ايضا وتفسل بهاء ثم تعلق بالقطب السلبي وتفطس في المفطس الآتي :

درهم ٢٠٠ من فصفات الصودا

و ١٣٣٠ من ناني كبريتيت الصودا

٠٠٦ من سيانور البوتاسا

« .٠٠ من ذهب محول الى كاورور

اقة ٠٠٩ من الماء القطر

وكيفية استعضار، هي ان تذوب نصف أن الصودا في عُاتي اقات من الماء ثم

 ١) يستغنى عن هذا المزيج اذا خرجت القطعة من مفعلس النحاس ناشفة كالمرغوب واما اذا بتى على سطحها بعض حبيات قلا غنى عنه تضيف اليها ثانى كبريتيت الصودا ويعد ان تذوب كلورور الذهب والسيانور فى الاقذالباقية تمزجهما بالسائل الاول

واعم آنه في هسذا المنطس لا تستعمل رفاقة ذهب للقطب الايجسابي بل خيط پلاتين لانه يقتضى لذاك مجرى كهربائى كثير • فني ايتداء العملية غطس ثلاثة ارباع خيط الپلاتين نم اخرجه بالندر يج حسب ما تريد ان يكون لون الذهب الراسب • ويكني بهذا التذهيب ان تكسى القطعة غشاء رقيقا من الذهب لان الخماس تحده هو الذي مجمل اللون ناشفا كالمرغوب

اذا وجدنا ان الغشاء الذهبي غير متساو وليس حسب الرغوب فهذا دليل على ال امرار القطعة في المزيج الحامضي لم يكن كالواجب فن الضرورة ان تخرج من المغطس وتفسل بمحلول سمخن من سيانور البوتاسا والماء ثم تغسسل بهاء وتمر في محلول نيرات ثاني اكسيد الزيرة و تذهب نائية

واذا اردت صفل بعض محلات من القطعة بعد اخراجها من المفطس الذهبي فاغسلها اولا بماء ثم غط المصقلة بمفلى بزر الكتان او اصول الخطمي واحذر من ان تمسها بما فيه حوامض او صابون اثلا يصير لونها احر

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي النَّبَالَ ﴾

ان هذه العملية السماة باسم مخترعها هي أن ترصع القضة بنقش اسود كالعروق وخلافها فبذلك تزداد القطعة الرصعة بتلك المادة فيمة ورونقا وطريقة ذلك هي أن تضع في يوتقه " عيقه " الاجراء الآكيمة"

درهم ٢٥ من الكبريت

عن هیدروکلورات النشادر

ثم تضع البوتقة على النسار الى ال تميع هذه الاجزاء • ينم تأخذ بوتقة اخرى وتضع فيها الاجزاء الاكيد :

درهم ٥ من الفضه" الخالصه"

« ' ١٣ من النصاس الاحبر

» ۲۰ من الرصاص

وتضع البوتقد على النسار الى ان تميع هذه العادن تماما · فتصبها فوق من يج الكبريت وهو سائل فيحولها حالا الى كبريتور الفضة والتحساس والرصاص فتضيف حيننذ قليلا من هيدروكلورات النشادر وتخرج المزيج من البوتقة وتسعفه الى ان ميم جيدا

فاذيتم هذا احفر على قطعة الفضة الرسم الذي تريده وخذ كيد من السحوق واعجنه بماء منوب فيه شئ من هيدوكلورات النشادر واحشُ به الحفر المرسوم مثم ضع القطمة على نار قويه السبيل المزيج فيلتمم بالفضة داخل الحفر مثم خذمن مسحوق الحفان او الاحر الانكليزي (اي اكسبد الحديد) وافرك به ما حول الرسم بدون ان تمسه فيرول اللون الاسسود ويبق المزيج داخل الحفر كأنه رسم طميعي جيل جدا

ويلون التحاس بهدا اللون الاسود بالطريقة الآكية :

ضَع في اناه زجاجي ثلاثمائه درهم من سائل النسادر واسف عليه اربسين درهما من كر بونات النحاس وحركهما فينوب النحاس ، وبعد تنظيف قطعه النحاس الاحرعلي ما ذكرنا في باب التنميس (بدون غطها بالزئبق) غطسها في هذا المنوب واخرجها فتكون بلون اسود يزداد رونقه اذا صفلتها

﴿ النَّصَلُّ الْحَامِسُ ﴾

﴿ فِي تلوين حديدة السندقية" بلون جيل ﴾

نظف الحديدة واحمها قليلائم انجس خرقه" فى كلورور الانتيمون السائل وافركها كثيرا فركا شديدا الى ان تصير باللون الرغوب

﴿ فِي تَلُومِنُهَا بِلُونَ ازْرُقِ ﴾

فطفها جيدا وافركها بحل ونسفها جيدا نم استحها مخرقة مرطبة بالحامض الهيدروكلوريك و الركها في رمل حام

موضوع فى وحاء مناسب لهذه الغاية • ثم قة النار بالنديج واكشف الحديدة مرة بعد مرة لتزى اذا كانت قد صارت باللون المطلوب • ولما يكون نلك ادفهها عن الرمل واصحها بخرقة ناشقة وادهنها بالفرئيش الآتى ذكره بعد هذه

﴿ فِي تلويتها بالاسمر ﴾

اعمل العملية السابقة وعند اخراج الحديدة من الرمل استحهما بخرقة مرطبة قليلا بزيت الزيتون فيسمر اللون الازرق

واذا اربدان يكون هذا اللون متسمعها كالرخام مثلا فبعد تنظيف الحديدة ادهن قليلا المحلات المرادة المدونة على المحلات المرادة المحلفة المحلمة المحلمة المحلمة السابقة وعند اخراجها من الرمل استمها حالا بخرقة الشفة وادهنها بالفرئيش الآتى

﴿ صَعْةَ فَرْيِشَ الْحَدِيدِ وَالْغُولَادُ (وَخَصُومُا لَلْاسْخَةَ ﴾ ﴾

جزء ١٠ من الصطكي

« ١٥ من السندروس الابيض

« ۳۰ من الكافور

« ٥٠ من صبغ البطم

فنوب هذه الاجراء فى كية كافية من السيرة وغط بها فرشة واطل بها الحديدة . وهذا الغربيش مجفظ السلاح من التأكسد وهو شفاق بحيث لون الحددة ببتى ظاهرا كما لوكانت غير مدهونة به

﴿ المصل السادس مَ

﴿ في امرْجة لننظيف الذهب والغضة ونلوينها والبعها ﴾

درهم ١٦ من الطرطير الاجر

« ١٦ من الكبريت السعوق

ت ۳۲ من كلورور الصوديوم

ذوب هذه الاملاح في كية ما وأصف مقدار نصف الما. بولا واغل المزيح ثم غطس فيه القطمة المراد تليجها وبعد ان تخرجها تراهاكما ترمد

﴿ مزيج آخر ﴾

درهم ٨ من كلورور الصوديوم

ه من الطرطير الاحر

« ٤ من الكبريت السعوق

و ٤ من الشب المحوق

٤ من كبريتور الزرنيخ المحوق

اضف على الاملاح ماء ويولاكما ذكر واغلة ثم غطس القطعة

ويما انه لا يستمل فى التليس الا الذهب الرملى لذاك يكون لون القطع الذهبة دائما اصغر · وقد اخترع جلة وسائط بها يقدر العامل ان يلون الذهب باللون الاحر · فستنكلم عن الاكثر استعمالا منها

﴿ مزيح لتلوين الذهب بالاجر ﴾

درهم ١٠٠ من النبيع الاصفر

و ١٦٠ من الشب الكلس

١٦ من خلات المحاس

هن نالث اکسید الحدید

٠١٦ من كربونات النحاس

ذوب اولا الشمع على نار هادئة واضف عليه الاملاح مسعوقة جيدا وحراء الجبع ليتم الزيج وبعدما يبرد اجعله قضبانا • فبعد تنفليف القطعة المراد تلوينها الحبها قليلا وافركها بهذا المزيح شمها على نار هادئة الى ان يحترق النبيع ويبطل تصاعد الدخان فامسحها حيثذ بالفرشة التحاسية واسقلها بالمسقلة • ثم اهسلها في المذوب الآتى "

درهم ١٤٪ من ڪريو نات اليو ناســا

ء ١٦ من الكبريت

۲۳۰ من كلورور الصوديوم

1 ٣٠٠ من الماء الاعتمادي

```
يستعمل هذا المزيح مخنسا
                    ﴿ مزيج آخر لتلوينه بالاحر ﴾
                               درهم ٣٣٣ من خلات الصاد.
                        ۳۲۳ من هيدروكلودات النشادر
                        ٣٣٣ من ثالث احكسيد الحديد
                             ٣٣٣ من كلورور الصوديوم
          صَم الاملاح في خل وأغله على النارثم غطس القطعة المراد تلوينها
                            ﴿ من ہِم آخر ﴾
                          درهم ١٠ من مسعوق الكبريت
                                      « ١٠ من الثوم
أميمني النوم والمحكبريت وأغلهما في بول ثم احم القطعة على النسار وغطهسا
                                    في هذا المزيج فيصكون لونها مجرا
        ﴿ صَفَّةَ مَرْبِحِ لِتَلُونِ السَّلَاسُلُ الذَّهَبِيَّةِ بِلُونَ اخْضَرَ ﴾
                  درهم ۳۲ من هيدروكلورات الشادر
                              « ٣٢ من خلات الصاس

    ۱۲ من نيزات البوتاسا

 ٤٠ من ڪبريتات التوتيا

أسحق الاملاح وذوبهما في الحل وضع فيها الساسلة واغلها على النار فتحضر"
              ﴿ سَائِلَ بِلُونَ كَ لَمُعَدِنَ بِلُونَ الذَّهِبِ ﴾
       من كريت مستعوق ( من كل منها اجراء متساوية من دم الأخوين مستعوقا (
                                      من الماء حسب الارادة
اغل المزيج ساعتين وصفَّه بخرَّة رفيعة ثم ضعالقطعة في قدر من فخار مدهونة
واغرها بهذا السائل ثم غط القدر جيدا . واغل المزيج مدة فتضرج القطمة
                                                           بلون ڏھبي
```

﴿ واسطة لتنظيف الذهب وترجيع لونه الاصلي ﴾

ذوب هيدروك الراد تالشادر في يول واظل مُنهنه العطمه المراد تاليفهما وترجيع لوفها الاصلى فبعد أن تغلى يتم المطلوب

واعلم آن الذهب لا يسأثر بالهوا، ولا ألما، ولا بخارات الجو فلا يغير لونه الا بعض اجسام غريبه تعلوسطمه و فهذه الاجسام تنزع هنه بدون ضرر مهما كان رقيقا بمحلول الصابون او محلول قاوى او بالسيرتو و واما اذا كان أن أعلريز وما اشبهه فلا يستعمل لتنظيفه محلول صابون ولا قلوى لان هذه الاملاح تضر بلون الحرير المطرز بالذهب فيستعمل له السيرتو فلا يؤثر شنا بالحرير

﴿ فَي تنظيف الفضة ﴾

درهم ١٠ من ثاني طرطرات اليوتاسيا

۱۰ من کلورور الصودیوم

« ۱۰ من الشب

و ١٠٠٠ من الماء الاعتمادي

فاغل الفضة في هذا الزيج فتنظف وتلع

﴿ من يج آخر ﴾

درهم ٣٠٠ من كربونات الكلس

ه ۱۱۲ من عظام مكلسة

ه ۱۳ من مرهم الزنبق

۱۳ عن زيت الترمثننا

وعند الاستعمال بمل قليلا من هذا المزيج في عرق او سيرتو وتفرك به الفضه" فتنظف وهو جيد لتنظيف الذهب ايضا

وتنظف الفضه" ايضا بفركها بماء الصابون • واما اذا كانت القطعة ذات تجاويف قصمي وتنقع اذ تبرد في محلول مركب من جزء من الحامض الكبريتيك ومائد ما، ولمد اخراجها تكون بيضاء ناشفه فتفرك بالرمل الناجم وتصقل بالصقلة • واذا فركت الفضة جمياب الدخان مجونا بماء تنظف وتلع ﴿ فِي تَلِيعِ الفَصْدَ ﴾

درهم ٢٥ من الشب

« ۱۲ من الصابون

د ١٠٠ من الماه الاعتبادي

اظل الشبه بلساء وارفع الرغوة ثم اصنف الصابون واغمى بالمزيج خرقه وافرك بهما الفضه فلم

> ﴿ النصل السابع ﴾ ﴿ في التراكيب المدنية * ﴾

التركيب المعدنى هو امتر اج صادن بعضها مع بعض بحيث تصير معدنا واحدا تختلف خصائصه عن خصائص كل من المعادن المركب منها • وهذه التراكيب مفيدة جدا في النسالب الصناعة • ويقرب لونها من لون الفضه والذهب • فتكلم الآن عن جلة تراكب منها منيدة

﴿ مزيج معدني" اصغر لامع مركب بما يأتي ﴾ جزء ١٠٠ من التحساس الاحر النق

ه ۱٤٠ من التوتيا النقيه ⁻

أمع الاجزاء في بوتقة فيكون المدن ليا

﴿ مزيح بلون الذهب ﴾ جزء ١٠٠ من النصاس الاحر النق

بر
 ۱۵ من التوتيا النقيه

تماع في بوتقه * فيكون المدن ألين من الاول

﴿ مزيح اشبه بانذهب ﴾ جزء ١٠٠ من النحاس الاحر النق

ه ۸ من التوثيا

تجرى العملية السابقة

| ﴿ في الصنائع والفنون ﴾ |
|---|
| ﴿ مزيج آخر ﴾ |
| عزء ١٠٠ من النماس النتي |
| عن التوبا التقية |
| ۵۰۷ من القصدير |
| وهذا المعدن لين وسهل تحت ألبرد |
| ﴿ آخر ﴾ |
| جزء ١٠٠ من النحاس المذكور |
| ٥ ٥٠٦ من التوتيا |
| د ۲۰۰ من القصدیر (وهذا کالسابق) |
| 🌞 تحاس اصغر 🦫 |
| جزء ٩ من النصاس الاحجر " |
| د ۳ من التوتيا |
| تماع في يونقة |
| مدن جيد لعمل اواني المطبخ ﴾ |
| جزء ٤٠٠ من القصدير |
| ه ۲۵۰ من الرصاص |
| د ٥٠٩ من الصاس الاحر |
| ه ۰۰۳ من التوتيا |
| تماع في بوتقة والمدن يابس لامع |
| مدن بلون الفضة ﴾ |
| جزء ٩ من القصدير |
| • ١ من الرقشينا |
| د ۱ من الاشيون د د د الاسياد |
| ه ۱ من الرصاص أما العابد بالماري لا تأكيم ما |
| أجر العلية نفسها والمعدن لايتأكسد بسهولة |
| • ﴿ سنت الدافع ﴾ التي الدافع ﴾ |
| جزء ٩ من التحاس الاحمر |

جزء ١ من القدير

متاع في بو تقة

﴿ معدن الاجراس ﴾

جزء ٢٨ من النصاس الاحر

: ٢٢ من القصدير

تماع

﴿ ذهب اصطناع ﴾

مزء ١٦ من البلاتين

« • • من النحاس الاحر النق

ا ١٠ من التوتيا التقية

وهذا الممدن ينقل الذهب ولونه وليانته

و صفة تحضير ثانى كبربتور القصدير السمى بالذهب الموسوى كه يستحضر بمزج ١٢ جزء قصدير و ٦ اجراء زئبق و ٦ اجزاء هدروكلورات النشادر و ٧ اجزاء زهر الكبريت واحاء المزيع بالنديج داخل معوجة الى ان ببطل تصاعد الهيدروجين المحكبرت ١٠ اترك المدوج لنبرد وخذ الطبقة الصفراء التى داخلها فأنها الكبربتور المطلوب وهو المروف بالدهب الموسوى وكثيرا ما بستمل عند الدهانين

تم باب التلبيس ويليه باب صبغ الاقشة



۔ ینٹلز الباب الثانی کیے۔ ﴿ فی صبغ الافشۃ ﴾

﴿ دباجة ك

﴿ فِي الكلام عن الأقشة ﴾

ان الافسة المدة للصبغ اما بسيطة وهى ماكانت محوكة من نسيج واحدكما اذا كانت من صوف فقط · او مركبة وهى ماكانت محوكة من اكثر كما اذاكانت من حربر وقطن وصوف او غير ذلك · فالبسيطة تصبغ بسهولة والمركبة بالعكس

واعلم أن من الانسجة ما هو نبانى كالقطن والفنب والكتان ومنها ما هو حيوانى حكالصوف والحرير و والغرق بين الانتين هو ان فى الحيوانى كية وافرة من الأروت و هذا العصر يوجد قليلافى الناتى حتى انه لا يوجد اصالة فى بعضه وهو يظهر عيانا على هيئه سائل نشادرى اذا استقطرنا المواد الحيوانية وهذا السائل مرك من هيدروجين وأزوت و اذا استقطرنا المواد النباتية نستخرج فللا منه او لا بسخرج شئ

وان الواد الحيوانيسة عرصة للتعفن وباحراقهما تفوح رائحة خراقة نشمادرية لوجود الهيدروجين والازوت فيها • واما النبسائية قضمر وتولد بالاستقطار السيرتو وحوامض

وان القلوبات هي ذات فعل قوى على المواد الحيوانية اذ الموجها بخلاف النباتية فأنها لا تؤثر فيها شيئا

وان الحامض أنتيزيك والحامض الكبريتيك لهما ايضا فعل عليها فأن النيزيك المحلها ويفصل عنها الازوت ويتكون اذ ذاك حامض كربويك وحامض السكساليك والكبريتيك فصلها ايضا عنى الازون وتبتى بقية المواد المركبة منها فحمية و ويظهر أن الحرير له بعض مشابهة بالمواد النبائية لان القلومات والحوامض لاتفعل بمخطها بالصوف تماما و وبتاكف مع المواد الملونة تاكف المواد النبائية و والهلويات على المواد النبائية و والهلويات على

الحرير وان يكن فعلهما عليه اقل منه على الصوف · قاتها ربما تعشر بالخيط اذا كانت كثيرة

وان القطن يقاوم فعل الحوامض اكثر من القنب والكشان · فالحامض النيتريك اذا كان باردا لا يعطبه بسسهولة بخلاف ما اذا كان سخنا فائه بحوله الى حامض أكساليك

﴿ الصوف ﴾

ان الصوق هو مادة حيوانية تغشاها مانة دهنية ولذلك لا يتص الماء قاذا أديد صبغه يقتمنى ازالة هذه المادة اثلا تتع أتحاد المواد الملونة به اذ تكون قاصلة بينها ويبنه و وهذه المادة هي صابوئية قاعدتها الملاح بوياسية منها ما هو قابل الذوبان ومنها ما لس كذلك

وَالْرِيْسَةُ الْرَالَةُ المَّادَةُ الدَّهُ الدَّهُ عَنِ الصوف هي ان تَضَعُ الصوف في خَلَقَينُ وَتَغَمِرُ الْمُلْقِينُ الْمُدَرِجَةُ مَوْسَطَةً مِن الْحُلْقِينُ الْمُدَرِجَةُ مَوْسَطَةً مِن الْحُرَارَةُ بَنُوعَ الْهَا لَا تُؤْدَى البَدَ ثُمُ تَحْرَكُ الصوف حَيْنًا بِعَدَ حَيْنُ * ثُمُ تَرْفَعُهُ مِن الْحُلْقِينُ وتَفْسَلُ عَلَمُ وَمُوسَوَعَةً فَي مَا جَارُ وتَلُوسُهُ دَاخُلُ السَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْ خَرُوجِ المُسَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْ خَرُوجِ المُسَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَمُ عَدْ خَرُوجِ المُسَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْضُ الصوف حَيْ يَنْسَفُ المُسَاهُ اللهُ اللهُ

وبجب الاعتناء الكلى بتنظيف الصوف من هذه المادة لبكون اون الصباغ الجمج وأبوج وأدوق النظر • و بجب حفظ الماء والبول المستعملان اولا لكى يستعملا تاتبا فيكون اكثر فعلا لحل للمواد الدهنية عبر انه يجب ان يضاف كل مرة قليل من البول

﴿ في تبيض الصوف ﴾

المقصود من تبييض اصوف ازالة اللون الطبيعي الذي يكون فيه وكيفية ذلك هي ان تضعه في خلقين فيها ما يحلول به قليل من تحت كرونات الصودا (١ ك الى ١٠٠ ما،) ونقل سُبع الكربونات صابونا • ثم تسخى الحلقين كالاول وتفطس الصوف بهذا المحلول ثلاث مرات • ثم تفطسه ثلاث مرات في ما، العادة فاترا • ثم ثلاث مرات في خاتين فيها محلول تحت كربونات الصودا بدون صابون

وتُقسله بعد فلك بماء فاترو تنشفه جيداً • ثم تعرضه لَمِمَار الكبريَّت بِالطَّرْبِقَةِ" الآتية" :

وهي ان تعلق الصوف على او تاد في حجرة محكمة الضبط على علو ثلاثة اذرع عن الارض مثم تأخذ كانوا من الحديد فيه رماد وفوق الرماد اقه حسب بت قطعا صغيرة لمكل خبس اقات صوفا ، وتشعل الكبريت (١) من اربع جهات وتفرج من الحجرة وتقفل الابواب منطقة اغلاقا محكما منة ١٢ ماعة مثم تفتح الابواب و تزلك الصوف معلقا حتى ينشف تماما ، هذا في الصيف واما في الشتاء فنزلك الابواب مقتوحة الى ان تزول رائحة الكبريت ثم تشمل نارا وتعلق الابواب لكي تكون الحرارة كافية انشافه بسرعة ، فعند ذلك يكون مبيضا حاضرا المصبغ

﴿ الْحُرِيرِ ﴾

الحرير مادة حيوالية خيطه منشى طبعا بهادة صمنية لامعة وهو لا يخلو من مادة ملونة حسية وهى اما صفراء او خضراءاو غير حسية • فيقتضى أعمل الاقشسة الحريرية ان تزول منه كل هذه المواد • وخصوصا الصبغه

وطريقة ذلك هي ان تضع في خاةين ماء مذوبا فيه ٣٠ جزء صابونا الى ١٠٠ جزء حريرا وتفطس فيها الحرير وتسخى الحلقين الى مادون الفليان محركا الحرير دائما و واذ ترى انه ابيض " تفرجه وتذمره لينشف ٠ ثم تضمه في اكسياس في كل كيس عشر اقات ٠ وتفليه ثانية في ماه محلول فيه صابون (٢٠ ص الى ١٠٠ حريرا) ويجب ان تحرك الاستحياس دائما لئلا مد ذى السفلي منها المكثرة الحرارة في قر الحلقين (ولمنع هذا المحظور يستعملون في اوربا بخار الماء عوضا عن النبار المجردة المعشين الحلقين)

(۱) تبسط الكبريت متصلا بعضه بالبحض الآخر وتمسه بالنار من الجهسات الاربع حتى تمند فيه بالندريج ، لانه اذا النهب جميعه دفسة واحدة يكون بخاره الكثيف واكسيمين الهواء حامضا كبريتيكا ينشى الصوف برسوبه عليه كالندى ويعطبه ، واما اغلاق ابواب الحجرة فهو لنع دخول الهواء الكروى الذي يجمل الاكسيمين في الحامض الكبريتوس التصاعد من الكبريت

واعلم نه كلما تصاعد شئ من المساء بالحرارة يجب ان تعوض عنه لتبنى الاكباس دائما تحت سطح ماء العسابون ، واذا كسكشف الحرير بغض احد الاكباس ورأيته قدصار ابيش ناصعا اخرجه واغسله بماء جار ونشفه ، هذا اذا كان يراد صبغه ، واما اذا اريد تبييضه مجردا فعرضه بعدهنه العمليه لبخار المكبرت على ما تقدم في تبييض الصوف

﴿ القطن ﴾

القطن مادة نبائية معروفة وهو غير قابل الذوبان في الماه والزيوت والحوامض النبائية علا بذوبه الا محلول قلوى سخش مسع ولا يذوب اذا حسكان المحلول خفيفا • وفيه مواد ملونة ودهنية ونساوية واملاح مختلفة منهسا ما هي فيه طبعما ومنها ما بعلوه من الاكة الستعمله لغزله • ومن الضرورة ال يتنتي من هذه المواد لكي يصعر صالحا لتصمغ

وطريفه تمفيته هى ان بغلى القطن بعض ساعات فى المساء ثم اربع سساعات فى محلول قلوى (٢ ق الى ١٠٠ ماء)ثم ينسل بماء جار ويمصر وينسف · ثم ينقع قدر ساعتين فى ماء الكلور وينسل ايضا بماء جار ويعصر وينشف جيدا

فاذا اربد ان يكور ايمض ناصعًا يقع ثانية في ماه الكلور اخفٌ من الأول ثم يتمع ساعة في محلول حامض كبر بتيك (١ و نصف ح الى ١٠٠ ماء) ويخرج ويفسل بماء جار وينسف ثم يفطس ٦ ساعات في محلول الصابون سخنا (١٠٠ ص الى ١٠٠ ماء) ويفسل بماه جار وينسف • وهكذا تنهمي العملية

﴿ القنب والكتان ﴾

القنب والكتان من المواد النباتية" الحاوية" ما فى الفطن تعريبا من المواد · فيجب ايضا تنظيفها عند الصبغ بالطريقة" الآتية"

اغُلُ كَ كُلُ مُنْهِما فى الماء عُمَـاتَى ساعات واتركه سخنا خسين ساعد "ثم اغسله جيدا بماء جار ونشغه ثم انقعه ساعنين فى ماء الكلور واغسله جيدا ونشف نمانقعه ساعه "فى محلول حامض كبريدك (اونصف ح الى ١٠٠ ماء) واغسله جيدا ونشفه واتركه اربعه ايام منشورا ثم انقعه ٦ ساعات في محلول الصابون سخسا (١٠ ص الى ١٠٠ من احدهما) ثم اغسله جيدا بياء جار ونشفه

وَقَد يرد بَعْضُ هَلْهُ الْأَنْسِجِهُ مِنْ أُورِياً مِيضًا فَلَا يُلزَمُ أَذْ ذَاكُ لصبغه الا أَنْ يفلى المراد صبفه منها نمانى ساعات فى محلول قلوى (١ و نصف ق الى ١٠٠ ماه) ويفسل جيدا نم ينقع ٦ ساعات فى محلول حامض كبريتيك (٤ ح الى ١٠٠ ماء) ويفسل جيدا نم ينقع ٦ ساعات فى محلول حامض

واعلم أن اللون لا يحكون على القماش زاهيا حسب المرغوب الا اذا كان القماش مبيضا غايه النبييض والا فلا يتم صبغه حسب المراد

- کی القسم النابی کید-

﴿ فِي الصِّبْعُ والصِّبَاغُ ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ في ما هو الصباغ ﴾

الصبغ هو الطريقة التي بها يتم رسب مادة ملونة على نسيج ما بشرط ان سيق هـذا اللون بدون نفير بتعريضه المساصر الفلكية كاللون فيور السيس اللذي من خصائصهما ان يقللا رونق الالوان بحسبا تكون كثيرة او قلبه الاتحاد بالانسجة

ومن الانسجيه" حيوانيه كانت او نباتيه ما هو مختلف الالفه مع المادة الملونه عن غيره و فالالفه اذن هي الواسطة الوحيدة لان يكون الصباغ جيدا او لا فلانسجيه ذات الالفه الكثيرة نجنب المادة الملونه وتحد مها فتكون ثابته وصكسها بالمكس و ولذلك تقدم القول ان الاقسم النسوجة من مادة واحدة كالصوف وحده مثلا يسهل صبغها والافيتصعب لسبب اختلال الفه كل من مواد الانسجيه

فيهب اذا ان نمرف المقارئ الفه كل من الانسجه " الى المواد الملونه " و فالفه " الصوف كذيرة بمكس الفه "الحرر لها فائها اقل من الفه " الصوف و لذلك يكني غَابًا لصبغ الصوف ازالة المادة الدهنيه * والفه القطن والقنب والكتان اقل جدا من الغه * الحرير والصوف • ولذلك لا يصبغ ما سوى الصوف الا يعد اتحاد بهادة ذات الغه مصادلة لالغة الصوف وهي على اتواع شي وتسمى الاساس

﴿ الفصلُ الثانى ﴾ ﴿ فِي الاساس ﴾

الاساس هو محلول مواد تفط فيها الاقتة قبل صبغها لتكون وسيطا بينها وبين المواد الملونة و والمقصود منها النمويش بما يلزم من الالفة لبحش الانسجة والاسلح والاحسلح والاحسك المستحالا تأسيس الانسجة ثلاثة و املاح اللومين واملاح الحديد و فن املاح الاومين يستعمل كبريتات وخلات الالومين و ومن املاح القصدير كلورود وهيدروكلورات القصدير و ومن املاح القصدير الحديد

ويفضل من املاح الالومين خلانه لان الفته كثيرة للانسجة والمواد الملونة واكسيد القصدير ذو الفة كثيرة المهواد الملونة فأنه يثبتها على الانسجة ويزيدها روفقا و والفة اكسيد الحديد اكثر من الفته ولحكن بما أنه من طبعه ذو لون لا يستمل الا لتشيت الالوان المعبتة

وغير ما ذكر يوجد مؤسسات كثيرة · منها اكسيد النصاس وهو يثبت اللون الاسفر على القطن وبمزوجا مع أكسيد الحديد الالوان السوداء على كل من الانسجة

ومنها املاح الكلس الاجال غير انها نسم الالوان الجراء ونفتح الزرقاء وتثبتها ومنهما المواد النزايية والحوامض المعمدنية والمواد الصابضة النباتية والزيوت وهكذا مادة واحدة من الملونات تعطى النسيج الوانا مختلفة مجسب اختلاف المؤسسات

وتقسم هذه المؤسسات الى مركبة وبسيطة · فالمركبة هي التي لا تكني لاعطساء لون ما الا بمساعدة مادة ملونة وشها املاح الالومين والقصدير · والبسيطة هي حكسها اى تنعلى لوثا بدون مساعدة غيرها ومنها املاح الحديد والمنخنيز والنحاس والرصاص والزثبق

فتقول بالاجال ان احسن اساس مثبت هو الملح الاكثر الفة الى الانسجة والمسادة الملونة معا وهو خلات الالومين لان فيه الحصائص المطلوبة

المؤرة مما وهو حلات الاومين لان هية الحصائص المعلوبة وكيفية تأسيس الانسجة هي ان تفطس في محلول احد المؤسسات المذكورة فيماضدة الفة النسيج والفة المؤسس تتحد به المادة الملونة و ويازم غسل التسيج بسد تأسيسه لازالة ما يكون قد لصق به علاوة عا يازمه من الاساس و للا يتحد بهذا الزائد كيه من المسادة الملونة فترول سه من السيج عند غسله بسد الصبغ لازالة ما التصق به من المادة الملونة على غير لروم



المواد الملونة قد تكون نبائية او ممدنية أو حيوانية • واعم أن الهواء والماء والتور تداخلا عظيما في تكوين الالوان • فيتعريض الاقشة المصبوعة لذلك ينتح اللون او يكمده محسب خصائصه

ومن الالوأن ما يكن ثثيته على القماش ومنها ما هو عكسه · ومنها بسيطة وهي الاسود و الازرق والاجر والاصغر · ومنها مركبة وهي ما تحصل بمرج لونين او أكثر من الالوان البسيطة · فيكون اللون الحاصل مختلفا عن كل من الالوان المردوجة

﴿ فِي المواد الملونة بالاسود ﴾

هى العضس والسماق والكاد الهندى وقشر شجر الجوز وهباب الدخان وسيذكر كل منها بالتفصيل

﴿ فِي النَّفْسِ ﴾

المفص مادة تتكون هن لذع حشرة ما لورق بعض الاشجار وخصوصا الملول (نوع من السنديان) والموجود منه فى النجر نوعان الاسود والابيض وكلاهما منه ما هو مثقوب لان الحشرة التي ثقبته ويقيت داخل العفصة حسارت فراشة وخرجت منها ومنه ما هو غير مثقوب لائه قطف قبل خروج الفراشة منه · وهذا هو الاجود

واُمَمَ انْ اَلْمُنْصَ مِحْوَى ثَلَاثُ مُوادُ وَهَى الْحَامِصُ الْمُفْصِيكُ والثّانِينُ وَمَادَهُ مَلُونَهُ صفراً. • وهو مستمل لصبغ الرمادى والاسودُ ويكون اساسا الصباغ الاحر والمواد النّمالة في العنص هي الحامض العفصيك والثانين • ويوجدان ايضسا في قَسُور شجر السّنديان وقشور شجر البندق والبيلسان والسماق • ولا يستمل في الصباغ الا بمزوجاً بمواد اخرى ما لم يكن الصباغ اسود او رماديا كما ستملم

﴿ فَي السَّمَاقِ ﴾

السماق شجر كثير الوجود في بلادنا و يزرع عند الاجانب باعتناء • و يجب قطع اغصانه كل سنة ثم تتيس الاغصان المقطوعة بورقها وتسحق فيستعمل مسحوفها في الصباغ ودبغ الجلود • ويموض به عن العفص احياما لاته اقل حسكلفة منه بشرط ان يكون مضاعف الوزن

واعلم ان كية الحامض المفصيك والتانين في السمساق اقل منهسا في العفص قاذا صبغ به وحده يعطى لونا رماديا مشربا بصفرة او خضرة ويلون القطن المؤسس بالالومين باصفر ناشف • والمؤسس باكسيد الحديد بالرمادي الغسامق والمؤسس بالالومين واكسيد الحديد معا بالزيتوني • واستعمل السماق لنلوين الصوف والحرير بالاسود والرمادي

منز في الكاد الهندي يَم

هو عصيرشجرة فى الهند والموجود منه فى التجر هو على هيئة اقراص صلبة فليلا كسرها اسر معتم

والكاد الهندى يذوب فى الماء • والنابن الموجود فيه مخالف المموجود فى العفص لانه لا يُصول الى عامض عفصيك ولكونه يعطى بمزوجا مع املاح الحديد لونا اخضر • بخلاف الحامض العفصيك والتسانين الموجودين فى العفص فانهما اذا مرجا مع أملاح الحديد يعطيان لونا اسود • والكاد الهندى يسحمل لصبغ القطن

والحرير والصوف يلون قرفى

و في قشر الجود ﴾

قشر الجوز قبل أن ينضج بكون لونه اخضر وبعد أن يقطف وبتعرض للهواء يصير اللون أسمر و ومحفظونه فى أورو يا تحت الماء مدة سنة أو سنتين فتر داد فيه المادة الملونة و وهو ذو أهمية عظيمة وكثير الاستعمال فى المصابغ ويصبغ الصوف بلون بندقى أابت ولا يحتاج الى المؤسسات الا تشكيل ألوائه وازديادها رونقسا واحسن مؤسس لذلك الالومين غير أنه فى استعماله لصبغ الصوف لا يحتاج الى مؤسس أصلا و وهو يعطيه لونا يدقيا أبتا وبيقى الصوف لينا

واعا ان قسر ثمر الجوز يؤخذ بعد النضيج ويوضع في براميل وينجمر بماء ويترك سنة أو أكثر كما تقدم وكما طال عليه الوقت هكذا يزداد فعلا بالتلوين

واما قشر ساق الجوز فيصبغ كقشر الثمر غير أنه بجب له مضاعفة الكمية والتعومة وأن يكون في كان الله الما يوضع في الخلفين مع القماس و لانه اذا لصق منه بالقماش شئ يدبغه فلا يستوى الصباغ

﴿ في حباب الدخان ﴾

الهباب هو ما بتصاعد من حرق الاخشاب ويلتصق مجدران المداخن · وهو يختلف بحسب اختلاف الاخشاب · غير انه قلما بستممل لانه لا يسطى الانمشة لونا نابتــا وانه يقسى الخبط وتفوح منه رائحة مكروهة

﴿ فِي المُوادِ الْمَلُونَةُ بِالْازْرِقِ ﴾

يؤخذ اللون الازرق من مادة زرقاء تستخرج من نوع من النبات وتبساع في التجر على هيئة اقراص صلبة لونها ازرق فاتح او بنضجي و وهو النيل وقد يكون منشوشا غالبا لعلو قيته و وبعرف ذلك عندما يكون لونه ازرق معتما او رماديا او مخضرا واذا كسرت القطعة منه وشوهد داخلها مشعبا بخطوط مسمرة او مبيضة فهو هنشوش فيجب على المشترى الحذر من ذلك و وسنتكلم عن كيفية الصبغ به

﴿ فِي المواد الماونة بالاحمر ﴾

الفوة هي عشبة تزرع في ازمير وقبرص واورپا والهند وتوجد طبعا في هذه البلاد والمادة الملونة توجد منها في جذورها

تستأصل هذه العشبة بعد ان تنبت بسنتين وننزع قشرتها الحارجية حتى تني من النراب وتيس وتسعق

وكيفية تبيسها هي ان تنصر على شباك في الهواء او تسخن في فرن حام وتحرك فليلا لتتمرى من قشرتها الخارجية • ثم تطحن وتغربل

وهي تباع غالبا سيموقه ويكون لونها اذ ذاك احر ماثلا الى الصغرة ، غير ان الاحسن ان تشترى غير مستموقة لثلا تكون منشوشة او غير نظيقة كالواجب، ويختار منها الجذور التي يكون كسرها احر فاتحا قليل الاصفرار والتي تكون بغلظ التم قليلة المقد ذات رائحة قوية ، والفوة القبرصية والازميرية هي اجود من غيرها ولدك تطلب في اوروبا من هذين المكانين

وهي تُمتص ُ وطوية الهواه فلذلك يُجِب أن تُوضع في محل ناسَف لا يدخله الهواء داخل براميل محكمة السد واذا طّال عليها الوقت اكثر من ثلان سنين يضعف فعلها الملون

واعم أن في الفوة مادتين ملونتين الواحدة صفراء سريعة الذوبان في الماء والأخرى حراء زاهية وهي لا تذوب الا بماضدة المادة الصفراء واستعمال المفوة في الصبغ كثير جدا وقد توصلوا الى تثبيت لونها الاحر على الصوف والقطن والحكتان وهي اجود من الدودة وغيرها من المواد الملوزة بالاحر لان لونها يثبت اكبر من تلك وهي اقل كلفة ولو نها يكون ابهج وسأتي الكلام عن كبفية الصبغ بهما

﴿ فِي الدودة بُهِ

الدودة هي دوية صنيرة تميش على نوع من الصير (كاكتوس) فتحمع وتحنق في ماء سخن وتنشف بالشمس فتصير بهيئة حدوب صغيرة لونها رمادي

يضرب الى الحُرة · واجود توع منها ماكان لونه ابيض فضيا وحباته كبيرة ناشفة حتى أنها لا تسحق يسهولة اذا صنةطت بين الابهام والسبابة والتى اذا سحقت هكذا لا بيق منها اثر غبرة على الاصابع

ويوجد أحَيّانا في المَجْر نُوع منّها منز وعدْ منه المادة الملونة فيجب على الشترى ان يَمْض منه كية قبل الابتياع

وأصلم أن المسادة التي تستخرج من الدودة هي حراء ارجوانية . وتستمل الدودة لصبغ الصوف والحرير بلون احر ارجواني وتلون القطن بلون ياقوتي واذا خزنت في محل ناشف ثبتي جيدة عدة ستين وبالمكس اذا كانت في محل رطب

﴿ فِي القرمز ﴾

القرمز هو حشرات صغيرة توجد على اوراق نوع من البلوط وتجمع في منتصف شهر ايار قبل طلوع الشمس لئلا ينشف الندى فتطير هذه الحشرات • وبعد ان تجمع تنقع في الخل ١٢ ساعة ثم تبسط على خام في النمس لكي تبس فتصير على هيشة حبوب اكبر من حبوب الدودة لونها الحر خرى • وإذا نقع القرمن في الماء بلونه بلون احر قاتى و مجمل طعمه مرا وراتحته جيدة

ى تعديد يون بسور الدودة هو أن لون القرمز في الصبغ يكون أحر ماثلاً الى الصفرة ولون الدودة أحر ارجوانيا كما مر والمادة الملونة في القرمز أقل منها في الدودة • ويستعمل القرمز لصبغ الصوف بلون أحر خرى

و في العصفر ﴾

العصفر نبات يزرع احسنه في الشهرق (ويسمى زعفرانا) والمادة الملونة تكون في زهره متحدة مع مادة اخرى صغراء فيجب ان تستخرج هانان المادتال وتفصل الواحدة عن الاخرى • وطريقة ذلك هي ان يؤخذ زهر العصفر وينسل بماء كثير ثم يوضع في كيس بمساء جار ويداس حتى لا يعود يخرج مادة صغراء فير به الماء صافيا • ثم يوضع في وعاء مع نقله من تحت كريونات الصودا مذويا بجساء وبعد ساعة يصنى مخرقة خام سميكة ويضاف اليسه كية من عصير الليمون كافية الاستباع الملح القلوي ثم يفط في الزيم غزل قطن فترسب عليه المادة الملونة وتحدد

معه · فينسل القطن وينقع فى محلول تحت كربويات الصودا ويشبع بعصير الليمون · فترسب المادة الملونة فى قمر الاناء فيصب عنها السائل وتنشف فتكون بلون تحاسى · وهمى تبنى على حالها الى ما شاءالله

فيهذه المادة وحدها او بمزوجة مع مواد اخرى يصبغ الحرير والقطن والكتان يجميع درجات اللون الاحر · غير ان هذه الااوان جيمهما غير نابتة فلا تنفع الا لازخرفة

ومن مادة العصفر الجمراء بمزوجة مع الطلق تؤخذ الجمرة المستعملة عند النسساء الوجه

﴿ في الصندل الاحر ﴾

الصندل الاحر هو خسب شجرة كبيرة كنيرة الوجود فى الهند لوته احر معتم · وهو ثقيل لا وأتمحة له ولا طم واذا نقع بلاء لا بلونه بل بلون السيرتو اذا نقع به · واستعماله مسحوقاً نابما · ولون صباغه اسمر ماثل الى الحرة · فاذا حزج مع مادة اخرى كتنسر الجوز والسماق والعضى يكون لونه احر غير ماثل السمرة

﴿ فِي المواد الملونة بالاصفر ﴾

﴿ الـكركم أو العقدة الصفراء ﴾

المكركم اصول نبات يكثر في الهد وهذه الاصول تكون مستديرة او مستطيلة صلبة نفيلة ولون كسرها راتسجى ولها رائحة قوبة • وفيها مادة صفراء كثيرة اذا نقع في الماء البسارد لا يذوب منها الا القليل وبالعكس في الحامض الخليك والسهيرتو فان المادة نذوب كلها • وهي تتحد بسهوله مع الاذ يجة الحيوائية غير ان لونها لا يناسب لكل الانسجة فان الهواء وحده كاف لاراله

﴿ الْبُقِّمِ ﴾

هو خسب شجر كنير الوجود فى بلاد المكسيك ويسمى ابضا الخسب الهندى او الاسود وهو صلب جدا نميل لونه احر ماثل الى السمرة من الظاهر

وبرتشالى من الداخل · فاحكان لونه الغلاهر امود والداخل أسمر لايصلح الصباغ · وهو يستعمل للصباغ الاسود والرمادى والازرق والبنفسيجي

ہو الکرسٹرون کے

هو قشر شجر كالسنديان كثير الوجود فى اميريكا ومادته الملونة كثيرة • ويصمغ به مسحوقاً بعد ان يعرى من قشرته الحارجية (لان فيهسا مادة ملونة سمراء) وهو كثير الاستعمال لصمغ الفطن بالاصفر • وبمزوجاً مع الفوة بلون برتفالى وقرق • ومعلون ازرق بالاخضر

﴿ البزور الفارسية ﴾

هى تُمر نوع من الرمنوس (اسم نبات) لوفها اخضر لانها تجمع قبل نُعْجِهها غير ان فيها مادة صفراء جيلة جدا · وقبل تستمل لصبغ الاقسة لان لونها لا يُثبت غير انه يصبغ بها الانشة العتيقة التي زال لوفها

﴿ وَرَقَ الصَّفْعَافُ وَالْحُورُ وَزَهُرُ الْبَابُونِجُ ﴾

أن هذه النباتات تصنع بلون اصغر غير ثابت وهي قلما تستعمل ولذلك لا نطيل الكلام علمها

﴿ الْفَصَلَ الرَّابِعِ ﴾ ﴿ فَي الصِّاغِ الاسودِ ﴾ ﴿ الصَّوْفِ ﴾

ان المادة التي تصبغ الصوفى بلون اسود نابت هي مزيج اكسيد الحديد مع المامض المفصيك والتانين فاذا رسبت هذه المسادة على الصوف لا تحل عنه بالمساء و واذا كانت كية الراسب قليلة يكون اللون رماديا بتضييا وكلسا كثر يزداد سوادا الى ان يصير اسود حالكا واعلم ان الصوف المد للصبغ اما ان يكون مغزولا او محوكا (كالجوخ) او

مجزوزاً • ولكل توعمته عملية اولية قبل الصباغ تختلف من الاخرى • ويجب أن يكون الصوف عاريا من المواد الدهمنية كما سبق القول

واما طرائق صبغد بالاسود فهمى كثيرة نورد منها الاسهل والاقرب تناولا والاكثر نجاحا

فَاذَا كَانَ الصوف مغزولا فَانقعه نصف ساعة في محلول تحت محكر بونات الصودا مسخنا قليلا (٢ كذال ١٠٠ ماء) وبعد اخراجه افسله ؟ الم بالعربة واصمره واسمه بالطربغة الآية

وهى ان تضع فى خلقين ما كافيا لغمر الصوق وتعليد ثم تضيف اليد قليلا من مستحبربتات الالومين وتعزله عن النسار وتعزكه حتى تضعف حرارته فنصبه يتأن فى برميل وتضع الصوف فى سلة تغطسها فى الماء المذكور ضاغطا الصوف الى ان يغمره الماء تماما ثم تتركه هكذا ساعتين نم اخرج الصوف واغسسه بماء فيكون صالحا الصيغ

واذا كان الصوف محوكا فاجر عليه العملية المذكورة واصبغه بالازرق (سنتكم عن هذا الصباغ) قبل صبغه بالاسود • والقصد من صبغه مالازرق هو ليكون الاسود احلك واثبت

واذاكان مجزوزا فاجرعليه علية المغزول

وطريقة صَبغ الصوف المحوك هي أن تغليه ساعتين في مغلى العفص (٥ ع الى ١٠٠ ص) ثم تخرجه وتضعه ساعتين في سائل سخن مركب من خسة اجزاء من كبريتات الحديد و ٣٠ من البقم الى ١٠٠ صوفا ، ثم تخرجه وتغسله عاء جار دائسا الماه في الماء الى ان يخرج منه صافيا

وطريقة صبغ المفزول والمجروز هي آن تفلى مائة جزء صوفا سساعة ونصفا في سائل مركب من ٥ اجزاء من كبريتات الحديد وجزء واحد طرطيرا احمر ٠ ثم تخرجه وتشطفه بماء وتفليه بعد ذلك في سائل مركب من ٣٠ جزءا بقما وربع جزء من خلات التحاس الى ان يصير اسود حالكا ثم اخرجه عند ذلك واغسله جيدا

﴿ الْحُرِيرِ ﴾

ان الحرير غيرالبيض احسن اتحاداً مع الاسُودُ غير ان تبييضه يجمل لونه أكثر

ثبانا ورونقا وتساويا نمن بعد تبييضه وتعريضه لبخار الكيريت كاحر يغسل بماء وينعم قليلا بمحلول صابون خقيف (١٠ ص ال ١٠٠ ماه) وينسل بعد ذلك جيداً وينشف تم اسحق عفصا وضعه في ماء مخزكاف لغمر الحرير بدون ان بغلي (٢٥ ع الى ١٠٠ ح) ثم ضع الحرير فيد واتركه على التسار يدون ان يغلي ٣٦ ساعة ثم اخرجه واعصره ونشفه . ثم ضمه في سائل سفن مركب من ٥ اجراء من كبريتات الحديد واعصره داخل السائل حتى مشرب من السائل تشريا متساويا والله منفوعاً فيه سخنا من خس الى ست سباعات معنيا ان ترفعه من السائل مرة بعد مرة بعدة الساعات لكي يتخلله الهواء ثم ترجعه اليد • ثم اخرجه واعصره جيدا ونشغه بالهواء ودقه بخباط منخشب ثم ارجعه الى ساثل المغص السائق ذكره مضافا اليه عشرون جزءا عفصا واتركه منقوعا عشرين سماعة ثم أخرجه ونشفه بالهواء • ثم ارجعه الى محلول جديد من كبريتات الحديد (٤ ك الى ١٠٠ ح) وألقه متقوعاً ست ساعات ثم اخرجه وصعد ابضا في منلي عفمي كالمار ذكره • ثم اخرجه ونشفه وارجعه الى محلول حديدي مركب من ٣ اجزاه من كبريتات الحديد الى ١٠٠ حريرا ٠ ثم اخرجه واعصره واغسله جيدا وانشره حتى ينشف واعلمائه كلما تكرر وضع الحرير بمغلى العغص ومحلول كبريتسات الحديد يزداد الحربر ثقلا واللون سوادا

وبعد انتهاء عملية الصنغ ينقع الحرير نحو ثلاث ساعات في محلول صابون سخن خفيف (٣ ص الى ١٠٠ ح) وذلك يعطيه لامعية وقد يستغنى عن ذلك اذا وضع فى كل محلول حديدى مماسبق قليل من مذوب الصمغ العربى • نم يفسل الحرير جيدا وينشف

وقد جرت العادة بإن تحفظ السوائل العفصية والحديدية لصبغ كمية حرير نائيسا بشرط ان يضاف الىكل منها كمية من العفص او الحديد حسمًا يكون السائل. واما المقادير فعلى العامل الفطن ان يعرفها

واذا اريد صبغ الحرير غيرمبيض يختار الاصفر منه ويغطس فى السوائل العفصية أ والحديدية غير مخنة والافتنتفش مادة الحرير الصمنية وثمنع أتحاد المادة الملونة به ومجِب ان تكون مقادير الحديد والعنص هنا احكثر من القادير السابقة وان تكون منة التنطيس الحلول

﴿ القطن والكتان ﴾

طريقة ذلك هى ان تأخذ برميلا وتضع فيه حداثد عتيقة وتغيرها بالحل مضافا البه شئ من الطبين ليسرع اختاره وتتركه كذلك ادبعين او جسين يوما فيصير جيدا لصبغ القطن قاذا كان ذلك ومضى عليه الوقت المين فحفذ القطن فيصير جيدا لصبغ القطن قاذا كان ذلك ومضى عليه الوقت المين فحفذ القطن بعيث ان حرارته لا تؤذى اليد مثم اخرجه واعصره برفق ونشفه بالهواه وعندما ينشف جيدا غطسه في ماه قاتر مضاف اليه جزءان من خلات الحديد السائل الذي حضرته اولا في البرميل الى ١٠ اجزاء قطنا ثم اعصر القطن داخله لكي يشمرب وارضه مرة بعد مرة ليخلله الهواء مجريا هذه العملية مقدار نصف ساعة يشمرب وارضه من حديد اخف من الحول ثم في منطس خلات الحديد اخف من الاول ايضا ثم في منطس المفمي ثم اخرجه وانشره عشر دقائق م ثم غطسه في مغلى عنص جديد اخف من الاول ثم في منطس خلات الحديد اخف من الاول ايضا ثم في منطس المفمي ثم منطس المنه تم اخرجه وانشره دبي ينشف تماما في منطس المنه را او الكتان) كما سبق يقسو خيطه ويكون اسود بدون لامعة فلاصلاح ذلك اعل له العم لية الآتية :


خذ ماء كافيا لبل القطن وذوب فيه جزءا من تحت كربونات الصودا لكل ١٠٠ جزء ماء ثم اضف على المذوب ٣٠ درهما من زيت الزيتون عتيقا لكل افد قطن ثم غطس القطن الناشف في هذا المزيج وعصره حتى يتشرب منه تنمريا متساويا ثم اخرجه واعصره جيدا ونشفه ثم المحسله جيدا باء نهر جار فيكون لونه اسود ثابتا لامعا حسب المرغوب • وقد يستعمل البعض الطريقة الآثية

وهى ان يصبغ الفط اولا بازرق نيلى (ستكلم عن ذلك) وينسل وينشف ثم ينقع في سائل عفص فاتر ٢٤ ساعة (١ ع الى ٤ ق)ثم يخرج وبعصر وينشف ثم يغطس فى سائل خلات الحديد الذى يكون فى البرميل أبار ذكره (اقة ق الى ١٠ اقات خ) ويكون تعطيسه بالتدريج اى كل نصف افة وحدها حتى تتنبرب بسوية ويكون لونها متساويا ايضا • ثم يترك مفطسا ربع ساعة ثم يعصر وينشر فى الهواء عشر دقائق وتكرر هذه العملية مرتين مضافا كل مرة • ١ اقات من سائل خلات الحديد لكل اقة قطن ثم ينشر فى الهواء ويعصر وينسل فى نهر وينشف • ثم يفطس فى مفطس زيتى كما مر فى العملية السابقة لكى يتلع ثم بنسل جيدا

غيران الطريَّة الاولى احسن من هذه لاتها اقل كلفة · ولكن قبل اخذ خلات الحديد من البرميل بجب ان ترفع الرغوة لانها تضر بالعملية

وبلون الفطن (او الكتان) بلون اسود محلي بالطريقة الآثية

وهى ان تؤسس القطن (او الكتان) بغطه فى محلول فاتر مركب من جزء من خلات الالومين وجزء من خلات الحديد ثم تشهره لينشف تماما ٣ ايام فى فرفة تضع فيها نارا • ثم تضله فى ماه سخر ثم فى ماه يارد ممزوجا به كية من الطياشير ثم تصبغه فى منطس فيه ٣٠٠ درهم من البقم لكل ٤٥ ذراعا من القطن بشرط ان تضعه فى المنطس وهو بارد • ثم تضعه على نار بحيث يغلى بعد ساعنين • ثم تخرجه و تعرضه للهواء ثم تغسله و تنشفه



طريقة ذلك هي تغلى ساعة ثلاث اقأت من قنسر السنديان معصوقاً لكل خيس عتمرة ذراعاً من القماش في كية كافية من الماء ثم تصنى المغلى فوق القماش وتفرضه الهواء ثم تضعه في مغطس آخر مركب من ٣٠٠ درهم من البقم وبعد ان يغلى البقم ساعة صَفّه واصف اليه ادبعين درهما من كبريتات الحديد ومائة وستين من كبريتات الحديد وثم عطس فيه القماش وانجه ساعة ثم اعصره وعرضه الهواء قليلا ثم ادبعه الى المغطس وهكذا الى ادبع حرات وفي المرة الرابعة عرضه المهواء ديم ساعة

وامرره بجملول كريونات الپوياســـا فاترا (۱ پ الى ۱۰۰ ماء) • واغســــــــــالا بماء كشير

﴿ الحُورِ ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلى ٣ المان من قشر السنديان مسهوقا لحسكل اربع القات حرير ساعة كامر مم صفي الماء وغطيس قيه الحرير واغله نصف ساعة م اعصره وانشره في الهواه • ثم اغل ٣٠٠ درهم من البقم ساعة وصفه واصف اليه اربعين درهما من كبريسات العاس وغطس فيه الحرير واخرجه مرة بعد مرة الى الهواه على ساعة ثم اتركه في الهواء برهة ثم ارجعه الى مفعلس القشر صفنا ومن هناك الى مفعلس البقم وهكذا حتى يصير باللون المرغوب ثم ذوب في مغلى ٣٠٠ درهم بقم و ١٥٠ درهم كبريتات المديد وغطسه فيه مدة ثم اخرجه واعصره وامرره في محلول كربونات البوناسا فاترا (١ ب الى ١٠٠ ماه) واضله حالا باه كثير

﴿ الكتان والقطن ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلى ساعة اربع اقات من قدر الجوز او الرمان مسجوقا لكل ٣٠ ذراعا قطنا (او كنا) في كية ماه كافيسة ثم تصفيه و تضبف اليه ٣٠٠ درهم سماقا مسحوقا وغطس فيسه القطن ساعة وهو فاتر ثم اخرجه وعرضه الهواه ، ثم اغل ثلاث اقات من البقم ساعة وصفه واصفه اليه ١٢١ درهما من كبريتات النحاس وغطس القطن فيه ثم اخرجه وارجعه الى مغطس القشر ثم الى مغطس البقم على اربع مرات ثم اعل مفطس بقم كالسابق معوضا عن كبريتات الحديد واعصره وامرره في مجلول البوتاساكا مر والمكلام على الحرير وافسله جيدا ونشفه في النع المردة في مجلول البوتاساكا مر الكلام على الحرير وافسله جيدا ونشفه في النع المدادة الكلام على الحرير وافسله جيدا ونشفه في النع اللهوتاساكا مر

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ فى الصباغ الرمادى ﴾ ﴿ الصوف ﴾

اذا خففت مقادير المواد المركبة منها المفاطس السودا، وصبفت بها الاقشة يكون الصباغ رماديا اى سنجابيا فلنلك ليس الهاطس الرمادي مقادير مقررة لانسا تقدر بوضع كبريتات الحديد والعفص ان فصغ السبج بلون فاتح أو مصم بحسب تلك المقادير ولاجل الايضاح نقدم قاعدة رسمية لهذا الصباغ

وهى ان تغلى العضى فى كية ماه وتذوب كبرينات الحديد فى كية اخرى على حدة ثم تضع فى خلقين ماه كافيا لغمر الصوف وتسخسه الى درجة الاعتدال وتضيف اليه مغلى العفص ومذوب الحديد وتغطس فيسه الصوف وتبقيه الى ان يصير باللون المرغوب ثم تخرجه وتفسله حالا و واذا اردت ان تصبغ بهدا المغطس ثانية فأضف عليه كية من مغلى العفص ومذوب الحديد تساسب اللون الذي تريده ويستحسن ان يصبغ الصوف قبل ذلك بالازرق ليكون اللون الثبت واكثر استواء

وكما اكثرت فى المفطس من مغلى العفص وعلم الحديد عنــد التفطيس يكون اللون اكثر اسودادا والعكس بالعكس

واذا اخرجت الصوف ورأيت لونه فآت واردت ان يكون انجَى فارجه إلى المنطس مرة او مرتين الى ان تنال الرغوب

واذا وجدت لوته معمّا واردت ان يكون فأتحا فقطسه في ماء فاتر مضاف اليه فليل من مغلى المعقص او محلول فيه كبرتات الالومين او صابون غير انه يستغنى عن ذلك اذا اخرج الصوف مدة بعد مدة من المغطس الحديدى فتعرف اذا كان اللون قد صار يجب فتخرجه وتوفر خارة وتمبا ويجب ان تحكون مفاطس الصباغ فاترة لا سخنة كثيرا وعلى كل حال يجب ان تفسل الصوف عند اخراجه من المغطس عاء كثير

و الحرير ﴾

اسس اولا الحرير بتقعة في ها كاف أغمره محلول به كبريتات الالوهين (10 ك ال الد الد ماه) وابقه به اربع ساعات ثم نشفه وافسله وغطسه في منطس مغلى خشب البقم ولما يصير باللون المرغوب اخرجه وافسله واعصره و فاذا وجدت لونه معما بمكس ما تريد امرره في مذوب العلرطير الاحرثم في ما ، فاتر و واذا كان المكس فارجعه الى منطس البقم حتى تنال المراد

﴿ الْقَطْنُ اوَالَكْتَانُ ﴾

يصبغ اولا القطن (او الحسكتان) بالازرق ثم يغطس فى مغلى العفص ويمصر وينشف ثم يوضع فى وعاء خشب فيه ماه بارد مضاف اليه كية من خلات الحديد المحضر فى البرميل المار ذكره وكية من مغلى البقم وتدعه ينشرب فى المغطس وبصير باللون المرغوب ثم يغسل ويمصر وينشف

ويصبغ القطن (او الكتان) بلون سنجابي نابت بالطريقة الآتبة :

وهى أن يغطس القطن بعد تفطيسه في العقص في مغطس خفيف من خلات الحديد المحضر في البرميل ثم قي معلى الفوة نم في محلول الطرطير سمختيا ثم بمصر برفق و منشف مثم يغطس في مغلى خشب البقم فيكون اونه اسود فاذا المرر في عحلول الصابون سختا يزول عنه مقدار من اللون الاسود و بين سخبايا معتما وثابتا محلول الصابون سختا يزول عنه مقدار من اللون الاسود و بين سخبايا معتما وثابتا خام طوله اربعون ذراعا و و تربع بالماء مغلى ٣٠ درهما من المغص و تفطس فيه القماش و تصمره داخل المنطس ثم ترضع قللا و رده اليد مكردا العمل مقدار ربع ساعة ثم تخرجه وتشطفه بماء و تضعه في الماء تحر فيه ٧٥ اقد بماء باد درهما من خلات الحديد من البرميل وتمصره في المغطس ١٠ دقائق ثم تخرجه و تفسله

﴿ وعملية اخرى ﴾ وهمى ان تضع انا. ٥٥ اقة ما. سنمن .ضاف اليه مغلى السماق (١٦٠ درهما من السماق مغلى فيه كميسة ماء) واعمل في القمــاش كما في المنطس

السابق وبعد شطفه غطسه في آثاء فيه ٧٥ اقة ما يارد مع ١٦٠ كموهميل من كبرتات الحديد واعصره داخل المعطس الى أن يصير باللون الرغوب ثم اعصره وأغسله

> ﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في الصباغ الازرق ﴾ ﴿ الصوف ﴾

ركن الصباغ الازرق هو النيل غير أنه بيرج مع مواد اخرى تمين لتنويبه ومغاطس النيل تختلف قليلا بإختلاف الانسجة • فلصبغ الصوف يحضر مغطس مركب من الاجراء الآئية

اقمة ٣٣٠ من الماء

« ١ ونصف من النيل

ا ودرهم ۳۹۰ من کبریتاب الحدید

و ١ ونصف من الكلس

ا ودرهم ١٥٠ من الصودا

اسحق النيل الى ان ينم جيدا ورشّ من الماء على الكلس الى ان يبطل قصاعد البخار مند نم ذوب الصودا بكمية ماء كافية وكبريتات الحديد فى مثلها ، ثم امزج الجميع فى خلقين عيقة وسخن المزيج بعد تحريكه جيدا الى درجة الاعتدال وابقه سخنا ٢٤ ساعة محركا اياه مرة بعد مرة فى الساعتين الاولين ثم غطس فيه الصوف واختفل به الى ان يصير باللون المرغوب

وبعد استمال هذا المفطس مدة يرسب في قعر الحلقين كية نيل تضعف فعله فيضاف عليه اقة و ٢٠٠ درهم من كبريتات الحديد و ٣٠٠ درهم كاسا غير مطفأ ويحرك فينوب النيل الراسب وبعد ان يستعمل هذا المفطس كثيرا للصنع يفتر الى نيل فيضاف اليه كمية منه حتى يعود كما كان

﴿ صفة منطس آخر وهو يركب من الاجزاء الآتية ﴾

قة ٥٠٠ من الماء

ء ٤ ونصف من الصودا

د ١ ونصف من النفالة منسولة

د ا ونصف من الفوة محوقة جيداً

١ ونصف من النبل محوقا ناعاً

ضع الاجزاء الا النيل في خلفين مع الماء وافلها مدة • ثم اخرج النار من ثمت الحلفين واتركها حتى تصير بحرارة معتدله ثم اضف النيل وحرك المزيج وابغه سخنا كما مر ٤٨ ساعة محركا ايا. كل ١٢ ساعة وبعد مضى ٤٨ ساعة يصير لون المزيج اصغر وتطفو عليه رغوة ومعض لطخات نحاسية اللون

وفى هذا المنطس ايضا يرسب معن النيل فى قمر الخلقين بعد الصبغ به فلكى تذويه خذريم المنطس واغله بمد اضافة ربع وزن التخالة وربع وزن الصودا وربع وزن الفوة وامرج ذلك مع بلق المعطس

ولماً يغتر الى النيل أضف البه كية منه مصوفاً • وبعد صنع النماش بالازرق يجب ان يغسل جيدا في ما جار لكي يرول ما لصق به من النيل على غير لزوم • وهكذا يجب اجراء نفس العمليه بالاقشة التي تصنع بالازرق قبل ان تصنع بالاسود اذ يراد ذلك

مؤ الحرير ﴾

يستعمل لذلك المفطس النانى غير أن كية النيل هنا يجب أن تحكون أكثر ما هى فى الاول وبعد مضى ٤٨ ساعة يضاف اليه ٣٠٠ درهم من تحت حكر بونات الصودا وقليل من مسحوق الفوة و يحرك جيدا وبعد ٤ ساعات يستعمل فاترا

وقبل أن يصنع به الحرير يجب أن يفلى منه فى محلول صابون (٣٠ ص الى ١٠٠ ح) ثم يفسل جيدا ويداس فى ماه جار ، وبما أن الحرير لا يتنمرب اللون الازرق سهولة بجب أن تصغ كل فسم منه على حدة معلقا الله فى عصا تجعلها على فوه الحقاتين فيغطس ثلاثة أراع هذا القسم فأدره مرارا حتى يتشرب اللون لماما ثم اخرجه الى الهواه وضعه فى آناه ملآن ماه باردا ثم اعصره ونشفه حالا فى الصيف بالشمس وفى الشاء بحرارة نار قوية چنمن غرفة

وَلَمَا يَضَعَفُ ضَلَّ الْفَطْسِ امْنَفُّ اللهِ ١٥٠ درهما من تحت كربوات الصودا وقليدلا من مسحوق الفوة وقبضة تخالة منسولة • واذا قل فه النبل يضاف الله كمة منه ومن تحت كربوات الصودا ومن الفوة والضالة بمقادير منساوية

واعلم ان الحرير لا يلون بازرق معتم بالطريقة السنابقة وحدها · فاذا اريد ذلك يجب ان يصغ اولا بالدودى ثم ينسل ويصمغ بالنيلكا مر

واذا اريد صبغ الحرير غير مبيض يجب ان يكون من طبعه ايبض فتدربه ماه وتصبغه اقساماً كما مر والحرير غير المبيض ياصق به اللون أكثر مما لو كان مبيضاً و واعلم ان مفاطس غير المبيض يجب ان تكون اقل حرارة من مفاطس المبيض وعكسه في مفعلس واحد فاصغ اولا المبيض عن غير المبيض مادته الصمنية فتضر بصبغ المبيض

﴿ القطن والكتان ﴾

صبغ القطن (او الكتان) بالازرق سهل فيكفى ان يغطس فى مغطس ئيل بارد وهذه كيفية العمل :

خذ من النيل ٣٠٠ درهم واسمعه جيدا في هاون مرطبا قلبلا اللا يتطاير من منه في خلقين واصف عليه ما يوازه عشر بن مرة من الماء مذوبا فيه النيل من البوتاسا و ثقله من الكلس ثم اوقد النار تحت الحلقين الى ان تغلى وانت تحرك المزيج حتى يطفوا عليه شه رغوة نم غطس الى اسقل الحنقين قضيا وأدره فاذا لم يدقر بشى يكون النيل قد ذاب و وأذا تصاعد كثيرمن الماء قيسل ان يذوب الراسب في قعر الملة فاضف اليها من الماء ما يموض عما تصاعد مثم اطفى ٣٠٠ درهم كلسا عاء رشالل ان يبطل تصاعد المخار منه

وامرجه بخمس هشرة اقة ماه وذوب فيه ١٠٠ درهم من كريتات الحديد وضع المزيج في برميل بسع ١٠٠ اقة ماه بعد ان تملأ نصفه ماء ثم اضف عليه مغلى النيسل الذكور آنفا واغسل الحلة بهاء حتى لا يبنى فيها للنيل اثر واصف هذا الماه الى البرميل ثم املاه إلا فليلا من ماه العادة وحركه ثلاث مرات في الثهار وابقه خسين ساعة فيصير حاضرا المصبغ به

فاذاكان ذلك يؤخذ القطن ويقطفى ماه قاتر ويسصر برفق ثم يدخل فيه عصا تجعل على فوهة البرميل فاذ يتفطس يدار حتى يتشرب تماما ويداوم ذلك الى ان يصير باللون المطلوب و فارضه حينئذ من البرميل والرك يشخع فوقه ما يمكن ثم الخلسه بماه ضمن اوعية فيقعل عنمه ما لصق به من النيل على غير زوم فاحفظ هذا الماه لكى يضاف على المغطس الذي تحضره بعد الفراغ من هذا

فبعد أن يصنع بهذا المفطس مرتين أو ثلاثا يأخذ لونه في أن يضعف ويسود فلاصلاح الحال أصنف أليه ٢٠٠ درهم من مسكبريتات الحديد و ١٠٠ من الكلس غير مطفأ وحرسكه مرتين في اليوم و وتعدر أن تقوى فعل المفطس كما تريد بأضافة مقادير مختلفة من الحديد والكلس حسب احتياح لون الصباغ

﴿ الفصل الثامن ﴾ ﴿ في الصباغ الاحر ﴾ ﴿ في صبغ الصوف باحرالفوة ﴾

أن الصوف لا يُحد بسهولة بما . قالمونة فيقتضى نأسسه فالاسماس يخص هذه المادة وينبتها عليم • وهذه طريقة نأسيس الصوف

ذوب فى ماء غال ١٥٦ جزءا من كبريتات الالومين و ٣١ جزءا من الطرطير لكل ١٧٣ جزءا من الصوف ثم غطس الصوف فى هذا المذوب واغله ساعتين ثم اخرجه وانسره حتى ببرد فاعصره برفق وضعه فى كبس وعلقه فى

مكان رطب واتركه حتى ينشف تماما ثم اغسمه بماء جار وانشر. في الهواء حتى ينشف . فيكون قد تأسس

واما طريقة صبغه فهى ان تأخذ عقدار ثلث ثقله من الغوة الجيدة مسحوقة ناعة واغلها ساعنين في كية ماه كافية لغمر الصوف ثم صفي الماه بمخل وارجعه الى الحلقين لا تغلى الا بعد ساعة ونصف ثم اخرج الصوف وانشره على وتد فوق الخلقين لا تغلى الا بعد ساعة ونصف ثم اخرج الصوف وانشره على وتد فوق الخلقين ثم اضف عليها من الفوة كية تساوى ما وضمها اولا ومقدار نجس وزن الفوة من محلول ملح القصدير (سنتكلم عنه) وحرك المفطى حتى يمزج ملح القصدير تماما فارجع الصوف الى الخلقين وحركه ثم سمنن المفطى بالتدريج حتى يغلى بعد ساعة وأبق الصوف فيه نصف ساعة م ثم اخرجه وانشره حتى يغلى بعد ساعة وأبق الصوف فيه نصف ساعة م ثم اخرجه وانشره

واطرانه لل ازدادت كية الطرطير المرزة اعلاه يكون لون الصباغ قرفيا معماً عوضاً عن ان يكون احر وان اون الصوف المصبوغ بالطريقة السابقة يكون اقل او اكثر رونقا بحسب جنس الفوة و وانه اذا غلى الصوف في المقطس اكثر من المدة الميئة تثوب المادة الصفراء الموجودة في الفوة ويصير اللون جوزياً مكدا عوضاً عن ان يكون احر قاصا و فنيه لكل ذلك

سلم و الله الله اذا اغليت الصوف ساعنين فى ماء منوب فيه كبربتات الحديد (١ ح الى ٤ ص) ثم اغليته ساعة مع ربع وزنه من الفوة يكون لونه بنّيّا

﴿ فِي صَبَّعُ الْحَرِيرِ بِأَحْمُ الْفُوةَ ﴾

خد ٣٨ درهما من كبريتات الالومين و ١٠ من محلول ملح القصدير و ودب الجيم في ماه غال كاف لخم ١٥٦ درهما من الحرير و اترك المذو حتى يبرد نم أخرج منه ما يرسب بنقله الى اناه آخر ثم غطس فيه الحرير وأبقه منقوعاً ١٦ سباعة واغسله ونشفه ثم غطسه في مغلى ٨٠ درهما من الفوة بشرط ان يكون المنطس فلترا وابقه ساعة على النار بدون ان يغلى فأذ يغلى الماء بعد الحرير حالا وافسله بجاء جار ونشفه بالشمس

﴿ فِي صَبِّغُ القَطِّنِ وَالْكُمَّانِ بِاحْمُرَ الْفُوةَ ﴾

اعا ان القوة تلون القطن والكتان بألوان غير الاجر وذلك محسب اساس النسج والقوة هي المادة الوحيدة الصباغ الاجر النابت على القطن فيه اذا ان نشرح عن جلة عليات بهذا الحصوص وبجوجها يقدر العامل ان يمل عله بالمحاح وصبغ القطن بلون اجر ثابت اسهل من صبغ الكتان به مع المعلمة للاثنين واحدة وفي بعض المصابغ بصبغون القطن (او الكتان) عوض الفوة بالبقم ولكن بين اللونين تفاوقا من حيث الروثق وطريقة الصبغ هي ان تبيض اولا القطن ثم تغطسه بمغلى العقص (اع الى ك ق) مضافا البه لكل ع أم في محلول كبريتات الالومين فاترا (المال ك ق) مضافا البه لكل ع أومين جزء من مذوب الصودا (المركب من ١٨ درهما من العدودا مع ٣٠٠ ماء) و بعد نقعه ١٦ ساعة تخرج و تعصره برفق وتنشسفه وكما كان تنشبفه بطبياً كان لونه اروق بعد الصبغ ولا يصبغ في مغطس واحد الا اربع اقات قطنا وذلك ليسهل على العامل تدوير القباس في الخابين و مجعل اللون اكثر تساويا واما الحلقين المستملة لصبغ المهية المديد واضعها على القامن ما نهر وضعها على القسم المراد صبغه من القطن واجعلها على فوهة الحلقين (شكل ١٥) فاذ يغطس فيها القطن أدره القطن واجعلها على فوهة الحلقين (شكل ١٥) فاذ يغطس فيها القطن أدره القطن واجعلها على فوهة الحلقين (شكل ١٥) فاذ يغطس فيها القطن أدره



10

كما سبق القول في غيره حتى يتشرب تماما . مداوما الادارة من بدا درجة الحرارة

الى ما دون الغلبان وبعد مضى ثلاثة ارباع ساعة ارفع القطن على حافة الحلمين واضف الى المعطس مائة و خسين درهما من محلول الصودا الذى تقدم ذكره ثم ارجع القطن الى الحلمين و اثرع منه العصا وابقه ينلى ربع ساعة بالاكثر ثم اخرجه وعلقه حتى ينضع بما يحكن من الماء واعصره واغسله فى الثهر جيدا وائشره يومين حتى ينشف مثم اصبغه ثانية كا مرفى منطس مركب من نصف وزن الفوة المذكورة اعلاه بدون اضافة محلول الصودا وعوصا عن ماء النهر فلكن ماء بئر مثم اخرجه ودعه يبرد واضله وانشره حتى ينشف

واعلم أن القطن بعد اخراجه من مفطس الفوة يكون لونه احمر كدرا لان مادة الفوة الصفراء اختلطت مع الحجراء وشابت اللون • فلازالة هذه الكدرة وتلويثه باحمر وردى غطس القطن برهة في ماء فاتر مضاف اليه ١٥٠٠ درهما من محلول الصودا ثم اخرجه من هدا السائل واغسله بماء نهر وابسطه على مرج حتى ينشف فيزداد لونه رواقا

وان اللون الذي يعطى القطن بالطريقة السابقة يكون غير ثابت ولا يخنى

ان اثبات اللون الوردى على القطن صعب جداً فلا يكون ذلك الا في بحض مصابع اوروها مع الاعتماء الكلى وهو السهى بصباغ الدم او دم العفريت او دم القرد او دم المضوق و ولم يتوصل اليه الاور اويون الافى السنين الاخيرة بعد أصحانات شي وكان كل من يتوصل اليه من اصحاب المصابغ يكتم هذا السر عن غيره فلم يعرفه الا القليل منهم و فلذاك قلما عرف الناس طريقة هذا الصباغ هذا وبما ان ابناء وطننا قد اعتموا حسكل الاعتماء بذلك ولم يجمعوا فصاروا متسوقين كل النشوق الى معرفة ذلك فلتكون فالمته عظمى في وطننا العزيز قصدنا رغبة في تعيم الفائمة ان نشرح باسهل واخصر اسلوب كيفية ذلك في ما يأتى اعمان لهذه العملية عشرة قوانين بها تمرن بالمجاح باذن اهده وهى .

﴿ أُولا ﴾ يجب أن يكون الماء السنعمل لذلك صالحا لأن الماء فعلا خاصا بالصباغ الذي نحن في صدده ، فأن منه ما يكون معكرا حاملا مواد متدفئة ومنفير الطعم لسبب كثرة الاملاح فيه التي منها كربونات الكلس والمانيزا وهذان الملحان برسبان داخل المفطس على التسبيح ويتمان النصاق المادة الملونة به وذلك تطاير الحامض

الكربونيك عنهما عند غلبان المفطس ومن الماءها يكون راثقا جاريا لاعلم له وهو الجيد لكل الصافات وخصوصا لهذا أي دم العفريت • فتنبه ﴿ ثَانًا ﴾ أن تغلي ٣٨ أقد من القطن الراد صبغه ٥ أو ٣ ساعات في محلول الصودا خنيفا (١ ص ال ١٠٠ ماء) ثم تخرج القطن وتعلقه فوق الحلقين حتى ينضم ما بيكن وتفسله جيدا بماء جار وتذشره في الهواء حتى ينشف ﴿ ثَالِثًا ﴾ ان تأخذ من مذوب الصودا ثقيلا ١١٥ اقة (٦ ص الى ١٠٠ ماء) وامرج في المذوب ١١ اقد من زبل الماعن واقة و ٢٠٠ درهم من الحسامض الكبرنتيك و١٦٠ درهما من العمغ العربي و ١٦٠ من هيدروكلورات النشادر (يجب وضع الصمغ والهبدروكلورات مع المزيح بدد تذويب كل منهما بكية كافية من تحلول الصودا الخفيف) و ٩ افات من زيت الزيتون عكرا (مستخرجا المطروف) محلولا في ثلاثة أمثال نقله من محلول الصودا الخفيف • وبعد مزج هذه الاجزاء وتحريكها جيدا غطس فيها القطن واكسه حتى يتشرب تماما وابقه هكذا ٢٤ ساعة نم اخرجه واعصره جيدا وانسره حتى ينشف ثم أرجعه الى المفطس وانقمه ٢٤ ساعة نم اخرج، وأعصره وانشره وحكذا على ثلاث مرات متوالية • واغسله جيدا اخيرا واعدمره ونشفه • (وهدا المفطس سمى الاسود) والنساية من هسذا المغطس هي لكي يعطي القطن بعض خصائص المواد الحيوانية التي نتمد بأكثر سهولة مع المواد الملونة فتكون أكثر التصاقأ بها وثباتا

﴿ رابِما ﴾ ان تركب مفطسا كالسابق لكن بدون زبل الماعز وتفمل كما سبق قبيل هذا (وهذا يسمى المفطس الابيش)

و خامسا الله ان تأخد ٩ آفات و فصف ادّة عفصا مرضومنا ونفليه في ١٢٠ افة من ماء نهر الل أن بستميل نصف الماء الله بتمار . فتصنى البافى في وعاء خشب و وقصب على العفص مقدار المساء الذي تساعد وتفسله به وتصفيه دوق المصنى الاول ، ثم تضم هاء العفص على النار و دندما بفر عملس فيه الفطر همما فقسما وعصره داخل المعلس لينسرب جيعه بسوية و از له منقوعا والمعلس فاترا 3 ساعة ثم اعصره جيدا عصرا متساولا وانشره ليسف بدون ان تفسله

وسادسا الله الم المنوب 1 اقات ونصف اقد من كبريتات الالومين خاليا من الحديد تماماً في ١٦٠ اقد ماه سعن بدون ان نفليه فيطفو على السائل بعض رغوة فازعها واضف اليه ٢٢ اقد ونصف من مذوب الصودا الثقيل وابق هذا السائل فاترا وغطس فيه القطن قسما فقسما حتى يتشرب تماماً وابقه هكذا ٢٤ ساعة ثم أخرجه واعصره وانشره لينشف

﴿ سابِهَا ﴾ ان تركب منطسا كالسابق وتنطس فيه القطن وتنقمه كما حر • وبعد اخراجه وتنشيفه تنقمه ست ساعات في فهر وتفسله جيدا وتنشفه وهكذا يكون القطن صالحا للصبغ

﴿ ثامنا ﴾ ان لا تصبغ فى كل منطس الاكل اربع اقات على حدة ، ولذلك ضع فى خلقين نحاس مبيضة ٣١٥ اقة ماه وبعد ان يفتر قليلا اضف اليه اربع اقات من دم البقر وحركه جيدا ثم اصف ٩ اقات من مسحوق الفوة الجيدة وحركه ابضا ثم خذ القطن وادخل فيه عصا واجعلها على فوهة الحاقين وغطسه مديرا اياه حتى يشهرب بسوية وداوم الادارة منة ساعة مقويا الحرارة الى ما دون الغليان الى مضى الساعة ثم أسحب المصامن القطن وغرقه تماما وقو النار حتى بغلى المفطس ساعة فقط ثم اخرجه وطقه حتى يبرد وافسه جيدا فى نهر الى ان مخرج منه الماه راشا ثم اخرجه وطقه حتى يبرد وافسه كل اربع اقات فى مغطس نفلير هذا الى ان تصبغ كل القطن وبعد غسله وتنسيف كل اربع اقات فى مغطس نفلير هذا الى ان تصبغ كل القطن وبعد غسله وتنسيف انقده فى المفطس الاكى لينيت ما عليه من اللون

﴿ تاسما ﴾ ان تمزج ما بي من المنطس الاسود والمفطس الابيض بمقادير متساوية وتنطس القطن في المزيج وهو في اكياس الى ان يتشرب بسوية فتركه هكذا ٦ ساعات ثم تعصره برفق عصرا متساويا وتشره ليتشف بدون ان تفسله

عاليات م مصر، برسى عصر، حسور وسعر، بيست بمون المحنف واحذر في اسمان أن بيق شي من السابون غير ذائب لان ذلك بجمل المطيخا على القطن • ثم تضيف الى ذلك ٤٥ لقاء م محلول الصودا النقيل وتحرك المزيم جيدا وتغطس فيه القطر وتضع فوقد قضبانا حتى بيني غارقا وتفطى الحلاتين وتغليها غليا لطيفا

مدة ساعتين ثم تحرَّج القطن وتفسله جيداً وتنشره في الشمس حتى ينشف وهكذا تتنهى مجلية صباغ الدم

واعلم أن المقصد من الحلاء القطن في المنطس الاخير هو لعسكسي تذوب مادة المؤه الصغراء وتظهر الجراء مكممة قلبلا فبشريضه للشمس ينشح اللون ويصير

وردياجيلا جدا

فَدُدُ لَاحَنَانَا أَذَا أَنَّ الفَطْنِ عَطْسِ فِي الزَّتِ فَأَتَحَدَ مِنْ مَى الْمَفْسِ فَأَتَحَدَ التَّانِين مع الزَّيْتُ مِن الالومِينُ فَاتَحَدَمُع الزَّيِّ وَالتَّمَانِينُ ثَمْ فِي الفَوْقِ فَأَتَحَدَثُ مَادَتُاهِمَا الصفراء والجُمراء مع ما ذَكِرَمَ المواد ثم أُعْلَى الْطَنْ فِي الصابِقِ والصودا فَرَالَتُ عَنْهُ المَادَةُ الصفراء وبِقِيْتُ الجَرَاء مُصَدَةً بِهِ أَتَحَانًا ثَابِتًا

وُلَكَى يَكُونَ الرَّبِّتَ يَابِلُ الاَتَحَادُ مَعِ القَطْنُ اصْفَنَا اللهِ مَنْ مُحْلُولُ الصودا لَكَى يَدُوبِ مَرُوجِا مَعَ اللّهُ وقد جَمَّلًا كَيْهُ الصودا قَلِيَة تَثَلَا تُحَدِّقًا مَعَ الرَّبِّتَ فيصبرا صَانُونًا مُتَعَسِدُ الْحَمْلِيةِ وَاخْتَرَنَا الرَّبِّتُ مَكُوا لانَ الرَّاثُقُ لا يَناسِ مَطْلَقًا

واعلم أن اللون يزداد احرارا كلّما اكثرت من الفوة فأذا صبغت القطن بمثل وزئه من الفوة يكون اللون ورديا فاتحا بعد وضع القطن في مغطس الصابون الاخير واذا صبغته بادبعة امثال وزئه يكون ورديا معما ويزداد طرفا بعد تعريضه المنمس واذا اخرجت القطن من مغطس الصابون وكان لوقه ورديا فاتحا فدلك دليل على ان الزيت قليل او غير جيد فاذا كان قليلا يطس القطن اكثر من ثلاث برات في المفاطس الحلول فيها الزيت واذا كان غير جيد فلا يمود بمحكنا ان تجمله معما واذا اخرجته وكان اللون احر قالما نكون العمليات الاواية جيدة فتبسطه على مرج ملة يومين فيفتح لونه ويصير بهجها واذا حسكان اللون ماثلا الى البغضيهي فذلك دليل على ان القطن غير مشبع بالزيت كالواجب او ان توع البغضيهي فذلك دليل على ان القطن غير مشبع بالزيت كالواجب او ان توع النا القطن لم نشف جيدا بين كل علية واخرى أ

والبعض يزيد على هذه القوانين قانونا آخر ولهم حق به وهو :

ضع فى الخلقين ٤٠٠ اقة ماء مدّوبا فيه ٧ اقات مسابويًا ابيض وبعد ان يدّوب الصابون تماماً اغل السائل قليلا ثم اصف اليه بالتدريج مع التحريك من مركباً من ٢٣٠ درهما من ملح القصدير فى اقة ونصف ماء و ٦٠ درهما من الحامض النيتريك وحرك الربيح جيدا وغطس فيه القطن واغله على نار هادئة الى ان يصير بلون وردى فاخرجه واغسله وهو سخن وانشره فى التهمى حتى ينشف وهكذا لا تحتاج الى بسطه على المزيج يومين كما مر ويكون لوته اروق

﴿ فِي الصباغ الدودي ﴾

ان لون الدودة هو اللون الابهيج والاظرف من كل الالوان الجراء ولو لم يكن غير ثابت لم بكن يستعمل غيره للصباغ الاحر • وقد يكون اللون معمّا او فأتحا او زهيا

وأعلم أن نصبغ الصوف بالدودي طريقتين :

﴿ الاولى ﴾ لو فرصنا اننا ثريد ان نصبغ ٣٨ اقة صوف نصع ٧٠٠ اقة ماء فى خلقين نحاسية مبيضة نضعها على نار و نضيف عليها اقتين ومائة درهم من ثانى طرطرات الپوتاسا ولما يسخن المزيج نحركه فيذوب الطرطرات فنضيف ٨٠ درهم دودة مسحوقة ونحرك ثم نضيف اقة ونصفا او اقتين من محلول القصدير ونفط الصوف حالا ونحركه حتى يدور فى الفطس ثلات حرات ونتركه داخل المنطس فأنا ساعتين ثم نخرجه ونذشره ثم نفسله فى ثهر لينشف

﴿ النّائية ﴾ ان تأخذ نصف الماء المحضر بالطريقة الاولى وتسخنه الى ان يقارب الفليان فنضيف اليه اقة و نصفا او اقتين م محصوق الدودة مفولا وتحرك المزيج جيدا و سد رهة تضيف اليه ٥ المات ومائة درهم من محلول القصدير ثم تفطيس الصوف و تديره داخل المفطس كما تقدم و تتركه فيه نصف ساعة وهوق درجة الفليان ثم تفرجه و تتركه حتى ينشف فتفسله

واعلم ان كية الدودة ومحلول القصدير تختلف بحسب اللون المطلوب وقد قررنا المقادير السابقة ليكون العامل على بصيرة في عمله وان أوع الدودة المستملة يقدم و يؤخر في هذا الصباغ فلتكون الدودة جيدة في كل حال وفي بعض المسابغ يضيفون قليلا من المكركم في مغطس العملية الاولى فيكون اللون الاحر التجر و ابهم

وان السائل المذكور فى العملية الثانية لا يفقد كل المسادة الملونة الصبغ الصوف هيمفظ ويصبغ به بغير ألوان كالبرتقالى والذهبى وما شاكل ذلك بإضافة مقساد ير يختلفة من الكركم وهيدروكلورات القصدير وثانى طرطرات البوراسا

وان الصوق المصبوغ كما ذكر اذا اغلى لِلماء يكمد نونه الاحر ثم يصير لجيا فيكون لونه اذا غير ثابت. ويتغير لونه ايضا اذا وضع في ماء الصابون او ماء قلوى ولو على البارد. • فاعرف ذاك

﴿ فِي الصَّاغِ الْفَرْفَرِي بِالدُّودَةِ ﴾

ان هذا الأون يظهر على الصوف بعمليتين ﴿ الأولى ﴾ ان تضع فى خلفين ماء لمثلق الله التصدير و ٢٠٠ درهم من محلول القصدير و ٢٠٠ من ثانى طرطرات البوئاسا و٢٣ من مستعوق الدودة و ٣٣ من مستعوق الكركم ثم ادخل فى الصوف عصا وغطسه مديرا اياه وابقه ساعة ونصفا ثم اخرجه واغسله بماء بماد

﴿ الثانية ﴾ أن تضع في الحلقين ما، مضافا اليه ٢٠٠ درهم من محلول القصدير و٢٤ من ثاني طرطرات البوالسا و-٣٠ من صحوق الدودة وتشطس الصوف وتبقيه حتى يصير باللون المطاوب فتخرجه وتصله بجاء جار

﴿ فِي الاحمر الوردي بالدودة ﴾

يِقتضى الصوف قبل صبغه بهذا اللون علية خصوصية وهي ان ينقع ٢٤ ساعة فى محلول الحامض الكبريتيك (١٠٠ ح الى ١٠٠ ما،)ثم يفسل بما، جار

فاذاكان هذا اغل فى حلة ماء كافيها لنمائى اقات صوفًا وابقه سخنا ثم ذوب فيه عددهم من ناتى طرطرات البوتاسا و ٨٠ من كبريتات الالومين ثم اضف اليه من الدودة الشادرية كية تكنى للون المطلوب وادخل عصا فى الصوف وخطسه مديرا الياء بسرعة ثم اخرجه واغسله بجاء بيار

واعلم ان هذا اللون قليل النبات · وانه كلُّــا طال أبقاء الصوف في المغطس يكثرُ اكداد الاحر فثنيه

﴿ فَي صَبَّعُ الْقُطَنُ بِالْدُودَةُ ﴿ لِلْوِنْ عَرْفُ الْدَيْكُ ﴾ ﴾

خذ من محلول خلات الالومين (١٠ خ الد ١٠٠ ماد) فاترا ها يكني لغمر ثوب خام و وضلس فيه الثوب وابقه حتى يشمرب تماما ثم اخرجه واعصر، وانشره في فرفة حامية يومين حتى ينشف جيدا ثم غطسه في ماه سخن ممزوج به كرونات الكلس وافسله بعد ذلك جيدا بماه العادة مثم اغل ٨٠ درهما عفصا ثم غطس فيها ثوب ماه وضع ذلك في خلقين فيها ماه بارد ومفلي ٣٠ درهما عفصا ثم غطس فيها ثوب المثام واضرم النار بالندريج الى ان تغلى الحلقين بعد ساعتين مثم اخرج الثوب

واذا اضيف على مفطس الدودة السابق كية من خشب البقّم يكون لون الخسام ليلكيا جبلا جدا (وصبغ الحرير بالدودة هو كصبغ الصوف)

﴿ فِي الصَّبْعُ بِالقَرْمَرُ ﴾

اعم ان الصوف فقط يصبغ جيسدا بالقرمن وطريقة ذلك هي ان تأخذ غرالا (أو جزات) من الصوف وتغليه نصف ساعة أقى ماء فيه نخالة ثم تغلبه ساعتين في مغطس جديد مركب من وزن جس الصوف من كبريسات الالومين وجزء من أنى طرطرات الواسا لكل عشرة اجزاء من الصوف ثم تخرج الصوف وتضعه في اكباس في محل رطب وابقه بضعة ابام ، ثم فتر في خلقين ماء كافيا واضف اليه ثقل الصوف قرمزا واتركه حتى يبندى ان يخلى وعند ذلك غطس فيه الصوف وابقه الى ال يصير باللون المرغوب فتخرجه يغلى وعند ذلك غطس فيه الصوف وابقه الى الله يصير باللون المرغوب فتخرجه

واما اذا كان الصوف محوكا فضع لصبغه من الاملاح والقرمز مقدار ثقله • ولون القرمز على الصوف يكون اكثر ثباتا من الدودى غير انه لا يكون برونقه و زهوته

. ﴿ فَي صِبْعُ الْحَرِيرِ بِالقَرْمِزِ ﴾

ان صبغ الحرير بالقرمن قلما يستمل · فاذا استه بوضعه ست ساعات في محلول

نيترات القصدير ثم غطسته في مغلى القرِمن يكون لونه ارجوانيا غير ثابت

مؤ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في الصباغ الاسفر بالكرسترون ﴾ ﴿ الصوف ﴾

يصغ الصوف بهذا اللون بأن يغلى فى ماء محلول فيه مثلى تُمن وزن الصوف اوسدسه من كبريتات الالومين • ثم يغطس فى خلقين على نار فيهسا ماء كاف و نقل الالومين المدكور من الكرسترون • وبيق الى ان يصير باللون المطلوب • فاذا كان ذلك يرفع من الخلقين ويضاف عليها قليل من الطباشير مسحوقا ليقتم الون الاصغر ثم يحرك السائل و يرجع الصوف الى الحلقين وبيق ١٠ دقائق ثم يشر لياغف ونشطف فيكون لونه برتشاليا • فادا اردته ذهبيا فتوض عن الطباشير بنقل الكرستون من محلول القصدير • اليونا مخضرا فأصف الى الاجزاء الذكورة قليلا من الطرطير

و الحور ﴾

الهل اولا الحرير في محلول الصابون (٢٠ ص الى ١٠٠ ع) ثم اغله ساعة في محلول كبريتات الالومين (١ و ونصف ك الى ١٠٠ ع) بم اغسله وغطس في معلى الكرسترون سمحنا الى ان يصير باللون المرغوب (١ او ٢ كر الى ١٢ ع) وقبل انتهاء العملية اصف قليلا من الطائسير كما دكر في صغ الصوف او فليسلا من البوتاسا لمضم اللون الاصغر او اضف من محلول القصدير ومن كبريتات الاومين بالقادير المذكورة آنفا

﴿ القطن او الكتان ﴾

ضرّب اولا ثوب الفطر (او الكنان) من مطول خلات الالومين فاترا ثم انسره فى غرفة حامية ٣ ايام ثم غطسه فى ماء سمخر يحلول فيه كبة طيسانير نم اغسله جيدا بماء العادة · ثم ضع فى خلقين نصف الماء اللازم لتعطيس القماش وضع اقة من مسحوق خسب الكرسسترون فى كيس رقبق تضعه فى الحلقين واغلها ساعة نم اخرج الكيس واضف النصف الباقى من الماه باردا ثم من منوب الغراء ٦ اجزاء فى كية ماء كافية ولما يغتر المزح غطس فيه القماش واشتغل به داخل الحلقين من ١٥ الى ٢٠ دقيقة الى ان يصير باللون المرغوب فتخرجه وتسطفه

واعلم اله كلما ازداد مقدار الالومين والكرسترون ودرحة الحرارة يحكون اللول معتما والعكس بالدكس و يجب الاعتماء بتحريك القماش داخل الحلقين لان الجهة التي تمس حدود الحلقين منه يكون لوقها معتما فلا يكون اللون متساويا ولا نتكلم عن الصبغ بالكركم وغيره من المواد الصفراء المدكورة في بل المواد اللونة لان لوقها يزول عر القماش بجبرد تعرضه الهواء

م ﷺ الناني تد ص

﴿ فِي الصَّعْ بِٱلوانِ مُركبة ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فَي الكلام عن ذلك ﴾

ان الصبغ بالالوان السيطة هو قاعدة الصبغ بالالوان المركبة وقد ذكر ان اللوان البسيطة تسكون معتمة او هاتحة حسب الاساس واختلاف طريقة الصبغ واما الصبغ بالركبة فهو ان تغطس الاقشة بالتنابع في ألوان مختلفة بسيطة و فالاختصر مثلا يظهر اذا غطست القماش في معطس ازرق ثم في آخر اصغر وقد بظهر لون مركب اذا غطست الخماش في معطس مركب من جلة مواد ملونة

وأكون هذا الباب واسعا نختصره وثدل القارئ على اسهل الطرائق واجودها واقربها تناولا • فنعطى قواعد عمومية بها يسهل على العامل تكوين الانوان منوعة كابريد • وباقه التوفيق



ان الاخضر المتم خصوصا يظهر من مزج الاسود والاصفر • غير انه في كل المصابغ يستحسنون مزج ازرق والاصغر فافهما يعطيان لونا اخضر بكل درجانه

وطريقة صبغ الصوف به هى ان تصبغه اولا بالغطس النيلى اى ازرق ثم تفسله بماء جار دائسا اياه ليزول عنه اللون الزائد ثم تفطسه في محلول كبرسات الالومين فاترا (١٠ كالى ١٠ ص) مضافا اليه نصف جزء من ناتى طرطرات البوتاسا لحكل ١٠ صوفا ٠ وتبقيه ثلان ساعات ثم تفرجه وتضف الى المفطس المؤسس كية من مفلى خشب الكرسسترون وتفطس فيه الصوف وتشغله داخله الى ان يصير باللون المرضوب

واعلم انه كما كان [اللون الازرق على الصوف معتماً يكون الاخضر بعد غط الصوف بلاصفر معتما ايضا والدكس بالمكس

واك طريقة اخرى وهي ان تفطس ٨ افات سوقا اربع ساعات في معلول مض مركب من كبريتات ادلومين ٣٠٠ درهم وطرط ات البواسس ١٥٠ في كبة ماء كافية ثم تخرج الصوف مؤسسا رتضيف الى المفطس من الكرسترون ومن المفطس النيسلي مقادير كافية محسب الم ادمن اللون الاختنار وتفاس فيه الصوف وتستغل به حتى يصير باللون المرغوب

﴿ الْحَرِدِ ﴾

صبغ الحرير بالاخضر اصعب من صغ الصوف · وطريقته هي ان تفلى الحرير في محلول الصابون مدة نم تؤسسه بكبريسات إلالومين كما تقدم القول في الصبغ بالالوان البسيطة نم تفسله غسسلا الميقا في ما. ذر نم نصبغه بالاصفر

كما مر فى بابه ثم تخرجه وتفسله وتصبغه بالازرق كما مر فى بابه ايضا (بالنيل) و بختار الحرير الايص طبعا لذلك

﴿ غزل القطن او الكتان ﴾

بعد تبييض القطن أو الكتان اصبغه بالازرق ثم القعه فى ماه العادة ثم اصبغه بالاصغر

ولك طريقة اخرى وهى ان تصبغ القطن بازرق سماوى ثم تغطسه فى مغلى السماق ثقيلا صفنا وتتركه حتى يود ثم تخرجه وتنشره لينشف ثم تغطسه فى محلول خلات الالومين وتنشره ايضا لينشف ثم تفسله وتفطسه فى نقيع الكرسترون فاترا (٢٥ ك الى ١٠٠ ق) وتشتفل به ساعتين داخل المنعلس وتخرجه فيكون المرفوب

واذا حصل لك بالطريقة السبابقة لون اخضر ماثل الى الصفرة أو الزرقة لكثرة الاصفر أو الزرقة لكثرة الاصفر أو الازرق فنطس القماش بمحلول هيدوكلورات النسادر خفيف أو فى محلول قلوى تحلول حامض أو فى محلول قلوى تخليف فنظهر الصفرة أذا كانت قليلة ، وفى محلول حامض أوكبر تنات الالومين فنساوى الالوان ويصير الاخضر معندلا

واماً آذا اردت صبغ القطن المحوك (او الكتان) بالاخضر فيجب بعد صبغه بالازرق السماوى ال تنطسه في محلول الحامض الكبريثيك خفيفا ثم في محلول الحامض الكبريثيك خفيفا ثم في محلول سفن مركب من 70 درهما من انصودا النوب ثم تشطفه وتنشفه ويتأسس بغطه في محلول خلات الالومين فائرا م نم تصبغه بالاصغر بالطريقة الاعتبادية في محلول خلات الالومين فائرا

﴿ المصل الثالث ﴾

﴿ فِي البنفسجي والفرفري ﴾

پز الصوف کھ

هذان اللونان يتكونان بكل درجافهما من مزج الاجر بالازرق حسب الاختيار وطريقة صبغ الصوف باحدهما هي ان تضع فى خلقين على نار لكل ١٠ الجزاء صوفا ماء مذويا *يه جز- من كبريتات الااومين ونصف جزء من طرطرات

البوناسا وتفطس فيها الصوق وثفليه دبع ساعة ثم تفسطه وتنشفه وفي منه نشره خفف الشار من تحت الحلقين حتى يبرد ما فيها واصف عليها من الدودة النسادرية ومن مغطس النيل الازرق مقادير حسب ما يرغب اللون ثم غطس الصوف و اشتغل به حتى يصير باللون المرغوب قضرجه وتفسله وقد يعطى الصوف لونا بنضجها يتأسيسه يحلول مضاعف الالومين والطراير مضافا اليه ٣٥٠ درهما من محلول القصدير و بعد اغلاء الصوف في المزيج ساعة ونصفا ينزل عن النار ويترك في المفطس الهم ثم يصنع مفلى خفيف من خشب البقم و وبعد اخراج الصوف من الاساس وشطفه يغطس في مغلى البقم صفنا ويشتل به حتى يصير باللون المطلوب

و الحرر كه

اسس اولا الحرير ثم اصبقه كما مر بدال ُنجه من الدودة خالية من محلول القصدير والطرطير ثم اغسله في ذهر ودقه بالخباط برفق ثم غطسه في مخطس ئيل (ازرق) الى ان يصير باللون المرغوب فاغسله ونشفه . فيكون اونه بنفسجيا حملا

﴿ الْقُطْنُ أُو الْكُتَّانُ ﴾

اغل القطن (او الكتان) في محلول قلوى وغطسه ثلاث مرات متنابعة في المغطس الزبتي الاسود والابيض كما تقدم في صباغ دم القرد ثم اسسه في مزيج مركب من ٢٥ جزءا من كبريتات الحديد و٦ من خلات الرصاص لكل ١٠٠ قطنا

وطريقة المزج هي ان تذوب كلا من الاملاح في كية ماء ثم تمزجها وخرائه المربح وتتركه لترسب جوامده ثم تضع الرائق في آناه آخر وتسخفه كثيرا وتفطيس فيه القطن وتتركه ٥ ساعات ثم تفرجه وتعصره وتنشره لينسف ثم تفسله جيدا وتعصره وتنسره لينسف ثماما مثم تضع في خاقين على نار ماء فيسه نقل القطن من مسحوق الفوة وعندما يفتر المغطس غطس فيه التطر بالمصاكما مرحتي يتشرب ثماما ثم قو" الذار بالتدريج بدون ان يغلى السائل و فلا يصير لون الفطن اسود

مائلا الى الزرقة اخرجه واغسه ثم غطسه ١٥ أو ٢٠ دقيقة في محلول الصابون كما عر, في صباغ دم الفرد ليفتح لوثه

﴿ الْنُصَلُّ الرَّابِعِ ﴾ ﴿ فَي الصَّاعُ البَّرْتِيالِي (او النارْتِجِي) ﴾

وهذا اللون يتلهر بصنغ القماش بالاحر ثم بالاصفر وقواعد الصبغ به كفواعد الصنغ بالالوان البسيطة

واما اللون الزيتونى فيظهر من صبغ القماش بالازرق ثم الاصفر ثم الاجر الحفيف بالفوة ويكون اللون معمّا او فأتحا بحسب درجات الالوان الثلاثة المذكرة

واما بقية الالوان المكن اظهارها بجزج الالوان البسيطة بعضها مع بعض فنترك طريقة التوصل اليها لحذاقة العامل اذ يستنتج استخراجها بما مر به من طرائق الصيافات المحنلفة

-ه القسم الثالث كؤه في الالواز المدنية ♦

﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في الازرق ﴾

هذا اللون يستخرج من هيدروسيانات الحديد المعروف باز ق پروسية وهو لا يثبت الاعلى الحرير فيكون تما ضا لامعا و اكثر الاقشة الحريرية الزرقاء التي تراها في المتجر مصوغة به

وطريقة الصنغ به هي ان تبيض الحرير ثم تنطسه ربع سناعة في محلول فيه جزء من هيدوكلورات ثالث اكسيد الحديد لكل ٢٠ جزءًا من الحرير ٠ ثم تخرجه وتنسله وتنسطه نصف ساعة في محلول الصابون قريبا الغليان ثم تنسله وتنطسه فى محلول بارد خفيف من سيانور البوتاسا محمضا فليلا بالحامض المستكبريتيك او الهيدروكلوريك فيصير ازرق فتخرجه بعد ربع ساعة وتفسله وتنشفه

فالحرير اذ يغطس في المحلول الحديدي يتحد مع كية منه والصابون الذي يغطس فيه بعد ذلك يشعر الحامض الكبريتيك والحامض الكبريتيك او الهيدروكلوريك يتحد مع البوتاسا الذي يتحل عن الحامض الهيدروسيانيك وهذا يتحدم اكسيد الحديد المتحدم الحرير ويكون اللون الازرق

واذا اردت صبغ القطن بهذا اللون فخد كية من هيدروسيانات الحديد النقى مسحوقاً وامريحه بنلاثة او اربعة امنال ثنله من الحامض الهيدروكلوريك واترك المزيج ٢٤ ساعة محركا المدفى هذه المدة خيس او ست مرات

ثم اسس القطن المبيض بغطه في محلول خلات الالومين فاترا - ونشفه ثم اغسله جيدا - ثم خذكية كافية من مزيج هيدووسيانات الحديد السابق ذكره وضع فوقه - 7 أو 70 منه مثله من الماء سخنا ليصير لون الماء ازرق غامضا ثم غطس فيه القطى واشتفل به داخل المغطس حتى يتسرب بسوية و اتركه هناك حتى لا بعود اللون قابلا للزيادة - ثم اخرجه و اعصمه و انشره ربع ساعة الهواء ثم اغسله وانشره حتى ينشف ثم غطه باء مجمض بالحامض الكبريتيك (١ ح الى ١٦ ماء) واعصمه و اغصمه و اغصم و اغسله باعتناء ونشفه

وقد يصبغ الصوف بهيدروسيانات الحديد غير ان العملية فيها صعوبة واللون لا يثبت عليه كما في النيل ولذلك ضربنا صفحا عن ذكر هذه العملية

> ﴿ الفصل الثانى ﴾ ﴿ في الاخضر ﴾

طريفة الصبغ مهذا اللون هي أن تؤسس القماش بجزيح مركب من ١٢٠ درهما من كبريتات النحاس و ٣٦ من خلات العاس و ٢ ونصف من الغراء و ٢٢٠ من الماء (تذوب فيه الاجزاء السابقة) ثم ترطب القماش في هذا المزيج بنساو ثم تنشره في غرفة حارة و تتركه حتى ينشف جيدا ثم ترطبة في محلول البوتاسا الكاوية (٨ پ الى ١٠٠ ماه) ثم تشطفه و تعصره داخل محلول مركب من ٨٠ درهمسا من الحامض الزرنيخوس (طعم الفار الابيض) و ٣٨ من كر بونات البوتاسا و ٦ اقات ماء حتى يتشرب تماما نم تشطفه وتنشره بالق حتى ينشف

﴿ الفصل ألثالث ﴾

﴿ في الاصفر ﴾

طريقة الصنغ به همى ان تؤسس القماش بمحلول مركب من ٣٨ درهمسا من أنى كريونات البوتاما مذوبه في ٣٠ او ٢٠٠ ماء وبعد اخراجه ترمابه بدون غسل في محلول خلات الرصياص (٣٥ درهم خلات في ٣٠٠ او ٢٠٠ ماء) ثم تفسله وتتركه حتى ينشف فيكون اللون اصفر غلمقا • فاذا اردت اللون الليوني القمائح فأسس القماش بمحلول خلات الرصاص مضاعفا وزن الكمية المذكورة من المساء ثم نشفه ثم غطسه في ماء الكلس معكرا ثم غطه في محلول كرومات الهواما واشعافه وقد التهمى العمل

واذا اردت البرتقالى فذوب ٣٠٠ درهم من خلات الرصاص في ٣٠٠ او ٢٠٠ ما و ورطب فيه القماش ثلاث مرات ودعه بين كل مرة نصف ساعة ثم نشفه في غرفة حارة م غطسه عشر دقائق في ماه الكلس معسكرا وغريرا نم اشطفه ثم غماسه ربع ساعة في مذوب ٨٠ درهما من ثاني كرومات البوئاسا لكل توب بشرط ان يكون المذوب قارائم اشطفه ثم اغل في خلفين ماه كلس رائقا وغملس الثوب فيه و اخرجه بسرعة و والاوفق أن يحك الثوب شخصان يقطس الاول الطرف فيه و اخرجه بسرعة عوه الى أن ينهى تقطيسه الى الطرف الآخر فيكون اللون الثوب آكثر تساويا

وطريقة صبغ الحرير باصفر زاء لامع هي ان تفعله (لا يصبغ الا الحرير هكذا) في محلول كلورور الكدميوم فاترا وتتركه ٣٠ دقيقة ثم تحرجه وتعصره وتفطسه في محلول كبريتور الپوتاسا باردا خفيفا فيتحد الحرير بتماما مع كبريتور الكدميوم الذي يتكون بهذه العملية ويكون لوئه اصفر زاهيسا لامعا ونابتا • وهذه العملية افضل مي غيرها غير المها مستصعية لارتفاع قية الكدميوم

وُ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في الاحر ﴾

طريقة الصبغ به (للحرير أو الصوف) هي أن ترطب أحدهما في الركب الآتي

جزء واحد من الزئبق النقى « ٢ من الحامض النيترك النق

تضع الاجزاء في وعا، صيني تحميه على النسار الى ان يذوب الزئيق بماما ثم تقوى النار حتى يغلى المذوب ٥ دقائق ثم تنزله عن النار وتنزكة حتى يبرد ثم تحله في منله من المساء المستقطر وتسخنه ونفطس فيه القماش وتتركه من ١٠ الى ١٥ دقية أفيصير لونه احر ثابتا قابلا ٥ والترطيب هو ان تفط القماش في المذوب وتعصمه حتى يقبل باعتدال

﴿ ملحق ﴾

﴿ فَي مَاجِعِ الالوانِ عَلَى الْأَقْشَةُ ﴾

قد رأيت انه في صبغ القماش بلون واحد تؤسس القماش وتفطسه في مفلى المواد الماء: فيتحد معها وهكذا يكون اللواد الماء: فيتحد معها وهكذا يكون اللون واحدا · واما اذا اردت ان يكون العماش بألوان مختلفة فليس لذلك الا واسطة الطام بالتوالب حسما تختار · فلا يؤسس من العماش لاجل كل لون الا الحمل المراد تلويته

وطريقة ذلك هي ان تمزج المؤسس بصمغ عربي او محلول النشاء حتى بصير بقوام النمراب ثم تغط به قوالب من خسب صلب محقورة بالرسم الذي ترمده او محادل او صفائح نحاسية محفورة ايضا ، ثم تطبع القماش بالمؤسس بهذه القوالب وتدعه ينشف ثم تغطسه في مغطس اللون الذي تريده فيصخ واذ تغسله يزول اللون عالم بؤسس منه فيكون القماش لونان فقط وهما الاصلي قبل الصبغ والاكتسابي وهو ما حصل بهذه العملية وطريقة تحضير اساس للقماش العد لان يطبع عليه لون احرهي ان تذوب في ٣

اقات ماء سفنا اقة من كبريتات الالومين ومائة وعشرين درهما من خلات الرساص ثم تضيف الى المدوب عشرين درهما من كربونات البوتاسا ثم عشرين من الطباشير مسموقاً ناعا ثم تشدد هذا المزيج بالصمغ او بالشاء وتفط به القوالب وتطبع على القماش وتتركه حتى ينشف ثم تصبغه في مثلى الفوة فيصير لوئه كلم احر فيغلى بعدذاك في ماء فيه نحالة فيزول اللون عن القماش الا محل التأسيس فيزداد رونقا

واعلم انه فى دام الاقشة تستعمل غالب الالوان المولدة من الاملاح المعشية بعد تشديدها بالصمغ او الد.ا. كما فى الاساسات

واذا اربد ابع زهور مختلفة الالوان يؤسس القماش اولا ثم بطبع عليه احد الالوان بأن يفط القالب فى ذلك اللون ثم يفط قالب آخر فى لون آخر ويطبع بعد تحكيم وضعه بنوع ان الالوان تحكون فى محلاتها الممينة • وهكذا بقية الالوان • ولا تفغل ان تنشف القماش كلا طبعت عليه لوفا قبل طبع الآخر

ومن الالوان ما هو ثابت ومنها عكسه فالالوان الشابتة تطبع بتجميد المؤسس كما قانا بالصمغ او النشساء فتغط فيه القوالب او بالرسم على الاقشة · فاللون الاسود بتؤسس بحلات الحديد وبصمغ في مغلى الفوة وخشب البغم · والاحر بخلات

بوطس جارت احديد وبصلع و الالومين ويصبغ بمغلى الفوه

والاسمر بمرم جروين من اساس الاحر وجزوين من اسساس الاسود ويصنع بمغلى الفوة

والبرتقالى باساس الاحمر ويصمغ بمغلى الفوة ثم بمغلى الكرسترون والاصفر باساس الاحمر ويصمغ بمغلى الكرسترون فاترا

والازرق باساس الاسود ويصبغ بانتيل

والاخضر بخلات الالومين ويصغ بالازرق ثم ينسل جيدا وينشف وينطس فى مغلى الكرسةون

واما الطبع بالالوان غير النابتة فيتم تتجميد مغلى الاخشاب او محلول الالوان بصمغ الكثيرة وتغط بها قوالب و تطبع على الاقسة بدون اساس والاقشه" الطبوعة بهذه الطريقة تباع غير منسولة بعد طبعها فلذلك عندما تغسل يزول عنها اللون غالبا

هذا وجهذا المقدار كفاية للفطن بطرائق الصباغ المختلفة حسبما قررنا بإسهل اسلوب واقرب طريقه " لتجاح عمله • وقدمنسا له القواعد التي هي اركان هذا الفن فعلينا ايضا أن نبين في ذبل هذا الباب بعض فوائد اخرى مهمه بما يأتي

. ﴿ القصل الخامس ﴾ ﴿ في تحضير محلول ملح القصدير ﴾

يؤخذ من الحامض النيز بك ثمانية دراهم ومن هيدروكلورات النسادر درهم ومن القصدير النق درهم ، فيذوب هيدروكلورات النشادر في الحامض النيز بك ثم يضاف الى المزيج مثل ربع وزنه ماء

ومنهم من يحضره بالطريقة الآتية :

وهي أن تُدُوب ٨٠ درهما من كلورور الصوديوم في ٦ اقأت ما، ثم تضيف الى ذلك ٦ اقات من الحامض النيريك ثم تضيف بالتدريج ٣٠٠ درهم من القصدير الطرق نقيا و دفظ السائل الى حين الاستعمال

وا لم أن محلول القصدير المحصر كما سبق بست بمل فى الصبغ إذاوان البسيطة واما ما يستعمل للالوان المركبة فيصضر كما يأتى :

ذوب فى ٣٠٠ درهم ماه عَالَى الهَمْ و ٢٨٠ درهما من كبريتات الالومين و ٣٤٠ درهما من كبريتات الالومين و ٣٤٠ درهما من ثانى كلورور القصدير (وسأتى الكلام عليه في آخر الكتاب)

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في ازام: الديوغ عن التماش ﴾

اعلم ان هذه العمنيد هي من الامور المهمة في المسسباغ إشرط أن يزول الدبغ بدون تغيير لون القماش ولامعية ومجب على من يريد نلك ان يعرف اذا كان اللون المصبوغ به القماش ثابتا اولا لكى يرجمه بعد ازالة الدبغ

وبجب ايضا أن تعرف ماهية المادة الملطخ بها القماش فتسهل أزالتها واعم أن الدبوغ تكون على نوعين الاول ما يعلو لون القماش بدون أن يعطبه والثاني ما يعطب اللون أيضا قلبلا أو كثيرا أو بازالة المادة الملونة أو يتقليل ارونق وكل لون له تركيب مخصوص لازالة الديغ عده فالمادة التي تزيله عن المون الاحر مثلا لا تزيله عن الاخضر أو الازرق أو خلافه

من الاستمضارات المستعملة لازالة الدبوغ الدهنية ما يزيل الدبغ بتذويه عن القماش كالايتر وزيت التربئينا والبزين والصابون ومرارة البقر والماء المحلول فيه قليل من اللح القلوى • ومنها ما يمتص الدنغ بلون أن يذويه كالطباشير والكلس المنفأ بالهوا، والورق النشاش والجحس المسحوق

واذا كان الديغ جديدًا يكنى ان تدنى منه جرة اوحديدة هجية فيتطاير الجسم الدهنى بخسارا ويزول الديغ عن القماش غير ان ذلك لا يصحح غالبـــا اذا استعمله من لم بيمارسه فموضا عن ان يزول الديغ يمد يو اسطة الحرارة على القماش

فطى من يستعمل ذلك ان يعرف ما هو الجسم الانسب لازالة كل من اتواع الدبوغ عن كل من انواع التماش بدون ان يغير رواق الالوان

فاصابون مثلا يزيل الدنوغ الدهنية عن كل الاقشة ولكن اذا استمل لازالة دبغ عن قباش مصبوغ طون احر و ردى او كرزى عادة العصفر الحراء يذوب الدبغ والحسكن يضعف به اللون فلاجل ارالة الدبوغ الدهنية عن ألقماش المصوغ بالوان سريعة العطب يفضل الايتر لاله لا يضر باللون مهما كان ضعيفا فاعرف ذلك

والدبوغ التي تزيل اللون عن القهـاش همي غالبا سهلة الازالة ولكن ترجيع اللون الى اصله مستصعب بمن الااوان المزالة ما يرجع الى اصله ببل القماش في محلول الموامض النبائية كالحامض الحليك وحامض الليون وحامض الاكساليك وحامض المفرطير او بالملاح الكلس او الهوتاسا او الصودا وهذه الحوامض والاملاح ترجع بنوع خصوصي الالوان الزائلة بالبول أو الفسسل كما يحصل مثلا لبعض الاقشة المصبوغة بالاسود

ومن الزاكيب المزيلة الدبوغ الدهنية والراشجية عن اكثر الالوان بدون ان تحنف لاسيتها مجما كانت لعليفة مزيج الايتر مع زيت التربنتين وطريقة ذلك هي ان تفط به أسفنجة وتحسيم بها محل الدبغ صمصا لطبغا متواترا

واذا نقط شمع على نسيج محلى فابسط المخبل على طاولة وضع فوق الشمع ورقا نشساشا ثم احم مكواة واسمح بها سطح الورق فسيل الشمع ويتصد الورق واما وبر المخبل فيتلد فلسكى يرجع إلى اصله بل استنجة من مزيح الابتر وزيت التجنينا ومن بها للحل المتلبد مساطيقا نم أسمح بحرقة نظيفة فجم العمل وهذه الطريقة تستعمل لازالة الشمع وجميع الدبوغ الدهنية عن كل قساش بكل لون وبعد ازالة الدبغ يمسمح بخرقة فطيفة ويعرض الحرارة خفيفة أو الشمس فنشف حالا

واذا استعملت هذه العملية في ملابس قديمة ازمن عليها الدنغ يجب تكرارها الى از يزول تماما

واعلم ان من الديوغ ما هى بسيطة وهى ما تحصل من المساء والزيت وأنتهم واليومادا (دهون الثعر) وعصير الانمار والجخر واكسيد الحديد والدم • وكلما تزول يواسطة واحدة تقريبا وبملية واحدة

وبنها ما هي مركبة وهي ما تحصل من جسم مركب من جلة مواد فيقتضي لازالتها أكثر من علية ليمل كل من الدبوغ كالدبوغ المسبة عن مس دواليب آلة مدهونة بشخم وزيت مثلا فالدبغ يكون مركبا من مادة دهنية و اسيد الحديد علناك يلزم اولا ازالة المادة الدهنية ثم ازاله اكسيد الحديد وهذه الدبوغ تخلف كثرا فيلزم الهامل ان يعرف كلا منها وبزيله بضده

والدبوغ التي تزيل الالوان هي الحوامض والقلويات وعصير بعض الاثمار والبول فهده جيمها تزيل لون التماش غير النات او تغير، فلاجل اعادته كما كان يكنى فالبا اشباع الثن بما له الغة معه ظلمواحض تشع بالقلويات وباحكس ولاجل ارجاع اللون الزائل يقتضى صنع ألمحل الذى زال عنه اللون · وهذه العمل الدورة واعتماء كلى العملية من الامور الدقيقة الصعبة فيقتضى لها ممارسة طويلة واعتماء كلى

﴿ فِي ازالة الدبوغ البسيطة السببة عن عصير النباتات ﴾

اذا كان الدبغ حديثا فقبل أن ينشف اغسل القماش محماه بارد فيكف ذلك غالبا لازالته ولكن أذا كأن قديما فيزال اما محامض الكبريتوس أو مجاه الكلور

﴿ فِي اَزَالُهُ الْدِيغِ الْحَدَيْدِيةِ ﴾

ادا كان الدبغ حديثا يزال بغط المحل الدبوغ في الحامض السحيريّيك او الهيدروكاوريك المخفف بنله ١٥ مرة من الماء ثم يفرك بين الايادى حتى يزول الدبغ ثم ينسل جيدا بهاء يارد • وقد يزال مثل هذا الدبغ برش محله بنانى طرطرات البواسا ناجما ثم يرطب الملح ويبرك هكذا مدة ثم يفرك الفياش بين الأيدى وينسل • وهذا الملح افضل من الحوامض المذكورة آنفا لائه لا يغير الالوان مثلها واما اذا كان الدبغ قليها وكان لوته اصغر مجرا فيرش هليد معصوق الحامض الاكساليك ويرطب بهاه ويبرك برهة ثم يغسل • وقد يسوض عن هذا الحامض باحد مركباته كاكسلات البوتاسا المعروف بملح الحجنض غير ان الفعل يكون ابطأ بما لو استعمل الحامض غير ان الفعل يكون ابطأ

﴿ فَى ازالة الدُّوعُ المركبة ﴾

ان الدبوغ المركبة تكون مسببة عن مس آلة حديدية مزيتة او حبر او وحل الازفة او ما شاكل ذلك فيقتمني لازالتها اولا ان يفسل القماش بما، فاتر ثم يوضع طيه الحامض الاكساليك كما تقدم اعلاه ثم يبل بالايتر ويفسل • فاذا بتى دبغ حديدى على قاش ابيعن ولم يؤثر به الحامض الذكور فيبل بمحلول اول كلورور القصدير (١ مسكلو الى ٥ ماء) ثم يفسل بما، ويفط في محلول حمضي خفيف (٥ ح الى ١٠٠ ماء) ثم يفسل وينشف

واذا كنان دنغ الحبر جديداً فيكني لازاته عصير الليمون او الحسامض الكبرينيك محففا اوماء الكلور غير ان الاخير احسن من غير خصوصا لازالة

ديوغ الحبر عن الورق الطبوع لان من خصائصه ان يحل الحبر الاعتيابي ولا يؤثر مجمير المعابع و واستعماله كثير جدا لارالة الدبوقات عن الابيض لانه يقير جميع الالوان التباتية التي لا تؤثر بها الحامض كالنيل وما شاكله فلدلك يشعم لازالة الدبوغ عن الاقشة البيضاء و وطريقة استعماله لدلك هي ان تفط به الدبغ وهو مخفف و ترك برهة ثم تضله بها بارد واذا لم يزل الدبغ فكرر العملية والدبوغ المسببة عن البوبا (دهانات الخشب) اذا كانت جديدة تزال بفركها بريع زيت بلباب الخبر اذا كانت البوبا طرية واما اذا كانت بابسة فتر ال بفركها بمزيع زيت المتربينا والسيرتو واذا كانت قاءة اللون الدابغ حديدية يستعمل علاوة على ما ذكر الحامض الاكساليك وبعد ازالة الدبغ نماما يمسيح مسكانه بالايتر فترجع الدمنية اللامعية الاصلية

﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في ترجع الالوان المتغيرة بالدبوغ ﴾

ان الحوامض عوماً ترجع بعض الانوان المتغيرة بالدبوغ واحسن المواد المروفة الهذا الاستمال هو محلول ملح القصدير تشرط ان يكون مختفا وهو جيد لارجاع الون المتغير بالعرق في الملموسات كما محصل ذلك تحت الانط وما شاكله

وتغييرالالوان الصادر عن الحوامض الخفيفة كمصير بمص الاثمار والحلل وما اشبه ذلك ينجيح استعمال السائل النشادرى فيكي مس المكان المتغير لونه بهذا السائل فيرجع اللون الى اصله

هذا ما رأيساء مهما في باب الصباغ ونسأل الله توفيق مستعمليه . فلم يبق علينا الا أن نوسي العامل بالنظافة والاعتناء الكلى عند استعمال العمدات المار ذكرها افي ازالة الديوغات اللا تظهر هالة حول المكان الذي ازيل منه الديغ . فاذا ظهرت خطأ يكني لازالتها ان يغرك مكافها فرصكا لطيفا مخرقة مغموسة بالمين كبريدك المكرد فيداوم الفرك اللطيف على الهالة الى ان تزول ويصيرالفماش تقرباً ناشفا عند المهاد العملية . والله الهادي الى سبل العجام

انتمى باب صبغ الاقمشة ويليه باب الفوتوغرافيا

- عِيْرِ الباب الثالث ﷺ ... ﴿ فِي الغُوتُوغُرافِيا (تصوير النَّمِس) ﴾

﴿ دیاجة ﴾ ﴿ فی بعض کلام عنها ﴾

الذوتو غرافيها لفظة يو الية معناها الرسم بالنور واول من وصع مبدأهها رجل فرنساوى أسمه شارل ورجل انكليزي أسمه دافيد (داود) وارئ صورة رسمت بالنور سميت فيبسوئيب نسبة الى نبيس وهو رجل فرنساوى اشترك مع آخر فرنساوى ابيضا أسمه داغر و اخذا يمتحنان خصائص النور ومفاعيله فابتدأ ا أولا يرسم الشبع على صفيحة نحاسية مطلبه بالحر وبقيا مدة بدون تجاح ثم افترقا سنة ١٨٢٩ واخذ كل منهما بشنغل وحده

واما داغر فترك طريقة الجر وطلى الصفيحة بفضة وصفلها جيدا ثم عرض وجهها المصفول لبخار البود فاحسك سى يودور الفضة ثم وضعها في آلة تسمى الحزانة المنظمة فاجتم على وجد الصفيحة المحتمر الشماع الصادر عن الجسم الذى اراد تصوره فطبعت عليها الصورة بتغيير لون البودور رفعها من الخزانة وعرضها لبخار الزئبق فظهرت الصورة فنسلها بمنوب هيبو كبريتيت الصودا لازالة البودور الذى بتى غير محلول حتى تثبت الصورة

وفى ٧ كَانُونَ الثانى سنة ١٨٣٩ قدم داخر البسمية العلبة لائمة اظهر فيها كيفية عليته فسيت داخر يوتيب نسبة اليه • واجيز على عله بملغ وافر من الدراهم ثم اخذ هذا الفن يتقدم بين السامة فلم يحض مدة قصيرة حتى تغيرت هيئة الآلة وصارت اصغر جرما واخف وزنا ثم استفى عن التحاس والفضة واليود بالقرطاس • والصورة التى كان يلزم لرسمها مقدار خمس عشرة دقيقة صارت ترسم ببعض ثوان وبعد الكانت عديمة الثبات بالطريقة الاولى صارت ترسم على الورق ثانة كالمرغوب

واما الذي عن الواسطة" للرسم على الورق بالنور فهو رجل انسكليري أسمه تأنيو وسميت عليته تالبوتيب وكيفية" هذه العملية هي ان تؤخذ قسمة من

ورق الكتابة وينسل سطم منهما بمذوب نبتراب الفضة (٣٠ تحمة في ٧ دراهم من الماء المستقطر) وتنزك في مكان مظلم حتى تنشف ثم تغطس مدة ٥ أو١٠ دقائق في مذوب يودور اليوتاسا (٨ دراهم عنه الى ١٩٠ ماً، مستغطرا) ثم تنقع الورقة في ماه نحو قصف سناعة ويغير الماء ثلاث او اربع مرات في هسنه المنة لاجل ازالة زيادة يودور البوتاسا ثم تنشف الورقة وهذه العملية بجب ان تجرى على نور يتندبل فيكون الورق قد اكتسى يودور الغضة الاسنر ثم يصنع سائل مركب من مذوب نيترات الفضة (٥٠ قحة الى ٨ درآهم مادمسقطر) ويؤخذ منه جزء ومن الحامض الحليك البلور جزءان ومن مذوب الحامض المفصيك المشبع ثلاثه" اجزاء ويل" به الويق المدكا سبق وبنشف قليلا بورق نسساش ثم يوضع في الخرانه "المظلم" . وبعد اخراجه منها يفسل بسائل مركب من مذوب نيرات المُضد" (٥٠ قحمة الى ٨ دراهم ماه مسقطر) جزء واحد و من مذوب الحامض العفصيك المشمع اربعه م اجراء فالصورة التي سمج من ذاك سمى سااء "لأن الاجزاء النيرة منها هي المطلم،" بالحقيقه" وبالمكس فتطهر المباب السوداء بيضاء والوجه الابيش اسود وهكدا - فتعسل في مذوب هينو كبريتيت الصودا •هُمُــا (جزء منه الى ١٠ ما،) ثم توسم هذه الصورة على ورق معدكما تقسدم و يوضع كلاهما في الشمس فتطع الصورة على الورق هذا حسب اصلهما فتفسل مجلوب هبيو كبرينيت الصودا او سيانور البوتاسا او ماه الشادر لارالة ما سي من يودور الفضه" غير محلول

ولم تلبث طريقة تاليو ان عوض عنهاسنة ١٨٥١ بالتصوير على الكولوديون وهذه الطريقة اكتشفها رجل الكليزى أسمه ارشر وهىالستعملة الآل لائهـــا اجود بماسواها

فقبل أن نشرع فى الكلام على التصوير بالكولوديون يجب أن نعرف القارئ ما هى الآلة المستمله لطك لانه يدونها لا يتم رسم صورة فانها هى التي تجمع باتفان النور الصادر عن السخص على الكواوديون

- م القدم الأول كرد-﴿ في لوازم التصوير ﴾

﴿ الفصل الأول ﴾

﴿ فِي الآلة والصورة السلبية ﴾

ان الآلة المستعملة لدلك مركبة من قطعتين لا غنى بالواحدة منهما عن الاخرى الحداهم، تسمى الخرتيف والنائبة خزانة مظلمة • فالابجكتيف (شكل ١٦)





11

17

هى اسطوانة نحاسية داخلها بلورتان سميكتان الواحدة محددة موضوعه" في الجهد الامامية من الاسطوانه والاخرى مقمرة موضوعه في الجهد الحافية ولكل من هاتين ادلورتين بلورة عدسيه الشكل ملتصفه " و بنقاوة هذه البلورات و من تحد بها وتقدرها وتحكيم وضعها باء د انناسب نقوم جودة الا بحكتيف او عدمها ويما اننا لم نتوصل و هده اللا لى عل آله كهذه (اى بلورات) نكتني بما ذكرا عنها ونرسد القارئ الى العال الصحكر شهرة بعمل هذه البلورات ويعرف ذكل من اسم كل عامل اذ يكون محفورا على كل ماورة والاسماء هي « دلمايبر » « فوكلدر» « هرماجيس » « امبلوش » « دارلو » فليختر منها ما يراد فكل معالما عاما جيدة

واما الخزانة المطلة (شكل ١٧) فهي علبة محكمة الضبط جدرائها من الحـام

او الجُلد او الخشب وهي داخل علبة اخرى من خشب وكلاهما على هيئة فنار تقدم الاولى وتؤخر بسحبها وادخالها في العلبة الناية والابجكتيف يركب في ثقب امامي من الشائية وفي مؤخر الاولى منزلة زجاجة منشية عليها مرسم الشبح ليمرف تحصكيم الرسم وهذه الزجاجة ترفع لتوضع مكانها تماما الزجاجة الحضرة بالكولوديون وسياتي بان ذلك

ويقتضى اذ ذاك ان تقرب وتبعد الحزانة المظلمة بالسحب او الادخال فى العابة الاخرى كما ذكر حسب اقتضاء التصوير وهذا يقصد بين الزجاجة المفشية والايجكتيف حتى يصير الرسم ظهاهرا عليها جليا و والتقريب والايساد يكون بحسب قرب الشخص او بعده المراد تصويره فتبعد اذا كان قربا من الآلة وبالعكس وهذه الآلة تركب على سبة و نثبت عليها بواسطة برخى حتى لاتصرك وقت التصوير فتصير كل الآلة اذ ذاك جيئة (شكل ١٨)



﴿ الفصل الثانى ﴾ ﴿ ق اماكن النصوير ﴾

اعلم أنه يازم المصور غرفتان احداهما محكمة المضبط حتى لا يدخلهما شئ من النور بعد اغلاق بابها غير انها يكون لها نافذة مركب فها لوح زباج اصغر برتضال لان النور الذي يدخل من الزباج الاصغر لا يضر بالهمل وان لم يوجد زباج يستفى عن النافذة بنور قنديل من توع الكاز تحيط به ورقة صغراء ويكون داخل هذه الغرفة مائدة يصل علوها الى وسط المصور ليسهل العمل ويكون فيها جلة رموف لوضع الاستحضارات الى نلزم التصور وخزانة تقفل عندعدم الزوم توضع فيها الاجزاء الثينة مثل كلورور الذهب ونيترات الفضة والاجزاء التي يدخلها سم مثل سيانور اليوتاسا وثاني كلورور الزئبق ثلا تقع يبد من لا يعرفها فتضره والغرفة الاخرى مطلقة النور توضع فيها مائدة وتعمل من لا يعرفها فتضره و والغرفة الاخرى مطلقة النور توضع فيها مائدة وتعمل الهارفوف لوضع الآلة ومتعلقاتها لكل قطعة منها محل مخصوص ليسكون دائما تحت الطاب نظيفا واعلم أن الترتيب والنظافة هما من شروط التصوير دائمة

ويلزم ان يكون البصور سطح او دار آهكم وقوف الشخص المراد تصوره تجاه الايجكتيف ومن الضرورة ان يكون عمل وقوف النخص منيرا من جهد النرب و تعمل فيه خيمة من الحام الرقيق الابيض عرض متربقف تحتها الشخص للمرابية النوجة سوداء اكثر من اللازم والاخرى بيضاء ايضا اكثر من اللازم فلا يكون تناسب في الوجه ويوضع وراء الشخص منار من قماش سميك مدهون دهنا متساويا يلون رمادى او تبنى او جوزى وقد ترسم عليه صورة بناء او ما شاكله بنوع مناسب و من المستاعة المستحسن ان يوجد امام النخص سكرسي ومائدة مثلا لاتقان الصناعة

وسندة الرأس (شڪل ١٩) ائلا يهنز فيحبط العمل ويضيع الوقت سدى



ولا يصح مطلقا وقوف الشخص في الشمس لئلا يكون المحل النسار ابيعق تاصعا والمحل النيُّ اسود حالكا كما تقدم • بل يُعب ان يكون النور معتدلًا بأن يكون احد الجنبين منارا اكثر من الآخر قايلا لنتم المسابهة • ويسهل ذلك بذ سر بردانات لحجب النور حيث بلزم حجبه ٠ و بجب ان يكون المصور حاذمًا لبوقف الشخص وقفة مرضية ويوجه اليه النورينوع ئاسب • ولدلك يسين أكثر المصورين مكنا مخصوصا لعلك • فيكون في محل مرتفع مسقوف مقدار ذارعين فيق رأس النخص منارا من جهة اكثر من الاخرى بنوع موافق • وتوضع ردانات من حیث یأتی النور لیضمف او یقوی حسب الاقنضاء والطروف • وبجب ان يكون النبخص منحرف الجسم بأنحراف قليل لتكون ثلاثة ارباع وجهه منارة من جهة الغرب خصوصا • واما أذا كان الصور في البرية فحب أن تكون ممه خيمة مربعا منشرها وكمون السخص تحتها ووراءه الستار المذكور ونكون مع المصور بردايتان ينسرهما م جهتي الشرق والعرب لتقليل النور أو تكثيره حسب الزوم • وسنكلم عن ملاحظات اخرى في أماكنها

﴿ القصل الثالث ﴾

﴿ في لوازم الصورة السالبة على الكولوديون ﴾

ان الرسم الصورة على الكولوديون لوازم لا بستغني عنها وهي :

﴿ اولا كُ السّاسي وهي عابه وقيقة من خشب لها جرار توضع فيها الزجاجة المحدّرة لتحمل الى الخرانة المطلّة فتوضع مكان الزجاجة المنشية ويقلب الجرار على ظهر الخرانة

﴿ ثَانِيا ﴾ قتبنة فيها كولوديون حساس

﴿ ثَالَتًا ﴾ علبة فيها زجاجات في اعلى درجة من النظافة

﴿ رابِما ﴾ فرشة ذات شعر طويل ناعم جدا

﴿ خامسا ﴾ وعاد (جاط شكل ٢٠) من زجاج او صينى او كوتابر خا مربع في طول مرتفع الدائر قليلا

۲.

🛊 سادسا 🦫 شنکل من شریط فضی

﴿ سَابِعًا ﴾ قَنْيَنَةً فَيْهَا الْمُعَلِّسُ الْفَضَّى لَارْجِاجٍ

﴾ ثامنا ﴾ قنينة فيها المظهر الحديدي

﴿ تَاسَمًا ﴾ 🛚 قَتَيْنَة •يِهَا مَظْهُرُ الْبِرُوكَالِيكُ

أشرا ﴾ قينة فيها محلول ثيرات الفضة خفيفا (للاظهار)

﴿ مادى عشر ﴾ قنينه فيها هيبو بريتيت الصودا او محلول سيانور البوالما

وقبل الابتداء بالعمل يقتضى ان تكون هذه الاشياء فى الغرفه" المُظلمة" مرتبه" كل منها فى مكانه لللا يقع غلط باستعمالها

فَاذْ قد عرفت بعض مبادئ هذا الفن وقواعده نورد ال الآن كيفيه تركيب كل من السوائل المذكورة اعلاه واجراه العليه من السوائل المذكورة اعلاه واجراه العليم .

﴿ النصل الرابع ﴾

﴿ فِي تركيب الكولوديون الحساس ﴾

كيفيه" ذلك هي أن تأخذ قنينه" نظيفه" ناشفه" وتضع فيها الاجزاء الآسيه" :

درهم ٨٠ من الايتر كبريتيك النق درجه ٦٠

د ۱۸ من السيرتو الخالص د ٤٠

د ا وئصف من قطن البارود

ثم ثهرَ القنينه" لينوب القطن ثم اسنف على ما فيها ما يأتي :

قعه ۳۶ من *يو*دور الكادميوم

ه ٣٦ من يودور الاموليوم

۵ من برومور الكادميوم

ه ٨٠ من يرومور الاموثيوم

ثم تهز الفنينه جيدا لتذوب الاملاح وتترك المزيج اثنتي عسرة ساعه حتى يروق فيصير جيدا للاستمال

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي المتعلسِ الذينِي للزَّجَاجِ ﴾

هذا المفطس يركب من ٣٢ درهما من الله المقطر ودرهمين ونصف من نيترات ا الفضه" الصبوب ولما تذوب النيترات اصف على المحاول عشر بن نقطه" من الكولوديون فيرسب اذ ذلك راسب اصفر خفيف فعند دلك هز الفنينه" فيرول ولحسكن الاحسن أن يزال بالفرشيم فلذلك خذ فنينه" زرقاء وضع فوقها قصا من الزجاج داخله ورقه" ترشيم وصب" محلول النيتران في الورقه" ولما يتم الترشيم احفظ القمع والورقه" فانهما يخدمان جلة ايام اذا وضعت القمع مقلوعا على خشبه تفليفة بعد الفراغ من استعماله

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في الغلمر الحديدي ﴾

م عن المسائل هم أن تأخذ قديد "نسم اقد" ما م قالاً ها ال

كيفية استحضار هدا السائل هي ان تأخذ قتينه تسع اقد ما و وغلاها الى نصفها من اول كبرسات الحديد بشرط ان تكون بلورات خضرا شفافة نقية ثم تملا الفتينة ما و تهزها الى أن يذوب الله من تهك البلورات ما يكفيه (وكلا اخذت كمية من هذه الفتينة يجب ان تضيف عوضها عثلها من كبريتات الحديد والله ليكون المحلول دائما مشبعاً ثم تأخذ قنينة وقضع فيها الاجزاء الآية :

درهم ١٦ من محلول اول كبريتات الحديد الذكور

١١٠ من الله المقطر أو ماه المطر

۱ ۵۰۸ من السيرتو درجة ۳۶

 من الحامض الخليك القابل التبلور فترزج هذه معا وترشحها بالورق النشاس

﴿ المصل السابع ﴾

﴿ فِي المظهرِ الديروكَالَبُكُ ﴾

خذقتينة زرقاء او صفراء وضع فيها الاجز ادالآتية : قصات ١٠ من الحامض اليروكاليك درهم ٤٨ من الماء المقطر او ماء المطر

ه من الحامض الحليك القابل التبلور
 نضع هذا السائل في زجاجة محكمة السد • واعلم انه يقل فعله كلا ازمن وبعد
 ه او ٦ ايام يعدم فعله بالكليم فالاحسن ان لاتحضر منه الا ما تحساجه ليوم

او يومين

﴿ الفصل الثامن ﴾

. ﴿ فِي السائل المعين للاظهار ﴾

هذا انسائل مركب من مزيح جزء من نيترات الفضة مع ١٠٠ ماء مقطر

﴿ الفصل الناسع ﴾ ﴿ في السائل الثبت ﴾

خذ قنينة تسع افة واملاً ها ماء مقطرا مضافاً اليه ١٤ درهما من سسيانور البوتاسا وقد يموض عنه خوفاً من ضرره بمحلول هيمو كيرشيت الصودا مشبعاً (٥٠ الم ١٠٠ ماه) وذلك لاز السيامور مر افوى السموم القتالة واعلم آنه يجب بعد كل علية داخل الغرفة المطلة غسل ازجاجة المرسومة فلذلك ضع بالقرب منك فوق المائدة حنفية معلقة بالحائط ملاً نه ماء مرشحا نقيا • لان حبة او قشة صغيرة تفسد العملية

مر الفصل العاشر ﴾، ﴿ ق تنظيف الزجاح ﴾

من الامور المهمة الضرورية التي لا يسدخني عنها مطالها نظافة الزجاجة التي يصد عليها الكولوديون ال اعلى درجة بمكنة لان ادنى جسم غريد على سطحها يضر بالعمل ضررا بلينها فلاجل خطبف الزحاجة اصنع كرة من خرق نظيفة وافرك بها الزجاجة بمد غطها بالمرجح الآبى :

درهم ٦ من سانور الوَّاسا • ٤ من كر بوئات البوّاسا • ٣٢ من الماء الاعتمادي

فيعد أن تفركها بالكرة الذكورة غطسها مرنبن أو ثلاثا في ماه نظيف مغير الماء كل مرة ومداوما الفرك تم ركز الزحاجة عودما على هغه وه في ساش حق يتضع ماؤها وقبل أن تنسف نماما خد خرقة قطل هديم. نظفة ونسفها بها جيدا وهذه العملة ذات أهمية عطمى في المصور لال نطاعة الزحاجة اقترى واسطة المجياح فلو استملت احس الاجزاء واحس آله وكانت الزحاجة غير فظيفة كالواجب الاستحال رسم سورة جده مهذا ولا يحد أن تمس الزجاجة بالبد وخصوصا في العميف اثلا بعلوها مادة دهند: و وما أن الحاول السابق بلند عم ستكلم عن طريقة اخرى لتنظيف الزجاج غير هذه

﴿ القصل الحادي عشر ﴾

흊 فى صب الكولوديون 🦫

طريقة ذلك هي ان تأخذ قنينة الكولوديون بتأنّ بنوع انها لا تهتر لثلا يتمكر وتسع فوهنها يخرق. نقايفة وتمكها بالبد أليني بين الابهام والسباية و تأخذ الزجاجه النطيفة بالبد البسرى وتمسكها من احدى زوايا ما بين الابهام والسابة ايضا بعدان تكون محت سطعها المراد صب الكولوديون عليه بفرشة ذات شعر طويل ناعم جدا لارالة ما ربما يكون قد علاها من الهباء المتطاير في الهواء مثم تصب الكولوديون على الزاوية المقابح صبا متواصلا بدون انقطاع (شكل 17)



51

وشى الزحاجة قليلا نحو بسارك فيسيل عليها الكولوديون الى الراوية البسرى العليا ثم تحنيها واتت تصب الى جهة صدرك بتأن ثم الى الجهة الينى يخففا الصد التواصل وواضعا الزاوبة الينى التى ينقط منها الكولوديون على فوهة القنينة وهكذا يقطى سطعها بالسائل الذى يقط بسكفاية فى القنينة م ثم تضع قنينة الكولوديون من يمك وتحسك الزجاجة من الزاوية التى ابتدأت بالصب عليها وتوقفها عموديا وتهزيا حتى تتساوى موجات الكولوديون م ثم تزجها بعد داك ٢٠ تائية فى المنطس الفضى (تغييه : اذا كان المصور مبتديًا اى غير ماهر يجب الرجارس هذه العملة عصب الماء او الزيت على الزجاجة حتى يتمرن) ماهر يجب الرجاب الكولوديون بسرعة ولا ابطاء مل يجب الريكون الصب

متواصلًا باعتدال ومن ابتداء الصب الى انتهاء تنقيطه في القنينة لا يسمح ان يرجع على ذاته لئلا يسبب تثنيا او تجميدا

وطريقة تنطيس الزَجاْجة في المنطس الفضى هي ان رَشْع المنطس في الجساط المدلة قبل سكب الكولوديون وتضعه على المائمة في الغرفة المغلبة وتغلق الباب وبسد سكب الكولوديون تمسك الزجاجة بالبسد اليسرى ورّفع احد طرفي الاناء (الجاط) باليد البني بنوع ان يُحنى قليلا و يجتم السائل في نصفه فيبني النصف الآخر فارغا

قضع الزجاجة بتأن في النصف الفارغ بحيث يكون المسكولوديون الى فوق واحنها تدريجا ثم نتركها وتترك اله الفطس بوقت واحد بهدو فح ثمر السائل الزباجة تماما دفعة واحدة ومجب الانتباء الى ذلك لان السائل اذا لم يغمر الزباجة دفعة واحدة مجمل عليها خطوطا تمضر بالصورة من ثم تترك الزماجة في المفطس وتفطيه بلوح خشب عليس ورقا اسود و يجب تحكيم الفطاء حتى يصبط جيدا

فاذا انتهى ذلك اخرج من الغرفة واغلق بابهما واتقن وقوف الشخص المراد تصوير، مجمله الإمجملتيف محكما رسمه جيدا على الزجاجة المفسيمة (١) وتمم ذلك يبرهه خمس دقائق ثم ارجع الى الغرفة المظلمة وغلق الباب وخذ الشاسى التي تكون قد وضعهما قبلا على المائمة قرب المغطس واسحم الجرار حيث تضع الزحاج المحضرة واضرب ببدك على ظهره وانفخ في داخله ليزول عنه ما يكون علاه من الغبار لئلا يقع على سطح الكواوديون فسلم منم اسند الشاسى مفتوحا على المائمة واكشف المخطس وخذ الشكل القضى وارفع به يتأن طرف الزجاجة وخذها ببدك لترى ان كان الكولوديون مستقيما او ان كان السمائل المباجدة عبر نظيفة)

⁽۱) عندما ينظر المصور في الزجاجة المفشيه ليرى ان كان الرسم جيدا يجب ان يفطى رأسه بنوع ثوب اسود لكى يحجب النور ما امكن ويظهر له الرسم جليا فيحكم عليه

غاذا الم ترشيئا من ذلك تكون الزجاجة جيدة والا فأعدها الى السائل وأنقها حتى تصيرُصالحة للعمل • فاذيتم ذلك ارفع الزجاجة بالشنكل كما قلنا وامسكها بالزاوية التي امسكتها ما عند صب الكولوديون بين الاجام والسبابة من البني وارضها فوق السائل حتى تنضيح بما بمكن منا ثم خدبالبد اليسرى الشاسي المنتوح وضم فيه الزحاجة موجها وجهها نحضر الىاسغل ثم اغلق الشاسي وامسكه عودما واخرج من الغرفة واسنده على الحائط وانظر الى الزجاجة النشية ان كان الشخص باقيا كما ركزته والافركزه جيدا مسندا رأسه على السنلة الذكورة آنفا • وليكن ذلك قبل مضى خس دقائق والا فبنشف الكولو بون وخصوصا في الصيف فيفقد حاسيته • ثم ارفع الزجاجة المنشية من الخزانة المظلة وضع مكانها الشماسي ثم غط فوهه الابجكتيف بغطائها وأمصب جرار الشاسي فينكشف وجه الزجاجه المحضرة داخل الحزانة موجها أأخض ثم انزع غطاء الابجكتيف دفعة واحدة بدون أن تهم: الآلة وأنقه مفتوحاً ٢٠ ثانية أو أقل أو أكثر حسب قرب الشخص وبعده وحسب لونه ولون ملبوسه وحسب صفه" الايحكشف بالجودة وعدمها وحسب حاسيه الكولوديون • وبجب أن تحذر الشعفس قبل كشف عطاء الابجكتيف أن ينبت نباتا تاما منها الله على ما يجب أذ ذاك و أما العينان فيقلر ان يرمشهما الشخص في منتصف الوقت فقط رمشا قليلا اذا لزم

﴿ القصل الثاني عشر ﴾

﴿ فِي النَّورِ وَارْنَكَازِ الشَّفْصِ امَامُ الاِبْجَكَتْمِيفَ ﴾

اعلم ان سطح الزجاجة المحضرة يتأثر حالا عندما تتعرض النور المنعكس عن النخص وذلك لوجود بودور الفضة في الكولوديون ونظرا لحسن تركيبه و كونه جديدا او قديما ونقاوة الاجراء المركب منها • وان الكولوديون يكون قليل الحساسة في الايام الاولى من تركيبه ثم يتحسن بالتدريج الى ان يصير سعريم الحاسسية ويبتى حكذا مدة ثم يأخذ بفقد حاسبته الى ان تزول تماما • وهذا التغيير بحدث بحد شهر في وقارة سنتين وذلك حسب نقاوة الاجراء المركب منها • قلسا ان الزجاجة بتعريضها النور المنهسكس تأثر حالا ويكثر هذا التأثير

الى مضى بضع ثوان ثم تهدى حاسسيتها ان تقداة من ثم يغشساها شبه صبناب المحجب ما رسمه النور في المحجب ما رسمه النوري الحجب ما التواق القدر ان تعرض الكواود يون الحساس النور بدون ان تأخذ حاسبته بالتناقص اذ ليس الذاك قاعدة

وبما ان ملة اقامة الشخص تجاه الابجكتيف دقة لطيفة وعليها يتوقف حسن الرسم على الزجاجة المحضرة يجب أن أبين لك بسف الملاحظات لكى : عسك ون على بصيرة

🔌 القصل الثالث عشر 🏈

﴿ فِي النَّورِ وخصائصه ﴾

اعم ان التوريخ من الشمس وهى الاصل ومن الكواكب النابنة والكهر بأثية وفد يتولد من احراق بعض مركبات كيياوية ، واجوده للتصوير هو ما يخرج من الشمس لاته يكون رائقا متساويا وهو الفاعل المتم كل العمليات في الذن الذي تحن بصدده ، فلا يحتاج الى النور الكهريائي الا اذا اقتضى التصوير اضطرارا في الليل او في محل مظلم فعلى المصور أن يعرف خصائص اقوى عمال وقاعدة فنه وبدون معرفة ذلك لا تتم له مجلية جيدة ، ولذلك ثرى بعض المصورين يفضون مدة حياتهم بالنفيش والا تحان بدون أن يتوصلوا الى غرضهم فا ذلك لا لعدم معرفتهم خصائص النور ، فلقد صمح ما قيل من عرف عمل

واعلم أن النور يُتحدر من الشمس فيخرق المادّة الايترية فى الهواء وينير السخص المحدّر عليه ثم ينعكس الى جبع الجهات • وهو ينير ويحمى ويلون وله فعل كيماوى قوى على بعض الاملاح فنه يحلهما ويسودها فى الحال

واعلم أنه لا يُصمح التصوير عندما تكون النَّمِس مرسلة أشعنهما بمودياً على الشخص (وناك عند الظهر) لانه في هذا الوقت يكون اللون في الصورة غير متناسب اى لا يكون في حيث يقتضى فأختر وقتا تحكون أفيد اسمة الشمس افقية واجود وقت من النهسار هو من السياعة النامنة الى العاسرة افرنجهة في الظهر إى في إلساعتين الاوليين من اربع ساعات قبل الظهر وقد يتجاوز فيل الظهر وقد يتجاوز

الى ما قبل الظهر بساعه ومن بعد الساعه الاولى الى الثالثه افرنجيد بعد الظهر • وقد يتجاوز الى الساعة الرابعة • وذلك خصوصا أذا كان المراد تصوير الميه و بلاد أوما شاكل ذلك

ومدة ابقياء الشخص المراد تصويره تختلف باختلاف الابجكتيف في كل الحواله • فبوجد ابجكتيف يفعل بمدة خس نوان ما لا يفعله آخر بمدة عشربن • وكما كانت فوهد الابجكتيف واسعة والبلورة المقرة قريبه من المحدبه بجب ان تكون مدة المامة المنخص قليلة وبالعكس • وجودة الابجكتيف تعرف من اسم اسحاب معامله على البلورات كما سبق القول

ولا أيكن لتقليل مدة اقامة الشخص الساع فوهة الابجكتيف بل بجب ان يلاحظ لون ملبوسه لان من الالوان ما يتعكس عنه النور بسرعة ومنها عكس ذلك م فن نوع الاول الابيض والازرق والبنضيحي ومن الشاني الاصفر والاخضر والاحر والرثقالي

فأذا كان وَجَهُ الشّخص ابيض وثيبابه من الالوان الاخيرة في السّخيل ان ينجم العمل البيان وهكذا الدكس · فيحب ان صاحب الوجه الابيعن بابس من النوع الاول والمكس بالمكس · واجود لون من اللبوس هو الاسود خصوصا اذا كان اللابس اسمر

وقد عرف بالامتحان أن طول مدة الاقامة في أكثر الاحوال أحسن من قسرها وذلك لتباغ الالوان درجة موافقة

واعم أنه يوجد في اسطوانة الابجسكتيف النصاسية نقب يوضع فيسه حاجز وهدا الحساجر هو رقافة نحاس مدهونة بمادة سوداء متموية من وسطها فأذا وضع الحاجر في محله يحجر كمة من النور المتحكس حسب اتساعه وكما كان نقب الحاجر ضيمًا يكون الرسم على الكولوديون دقيمًا وتكون مدة أقامة الشخص الحول مما لوكان الابجكتيف بدون حاجر

هذا وبعد أتمام عليمة التصوير وسد فوهة الابجكتيف ادخل جرار الشماسي

ق محله وخذه ال الغرفة الفللة واقع الشامى وخذ سه الزجاجة ولكن اذلا يظهر لك عليها رسم على نور القسديل فلاظهاره خذ القاينسة الوجود فيها المفلهر الحديدى واملاً منه فجانا واسك الزجاجة المحضرة اقتيا بالد اليمي والفيحان باليد اليمرى وصب عليها مما فيه بنوع ان السائل يتسد على حكل سطيها بوقت واحد والا فنظهر بعض لطضات تنه الرسم فيجب ان بكون امتداد السائل متساويا على حكل سطيح از جاجة و واعم أنه كما طالت مدة استمال المفطس الفضى الذي تفطس فيه از جاجة المصبوب عليها الكولوديون استمال المفطس الفضى الذي تفطس فيه از جاجة المصبوب عليها الكولوديون يفتى الى فضدة واهول مدة ناهور الرسم عليها عند صب المظهر و فهذا يقوى اوان تغيره و واذا وأيت أن الكولوديون بعد صب المطهر صسار رمادى يقوى اوان تغيره و واذا وأيت أن الكولوديون بعد صب المطهر صسار رمادى المون و بقى الرسم مدة بدون أن يظهر فذاك دليل ايضا على أن المغطس قد افتى فنفويه أو تموض عنه بجديد كما قلنا و واعم أن عدم المجاح حيثذ يكون لسبب عدم مناسبة المغطس الفضى

ولنرجع الآن الى المظهر الجديدى فبعدما تصبه الزجاجة كما فلنها اجلسها واجعل السائل ينصب في الفنصان ثم رده على الزجاجة وابقه عليها بعضع ثولن ثم صبه في الفنصان ثم رده على الزجاجة محركا بها يدك تحريكا لطبقا لميند السائل على سطيمها ثم صبه في الفنجان واذا لم نظهر الرسم تماما فأرق ما في الفنجان وعوض عنه بغيره من مثله وبعض نفط من محلول الفضه المسرع للاظهار وصد ذلك على الزجاجة نم ارجعه الى الفنجان وهكدا فتراد ظهور الرسم ويتعكر السائل فأرقه وادن وجه الزجاجة الحضر من المنفية واغسله ليزول ما عليه من المظهر الحديدي فيظهر لك الرسم منقلا تجامه · فعند ليزول ما عليه من المظهر الحديدي فيظهر لك الرسم منقلا تجامه · فعند ذلك خذ الزجاجة الى جهسة أخرى من المزاهة المغلمة حيث تحصون قد وضعت على مأثمة صحنا فيه قدح (كباية) نم ركز الزجاجة على القدح وجها وجهها الحضر الى فوق ثم خذ القينة التي فيها محلول سياتور البوتاس او محلول هيو كبريت الصودا (اى السائل المئبت) وصب منها على سطع الزجاجة حتى ينظى فنرى ان لون الكولوديون الاول الاصفر صار

يزول شيئا فشيئا فكرر الصب على المحل الذي يبقى مصفرا الى ان يزول الاصغر تماما فيبسنى على الزجاجة صورة سلبية منهما محلات شفافة واخرى رمادية متفاوتة اللون • ثم اغسل الزجاجة بالمنفية جيمدا (بدون ان تمس السطح المحضر) حتى يتحرى تماما من السيانور • ثم اغسل يدبك جيدا لان السميانور من السموم القمالة واعرائه اذا بني شئ منه او من الهيبو كبريتيت على يدبك او على الزجاجة بمحدن ضرر جسيم في العمليات التي شكلم عنها

قلنا أن الزجاجة بعد العمليات السابقة تصير بعض الاماكن منها شقافه والاخرى رماديد مسمرة غير ظاهرة تماما • فلكي تظهر الصورة جيدا ارجع الى المائدة الاولى وخذ القننه التي فيها سائل حامض اليبروكاليك وضع منه في فنحان مخصوص لذاك نم خذ الزماجية مدك اليسرى وامسكها افقيا وسب عليها ما في الغنجان محركا يلك ليبتلُّ سطحها تماما نم ارجع السبائل الى الغنجان واضف عليه بعض نقطمن محلول الفضه "الحفيف وصيد على الزجاجة وهكذا السود اللون الرمادي مدون أن تنفشي وكلما أزداد في أضافة محلول الفضة يكون ظهور اللون الاسود أسرع ولكن يخشى من أن تنفشي اللون فتنا الصورة فلذلك لا تكنر من هذا المحلول ولو اخذت وقسا اطول لفلهو راارسم فبهذا السائل يسود اللون الرمادي وبيني المحل النسفاف على ما هو ومع الممارســـة | تقدر أن تعرف الوقت النساس الذي تصير فيه الصورة حسب المرغوب • فتنبثها بعد غسلها تحلول السيائوركام وتنسلها ايضا ونصب عليها محلول الصمغ العربي • وقد يحدث انه مع كل هذه العمليسات لا تسود الالوان الرمادية عاما اولا تسود مطلقا وذلك بدل على الله ابقيت الزماجة الحضرة معرضة النور داخل الخر انة المُظلمة أكثر من الوقت اللازم فاذا حصل ذلك فاغسل الزحاجة وضع في فنصِان كية من محلول مركب من جزء من ثاني كلورور الزئبق (السليماني) مع ١٠٠ ما. وصبه عليها محركا يلمل حتى يمند على كل سطحها تماماً

فيسود سالاً اللون الرمادى وبيت الشفساف كما كان وهكذا تذهى العملية وتظهر الصورة صحيحة

ويجب الحذر من ثانى كلورور الزئبق (السليمانى) لان فعله الفتال اشهر من ان يذكر

فيعد أن تصب محلول السلياتي على الزيباجه" اغسلها جيدا وصب عليها قبل أن تشف من مذوب الصيغ الدين الابيعن النظيف (١٠٠ عنغ الد ١٠٠ ماه) مرشحا بالورق السّاش ثم احسك الزيباجه" عوديا حتى ينضع عليها الى آخر نقطه" ثم ركزها على قطعه" ورق نشاش واستدها على الحائط وجهها المحضر الى الداخل لثلا يعلوها غبار وياصق بها و ولما ينشف عليها الصيغ (بعد منى ساعة ونصف) عرضها الى نار خقيفة وعندما تسخن صب عليها كصب الكولوديون من محلول البخور الجاورى الابيض بالسيرتو (١٠ بخور الى ١٠٠ سيرتو) مرشحا بالورق السّاش وابقها معرضه" العرارة الى ان ينشف عليها الحلول واتركها في محل حتى نبرد واحفظها الى حين الطلب

الى هنا اشتغلت ابها المصور لدائل وكل العليات السابقة همي اولية • ولقد آن الآن ان تنتغل المجمهور وتجنى انما تعبك • فلندع اذا الصورة السلبية وتتكلم عن الايجابية وهي القصودة وهي الق ترن بها حسيسك فنسرك به الصغر الرفاق النقوشة التي لاجلها تعبنا لاجلك ولاجل غيرك ايضا كل هدا النعب وسهرنا هذا المقدار من الليالى الطوبله بلا امننان على ابناه وطننا

فالصورة الايجابية وهمى الني تكون على الورقة يحب اذا ان ترضى الجُمهوا حنى يرضوك بدراهمهم فلذلك يفتضى ان نكون بفاية ما جُكن من المسابهة و النظافة ذات لون مقبول ومع ذلك نابتة ولامعة

﴿ تَنْبِهِ ﴾ قد بخي احبانا الرسم عن الورة: من ذاته وذلك يكون لدم جودة الورق المستعمل او لوضع الصورة اياما عديدة في مكان غير مساسب او في النمس او في محل رطب فنبه

مجز القسم ااثاني كان ﴿ في الصورة الابجابية ﴾

﴿ القصل الاول ﴾

﴿ فِي نَقُلُ الصَّورَةُ عَلَى الورقُ لتَّصيرُ ايجابِيةً ﴾

ان نقل الصورة عن الزجاجة على الورق الزلالي سهل وهذا بيسان المنساماس اللازمة لذلك

﴿ فِي مَعْلَسِ يَصِيرِ الورقِ الزَّلَالَي حساسا ك

هذا المغطس مركب من مزيح الاجزاء الأمية :

درهم ٣٦ من الماء القطر د ٦ من السيرتو درجة ٣٦

من نيرات الفضة الملورة

ضع هذا المذوب في فنينة زرقاء ذاتُّ سدادة زجاجية وبما أن السيرتو يتطساير أذا بني المغطس معرضا للهواء بجب أن ترجعه الى القنينه عند التهساء العملية . ثم رشيح من هذا السائل داخل حاط صبيتي ذيمايف مغسول بالماء المقطر ما يكني لغمر قَمْ وَضَعَهُ عَلَى مَانَّدَةً دَاخِيلُ العَرْفَةُ الْخَلَّةَ ثُمَّ خَذَ قَطْعَةً مِنَ الورق الزُّلالي اصغر فليلا مر قمر الجاط الذكور واطواحدي زواياها ال جهة صدرك وأمسك طرفها النسائي باليد البسرى جاذبا البني الى جهة صدرك يحيث نتحلب الورقة الى اسفل موجها وجهها الزلالي آلي تحت (شڪل ٢٢)




ثم قرب ملك اليسرى الى الجاط وغطس فيه وجه الورقة الزلال ثم ازل بهسا يدك البنى رويدا رويدا حتى تطفو على وجه السائل بدون ان يبتل سطيها الاعلى ثم خذ الشنكل الفضى وارفع طرف اليرقة عن السائل الى نصفها وهكذا افضل بالطرف الآخر وفلك لاخراج الهواء الذى ربما يكون قد تعرض بين وجه الورقة والسائل ثم اترك الورقة طافية على السائل خس دقائق فقط ثم ارفعها عنه وامسكها باحدى زواياها حتى يتعقر ما يمكن شها الى آخر نقطة ثم شكها بدوس متلو على هيئة هذا الحرف ك ثم علقها بخيط في الغرفة المغلة واضعا شعنها الاواتركها حتى تنشف جيدا

وعِما ان الورق الزلالي المنطس بمعلول الفضة يتعطل اذا بني مدة طويلة وخصوصا في الصبف مجب ان تعمل منه ما يكني ليوم واحد واما في الشماء فيبني جيدا مدة يومين اذا حفظ من النور والاحسر: ان تفطسه عند الغروب وتشره طول الليل فيكون في الصباح مهماً اللاستعمال فستعمله عدة النهار

وهذا الورق حساس كثيرا (بعد تفطيسه بالفطس الفضى) فلداك لا تدعه ينسابل التور بل احفظه فى مغلف من الورق الاررق تضعه فى علسة محكمه . الضبط

وبعــد ذاك خذ المحــك (شكل ٢٣) وهو برواز خشب فيه زجاجه



77

سميكة من الجهه" الواحدة وله عارضتان (قطعتما خسب) من الجهه" الاخرى

والمارضتين مخالع (مفصلات) لكي ترفعهما وتنز الهماعند الاقتضاء • فبعد ان تنفف زجاجه الكبس وقفا الزجاجه المرسوسه عليهما الصورة ارفع المفصلتين وضع زجاجه الصورة على زجاجه المكبس موجها وجهها الهيأ الى فوق ثم خذ قطمه من الورق الزلالى اوسع قليلا من الرسم على الزجاجه وضعها بتأن وتحكيم فوق الجيع كراس ورق وتحكيم فوق الجيع كراس ورق ولوح خشب له فى وسطه مخلع (انظر شكل ٣٣) ثم رد عليه العارضتين وشنكلهما محيث يضغطان اللوح واللوح يضغط ما تحسه فيتم التصاف الورق الزلالى بالسحولوديون وليكن هذا العمل في محل قليل النور ثم عرض وجه المكيس بالسحولوديون وليكن هذا العمل في محل قليل النور ثم عرض وجه المكيس بالسحولوديون وليكن هذا العمل في محل قليل النور ثم عرض وجه المكيس بالسحولوديون وليكن هذا العمل في محل قليل النور ثم عرض وجه المكيس

هذا ولا نقدر أن نعين مدة أيضاء الكبس على هذه الحالة حتى تطبع الصورة على الورقة تماما ولكن لفلك دليل وهو أنه لما تنظر طرف الورقة "ازلالية" الزائمة عن زجاجة الصورة (لانه يجب أن تزيد عنها أحدى جهاتها قليلا) بلون الخضر تحاسى فحذ المكبس وادخل الغرفة وارفع احدى العارضتين واقلب نصف اللوح فقط وما تحته واكتف الصورة قالبا الورقة "ازلالية" يتأن لئلا نحرف عن مركزها فاذا رأيت أن اللون الايمش فيها كالوجه مثلا رمادى محمد على الورقة فاخرجها والا فارجهها كما كانت حتى تصير باللون المرغوب والاحسن أن بكون الاون قربا جدا السواد لان العملية الاثبة تحققه فاذا كان رماديا أما عضن قليلا بعد اجرائها

ولما تطبع الصورة على الورقة حسب للراد ادخل الغرفة وخذها من مكافها أم الملا صحنا عيفا في الورقة وضع عن مكافها عمركا الما بهذه المدة قليلا فيصير لون الماء اليص فأرقه وضع عوضه واترك الصورة فيه ١٠ دقائق ايضا



واعلم ان الصورة الامجمايية" اي التي على الورقة" اذا ثبتت بدون أن تغطس في

المنطس الذهبي الآتي يبقى لونها اصغر كدرا غير مقبول والمنطس الذهبي مركب من السوائل الآتية " :

وسلسل الاول ﴾ ويوضع في قنينه " ذات سدادة زحاجيه " و اكتب عليها سائل الاول ، سكتب عليها سائل اول :

١٥٥ درهما من الله القطر

١٨٠ قمه من كلورور الذهب

﴿ السائل الثاني ﴾ يوضع ايضا في قنينة كالسابقة ويكتب عليها سائل ثان :

١٥٥ دوهما من الماء القطر

۰۰۳ دراهم مركاورور الكلس واعلم انجيع كلورور الكلس لايذب بالــاء بل يرسب الى قعر النفينة فييجب ان تتركه ليكون الماء مشيما منه دائما

﴿ السَّائُلُ النَّالَ ﴾ يُوضع في قينة كالسابة بن ويكتب عليها سائل ثالث : ١٥٥ درهما من الماء المقطر

ـ ١٠٠ د من كاورور الصوديوم

ثم آترك هذه السوائل مقدار ساعة حتى يرسبُ ما فيهما بدون أن بذوب نم ضع في قديد نظيفة المقادير الآتية :

درهم ١٥٥ من الماء المقطر

ف ١٠٠ من السائل الاول

٠٠٣ من السائل الناني

: ٥٠٠ من السائل الالك

فيكون المزيح رائقا ولونه مصفرا ولا يصمح مزح السوائل الثلاثة الاعند اللروم لانها ادا بقيت مدة بمزوجة تفسد • واعلم ان • ٣٠ درهم من المزيح كافية لتاوين (Virage) • ٧ صورة اعتمادية اي بقدر ورقة اللمب (اي الشدة)

وحيئذ خذ الصورة ألى نقصها عسر دقائق فى الما، ونسعها في كمية كامية الخمرهما مر هدا المزيمج وحركها بان ترفعها هنا، و جعها اليا، فنرى الذذلك أن لونها أحذ يزرقى ثم يصير أسود ينصحيا ودلك يتم بمدة ١٥ أو ٢٠ دديقه "حسب حرارة إ الوقت اى تكون الدة قليلة اذا كان حارا وطويلة اذا كان باردا . و اما الوقت الذى يازم فيه اخراج الصورة من المريح فلا يعرف الا بالمارسة لان المصورين مختلفوا الذوق فالبحض يريد لون الصورة مزرقا والأخر يربده مسودا وهكذا . فقرج اذا حين تصير باللون المرغوب

و الفصل الثالث ك

﴿ في تنبيت الصورة على الورق ﴾

طريقه " ذلك هي ان تذوب في قتينه " فيها ٣١٠ دراهم من ماه العادة و ٣٤ درهما من هيبوكبريتيت الصودا واحذر عند مسه يبدك او غطها بمحلوله ان تمس مركبا آخر او آلة تخص التصوير او الورق الزلالي بدون ان تفسلها جيدا وذلك لان هذا الحلم يفسد جيم هذه المركبات • فنبه

ثم تضع من هذا المذوب في صحن صيئي نظيف ثم تأخذ الصورة من السائل الملون وتفطسها فيه فترى لوتها قد تعبر حالا فيصير مصفرا فلا يضر ذلك لافها تعود الى لوفها الاول بعد ان تحرح منه ، تأسف و بعد عسر دقائق تحرجها م هذا المحلول وتخايلها امام النور فاذا رأيت المحلات السيضاء منها سفافه تكون قد أبت والا فارجعها الى ان ترى هذه العلامة

فلا منت تخرجها وتفطسها بها، العامة بكثرة وتقلها فيه ١٠ دقائق ثم تضعها في الاء آخر فيه ما، نطبف وتقلبها داخله ٢٠ دقيقة ثم تربق المساء من الاناء الاول وتفسله جيدا وتملأه ما، نظيفا وتفطس فيه الورقة بائيه ومبر كها فيه ثلاب ساعات او اربع ثم تخرجها وتعلقها في محل لكي تنشف و وبعد ذلك تقطع دار الورقة قطعا مساولا و ناصقها على كرتونة بيضاء معدة لدلك ومخصوصة به بنوع ان مكون اوسع قليلا من الورقة والصافها يكون بمذوب الدكسترين وبنوع لطيف بنظافة والمسح باسفته ما ربها بعلو الصورة من هذا المذوب ودعها لتشف

ا هذا وقد يكون على الصورة بعض نفط بيضاء في المحلات السوداء وذلك بدل

على أن الورق الزلال غير جيد فلاصلاح ذلك غط قل بحبر صيني ومس به مسا لطيغا فتصطلح الصورة

> ﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في تلميع الصورة ﴾

واع إن من المصورين من يكبس الصورة بعد لصقها بالكرتونة بين محدلتي مكبس لكي تصبر لامعة ناعمة وبما أن هذا المصكبس صعب الوجود لنا طريقة أخرى

نستغنی بها عنه وهمی ما یأتی :

خذ ١٦ درهما من ^{الس}يم الابي**من** البكر ١٦ • من زيت اللاومدا

ه ه من زيت الفرنفل

ثم ذوب النبيع على نار خفيفة فى وعاء فينار مدهون ثم الرله عن النار وصب فوقه الزيوت وحركه واتركه بعض نوان حتى برسب ما ربما بكون فى السيع من الوسخ ثم ارفع بملحقة طبقة السائل العليا وضعها فى قنيتة ذات فوهة واسعة محكمة السد واثرك ما رسب ثم خسد قليلا من هذا المزيح على طرف اصبعك بعدما يبرد وادهن به الصورة نفسها بنوع منساو ثم خد قطعة صوف ناعة (مرينوس) واعلها كرة وافرك بها الصورة طولا وعرضا على مدة ثم غيرها بمثلها نظيفة وافرك بها بسرعة وتواتر فتصير الصورة لامعة بهية المنظر

﴿ الْمُصَلِّ الْخَامِسُ ﴾ ﴿ فَي تَصُورِ الْجَادَاتِ ﴾

واعلم أن تصوير الابذية أسهل من تصوير المسخساس بسرط أن يكون البنساء منادا بنور منحرف لكى يصح العمل • وأما المقول فبلر مهما نور أكثر بما بلرم الابذية والاسخساص لوجود اللون الاخضر فيهما وذلك لان الاخضر لا يتأثر بسهولة • فللانتخاص أذا يكنى نور قليل فلا يجب أن يكون السخص فى السمس وبالدكس الاشجار والصفور فانه يلزمها شمس نقية قبل الظهر باربع ساعات لانه الله الساعة المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة المنافقة والمنافقة في المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنا

وفى تصوير البلاد والسهول يجب ان نزع من الايجكتيف البلورة الحلفية وتضع الحاجز الذى مر ذكره ذا التقب الصغير لكون الرسم دقيقا ، والقصد بزع تلك الزجاجة هو لنكون مدة الرسم اطول فاذا ايقيتها يكون الرسم سريسا بهذا المقدار حتى اللك لا تقدر ان تكشف الايجكتيف وتفطيه بالسرحة المطلوبة فتنضى المحلات المنارة اكثر من غيرها فلا يكون فى الصورة نور ومشابهة للطبيعة فبزع البلورة المذكورة يصبح العمل

- عير القسم الثالث كية صد ﴿ فَ نَعْلُ الصَّورُ بِالغُونُوغُرَافِيا ﴾

ہو الفصل الاول کے ﴿ فی نقل الصورۃکما ہی ک

اعم أن الصور والاشفاص الجبرية والمدنية والرقاق المحفورة تختلف طريقة نقلها حسب كل منها وهنا ايضا يجب أن تنزع من الايجكتيف البلورة الحلفية فأذا اردت تصغير الصورة المراد نقلها لتكون اصغر بما كانت بعشر مرات أو عشرين مرة فذلك سهل واذا اردت أن تقلها كما هي فهناك الصعوبة واصعب من ذلك تكبيرها عاهي و فاذا كان طول الصورة مثلا ٢١ قيراطا وعرضها ١٧ واردت أن تقلها كما هي فيجب أن ترتها عوديا على حائط وتقرب منها فوهة الايجكتيف ليكون بينهما معض قراريط وتسجب الحزانة المغلمة من علبتهما لتصير الزجاجة للفضية بعيدة عن الصورة زراعين أو اكثر أو أقل حسب اللزوم ولدقة الرسم يجب ان يكون نقب الحاجز هنيقا جدا ويجب أن تعرف طول مدة لبوث ما تريد تصويره أما الايجكتيف بحسب ضيق الثقب الحاجز كا تقدم في مكانه و واعلم أن طول

مَّذَهُ اللَّبُوثُ تَجِسُلُ الكولُوديونُ يَنْشَفَ فَهَلَ حَاسِيَتِهُ فَجِيبِ انْ بِكُونَ الجِسْمُ المُّأَادُ تصويره في الشمس بمَّامَا ليسرع تأثّر الكولوديونَ ما لم يُكُلَ الجِسْمُ البيضُ فلا يُلزِّمُهُ وضع في النُمْس ومنة اللبوث تكونَ من ٥ الى ١٠ دقائق واحيانًا الحسكثر حسب المناسبة

﴿ العصل الثانى ﴾ ﴿ في جملها اكبر مماكانت ﴾

واما اذا اردت تكبير الصورة فحذ زجاجة واعدّها بالكولوديون كما مرثم خذ الزجاجة التي علما الصورة السلبة وألصقها بتلك محيث اكون الكولوديون لاصقا بالكولوديون على الاثنين (واحدر من ان يحك الكواو بون الرملي على الزماجة الجديدة) ثم عرض قفا الزجاجة المصورة تجاه نور قدديل قوى في الغرفة المظلة مقدار عشر ثو أن أو أقل أو أكثر حسب حاسية الكولوديون • فتنتقل الصورة من على السلبة الى الجديدة وتكون ايجابيه فتستعمل لها الظهر وغيره كما تفيل بالسليد حتى أتم على الزجاجة . ثم تأخذ عليه مربعة مسطيل بدون قعر على شكل الحرامة المطلم وتنقبها نقبا مستطيلا من ظهرها الاعلى حتى ننزل بهما الزجاجة تماماً بضبط لثلا مدخل النور وكذلك بجب أن مكون العلم مسمه مساحه" الزجاجه" حتى نكون اماراف الزجاجة" ماسه" جدران العايم" بطيط . فتكون نسبه " هسذه الى العلمة " كسبه " الزياجه " المفشيه " الى الحرانه " أأطله " . ثم تضع العلبه على سبه و تضع قربها مرآة بحيث تعكس عليها النور لمصير منارة كما يقتضي آثاره السفنص اذا اربد تصويره موجها فوهد العلبه الى حبب تضع الابجكتيف في تنقب شاك غرفة معلمة قاما وتدخل فيه الانجيكتيف مركزا الله جيداً • ثم توقف داخل الغرفه " وراء الابجكتيف بالبعد اللازم اوحا سَمر عليه عارضه" تركز علما الزماجه" المفشه" "با، فوهه" الانجكاف الخلفية كما لواردت تصوير سخص ٠ فلا يتحكم عليهـــا الرسم كما تربد تضع مكافها زجاجه بالحكير الطلوب معدة بالكولوديون حي ترسم عليها الصورة • نم تأمر احدا من الحارج ليكشف غناء الابحكتيف فترسم الصورة على الصكولوديون داخل الغرفة بمدة تفرضها الممارسة ثم تسد فوهة الايجكتيف وقد انتهى العمل و فأخذ الزجاجة الجديدة وتظهر عامها الرسم وتنبة بالطريقة الاستيادية و واذا اردت أن تكبرها ايضا فأعل بها ما عملت الاباجة الاولى السليمة الح

واملم ان الصورة المكبرة هكذا لا تكون يتقاوة الصورة الصفيرة الاصلية ودقتها غير أنها تكون اجود بما لو صورت كبيرة دفعة واحدة اى منقولة عن الشخص رأسا

هذا ونكرر التهيد بأن الزجاجة التي تكون صمن العلبة هي بمقسام الشخص و والغرفة المخللة بمقام الحراز. المغلمة (لانه بهنه الطريقة يكون الامجكتيف منفردا اى منتزعا من الحزانة المحلمة) واللوح بمقام الشادى و واما وجود شخص خارج الفرفة ليزع غطاء الامجكتيف فهو لان المصور لا يقدر ان يخرج من محله (اى الفرفة) لئلا يدخل النور وللقطن كفاية بما تقدم

؎بجر القسم الرابع کیج⊸ ﴿ فی مسائل مشورة ﴾

مز الفصل الاول ﴾

﴿ فِي سُوَّالَاتِ وَجُوابَاتٍ ﴾

س ﴾ ما هو الدليل على ان الصورة السلبية جيدة
 ج ﴾ هو ان نكون قسرة الكولوديون فيها خالية من كل شائبة مستوية
 رقيقة وشفافة وان يكون الاسود فيها ظاهرا جليا شفافا قليلا والابيض شفافا بالتمام كينما كان لون الملبوس و وان تكون طيات الملبوس ظاهرة تماماً بكل دقائقها
 كأفها طبيعية م قان لم يكن ذلك فالصورة غير جيدة فاعرف ذلك

﴿ سَ ﴾ هل يقدر الصور حين ينحص الصورة أن يعرف سبب الميب الذي يجده فيها من لطّخ أو غير دناك

ر ج ﴾ نم يعرف ذلك لان كل لطخة تدل على سبها فاذا كانت اكثر بياضا من

سطح الكولوديون يكون السبب عدم تنطيف الزجاحة كالواجب او آنه يكون قد تطاير عليها من البصاق عند النفخ لازالة النبار عنها او له يكون قد يق دليها من زغيرة الخرقة التي مسعت بها و واذا كانت العطفة سوداه يكون السبب حيد هباء وقعت على الزجاجه وبقيت تحت قشرة الكولوديون او حصلت بما جد من الكولوديون على فوهة القنينة التي صب منها و كفها كانت اللطفة " تمنع قبل النور على الكولوديون و تسبب انثلام الزجاجة

﴿ م ﴾ هل بوكن ان يوجد اللخ غير ما ذكر

ج ﴾ نم يوجد اذا كان الكولوديون غير رائق فتطهر في قشرته ثقوب صفيرة فيجب أذا أن يكون الكولوديون رائقا ولا يصح هز قنينته عند صبه
 م ﴾ هل يلزم المصورين احتياطات خصوصية في الحر أو البرد الشديد

﴿ يَ ﴾ يَم بِجُبُ أَن تُرادُ قُالِلا كَيْةَ الاستحيناراتُ اليُودِيةَ داخل أَل وُاو وَنِ في الشَّمَّاء و تَقَال قَلْلِا في الصيف لان هذه الاملاح قليله النوبات في البرد

والعكس والمراجع الماري المناه المارع الماري المراجع ال

﴿ مِنْ ﴾ ما هو الدليل على أن الكولوديون مفتقر ألى أملاح يودية

﴿ يَم ﴾ يعرف ذلك من اللون الذي يكون له عند تنطيسه في المفطس الفضى • فأذا كانت الفشرة مزرقة شنافة نكون الاملاح غير كاهدة و اذا كانت مبيضة غير شفافة تكون كي يرق • فيكون تركيبه قانونيا اذا كانت الفسرة كهربائية المون شفافة • فاذا كان الاول يضاف اليه فايل من الاملاح البودية محلولة في قلل من السيرتو • او الذاني يضاف اليه من الكواوديون السيط

ى مدن من السيرو على المان يصاى الهمان الراو ويون المسيد في المام الا يجكت في طوية أو قصرة

﴿ بِهِ ﴾ اذا كانت قصيرة بكون الرسم ايمن واسود بدون دقة ويكون االمبوس لمون واحد تقريب افلا تظهر طياته ، واذا كانت طويله بكون المحلات المسارة شديدة السواد على ازجاجة والبياض على الورقة فلا نكون مناسبة بين الالوان واذا كانت المدة معندلة تكون الصورة كاملة كما يجب ، فقى الشساء كما طالت مدة اللبوث الى حد محدود تجود الصورة وبالعكس في الديف ، فاذا كانت في الشتاء دقيقة واحدة كافية اول حرة فدقيقتمان اوثلاث في الثانية افضل • وفي الصيف اذا كفت ١٠ نوان في الرة الاولى يفضل في التمانية ان تكون المدة ثماني فاذا كانت عشرين تذا الصورة • فنبه واعمل يفطنتك

﴿ س ﴾ هل تُوجد اسباب آخري تجمل الصورة غير جيدة

﴿ عَ ﴾ نَم وهمى اولا قَدمية الكُولُوديون اللهم أَذَا لَم بكن النور جيدا ومدة اللبون طويلة • ثانيا قدميه المفطس الفضى • ثانيا كثرة الحامض البيرم كالبك في محلم له

و س به هل يدخل كون المفطس الفضى قديما او جديدا فى تحسين الصورة في به اعم أن المفطس الفضى الجديد فلا يجم رأسا لانه يجمل فالبا الصور خفيفه مفناة مجمرة قلية الظهور فهذا يحير البتدئ لانه يجهل السبب فلنا واسطة لاصلاحه وهى . اذا كان وزن السائل الفضى ١٠٠ درهم فأضف اليه ١٢ درهما من الكولوديون الحساس وهز القنينة نم رسحه بالورق واستعمله فيكون قد اصطلح ، فإذا رأيت انه لم يصطلح تماما فاضف اليه ٣ نقط من الحامض

النيزيك ﴿ س ﴾ هل توجد اسباب اخرى تجعل الصورة مفشاة ومجرة

نع ودلك اذا دخل النور الى الغرفة المطلة او كانت الحزائة المسلمة غير محكمة الضبط وغير حاجبة للنور تماما او اذا لم تحكن ضبطت الشاسى الحامل الزجاجة بل خروجك به • فتبه

﴿ س ﴾ باى لون بجب ان مكون الصورة السلبية حتى مكون الايجابية عيدة ﴿ س ﴾ اذا جملت الزجاجة بين عبنيك والجو ورأيت النور يخرق قليلا اللون الاسود (اى ما هو ايمن في السخص كالوجه) وان اللون الاسمن فيها قريب السواد قليلا فاعرف الهسا جيدة والا اى اذا كان السواد حالكا لا يخرقه النور والايمن غير قريب السواد فهى غير جيدة

﴿ سُ ﴾ عندماً تصب هيبوكبريتيت الصودا اوسيانور البوتاسا باي علامه تمرف ان البودور ذاب بماما والصورة (بنت

﴿ ج ﴾ يعرف ذلك عندما تتمرى الزجاجه "من اليودور وتفقد لوفها الاصفر

فاذا نظرت الى الزجاجة حينائذ افقيا ثرى الصورة ايجابية بعكس ما اذا نظرت عوديا • وقد محدث احيانا وذلك اذا طالت مدة اللبوث ان اليودور يصير بلون رمادى ماثل الى الاصغرار على سطح الكولوديون فلا يفقد هسدا اللون بصب السائل المثبت في مدة وجيرة قداوم الصب الى ان يزول اللون الاصغر تماما ثم اغسل الزجاجة جيدا

﴿ س ﴾ مَأَذَا يِصِل ادًا بِنْ على الزجاجة اثر من السائل المبت

﴿ جِ ﴾ أن أدنى أثر منه يجمل على الصورة الايجابية الحما كدرة فاحذر

مر الفصل الثاني ك

﴿ سَوْالَاتَ وَجُوابَلَتَ بَخُصُوصَ الْأَبْجَابِيةَ عَلَى الْوَرَقَ ﴾

﴿ س ﴾ هل محفظ زمنا طويلا الورق الزلالي بدون ان معطب

﴿ ج ﴾ سِيْ جِيدا عدة اشهر أذا حفظ من الرطوبة والنبار

و به به يهي على المرق الزال في محلول الفضة في غرفة غير مظلة

﴿ ج ﴾ يصمح ذلك اذا أريد استعماله في النهار ذاته والا فيصب ان يغطس

في اليل أو في غرفة مظلمة جدا وان محفظ في مغلف ازرق أهجب عن النور

﴿ سَ ﴾ اذا كانت الورقة الزلالية مفطسة من مدة حتى صار لو نها اصفر او بنفسهما خفيفا فهل تكون جيدة لان تطبع علمها الصورة

﴿ ج ﴾ يصم ذلك اذا كانت الصورة على الزحاجة السلبية خفيفة والا فلا

﴿ سَ ﴾ اذاً وضعنا ورقه" زلالية معدة على الزجاجة السلبية وعرضناهما للنور فكيف نعرف ان الصورة اخذت حدها

﴿ ج ﴾ يعرف ذلك أذا صار لون الورقة أخنسر المعة معديه

 أذا فسخنا الورقة عن الزجاجة بدون ان تأخذ الصورة حدها فهل نقدر أن نقومها بعد ذلك

إذا كانت الصورة خفيفة قليلانفدر أن نفويها بتعريضها بعد "نبيتها لنار فومة وأذا كانت خفيفة كنيرا فألقها حيث ألفت رخلها

﴿ سَ ﴾ كيف تمرف أن تفطيس الصورة في المنطس الذهبي صار كافيا

﴿ يَ مَا يَعْمُ ذَلَكَ حَيْنُ بِرُولُ عَنْهَا اللَّوْنِ الرَّرِقَ وَتَصَيْرِ أَلُوانَهَا يُحَسَّبِ الأرادة • ولنا علامة اخرى أجود وهي أن نرى لوئها أذا نظرنا اليها أفقيا أو عوديا واحدا أى لا يتقبر في الحالين

﴿ الفصل الثالث ﴾

🏘 في عمل قطن البارود 🏘

طريقة ذلك هي ان تضع في اناه صيني او زجايبي الاجزاء الآئية : ٣ اجزاء من الحامض الكبرينيك التي المدخن

٢ • من نيترات البوتاسا النفي ناسفا ومعصوماً ناعا

وتحرك بقضيب زجاج حتى يتم الزيج حالا ثم تغطس فيه من القطن شيئا فشيشا على قدر ما يتل وليكر القطن فطيفا منفوشا ناشفا والاحسن ان تكون كيه المغطس منه قليلة واستمن بقضيب الزجاج على تغطيس القطن واتركه مقطسا من ١٨ الى ١٠ دقائق ثم اخرجه بالقضيب واغسله في اناه زجاجى بجماء مقطر وغير الماه جالا مرار ثم دع القطر في الماء المقطر وما او يومين ثم اغسله الميه "منيه مقطر مرارا متعددة حتى يفقد الحامض تماما ثم انشره على القضيب حتى ينضيم الماء ثم نشفه في ورق نشاش منيرا الورق جلة مرات نم ضعه في الورق النشاش واتركه حتى ينشع واتركه حتى ينشف تماما محجوبا عن الغبار واحدر من ان تفطس القطن حالا وان تضربه وهو معد الى جسم ملتهب لئلا يتفرقع بسهولة وفعه اقوى كثيرا من فعل البارود فنبه

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في تحضير الورق الزلال ﴾

طريقة ذلك هي ان نأخذ زلال (بياض) ثلاث بيضات جديدة جيدة ودرهما من كلورور الصوديوم وتضع ذلك معا في طشت عبقة ثم تأخذ رزمة من شريط

نحاس مبيض بالقصدير (شكل ٢٤) وتحفق بها ما في الطشت حتى يصير الزلال



رغوة محيكة باب: القوام نم بأحد الطست وتضمها في مكان رطب (والاحس العبو اى العقد) ومتركها هناك ١٢ ساعة ثم تخرجها فترى الرعوه فد المطعأت قليلا وتحمها سائل رائق مصغر فيصمه بيان (ترله) في هنمة فطيفة محترسا من أن يهي معه سيٌّ من الرغوة • ثم تضع على مأئدة كف ورق نساش غير محمد وتبسط فوده طلحية من ورق الكنابة الحيد المصعول جيدا وتشتها على الشاش الدي تَسَمُ ايضًا على المائمة نشك دبانيس طولة على الروانا الاربع ثم نأحذ فرنسة تطيفه" سعرها ماعم (شكل ٢٤ هرب ورمه" السريط) بم تضع من السائل الرلالي كية في كانه تطيفة وتعط بها العرشه حتى تدل بماماً وبدون انطاء تدهن سطع الورقة المدكورة دهسا مساوما سمك متسساو في كل الحهات والمحمد ال مكون القسرة الرلالية سمكة مل كما أدا طلت الورق عاد ٠ م أتعي مساواة سطيم السائل لئلا سهر يعمق خطوط على الورق مداوماً امرار العرشمة عليه بلطف . والاحسى أن تكون المائدة عند اجراء العملية قرب شماك لان البور المعكس على الورق يثلك على الجهسات الى لم متسساو بها سطع السسائل فعصلهها بالفرشة • ولما سم العمل جدِدا شك راوية الطلحمة ديوسا ملتويا وعلقها محمط وابركها حتى تسف تماما منطوى على دامها فاكسها في دمر ورق او كربون سعها لبتقوم سطحها واحذر من أن تضع الورق الرلالي في مكان رطب لان الرطور، تضر به • وأن السائل الزلالي المحضر لا يلث طويلا في الساء سي سعة اليام جيداً وفي الصيف يومين فالاحس أن لا تمدُّ منه الاما الرمك موقاً ويفضل

هذا على الورق المملح لان لون المملح يكون اصغر غير لامع كالزلال ولذلك لم محضره بالدكر · وعملية طمع الصورة على كامهما واحنة

الم الفصل الحامس ﴾

﴿ فَى وَمَا تُطُ لَاصَلَاحَ مَعْضِ عَيُوبَ الْكُولُودِيُونَ ﴾

ان معن المصور بي يحيرون احيانا عند ضعف حساسة الكولوديون ولكونهم لا يعرفور ال يصفّوه الترمول ال يطرحوا منه كيات وافرة فلدلك من الضرورة ال فعم الفائدة سعف ادخادات بها به فر المصور تما ومالا

ان نعم الفائدة بحض ارخادات بها يوفر المصور تما ومالا انه عند ما رسيون الكولوديون جدا وتصب عنه على رجاجة وتفطسها في المعلس الفضى يكون لون القسرة استياديا كهربائيا وهى سفافة و واما ادا كان خفيفا بالنسبة الى اليودور فتظهر على القسرة بقوب وتكون قليله الالتصاق بالرحاحة فسفسح عنها عند وضعها في المعلس او عند صب المطهر المديدى عليها فلاسلاح الكولوديون بضياف اليه قليل مي قطى السارود ويترك حتى يروق فسشمل و واذا كان اليودور فليلا يصير لون القشرة ميضا والكولوديون قليل الحاسية فية عنى لدلك ان تطول مدة لوث المفسى الراد نصويره امام الانحكييف وادا كان الكولوديون خبر القوام فأه مجمل محميدا عند صدة يصعب ارائد فلاصلاح ذلك تضافى اليه كية من الاسير كربيك ممزوجة بقدر نصفها من السيرتو و وادا كان الكولوديون قليل اليودور يضافى اليه مند رفضها من السيرتو و وادا كان الكولوديون قليل اليودور يضافى اليه منه ما يكي لاصلاحه و ومن الملوم انه يجب ان تكون القينة التي يوضع فيها الكولوديون فيفسد و يصير مند ما يكي لاصلاحه ومن الملوم انه يجب ان تكون القينة التي يوضع فيها الموديون فيفسد و يصير شديد القوام

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في ملاحظات بخصوص المعلم الفضي ﴾

ان غطست في هذا النطس ٢٤ رياجة (لكل ٣٢ درهما منه) يعتقر الى فضة فيحب ان تقويه بإضافة جر ثبن من نيزات الفضة المصوب لكل ١٠٠ جزء من المفطس مع الاقباء بأن تذوب النيترات في ٥ اجزاء من الماء المقطر · ويستمسن ترشيم المغطس كما غطست فيه ٣ او ٤ زجاجات

وَامَا المَعْطَى الْفَصَى الْوَرَق فَيْنَعْطَى فِهِ لَكُلَّ ١٠٠ درهم منه ١٢ طُلِمَةُ مِنْ الوَرَق الزّلالى و بعد ذلك يفتقر فيضاف الى كل ١٠٠ درهم منه درهمان من نيترات الفضة المبلور منوبًا في ٣ أو ٤ دراهم ماءمقطر (١)

بر الفصل السابع به

﴿ فِي تُصُورِ جُلَةُ الْمُخَاصُ عَلَى زَجَاجَةً وَاحَدُهُ ﴾

من الملوم آنه اذا وقف امام الايجكتيف جاله النخاص ترتسم صورهم جيماً على الزجاجة هذا اذا ارديا تصويرهم على زجاجة اعتبادية

واما اذا اردنا تصويرهم على زجاجة كبيرة لتظهر الرسوم كبيرة جلية فيقتضى فضلا عن الاحتياج الى او يجكنيف كبير ان نطيل مدة لبوئهم فني هذا الحال لا يمكن ان شبنوا جيما بدون ان شمرك احدهم ولو قليلا و بذلك تنهم الصورة كلها • فاذا احدنا العملية بتحرك غير الذي تحرك اولا ولو اجرينا النبيه لان ذلك طبيعي و هكذا لا نقدر ان شجع ولو كرونا العملية عشرين مرة فحندا من من هذا الامريجب ان يستخصر المصور كواوديونا كثير الحساسة حتى لا تطول مدة اللبون وسنتكلم عن هذا النوع من الكولوديون في تراكبه المختلفة في فصل آت

مؤ الفصل الثامن كم في السناد الاصطناع،

سبق القول آنه یلزم المصور ستار مدهون بلون رمادی او بنی او تبنی حتی یکون رسم التخص ضمن لون متساو خفیف لطیف مختلف عن لون لبسه ووجهه

⁽١) وعندما يحمر لون المنطس الفضى للورق يضاف اليه قليل من المكوالن ويحرك جيدا نم يرشح

فاذا لم يتفق ذاك بالصدامة نقدر أن أحمل هدذا أألون بالصناعة وطريقة ذاك هي الآثية

أنه بعد تميم الصورة على الزجاجة حسبا ذكر وصَب الفريش عليها و نشافها نضعها في الكبس ونضع فوقها الورقة الزلالية فلا يطبع عليها الرسم نأخذها ونقطع منها الرسم بحيث لا نزيد عليه من الورقة ولا نقص منسه بل فليكن القطع متساويا متفنا ومضبوطا و بعد ذلك نأخذ الدائر الذي يق ونلصقه بالغراء على قفا الزجاجة لصقا محكما محيث لا يزيم رسم منه عن منه في الزجاجة ثم نضعها في الكبس ونضع عليها ورقة زلالية فها يطبع عليها الرسم ناخذها ونلصق عليها ورقة زلالية فها يطبع عليها الرسم ناخذها ونلصق عليها ورقة زلالية فها يطبع ونعرضها للنور مقدار خس ثوان فيسم الدائر الجديد فنال المرغوب

 تنبیه الخنام اذا عرضنا الورقة الزلالیة للنور بعد آن نطبع علیها العسورة ونشخها عن الزماجة من خس دفائق فاكثر او من ثلاث فاكثر تسود ویخنی عنها الرسم بالتدریج و والزجاجه التی تكون علیها العسورة تسمی كلیشی

> ->بر ملحق کیده-﴿ فی تراکب مختلفة ﴾ ﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ تُركيب الكولوديون الاصولى ﴾

ضع في قنينة نظيفة الاجراء الآتية

درهم ۳۲ من الانثير كبريتيك درجة ٥٦ « ١٠ من قطن الباردو

أذَا كَ نَعْلَنَ البارود جيد التركيب يُذُوبُ عال وضعه في الايثير (١)

(۱) كالكان الاينير المجلى درجة يتعسر به ذوبان القطن فالذى فى درجة ٦٣
 لا يذوب فى ١٠٠ جزء مته الا نصف جزء

وَيُكُونُ الكولودُيونِ القــانوني الذي هو قاعدة كولوديون التصوير فلكي يصير الكولوديون حساسا بالتور اجمله بالتراكيب الآتية

مؤ تركيب اول كه

فرهم ١٢ من الكولوديون القانوني

« ۱۲ من الاشر كبريتيك

۱۹ من السيرتو درجة ۳۱ مشيعا من بودور البوتاسا (۱)

ضع هذه الاجزاء في زجاجة تقليقة ذات سدادة ضابطة وهرها قليلا ودعها ساعة ثم رشيح ما فيها والاحسن ان تنقل السائل الى قنينة اخرى وتبقى العكر في الاولى لانه لا نفع

او اذا كان مندك من قطن السارود الجيد فركب الكولوديون الحساسكما يأى :

رهم ٢٤ من الايئبر كبريتيك درجة ٦٠

· ثُلْث من قطن البارود

٢٠ من السيرتو المشبع من يودور البوتاسا

ضع المزيج في قنيته وهزها فيصير لونه كلُون ز مِنَّ الزيُّونَ الرَّائِقُ فَاتَر له ٣ ساعات فيرسب منه بعض القطن غير الذائب فانعل الرائق الى عننة اخرى

واعلم أن التركبيين المذكورين ليسا بالحقيمة الأ وأحدا

وقد كلمن أن الكولوديون المد يكون جامدا وذلك اما لكونك تركت كية من الاشير تتطاير بعد وزنه أو لانك تركت قيدة الكولود بون مدة بدون سدادة • فعند حدوث ذلك أضف الى الكولوديون درهما أو درهمين من الاسير وبعض شط من السيرتو المشبع من اليودور • وأذا كان الكولوديون مائما كثيراً فأضف المه قليلا من السجرتو المشبع من المهدور

وكمُّ سَبِّقَ القول اذا غطست زجاجة بعد صب الكواوديون عابِها في مغطس الفضة أ

⁽١) خذ 60 تحمة من يودور البوتاسا ودُوبِها في هاون زجاج نظيف في ٣٢ درهما من السيرتو

وصارت القشرة بيضاء كالورق وليست شفافة فاعم ان فى الكولوديون كثيرا من البودور وبالمكس أذا كانت الفشرة مائلة الى الاسفرار وشف افد ففى الحالة الاولى اضف درهما أو درهمين من الكولوديون القانو فى وقليلا من الايثير وفى النائية اضف درهما أو درهمين من السيرتو المشبع من اليودور

ورب معترض بقول اذا وضمنا الاجزاء بالوزن فكيف بمكن ان يكون جزء كثيرا او آخر قليلا • فتقول ان قطن الىارود لا يكون دائما بالنقاوة المرفوبة وان الابثير والسيرتو لا يكونان دائما بالدرجة المقصودة وانه ربما يكون السيرتو مشبعا من اليودور او غير مشبع • وكلاكان السيرتو نقيا يكون فعله على يودور البوتاسا اقل وبالمكس • فاعرف ذلك جبعه

واعلم أن الكولوديون المركب كما ذكر لا يبنى حساسا ألا مدة وجيرة فالاحسن أن لا تضيف الى الكولوديون القانونى من محلول يودور البوتاسا والسيرتو الا مقدار ماتحتاج الميه فى يوم واحد • ولتكن هذه الاضافة قبل استعمال الكولوديون بساعة على الاقل

فى اراد ان يكون التصوير مهنته لا يوافقه ان يطرح ما يبقى من الكولوديون الذى لم يقدر ان يصرفه فى يوم واحد فله واسطة ان لا يطرح شيئا منه وهى واذا اعد مثلا اليوم ٣٣ درهما من الكولوديون الحساس ولم يصرف سوى ٢٠ يجمد ما بنى منه اكثر بما كان عند الاستحضار وكية اليودور فى هذه البقية تكون صحكيرة فلاجل اصلاحها اضف اليها ٩ در اهم من الكولوديون القانونى و ٢٦ درهما من الايروبون القانونى و ٢٦ ينى اليوم ليستمل غدا فذا بق منه شيء ايضا فافعل به كا فعلت بالاول و يستحسن فى اليوم ليستمل غدا فذا بق منه شيء أيضا فافعل به كا فعلت بالاول و يستحسن ان تضع كل ٦ دراهم من الكولوديون الحساس فى قتينة صفيرة وان لا تستمل التينة الا لصورة واحدة او لصورتين ومهذه الواسطة لا يتطاير من الايثير كية وافرة كا لوكان الكولوديون كاء فى قتينة واحدة معدا ليصب على زياجة كثيرة و المدة معدا ليصب على زياجة كثيرة و فقه كا قضلا عا يتساقط فيه من الفيار المتطاير فى الهواء الكروي

الركيب ثان كه

درهما من السيرتو درجة ٣٨

١٨ قحة من يودورالاموليوم

من يودور الكادميوم

٣٦ ، من برومور الكادميوم

امرج الاجزاء في قنينة نظيفة وهرها حتى تذوب الاملاح واتركها ٢٤ ساعة ثم رشحها بالورق ثم صع في قتينة اخرى ما يأتى

درهم ٤ من المذوب اعلاه

د٠ من الاينير كبرمذك

١٢ من الكولوديون القانوني

وهذا الكولوديين أكثر حاسية من الاءل فالنصوير به غبر موافق اذا كان النور كثيرا والحرشديدا ولكنه جيدنى الايام الباردة وعندما يكون النور قليلا

﴿ تركيب ثالث ﴾

دُوب في فيئة الاجراء الآسة

٦٤ درهما من الاينبر كبرشبك درجة ٥٦

٢٠ قحمة من يودور الكادميوم

وأثركها ٢٤ ساعة ثم رسحها ٠ ثم صَع في قَتِينة اخرى ما يأتي

درهم ١٢ من الكولوديون القانوني

١٢ من الانتركريدك

من محلول بودور الكادميوم المذكور اعلاه

اعلم أنه اذا كان يودور الكادميوم جيد التركيب يكون هذا الكولوديون سمريع الحاسية و محفظ مدة بدون أن يفقدها • ويمكن أدخال الكاسميوم في الكولوديون رأسا وذلك بان تضع في قنينه " ما يأتي

درهم ١٦ من الكولوديون القانوني « ١٦ من الاينير كبريتيك فحة ١٥ من يودور الكادميوم نم هز القنينة" حتى يذوب اللَّم تماما واترك المزيم حتى يرتاح ثم استعمله ﴿ تُركيب دابع ﴾ دوهم ٢٠ من الاينير درجة ٦٢ ١٢ من السيرتو ٥٠٠ قعة ١٠ من يودور الكادميوم ه ۱۰ من يودور الأمونيوم ١٠ من يرومور الكادميوم ه ١٠ من قطن البارود ذوب اولا القطن في الايئيرثم اضف السييرو والاملاح وهز الزجاجه " حتى يتم الذوبان ثم أترك المركب ٤٨ ساعه فيصبر جيدا للاستعمال ﴿ تُركيب خامس ﴾ 🍫 محلول اول 🌢 درهم ٨٠ من الايئير درجه ٦٠ ۵ که من السيرتو ۵ ک أمزج الاجزاء ورج القنينة حتى بذوب القطن تمامأ 🛊 محلول ئان 🍇 قعه ° من يودود الكادميوم « ۳۰ من برومور الكادميوم درهم ١٠ من السيرتو درجه ٤٠

أمرج المحلولين مما وأترك المزيح ٤٨ ساعه فيصير جيدا للاستعمال

﴿ تُركيبِ سادس ﴾ . ٢٠ من الاشير درجه ٦٠ ۱۲ من السيرتو د ٤٠ ٢٠ من قطي البارود ١٠ من برومور الكادميوم ٥٠ من يرومور الامونيوم ٥٠ من يودور الامونيوم ٥٠ من يودور الكادميوم ذوب اولا القطن في الاشرام اصف السيرتو والاملاح وهز " الزجاجه" حتى يتم النوبان واترك المزيح ٤٨ ساعه فيصير جدا للاستعمال فهذا التركيب الاخير هو الذي اوردناه في اول الباب لكونه مفضلا على غيره واهإ ان النزاكيب الثلاثة الاخيرة تحفظ حاسبتها مدة ثلاثة اشهر فأختر منهسا والمغطس الفضي أنحسس الكولوديون هو واحد وقد ذكرناه في اول البساب وهو محلول نيترات الفضة المصوب (٨ نيترات الى ١٠٠ ماء) مؤ الفصل الثاني كي ﴿ فِي تُراكِب مُخْتَلَفَةُ الْمُظْهِرِ المُدَدِي ﴾ اوردنا في اول الباب مسرح تركيب من هذا النوع ولتعميم الفائدة نسرح هنا جهة تراكيب للمظهر وهي ما يأتي

﴿ تركيب اول ﴾

من كبريتات الحديد المبلور درهم ۲۸

من ماء المادة

أقتان

من السيرتو درهم ۲۰ درهم ٢٠ من الحامض الحليك المبلور تقطة ١٥ من الحامض الكبيك المزج ذلك معا وبعد ثلاثة الم يسكون المزيح جيدا للاستعمال • وكما ازمن

﴿ ترکیب ثان ﴾

درهم وأحد من كبريتات الحديد

« ١ ونصف من الحامض الحليك

د ١ ونصف من السيرتو

« ٣٢ من ماء السادة

وهذا الزيج كالسابق اىله العملية ذاتهما

﴿ تَركيب ثالث ﴾

درهم ٦ من كبريتات الحديد

« ۱۲ من كبريتات النحاس

« ١٦ من الحامض الحليك

« ۳۰۰ من ماء العادة

وهذا التركيب يقال أنه أجود من السابق

﴿ تركيب دابع ﴾

درهم ۱۲ من کبربتات الحدید الشادری

« ٣٠ من الحامض الحليك

: ١٠٠ من ماء العادة

وهذا المزيح جيد ايضا

﴿ النصل الثالث ﴾

﴿ فَي تُراكِب مَنْ الْمُ فَلَهِمُ الْبِيرُوكَالِكَ ﴾

اعم ان همذا الفلهر قد بفنى عن المفلهر الحديدى وهو يوضع الرسم على الزجاجة جليا يكل دقائده واذا ابطأ الفلهور به يضاف اليه بعض نقط من محلول نيترات الفضة الحفيف (٢ نيتر الى ١٠٠ ما،) ولقد تكلمنا على ذلك فيما سبق وهذا المفلهر له التراكيب الآنية :

و ترکیب اول ک

٣٢ درهما من الماء المقطر

٥٠ قعات من الحامض البيروكاليك

٤٠ نقطة من الحامض الحليك (تمزج الاجزاء معا)

واعلم أن المظهر بالحامض البيروكاليك تيجب أن يركب لكل يوم على حدة أو ليو مين في قنينة صفراء أو زرفاء ذات سدادة محكمة الضبط

٩٥ درهما من الماء القطر

٢٠ قيمة من الحامض البيروكاليك

٠٥ دراهم من الحامض الحليك

٣٠ د من السبرتو (تمزج الاجزاء معا)

٣٢ درهما من الماء الاعتمادي

١٠ قحات من الحامض البيروكاليك

٠٢ درهم من الحامض الحايك

٠٢ ه من السيرتو (تمزيج الاجزاء معا)

﴿ تركيب دابع ﴾

٨٠ درهما من الماء المقطر

٢٠ قعة من الحامض المروكاليك

درهم واحد من حامض الليون البلور (تمزج الاجزاء معا)

وتزاد كية حامض الليون في الحر الشديد ، ومن الاوفق ان يستمل في الصيف التركيب الذي يكثر فيه الحامض البيروكاليك وبالعكس في الشتاء ، و لما تصب المظهر على الزجاجة وترى ان الفلهور سريع وذلك يكون في الصيف او اذا طالت مدة اللبوث أرق حالا عنها واغسلها بماء ليتوقف فعل الحامض عليها والا فتسود كثيرا وتعطل ومع ذلك الاحسن أن يكون ظهور الرسم قويا من أن يكون ضعيفا بشرط أن يكون تناسب بين الالوان ، فالرسم الواضح مع هدا النسرط يعطى على الورق صورة جيدة غير أنه يلزم حيثة أن نطيل مدة تعريض الزجاجة والورق الحساس النور حتى نطبع الصورة ، واذا كان الرسم على الزجاجة رماديا قليل الوضوح بطبع على الورقة حال تعريضه النور وتكون الصورة مكمدة بدون دقة و بالاختصار غير جيدة

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي السَّائِلُ النَّبْتِ الرَّسْمُ عَلَى الرَّجَاجَةُ ﴾

قد ذكرنا صفة سائل لهذه الغاية فى اول الباب وهو محلول سيائور البوئاسا وقلن الله بسبب ضرر هدذا الحلح بما فيسه من السم يعوض عنسه بحملول هبيو كبرينيت الصودا المنبع • فليس للتثبيت تركيب آخر فتكتنى بما ذكرناه هناك

﴿ النصل الخامس ﴾

﴿ فِي تُركب ما يختص بالصورة الايجابية على الورق الزلالي ﴾

قلنا أنه بمد طبع الصورة على الورق وغسلها عاه بجب أن توضع مدة في محلول

كُلُورُورُ الذهبِ والكلس والصوديوم وقد عرفتما تركيب محلول هذه الاملاح قى مكانه • واما القصد من تفطيس الصورة فيه فهو لكى بكون لونها على الورقة جيدا اى متاسب الالوان • والبحش يريد ان يكون اللون ينضعيا أو ازرق أو مجرا • ولكل من هذه الالوان سوائل تظهرها • فلتميم الفائدة تقدم القارئ جهة تراكيب من هذا النوع فايختر منها ما اراد

﴿ تُركيبُ اول ﴾

صنع في فتنبة الاجزاء الآنية

١٥٥ درهما من الماء المقطر

١٨- قحمة من كلورور الذهب

ثم صنع فى قنينة اكبر من هذه بمرتين الاجزاء الآئية

١٠ دراهم من الله القطر

درهم وثلث من هبيو كبريتيت الصودا

فلما ينوب الهيبوك بريّب تماما اصف اليه محلول كلورور الذهب بالتدريج عركا (ولا يصبح ان يضاف الناني الى الاول لثلا يرسب الذهب فيفسد المحلول) فهذا المركب يعطى الصورة لونا بنفسجيا مندريا بسواد و ٣٢ درهما منه ككني لتلون فصف طلحية ورق زلالى

مو ترکیب ثان به

١٨ قحة مزكلورورالذهب

٣٠٠ درهم من الساء القطر

٣٥ قمة مُ كلورود الكلُّس (تمزج الاجزاء وترشح بالورق)

﴿ تركيب ثالث ﴾

٩ دراهم من خلات الصودا مصبوبة

١٨ قحة من كلورور الذهب

٦٠٠ درهم من الماء المقطر (تمزج معا)

واذا اردت استمال هذا السائل يجب ان تطبع الصورة طبعا اقوى من المعاد وهو يعطى لونا اسود مزررقا

﴿ تُركيب رابع ﴾

قيات من بورات الصودا منصوما

١٥ درهما من الماء القطر

ذوب البورات في الماء واتركه حتى ببرد وعندما ترمد ان تستممه اصف البه قحة من كلورور الذهب مذوبة في قليل من الماء القطر وهذا الركب يكني لطلحية ورق زلالي • واذا أستملنه فاترا يكون ضه اسرع ويلزم ان تطبع له الصورة طبعا أقوى من المعتاد ايضا حتى تخضر " فيعطى لونا احمر ماثلا إلى البنفسيعي

وأعلم آنه لا يُصحَ أن تُستعمل من هذا التركيب الآما يكني لغمر الصور المراد تلو شها به لأن ما يستعمل اليوم لا ينفع في الغد

وقد قدمنا آنفا صغة سائل لتثبيت الصورة على الورق وهو محلول هيبوكبريتيت الصودا (٦٤ هيرو الى ٣٠٠ ماء) وليس التثبيت غيره

﴿ القصل السادس ﴾

﴿ فِي تَنظيفِ الرَّجَاجِ ﴾

ذكرنا فى اول الىاب صفة تركيب لتنظيف الزجاج وهوجيد جدا ولكن خوفا من خطر سم السيانور نلزم ان ندل القارئ على طريقة اخرى تقوم مقسام الاولى وهي هذه :

يلزم اولا أن تنطس الزحاجة (خصوصا التي لم تصم علما الصورة فاردت محوها عنها) في محلول الحامض النيتريك (٥٠ الى ٥٠ ماد) وتبقيها هناك مدة ثم تخرجها وتفسلها جيدا بماء وتنزكها حتى تنشف ثم تضع في خرقة (صرة) قليلا من الطباسير ناعا وتبل الصرة وتفرك بها سطح الزجَّاجة فركا جيدا متساويا وتتركها حتى تنسَّف ثم تمسحتها بحسكرة مصنوعة مَّں جلد نظيف لين ثم بخرق."

ناشفه تقليفة • وثعرف انها صارت نظيفه عند ما تحدر عليهما التكس فتعلوها أ رطوبه "متساويه" معريمه التطاير • ويجب كإ سسبق القول قبل أن تصب ؛ الكولوديون عليها أن تحميمها بفرشة نظيفة وبرها ناعم جدا

﴿ فَى ازالة الدبوغ عزيد المصور ﴾

اع إن المغطس الفضى وكل محلول يدخله نيترات الفضة يديغ الجالد او الملموس اذا مسه بلون اسود فن كان النصوير مهنته لا يهمه ذلك و اما من يستمله احياما لمقصد ما فيتكدر ان يرى يده ملطبقة بلطخات سوداء فلا بد من ان يسر ها سنذكره له لازالة هذه العلمات وهو ان الديو غالق تحصل بالنصوير اما ان تكون زرقاء او صفراء او سوداء و فالدبغ الازرق نائج عن مس محلول حديدى ثم محلول سيانور البوتاسا فيتكون اذ ذلك سانور الجديد المروف بازرق بر،سية فلازالنه يضل الدبغ بحملول كر يونات البوتاسا

والدبغ الاصغر ناتج عن مس محلول حديدى فيتكون اكسيد الحديد فير ال الدبغ بفسله بالحامض الهيدروكلوريك محفظ بثلاثة امثاله من الماء

و محصل ايضا دبغ اسود اذا مست البد اولا محلولا حديديائم محلول الحسامض البيروكاليك فيتكون حبر اعتبادى و ازاله كالاصفر وداغ نينزات الفضه " يكون اولا مجرا ثم يسود والتدريج فلازالته يفسل يحلولسيانور البوتاسا (١٠٠ ميا الى السيانور كما نبهنا هو من المحرم القساله فلا تستعمله بيلك البته اذى جرح فموض عنه بقرك الدبغ بقطمه " من يودر البوتاسا مبلولة بما عما شه بمحلول هيو كبريتيت الصودا

﴿ الفصل الثامن ﴾ ﴿ في عمل الصور السخرية ﴾

طريقه" ذلك هي ان تعمل الصورة على الزجاج:" بالطريقة" ألاعتباديه" ثم

تطبعها على الورق الزلال حتى تخضر في الكبس ثم تفسلها بماه وتنطسهما في علول هيمو كبريت الصودا مشبعا محضرا جديدا • ثم تفسلها جيدا باء وتفطسها في محلول ثاني كلورور الزئبق (٥ كلو الى ١٠٠ ماه) فيضنى الرسم عن الورقة عند تفطيسها في هذا المحلول فنسل الورقة وتبقيها حتى تنشف ثم محففلها • واذ ترد اظهارها خطس ورق ترشيح في المحلول السابق (اى الصودا) واذ ينشف ضعد فوق الورقة المصورة عليها الصورة وبق باستنجة بما، فيظهر الرسم • فاذا ضعلتها بمحلول الزئبق المذكور تمتنى وهم جرا

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في البقايا ﴾

بما ان أستعمال الاملاح الفضية والذهبية في التصويرهي الركن لهذه الصناعة من المعلوم انه بيق منها فضلات في السوائل التي نستعمل فيهما فتغذرا لقيمة هذه المادن اقتضى ان ثبين طريقة تسترجع مهما فيكسبهما العامل لان الصورة التي بِلزمها من هذه الاملاح ما قيمته ماءً، قرش مثلا يؤخذ منها ما قيمته خمسة والخسة -والتسمون تذهب سدى فطريقة استخلاصها من السوائل كالماء الذي تغسل به الزجاجات بعدصب المظهر والئبت علما والمظهر والمثبت اللذن أستملا والماء الذي يغسل به الورق بعد الطبع والمنبت والملون وغير ذلك بما يستعمل للصورة هي اما ان تحوّل كل ما نوجد من الفضة الى كبربتور الفضة وهم الطريقة الاجود م: غيرها لاستخراج هذا المدن من السوائل اية كانت. وأما أن تحول الفضة مما ُحلت به الى كلورور وهذه الطريقة لاتصلح الاللسوائل التي لا يدخلهما هيوكبريتين الصودا او سيانور النوناسا · ويما ان الفضة توجد بكثرة في السوائل التي بدخلها هذان الحلمان مجب ان نتكلم عن الطريقة الاولى فتقول 🖫 يؤخذ اناءان صغيران كالبرميل مثلا بجرم متساو ويركب لكل مثهما حنفية خشب على علو ربع الاناء منهما ويوضع الواحد اعلى من الآخر بحيث أن حنفية الاعلى تصب في الاسمفل ٠٠م تضع في الاعلى جيع السوائل التي تكون عندك من اي نوع كانت واما ورق الترشيم الذي تكون قد رفحت به سوائل الفضة والصور

المنظة وما شاكل ذلك قصرق هذاكله وتضع رماده في الآناء مع السوائل ولما يقرب امتلاق اصف البه بالندريج محركا من محلول كبريتور البوناسسا المرشح بالورق (١ كبر الى ٣ ماه) فترسب الفضة فيه حالا على هيئة كبريتور الفضة فداوم الاضافة الى انقطاع الرسوب • فاترك حينتذ ما في الآناء نصف ساعة حتى برسب شماما ثم افتح الحنفية فيزل جمع الماء الى الآناء الاسفل وهناك برسب ما ينزل مع الماء من كبريتور الفضة ثم اضف الى هذا الآناء شيئا من محلول كبريتور البوئاسا فأذا تمكر السائل فذلك دليل على وجود فضة فداوم اضافة المحلول حتى يبطل الرسوب فاتركه مدة ثم اقتح الحنفية ليزل الماء وهو غير نافع فيراق

فاذا تجدد عندك سوائل آجر العملية نفسها حتى يساوى علو الراسب مساحة المنفية فتخرجه وتبسطه على خام مجذوب على برواز خسب وتتركه حتى ينشف ثم تضع كبريتور الفضة (اى ما حصل من هذه العملية) في بوتقة تضمهما في وجاق صباب التحاس وعلى دائرها فها وتنفخ عليها حتى تصير جراء مكمنة فيلتهب الكبريت داخلها ويستحيل الى بخار فاذ ينتهى التهابه اضف الى البوتقة مثل ثلث ما فيها من كربونات الپوتاسا وقليلا من بورات الصودا وذلك لاجل اسراع ذوبان الفضة ثم غطس في البوتقة بكثرة مسامير حديد غليظة الى ان يخلى أعسر جراء جدا فيكون كبريتور الفضة فد تحلل بالحديد وصار كبريتور المديد والفضة التي تنفرد اذذاك تجمع الموتقة ثم اخرج هذه من النار و ازع غطاءها واتركها حتى تبود ثم اكسرها لمأخذ منها الفضة ثم ذوب هذه الفضة في بوققة نقلفة حتى تنق ثم صبها بتأن على ارتضاع وهي مائمة في اناه فيه ماه حكير فنصير على هيئة كربات (كالخردق) وهي جيدة العمل نيزات الفضة

وما يوجد من الذهب فى عمليات النصوير بينى مختلطا بالفضد فما تذاب فى الحامض النيترك يرسب الذهب فى قعر الانبيق على هيئة مسحوق اسود فيفسل ويحمى قليلا فيصفر ويعمل منه كلورور الذهب

واما الطريقة الشائية فهي ان تضيف من محلول كلورور الصوديوم الى السوائل

التي لا يدخلها هيوكبريتيت الصودا ولا سانور البوتاسا فيرسب حالا كلورور النفضة فداوم الاضافة الى ان يبطل الرسوب فاترك السائل يرهة مم ارق ما راق منه وضع الراسب على ورق ترشيح داخل فع زجاج واسكب فوقه ماه لينسل ثم حوله الى فضة صدنية وذلك بان تضع الحكورور رطبا في اناه زجابى او صيني وتضع معه ثلاثة اشاله من الماه مضافا اليه حامض كبريتيك (١ ح الى ما ماه) وتفطس في المزيع رفافة توتياسم كة نظيفة وتتركه حكفك ٤٧ ماه في فريتي عنها السائل وتضعها في ورق ترشيح على قع زجاج وتفسلها محموق فتريق عنها السائل وتضعها في ورق ترشيح على قع زجاج وتفسلها عباء ثم نشفها فتصلح لعمل نبرات الفضة و واذا اردت أن تعمل الكلورور المذكور و ٧٠ من كرونات الكلس ميكذ فن بعد تنشيفه الحلط جيدا ١٠٠ جزء منه مع ٧٠ من كرونات الكلس شديدة الاجرار فأبقها كذلك نصف ساعة على الاقل ثم اخرجها من الناد و واتركها حتى ترد فاذا كسرتها تجدد فها سيكة فضة نقية



ح،تنار الباب الرابع ڳيئية -﴿ في الغراء وما يتعلق به ﴾

-، عز القسم الاول كد ...

﴿ فِي الرَّكلام عن الغراء ﴾

مرد القصل الاول ..

🄙 فی الغراء النبانی ک

طريقة تحضير الغراء النيسائى هى ان تعلى المواد الشائية كالدقيق والنساء والاراروط وما شاكل ذلك ، وفي بعض الاحسان اضافى الم الملي ما يربد خصائصه الغرائية او محفظاء من مضرات الجسرات والانتساح نقدم صفة تركيب من هذا النوع والقسارئ قادر ان محدمره في اي زماد ومكار اراد على اتواع شي

مر فى غراء الدنمين كم

كينية تحضير هذا الفراء هي ان مأحد من دفيق العمم والاحسن دفيق الشمير كينية تحضير هذا الفراء هي ان مأحد من دفيق الشمير كمن المسائل الما ورودا مع التحرك يصدر كالمسائل في مرجل وتسخنه تدريجا وعمركا دائما لئلا ماصق المراء بعمر المرجل مأخد السائل في ان يشتد بالتدريج و بعد ان بغلى بعض دقائق ازله عن المار وصده في دوال حيث يجدد بعد ان يبرد

وهذا النوع من العراء كثير الاسعمال عند محلدى الكب وعاملي الكرتون وعندما براد استعماله تؤخذ منه كمية وتحل بمقدارها من المساء تقرسا وتستعمل و ولتحضير غراء النشساء والاراروط تجرى العماية تصبهسا • وغراء هذه المواد الاخيرة منه ما هومستعمل لتغرية الورق ومنه ما هو لمعطى الملايس هواما اشد من قوامها وبستعمل عند الحائك لكون المسوجاب اشد هواما

﴿ صْغَةً تُركُّبُ آخَرُ ﴾

ضع طمينا في وها وحة بها وارد ليصيركا لحليب واضف الىكل مائة جزء من هذا المحلول نصف جزء من الحسامض الكبرينيك المركز بم حركه جيدا واتركه ليرسب بضع ساعات ثم زل السسائل وخذ ما رسب ومده على رقافة من المحاس وضد في محل قليل الحرارة (حكالفرن) وعند ما ينسف الا قليلا الحرجه واحفظه الى حين الاستعمال

عندما تريد أستماله حل مندكية مقدارها من الماء العالى (لانه لا يذوب في الماء البارد) وهذا المراء الجود من المار ذكره

﴿ تُركيب غراء جيد المجلدبن وعاملي الكرتون والمحاكة ﴾

خد ١٥٠ درهما من البطاطة واغساها جيدا بماء وبدون ان تقسرها تنها ببرش اعتيادى ثم ضعها في 20٠ درهم ماء واغلها دقيقتين محركا دائما ثم الزلها عن النسار واصف البها ٥ دراهم من معصوق السب نامحا وحرك الزيم جيدا بملقة فيصير غراء جيدا شفاها معدا للاستعمال ، فهذا العراء هو مثل غراء النشاء يل اجود واقل كلفة وفضلا عن ذلك فأنه لبس له راشحة رديئة كراتحة ذلك ، واعلم أن اربعة اجزاء من البطاطة تعمل عائمة اجزاء من الغراء

و الفصل الناني ﴾ ﴿ في غراء المواد الحيوالية ﴾

الغراء السخرح من المواد الحيوابة ذو همية في الصنائع اكثركنيرا من غراء المواد النبائية فلدك نطيل الكلام عليه وهو تسخرج من مواد سنذكر والعمليات اللازمة لاخراجه تختلف لاسباب ستذكر ايضا ولنبتدئ الآن في الكلام على المواد الجلائية فقول

من الملوم أنه أذا أغلى الجلد والنصاريف العظمية الحيوان ببق في ألماء مادة شفافة تجمد حين ببرد و فالمادة التي لها هذه الخاصية العظمي هي المسماة الجلايين

فَالْمِلَاثَيْنَ اذَا هُو تَلِكُ المَسَادَةُ التَّى عَرَفَتَ مَنَ مَدَّةً مَدَيْدَةً فَى جَسِمُ الحَيُوانَاتُ وهُو المعروف في المجرِ بالنمراء ويكونِ اذ ذَاك غير ثَقَّ

وعندما يكون الجلاتين نقيا يكون عديم اللون شفاقا وله خاصية غرائبة قوية جدا . تختلف حسب اختلاف المواد التي يستخرج منها

اذا نقع الجلاتين فى الماء البسارد يرخف ويلين ويفقد شقفه ولكن لا يذوب ومن المستصىن أن يقع الغراء فى الماء البارد قبل أن يستعمل وذلك لبتعرى من الاملاح الذوابة التى فيه فاتها أذا يقيت فيه تتبلور وتقلل فعله الغرائى

فنى كية ماه مناسة وعلى نار هادئة يذوب الجلاتين بسهولة والمذوب يكون رائتا عديم اللون وعندما يبرد يصير قرصا يترجرج بقوام جوده حسب كية الجلاتين المذوب وكمة الماء

فالجلاتين النتي يخص سنة امثاله من الماء بدون ان يذوّب لكن يصير بقوام يترجرج واما الغراء المتجرى فلا بيتص سوى ثلاثة امثال وزنه من الماء وكما كان اقل نفاوة يكون اقل امتصاصا للماء والغراء الذي يذوب في الماء البارد يطرح اذ لا خاصية غرائية فيه

﴿ القصل الثالث ﴾

﴿ فِي الموادِ الْحَبُوانِيةَ ﴾

ان اكثر بقايا الحيوانات التي بستخرج منها الغراء لها عليات خصوصية لتصير اهلا للخرن وفي اوروبا تجار مخصوصون بهذه الفاية وحدها والقصد من هذه العمليات هو حفظ المواد المذكورة من الاختمار وهذا الحسادث الاخير بمنع بنقع المواد في مذوب الكلس نم باخراجها منه وتنشيفها وهكذا تصير اهلا للخزن ولان ترسل الى اماكن بعيدة بدون ان يدخل عليها عارض و واما اجناس المواد التي يستخرج منها الجلاتين فهي

﴿ اولا ﴾ جيم ما يطرح من جلود البقر قبسل ان نديغ وجيم قطع جلود الحيوانات غير المدبوغة الطرية فهده جيمها تعطى من ٥٠ الى ٦٥ في المائة من الجلاتين

﴿ ثَانِيا ﴾ قطع جلود الجمير والحيل والغثم الطرية فهذه جيمها تعطى ٦٢ فى المائة من الغراء وبكني لها ان تنفع مرة واحدة فى الكلس

﴿ ثَالِثًا ﴾ الكفوف (التي بلبسها الافرنج بأبديهم) القديمة وجميع جلود الثمالب والكلاب والهرة اللينة وغير المدبوغة وهمي تعطي من ٤٥ الى ٥٠ في المائة

من الغراء ويكون من احسن الانواع

والحاصل ان الجلود الحيوانية غير المدبوغة "طرية" كانت ام جافة " تعطى كلهـــا غراء بعد اجراء عمليات سنذكر

﴿ فِی انواع الغراء النجاری کم

الغراء الابيض النفاف مهذا الغراء يستفرج من جلود الحيوانات الحديثة السن ومن غضاريف الجلود الطرية ويتساهد بالتجر بهيئة رقاقات رقيقة جدا قالمة اللى لاممة وهذا النوع جيدلهمل الجلاتين الذي يأكله الافريج ولتعجم الانسجة البيضاء ويستعمل ايضا لترويق الحمر ويقوم هكذا مقام ياض البيض وغراء السهك

. ﴿ ٢ ﴾ الفراء الستخرج من العظام بواسطة الحامض الهيدروكلوديك وهذا يمد من الجود الواع الغراء ويستمل كالمذكور آنفا وعند الجارين

٣ النراء الأنقر وهو ما ستفرج من قطع الجلود القديمة غير المدبوغة
 واحيانا يكون لونه أسمر وهوكثير الاستعمال لنفرية الخشب

واعلم ان الغراء اذا اغلى مدة طويلة بالماء يفقد بعض خصائصه الغرائية اما غراء السمك فيفضل على ما سواء من انواع الغراء فى بعض الحرق لكونه عديم اللون اصالة وشفافا للغاية ولكونه يستعضر من نوع من حيتان البحر لا نتكلم عنه فى هذا الكتاب لعدم وجود الحوت فى نواحينا ولا نقدر على صيده

ا، ومن احسن المواد التي يُستَفرج منها النراء جلود العجول وهي التي يصنع منها ا، السراء الاجود لقوة الخاصية الغرائية فيه

من اراد ان يتماطى هذه الحرفة فاستحضر من قطع الجلود الطرية كيات وافرة إلى يحين لا بمكنه ان يستخرج منها الغراء ببرهة وجيرة بلزم ان يعمل لهما عملية ليقدر أن يخزنها الى حين الطلب والافتختر وتنعش ببرهة وجيزة وخصوصا في الفصول الحارة والعملية لذلك هى أن تنقع تهك الجلود ١٥ او ١٨ يوما في ما عطول به كلس يحيث يكون في برك مكلسة الداخل أو في براميل مع الاعتساء يغير ماء الكلس عنها جلة مرار في المدة الذكورة و وبدر مضى ١٨ يوما تخرج الجلود من ماء الكلس وتقد الهواء في على محبوب عن الشمس وتقلب جلة مرات في اليوم ليسرع نشافها فؤخد أذ ذلك وتخزن بدون خوف من تعطيلها أو من راعتها

يجب أن تجرى هذه العمليات في مكان منفرد عن الاماكن المسكونة ومتسع وقرب ماه جار

والقصد من وضع الجلود في مذوب الكلس قبل ان بستفرج منها النراء هو لكى تفل عنها الاجزاء الرخوة والدم وبعض مواد دهنية تضر بالعمل اذا بقيت فيها

واحم ان الجلود المهيأه كما مر اذا الجيت مدة طويلة مخزونة واردت ان تطبيخها غراء فيلزم ان تعيد عليها الخطيس والنقع بماء الكلس بشرط ان يكون الكلس القل من الذي وصفته الرة الاولى

اله كلّماكان نفع الجلود بماء السكاس اطول مدة يكون الغراء السَّهْرَج منها اروق ويكون الغراء السَّهْرَج منها اروق ويكون بعد يسه شديد الصلابة فاذا اردت كسره يكون كالزجاج واذا اراد العامل أن يكون الغراء ليا بعد تسافه فلمستعمل الجلود بعد اخراجها مزماء الكلس وهي نافقة فصف نشاف


والفاية أيضا من نقع الجلود في ما، الكلس ثانية كما مر هي لكي ترخف فحيئذ أذا شطقتها بماء لتعريها من الكلس يخرقها المساء تماماً ويذوب منها الاملاح الذوابة و بعد شطفها بماء تمد في رواق وتترك بعض ايام ليشبع ما بتي فيها من الكلس بالحامض الكربوئيك الذي في الهواء فيصير كربونات الكلس عوضا عن اكسيده وهكذا تكون الجود للعمل واسهل ذوبانا

نكرر أنه يلزم غسسل الجلود بعد اخراجهـــا من الكلمي ولذلك توضع فى سلال وتوضع هذه فى ماء كثير والاحسن وضعها فى ما. جار وتحركها ثم تبدها فى رواقى وتتركها بضعة ايام محركا اياهاكل يوم ليستحيل اكسميد الكلس الذى فيها الى كربونات الكلس باكتسابه كربون الهواء وقبل ان تنشف تماماً اى عند ما يبنى الجلد راخفا لينا توضع فى الحاتين لتعمل غراء

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في طبخ الفراء ﴾

تؤخذ خلقين من نحاس او من حديد عقها اقل من اتساعها ذات قعر سميك ومقعر الى الخارج وتوضع هذه الخلقين على النار بعد ان توضع فيها مصفاة من التملك او العاس بعيد، عن قعرها بعض قراريط (والغابة بوضع المصفاة هي لكي تمنع قطع الجلد ان تمس رأسا قعر الخلقين لئلا محترق وتلصق هناك وتكون الطخمة سودا وكل يعلم ما في ذلك من الضرر) فيلزم اذا ان تكون في جهة الخلقين السفلي حنقية للخراج الغراء عند ما يتكون داخلها مثم تملاً الخلقين المدكور ماء الى ثنتها تقربا

واعلم ان ماء النهر او ماء المطر هو أجود من خلافه لان الاملاح الكلسية فيه قليلة وهذه الاملاح تعيق ذوبان المادة الجلاتيسة وتقلل كميتها • ثم نضع في الخلقين من قطع الجلود المهيأة كما مركبة وافرة لتكون عالية فو في فوهتها (شكل ٢٥)



50

ولا محصل ضمرر مر ذلك لانه كلا ذاب جزء منه فى السفلها يربيط مأفرقه

الى تحت وهكذا يكون قد تلين بخار المساء المتصاعد فتوفر عليك مواد الاشتمال (اى الحسلب)

وام آنه لا يازم أن تكون النار تحت الخلقين قويه "لان ذلك يضر بالنراء بل تكون النار لطيفه " واترك الخلقين تغلى بعض ساعات وحيات تغلى أن القطع الى النار لطيفه " وفي الخلقين آخذة في الهبوط الى اسفل ثم تغرق تماما بالسائل فاتركه يغلى بهذه الحالة على الرفطيفه " وفي كل يرهد " غطس رقافه "خشب قرب حافه " الخلقين وارفع بها الجلد الفاطس بالسائل وذلك لينشرب من الماهن بسوية ثم ارفع بمصفاة الرغوة الدهنية "المرزوجه " بكيه " من السكس التي علت سطح السائل ولكي يكون أمتر "اج السائل جيدا أقتح الحنفية واستلق ما نصب منها من السائل وصه ثانية في الحلقين

وامل آنه لکل المواد ولای نوع من الغراء اردت طبخه بلزمك ان تبتدئ بساه ذکرناه ولکن عند ما تبتدئ الجلود ان تذوب وقبل ان تذوب تماما بلزم العامل ان مجری بعض علیات حسب نوع الفراء الذی پریده وسند کرها فیما یاتی

ثم يجب ان نخسم اذا كان الغراء صار بالقوام المطلوب ولذلك خذ من السائل قليلا وصفه على صحن واتركه ليرد فان جد يكون غليه صدار كافيا والا فاتركه الى حصول هــذه الغابة

وعند ما ترى ان السائل صار شديد القوام وبعد ما تجربه بالصحر كما مر غط النار واقتم حنفية الحلقين فتحا غير كامل ثلا ينزل السمائل ممكرا واستلق السائل فى خلقين مركبة تحت الحنفية (انطر شكل ٢٥) وتحتها نار فليلة جدا كسفنها فقط وبلزم ان يكون فى هذه الحلقين حنفية عالية عن قعرها قليلا

وصدماً ينقطع نزول السائل سد الحنفية واترك السائل فى الحلقين النائبة فاترا قليلا ٤ أو ٥ ساعات وهذه المدة لازمة ليرسب من السائل داخل الحلقين ما تبعه من العكر والندف غيرالذائبة ثم أفتح الحنفية واستلق السمائل الرائق في دلو وصبه فوق مُفَل داخل قوالب (شكل ٣٦)



77

بيمًا تكون تركت السائل ليرس في الحلقين الثمانية صب فوق ما بق في الحلقين الأولى بدون ذوبان ماه سحندا مر الوعاء الموضوع اعلى الحلة لهذه الغاية وهو وعاء مصنوع من تنك وله حنفية تصب اذا قتحت داخل الحلقين التي تغلى فيهما المواد الحلاتينية ولزيادة التمبير انظر شكل ٢٥ فيهون عليك ذلك ومعرفة تركيب الحلاقين

و بعد ان تضع المساء السخن بلى طريقة كانت فوق ما بق من المواد في الحلقين الاولى قو "النار واغل المزيج حتى يصير بقوام مناسب وجربه بوضع قليل منه على صحن كما من وعندما تراه صار بالدرجة المطلوبة أفتح الحنفية بتأن واترك السائل في الحاتين النائية ليرسب بضع ساعات ومن ثم تصبه في القوالب

واعلم انه يبقى جلاتين فى المواد الحيوائية بمدان تغلى نائية فضع فوقه ماء فاترا واتركه يغلى مرة نالنة ثم اقتم الحنفية واعملكما فعلت المرتين السابقتين

و محدن غالبا أن السائل بمد أن تفليه و تخرجه من الخاة بن الاولى لا يكون بقوام شديد بكفاية ليجمد عندما يبرد وفي هذه الحالة أثركه في الخلقين الثانية واصف اليه قليلا من الجلد واغله قليلا وأنا لم تجد قطع جلود بقلى مدة لتنظار عنه كنية ماه ولحكن الاحسن الله لا تخرج السائل من الخلقين الاولى الا عندما يصير بالقوام المطلوب لان الغراء المفلى كثيرا يفقد بعض خصائصه الغرائية فلا يكون حيثة كا قدما جيد النوع.

يلاحظ أن السائل المحل الى غراء بالفليان النالث لا يروق بسهولة كالسائل الاول

قى الخلفين النائية ولاسراع ترويقه يضافى اليه جرء من النب مسموقا لكل ٥٠٠ جزء منه ويحرك أذ ذاك جيدا ويترك ٤ أو ٥ ساعات ثم تفطى الخلقين الموضوع فيها بفطاء خنبى ويلتى عليها حرام من صوف سميك (أوسجادة) وبعد مضى الوقت المذكور يكون راق السائل تماما فيؤخذ ويصب في القوالب ويعد الفليان الناك بيق في الحلقين شاما غير ذائية فتؤخذ وهي سخنه و قصصر

وبعد الفليان النالثُ بيثى فى الخلةين بشاياً غير ذانُبُه" فتَوْخذُ وهَى مَنْعَه ۚ و تُمصر جيداً و يحفظ العصير ليضاف الى طبخه " اخرى

واعلم أن الثلاثه" سوائل التي اخذناها من الخلقين الاولى بالتنابع عندما تجمد لا يكون غراؤها بلون واحد مل بكون السائل الاول قليل المون وعندما بكسر يكون كسره لامعا وله قوة غرائيه" قويه" جدا و والسائل الناني بكون اكثر نلوينا من الاول وهو ايمنا جيد وله خاصيه" غرائيه" قويه" اما السائل النالث فيكون لونه مجرا غير شفاف وخاصيه" الفرائية" اقل منها في السائلين الاولين وهو مع ذلك جيد المجادين

واعلم أن من التماطين هذه الحرفه من يضع المواد الجلاتينيه في خلفين ويغيرها بماه ويضابه على التوالب بما ويضابه المنظمة في القوالب وبرل المختفية عن الفرق الكلمي ولكن من المتحن هذه الطريقة والطريقة "التي تحكمنا عنها يعرف الفرق الكلمي بين الاقتنين من حيث النوعية "وكثرة الغراء الحاصلة من كمية "مفروضة" من المواد الملاتشة

﴿ فِي تُرُوبِقِ النَّرَاءِ ﴾

عسدما يكون الفراه في الحلقين الشائيه حيث ترسب منه مواد متعلقه " به خدمن السائل ملعقه " وصبها بين لوحى زحاج بين الواحد والآخر مسافه " سمك الريال المجيدي ومثبتين بهذا البعد بواسطه " برواز من تبك الا جهه واحدة تقي مفتوحه وعندما قصب السائل بين الزجاجين انظره مخايلا بين عينيك ونور الشمس وهسكذا بعرف لون شفاه ته ورواق الفراه فاذا كان عكرا بازم وبقه

ولترويق الغراء طريقت الالولى بالشب والنائيه " ببياض البيعن

وطريقة الترويق بالشب هي ان تأخذ منه مستموناً ١٦ درهما لكل ٧٥ اقة من السائل الغروى وبعد ان تذوب النسب بحمية من السائل سنمنا ضعه في الحلقين وحركه وجراكه عبدائم غط الخلقين واتركها ٦ ساعات فيروق الغراء تماما فتصبه في القوالب

وطريقه الترويق بياض البيض هي ان نأخذ بياض بضع بيضات وتخفقه في وعادم قليل من الماء ليصير كالرغوة وتصبه فوق الخلقين وتحركها جيدا وتتركها بعض ساعات فالمواد المعكرة السائل تطفو على سطحه فترفعها ويكون السائل رائقا • وبعد الامتحان وجدنا ان طريقة الترويق بالشب اصبح وانجح فانت بالحياد

هر الفصل ألحاس ﴾ في القوالب وصب الغراء فيها ﴾


عند ما يروق الفراء فى الحلقين عنه المنفية وتستلق السبائل فى دلو ومنه يصب فى القوالب . فهذه الفوالب تصنع من خسب الصنو بر والاحسن ان تكون من صفاع تونيا محكمة الضبط على هيئة غطاء الصندوق فتصتع هذه القوالب محيث تكون فوهنها اوسع من قعرها وظاك ليسهل على العامل اخراج الفراء منها بعيث تكون فوهنها اوسع من قعرها وظاك ليسهل على العامل اخراج الفراء منها بعد از بجمد . ومن اهم الامور ان تكون هذه القوالب بفاية النطاقة لان ادتى جسم متعفن داخلها يكني ليكون كخميز تفسد جبع الطخفة او على الاقل تعطل الفراء فلذلك نحف العامل على الاحظ دائما القوالب قبل صب الغراء فيها و يعنى بتنطيفها اذا اراد التجاح وننصح من اراد معاطاة هذه الحرفة ان يستعمل قوالب التونيا عوضا عن الحسب وان كانت اكثر كلفة لانها اولا تنظف بسهولة نائيا لاسم من السائل الغروى شيئا فتعوض بذلك عن زيادة كلفتها ، قوضع السائل الغروى بهذه القوالب امر سهل جدا و طريقة ذلك هى ان تصف القوال من الحلين بالدلو وتضع على فوهة القالب متحلا وتصب عيد السائل الى ان عن القالب اتانى وهم جرا

والستحسن وصنع القوالب في محل مبلط لانه في الايام الحارة يازم ان يهرق ماه جلة مرات في النهسار حول القوالب ليكون المحل دائمًا رطبًا وذلك ليجمد الغراء يسهولة

﴿ النَّصَلُّ السَّادِسُ ﴾

﴿ فِي تَبِيسِ الغراء ونشره على الشاك ﴾

يجمد النراء اعتياديا بعد مضى ٢٠ ساءة من وضعه فى القوالب واحيانا نازم مدة اطول من هدنه حدب حرارة الوقت ٠ فندما تنظر الغراء جامدا تأخذه الى محل آخر وهو المنصر واعلم ان من الضرورة ان يكون المنشر فى محل مرتفع وهو كاية عن محل مسقوف فقط ومفتوح الهواء من جهانه الاربع ومحكم ميث لا تدخله الشمي مطلقا وداخل هذا المحل تعمل صقالة (شكل ٢٧) وفى



TY.

احدى زواياه مائدة نظيفة فتؤخذ القوالب عنسدها يعرف ان الغراء قد مسار جامدا الى قرب هذه المسائدة وتمسيح هذه باسفنجة مبلولة • ثم يكني غالبا ان تقلب القالب فوق المسائدة وتضرب على اطرافه واسفله قايلا ليزل منه الغراء قرصا واحدا هذا اذا كان القالب من التوتيا اما اذا كان من الخسب فيلزم ان تاخذ سكينا رقيقة عريضة وتبلها بها وترها بين الغراء واطراف القالب لمزيل الالتحام سينهما ثم تقلب القالب على المائدة بعد صحبها بماء كما مر فينزل عليها الغراء قرصا مرجرجا

وقد يحدث احيانا ان مرور السكين بين النراء واطراف القالب لا يكني لا زال النراء من القالب بعد ان تقله على المائذة فق هذه الحالة وبعد ان تمر السكين كا تقدم اقسم القرص داخل القالب الى عدة قطع ثم خد رقافة خشب و بلها باء وارفع عليها بلطف قطمة الغراء وضعها على المائدة وهم جرا و بعد وضع الغراء على المائدة خد سكيا رقيقة وبلها باء واقطع بها الغراء بالسبك والاتساع المطلوبين (اعتيانيا تكون قطع الغراء بسعة الكف وبسمك ريالين مجيديين) و وهم من يموض عن السكين بخيط محاس رقيق مركب على خشب كالمشار وبعد بل الحيط المحاسى بضغط به على الفراء فيضل به كما لو كان سكينا فاختر شهما ما اردت واعم انه مهما اعتنى العامل في طبخ الغراء وترويقه وقصفيته يكون دائما على الاقراص الغروية وهي في القالب بعض اوساخ وهذه الاوساخ ليست ممزوجة الغراء ان تقطع اولا عن وجه القرس فشرة رقيقة ومن السغله كذلك تقطيع الغراء ان تقطع اولا عن وجه القرس فشرة رقيقة ومن السغله كذلك وضم هذه الفشرة في الخلقين عندما تطبخ طبخة غراء ثائية



وبعد تقطيع النراء صفه على شِبــاك (شكل ٢٨) وهـــنه الشباك هي كشبـــلب

SA

صيادى السمك مصنوعة من خيطان المصيص ومسمرة اطرافها على برواز من خشب ومن الواجب أن لايمس بعض القطع بعضها الآخر على الشباك بل تكون كل قطمة بعيدة عن الاخرى قايلا ثم ارفع الشباك الحاملة الغراء وركزها على الصقالة القدم ذكرها آنفا

وبوضع الغراء على الشباك وهذه على الصقالة يأتيه الهواء من الجهسات الست ويسرع نشافه · ولكن نشره هكذا لا يكنى تنشيفه تنشيغا متساويا فن المضرورة ان تقلب القطع على الشباك ثلاث مرات فى كل يوم وذلك بعد أن تنزّ ال بك عن الصفاقة ثم ترجعها الى مكانها وهكذا

واعلم أن تدوير قطع الفراء على الشباك لِس فقط ليسرع نشافهما بل لان القشم أذا نتيت مون تدوير تثقل فتلها وعدم نشافها بكفاية بجملان الخيط مخرق داخل القطعة وأن تركة كذلك فهدرها بيس الغراء تماما لاتقدر أن ترفعه عن الشباك بدون ان تغشّه او تقعام الخيطال وعلى كل الاحوال تكون عليك خسارة فنبه وان مدة تبيس الفراء هي المنه التي بها يخشي بالأكثر من فسانه لان عاله الجو والحرارة الخارجية لهما تأثير كلي بذلك خصوصا في الايام الاولى من نشره على الشاك • فان كانت الحرارة قوية يلين الفراه وبيملا تقوب الشبك واحيانا يسيل الى الارض فصتاج العامل فضلا عن خسارته الى أن منقع الشبك في الماء الفالي لينظفه من الغراء التمجيد عليه و وان كان البرد شدمدا مجلد الماء على الغراء فيتشقق ويغقد بعض خواصه الغرائية واذا دخل المشر ضباب مهماكان فليلا يعطل الغراء ويضطر الصامل إلى أن بذونه ثانية • وأن كان الهواء سفنا ناشقا يضر بالغراء لانه بيس سرعة ولذلك تراه بعد مدة مشققا والواسطة الوحيسة لمنع الاخطسار التي تطرأ على الغراه مدة تهيسسه هي الله لا يطبخ في الفصل الحار ولا في الفصل البارد من السنة بل مختار فصل الحريف والربع . ومع ذلك من اراد اتقان هذه الحرفة يقدر ان يصنع النشر بحيث يكون قادرا أن يقيه من تغييرات الجو الحارجية وذلك يوضع بردايات على كل من الجهسات الاربع

﴿ فِي تلميعِ النراء ﴾

وبعد أن بيس الغراء على الشباك تماماً يكون وجهه مكمدا او مفطى فالبا بنبسار ميض ملتصق بسطحه حيث يظن أنه من جنس دون فلازالة هذا النبار وتلبع الغراء شمل له عملية اخيرة وهي أن تضع في وعاء ماء سخنا وتفط به الغراء قطمة فقطحة وبعد اخراج القطعة من الماء تغركها شسديدا بغرشة مبلولة بالماء السخس ايضا (وقد يسوض عن الفرشة بخرقة نظيفة مبلولة) وعند ما تذهبي من قطعة تضعها على لوح وقضع هسذا على الصقالة فىالنشر هذا اذا كان الوقت حاراً اما اذا كان باردا فتضع الانواح الحاملة قطع الفراء المتلمة داخل فرن حار قلبلا وتبقيها الى ان تنشف تماما

واعلم آنك اذا اردت خزن الغراء يلزمك أن تضمه في محلات المشدة جهدا وان تستفده غالبا لتنشره في الهمواء عند الاقتصاء • أما اذا اردت شحده ألى أماكن بعيدة فمن المستحسن أن تضمه في براميل محكمة الصط ملبسة داخلها بورق والا فيتص الرحاوبة الكروية ويفسد قبل أن يصل إلى المحل المرسسل اليه • وكل هده الاحتياطات سهلة التقميم واسلم عاقبة للمامل ونترك للفامان مجالا التحسين يرتع فيد كيفما شاء

﴿ تَنْبِهِ ﴾ قبل أن تنقع قطع الجلود القديمة بماء الكلس 18 ساءة يازم أن تنقع فراء العائد مفيرا عنها هذه المدة فراء العائد وترخف أبقها داخل الماء لنوال هذه الفاية • ثم ضعها بماء الكلس واتركها منقوعة به ١٥ يوما ثم اخرجها واشطفها وضعها فيماء كلس جديد ٣٠ يوما ثم اغسابها وانشرها لتشف قليلا ويتكربن عليها الكلس كما ذكر سابقا فكون مهيأة العليم

واتها ان العمایات التی ذکرناها تصنع لکل الجلود من ای نوع کانت وهی العملیات الاصیم والاکثر نجاحاً فلا ینرك قول زید وعرو ولاکل من ادمی عرف

﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في استفراج الغراء من العظام ﴾

اهم أن الجلاتين يوحد بكثرة في العظام وكمية، تختلف حسب اختلاف العظسام وسن الحيوان المأخوذة مند ، فالعظام الرقيقة والدقيقة تفضل على ما سواها ، و فضل عظسام الحيوان الحديث السسن على ما سواه ، لانهسا اسهل العمل وتحصل منهاكية جلاتين وافرة غير أن عظام الفنم الطويلة كالقوايم مثلا تفضل احيانا ولوكسكان الحيوان متقدم السن لاته يستخرج منها غراه جيد ، واما

عظام الحيل فشيا املاح كلسية كثيرة ويكون الغراء المستمخرج منها دائدًا ملونا فلذلك قلا تستمل

فلاخراج الجلاتين والغراء من العظام طريقتان الاولى بالنلى والثائبة يواسطة الحاسض الهيدروكلوريك وتكلم عن كل منهما على حدة فتقول

﴿ فَى استخراج الغراء من العظام بالغلي ﴾

تؤخذعظام الحيوانات اية كانت ثم تستعق ناعما في جرن من حديدثم يو منم المسخوق في خلقين على دائرها قرميد على هيئة كانون واسفلها على قبوة من القرميد أيضسا وذلك لئلائمس النار اسفلها رأسا فيحتزق الغراء داخلها ثم يغمر مسموق العظام بمناء نهر ينوع ان يكون الماء فوقد على علو ٤ قراريط ثم تشمل السار تحت الحلقين حتى تغلى ١٢ ساعة متنابعة فإذا كأن ذلك آخرج النار واترك المغلى ٤ ساعات ليرسب ثم زل السائل الراثق وضع ماء نهر فوق ما يق من مسحوق العظام داخل الخلقين واوقد النسار تحتها واتركها تغلى ١٢ ساعة ابصا ثم اطنيُّ النار واترك المغلى الناني ٤ ســاعات ليرسب ثم أنضم عنه السائل واصفه الى السائل الذي نضمته اولا واطرح ما بني من المظام في الخلفين من بعد ان تصدقي أكياس سميكة وتمصره جيدا بالكبس لينضيح ما بني فيه من الفراء السائل والسائل الناتج من الغليــان الاول والشــانى يوضع فى خلقين موضوعة على نار همادئة الى ان تطائر عنه كية ماء ويصير بقوام الدراب الجامد فصبه في قوال تنك واركع حتى يجمد تماما ثم اخرجه من القوالب وقطعه وانشره على الشباك في محل الهواء فبعد مضي ١٢ يوما في الصيف و ٢٣ يوما في الشتاء بيس الفراه تماما . وليكن معلوما ان هذه الطريقة لا يستخرج بها جيع المادة الجلاتينية الموجود في العظام وفضلا عن كلفة الجرن الحديد والمكبس يقتضي النار حطب كثير ولذلك قلما تستعمل

﴿ فِي استخراج القراء من المظام بواسطة الحوامض ﴾

جيع عظمام الحيوان ليستُ جيدة ليستخرج منها الغراء بهدُ الطريقة بل تؤخذ العظام الآتي بيانها هظام رؤس البقر والنهم و مظام سوق الخنم واصلاعه واصلاع البقر والعظم الرقيق من هذه الجوانات و فابدأ اولا برض العظام ثم اغسلها جيدا بها العدادة ثم ضعها في وعاء خشب محكمة انضبط ثم ضع فوقها مثل نقلها من الحامض الهيدروكاوريك ومثل ثقلها ٥ مرات من عاء العمادة ويجب ان نضع الاوعية التي فيها العظام في محل مجبوب عن الشمس فاذا اجريت العملية على فاعدتها اى وصحت الحامض بالعبار الحقيق والدرجة العالم والمرز اللازم فعد عشرة الم تجد العظام قد تلبت داخل السائل الحامض وحيئذ انضع ذلك السائل الحامض وحيئذ انضع ذلك السائل الحامل هيدروكلوريك لكل وحيئذ انضع ذلك السائل الحامل هيدروكلوريك الكل واجزء ماء واتركه عليها ٢٤ ساعة فهذا الماء المجمض وصفه بنوع الاخير هو لكى محل ما بني في الدخلام من فصفات السكلس فيبق الجلاتين اذ ذلك غالبا منه ومنف دا عمرات ثم اهرق عمل الماء للحريه من الحامض الذي الن ينضع منه تماه ومنف دا عمرات منوالية

اما اذا كان معملك قرب ما جار فتوفر عليك اتساباً ووقتا اذا وضعت الجلاتين في سلال او في أكباس وضعها داخل الما و هكذا يتجدد الماء كالمحتمد وبعرى الجلاتين من الاملاح الكلسية ومن الحامض الباقى فيه و وتعرف أن الحامض زال تماما عن الجلاتين عندما تضع منه قطمة على لسسائك فلا تسطع بطع حامض قطما

ثم صنع الدخذام المحضرة كما مر في خاقين واغلها مدة ثم صبها في قوالب وقعلمها بعد ذلك ونشفها فيحصل من ذلك جلاتين اي غراء تطيف جدا

وتجرى العمليات المذكورة على العظام اذا كان مرادك استفراج جلاتين أى غراء نق جدا أما لفراء المتجرى فلا يلزم كل هذا الاعتناء بل يصكنى لذلك أن تلين العظام بماما بحملول الحامض الهيدروكلوريك ثم تفسلها بعد ذلك بماء (ولا يضر

اذا بني آثار للسلمض الهيدروكا. ربك كاني أسخراج الجلاتين) ثم تغليسا في الخلقين ونجرى عليها علية الغراء المسخرج من الجلد

واعلم أن العظام المُعَدَّ بِالحَامِضُ كِمَا مِن يَحْصُلُ مِن كُلُ ١٠٠ جَزَّ مَهَا ٢٠ من الفراء وذلك أذا اجريت العمليه على أصولها تماما

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ فِي الغراء السائل ﴾

قد وجد بالامتحان آنه اذا اضيف الى الغراء وهو سائل قليل من حامض ما او من السيرتو بهنى الغراء سائلا وتبتى له خاصية، الغروبة · ومن جميع الحوامض الاجود لهده الغاية الحامض النيتريك

ولكن الغراء بهذه الصفات نافعا جدا النجارين والجلدين لانه يستعمل على البسارد ولا يحتاج العامل الى النار كل برهة اردت ال ابين للقارئ كيفية تحصيره بما يأتى يؤخذ ٢٠٠ درهم من الغراء الجيد ويوضع فى الله فحفار مدهون وفوقه ٢٠٠ درهم ما ويوضع الآناء على نار هادئة ويترك الى ان يذوب الغراء عاما من ثم خذ ٦٤ درهما من الحسامض التيتريك وصبه تدريجا ومحركا فوق الغراء السائل م فعند اصافة الحامض عليان فى المزيج وعندما تنتهى من اصافة الحامض الزل الفراء عن النار واتركه يبرد فيكون معدا للاستعمال وبيق جيدا مدة طويلة

سرم على مارو و كاييرك ما وقا مساه عبر الله على ويبي جيمه على مؤيه وقد حفظ هذا الغراء سائلا في زجاجه " بدون سدادة ما ينوف عن سنتين ولم يفسد او يدخل عليه عارض ما

وهذا الغراءكما قدمنا جيد لتغريه" الخشب والكرتون والورق · ويستعمل في معامل الكبياء لسد المعوجات المستعملة لجم الفازات وكيفية "التغريه" به لهذه الفايه" الاخبرة هي ان تفعد به خرقه" وتلف دائر الانبوبه" الداحلة في فوهمة المعوجمة وعلى الفوهمة ذاتها

﴿ صفة ثَانية لابقاء الغراء سائلًا ﴾

كيفيه" تحضير هذا الغراء هي ان تأخذ من الغراء الجيد ١٠٠ درهم وتنقمه بمساء كاف لنمره الى ان يرخف ثم تسخنه وهو على هذه الحالة فيذوب بسهولة فأصف الي عند ذلك ٢٠٠ درهم من كر النبات معصومًا و ٥٠ درهما من الصمغ العربي وداوم تعقيمه الى ان يصير شفافًا ثم أنوله عن النبار وعندما يبود ضمه في قند في فيكون ممدا للاستعمال

ادهن بهذا الغراء سطح ورقد" ونشفهما واحفظهما الى ماشتت وعندما ترمد ان تلصقها على معدن او خشب او ورق يكنى ان تبلها قليلا بريقك وتلصقها بالحاجة لتلتم بها الحماما شديدا

والى هنا انتهى بنا الكلام عن طبخ الغراء وسنتكلم الآن عن جهلا تراكب لصبر مواد مختلفة وتغريتها

﴿ الفصلُ التاسع ﴾

﴿ فِي تُراكِبِ جِيدة لتنريه" الزجاج والخزف الصبني ﴾

حلّ ٢٠ درهم نشاء و ٣٦ درهم طباشير مسحوقه جيدا في سائل مركب من ماء نقي وعرق اعتيادى ثم ضع المزيم على نار واضف اله ١٠ دراهم من غراء جيد وأغله واضف البه مدة غليانه ١٠ دراهم من التربنتينا محرسكا ليتم المزيم تماما فيكون صدا للاستعمال

﴿ تركيب ثان ﴾

ذوب ١٦ درهم غراء ومنه ترفنينا فى ماء على نار هادئه واصف اليها بعد الذوبان ٣٣ درهم نشاء مجبولا بماء ومحركا ليتم المزيج فيكون معدا للاستعمال • وهذا التركيب الاخير جيد لتغريه " الجاود والكرتون وما شابههما

﴿ تركيب ثالث ﴾

يؤخذ ٢٥ درهم كاوتشوك وتوضع في زجاجة تحكمة الضيط مع ٢٠ درهم كلوروفورم وتهز الزجاجة جيدا الى ان يتم الذوبان فيضاف عند ذلك ٥ دراهم من مسموق المصطكى وتهز الزجاجة ونترك مسدودة ٨ ليام فتذوب المصطكى بهذه المدة ويكون المركب معدا للاستعمال وهذا التركيب جيد لتغرية الآئية الزجاجية والصينية خصوصا لانه شقاف . يؤخذ منه بقلم من شعر وهو بارد وتدهن الحاجة المكسورة وتربط بعد ذلك بخيط وتترك مدة فتلتميم التحاما تاما وشديدا

﴿ تركيب دابع ﴾

خذمن الغراء الجيد وانجره بالجليسيرين وعرضه لحرارة لطيفة الى ان يذوب الغراد تماما

فبهذا الركب تعمل محابر الطابع وتؤخذ قوالب القون

﴿ تُركيب خامس ﴾

ذوّب من غراء السمك ومن الكوم لاك اجراء منساوية في السبيرتو مساعدا التذويب بالتحريك الى ان يتم تماما

وعندما تريد استماله صنعه في وعا. وسفته على نار لطيفة وهو جيد لتفرية الزجاج والصيني والمجارة الثمينة والمعادن ايضها

﴿ تُركيبُ سادس ﴾

يؤخذ جزء من المبعة سائلة أو من الترينينا و٢ كوم لاك مسحوقة و٣ من الجلاتين آ هذايا فى قليل من المساء السخن وجزء من السيرتو وتمرج هذه الاجزاء جيدا ٠ والاحسن أن يضاف الى المزيج جزءان من الكاوتشوك

وهذا التركيب جيد لتغرية الحجر والخشب والمادن واذا طلى به الجلداو الورق او فساش ما لا يمكن ان مخرقه الماء

﴿ تركب سابع ﴾

ذوّب من غراء السمك الملين بنهم، في الماء البارد في كية من السيرتو كافية النفويسة على حرارة لطيفة وفي ٢٠ درهمها من هــذا المذوب ذرّب ١٠ للجات من صمغ النشادر واضف اذذاك مذوب نصف درهم مصطلى فى ٤ دراهم سيرتو خاص وا-غظ هذا الركب فى زجاجة محكمة السد - وعند ما "ريد استعماله سخنه فى حام ماريا (كالآلة المستعملة عند النجارين لتذويب الفراء) وهو مخصوص بالصاغة لتغرية الحجارة الثمينة

﴿ تركيب ثامن ﴾،

خذ حليباً وسخنه وامصله نم خذما تجمد منه وبيسه ثم استحقه ناعما والى كلمائة درهم من هذا السيموق اضف ١٠ اجزاءكلس حى ناصم وجزء كافور نم استحق الجميع جيدا واحفظه في زجاجة محكمة السد

وعند ما تريد استعماله اعجن كية منه بماء وغر به حالا ما اردت

بنو ترکیب تاسع م

خذ مائة بزاقة وصومها ٧٠ يوما مع الاعتناء بأن تنظفها كل مدة ثم رشها بقليل من الما، فتخرح من الصدفة وعند ذلك أنضيم الما، فتخرح من الصدفة وعند ذلك أنضيم الماء وضع فوق البراقات قبضة من ملح المطام وعصير ٤ او ٥ ليوات وفيجان خل و اخفق الجميع سدوية فبهذه الواسطة تخرج من البراق مادة غروبة وتمزج بعصير الليمون والحرجه جيدا الذي اصفه في هاون واحرجه جيدا مع درهمين ونصف من صمخ الكثيراء و ١٢ او ١٦ درهما من عصير الاوم و ٢٥ ما درهما من عصير الاوم و ٢٥ ما درهما من عصير الاوم

وهذا النراء يسنعمل باردا وهو جيد لتغرية البلور والصينى بشرط ان تعرض الحاجة المنراة به الشمس فى الصيف والنار فى الشناء ويقدر العامل ان يلونه باى لون اراد بدون ان يفقد خاصينه الغرية

وأذا عجنتُ مسحوقُ البلور بِبَاضِ البَيْضُ فيكونَ المُجُونُ الحَسَاصُلُ جيداً لتغرية الصنى والزجاج

ما ي والرجيع والنمع الاصفر والقلفونة بإجزاء متساوية جيد لنفرية الحجر المركز نوات الرحد على المعروف بالسديداج جزئين ومن السيرقون جزءا و اعجر الكل بريت الكثان فتكون المنجونة جيدة لتفرية الفخار

﴿ رُكِبِ عاشر ﴾

رهم ٣٤ من زنت المجر العروف برنت الفاز

هـ من الكاو نسوك مطعا صعيرة

عن الكوم لالة مسحوفا ناعا

وكيفية تحضيره هي ان تضع الزيّتُ والكاونسُـوك في وعاء حديد ٨ ايام ثم تضعه على نار هادئة وتحركه الى ان بمير ج نماما ثم قضف الغوم لاك ونتركه على النار عركا الى ان بميز با مزجا منساوما ثم ننزله عن النار وتصبه وهوسخن على بلاطة مبلولة فيجهد فتحفطه بهذه الهيئة الى حين الاستثمال

وعند ما تريد استماله ضع منه في وعاء حديد وسحنه على نار هادئة ليميع تم غط به فرشة وادهن بها المحل المراد تغريبه مع الاعتناء بان عده على الحاجة مدا مساوبا ثم احزم الحاجة الغراة حرما شديدا

اهم ان هذا العراء شمد حالا قادا حدث فاك عمد ان عده وملصق القطعة الملاخرى فأمرر على المحل المدهون مكواه حامية وألصق القطمين حالا واربط كما م

هذا العراء يسعمل لتغربة اى جسم كان بدون استداء وكنيرا ما يستعمل لنغرية السوارى المكسورة والحجار والمعادر المكسورة وبعد المحساات كنبره وجد ان القطعة المعراء به اذا صعفا عليها صعطا هوا بجكن ان مكسر ولا يقك المحل المفرى منها فخص كل من اطلع على هده الاحرف ان يمتحن ما ذكرناه من هذا الفسل وعند الامتحان مكرم المرء او فهان

﴿ صفة طلاء لا يتأثر لا بالماء ولا بالنار ﴾

يؤخذ ١٥٠ درهم خل ومنه حليب ويمزج السائلان ومترك ساعة بم مجمرك ويصفى بمخمل رفيع بم خذ بياض خس بيضات وامزجها بحركا مع المصبى الاول بم خذ كلسا حيا مخولا وضع منه فوق المربح كمية كافية ليصعر بموام المجهون فادا طلبت به آنية مصدوعة لا تعود تتأثر بالبار ولا بالماه

﴿ صفة معجون للحام الرخام والمرمر ﴾

خذ ٢٠٠ درهم سمع ومائة درهم قلفونة ونوب الاجزاء على نار هادئة ثم اضف بالندريح الى المذوب ١٥٠ درهما من معصوق نوع الحجر المراد لحسامه وامرجه به جيدائم اضف فوقه ما. واعجده ليمتر ح المسحوق جيدا مع النمع والراسيم

واعلم ان كمية السخوق تخلف حسبا بعنضيه لون الحجر المكسور وعندما يراد اسعمال هذه المجونة تسخن على النار وتسخن ايضا المحل المراد لحامه ومن بعد دهن المحل المكسور تعرب القطمات ويضغط عليها صفطا قويا

مو صفة غراء لا ام المعادن والزماج كم

ضع فى قيئة من السيرتو وذوب به من المصطكى فدر ما يذوب نم خذ قيئة نائية وضع فيها سيرتو وذوب به من غراء السمك قدر ما يذوب (من نصد ان مكون نقمت الغراء بالماه البرحف) وبصدر بقوام ختر نم ذوب به ايضا فطمتين صغيرتين من صمغ السادر المحوق بم امرح المذوبين على نار هادئة واحفظه فى وحاجة محكمة السد

وعند ما براد اسعماله توضع الزحاجة في ما. سيمن فبيع ما ضمنها فيسعمل

﴿ لَمَامُ حِيدُ لَنَابِتُ الْحَدَبِدُ فِي الْحَجْرِ ﴾

يؤخذ من برادة الحديد خَسنة ومن الكرب مسحوقاً ومن ملح النسادر مسحوقاً من صحك اجراء مساوية واخلط الاجراء سسوية واعجنها بماء لتصعر بقوام المجونة وهكذا يستمل

ه ِ اتنعی مات الغراء ویلیه باب السمع بُو



مَّ عَيْرُ البابِ الخامس ﴾زرمـ ﴿ في النجع وما يتعلق به ﴾

-ه ﴿ القسم الأول ﴾<-

﴿ فَالكَلَامُ عَنِ النَّمِعُ ﴾

﴿ الفصل الأول ﴾

﴿ فِي عَلِ السَّمِعِ المستعرِ اللَّهُ مَمْ ﴾

النهم المستمل للختم يعرف بالتجر بسمع اسبانيا ويتكون باتحاد مواد راتبنجية مع لون ما وهذا اللون لا يكون خالبا الا اكسيدا معدنيا ومن جنس هذا الشمع ما يكون جيدا ومنه غير جيد فالجيد هو الذي يلتهب بسهولة بدون ان بتصاعد منه دخان كثيف وغير الجيد هو حكسسه

واول ما عمل هذا السمع فى الهند واستحضر وصنع منه فى بلاد البندقية ثم فى البورتوغال ثم فى اسبائيا ومن هناك امتدت معرفة عمله الى فرنسا ، ولكن فى اسبائيا أتقى هذا الفرع من الصناعة وصار لها مجر عظيم به ولذلك ادلمن عليه اسم هذه البلاد والى المانا هذه يعرف بشمع اسبائيا

وقبل ان نشرح كيفية تركيب هذا السمع من الضرورة ان نتكلم عن المواد المركب منها وعن العلامات التي يقدر العاسل ان يعرف بها هل المواد الني استعملها جيدة او لا

﴿ كوم لاك ﴾ يوجد بالتجر من هذا الصدف ثلاثة اجناس قالجنس الاحسن هو ماكان لونه اشقر سهل الاماعة على النار والذي لا يبنى منه شئ اذا حرق و الجنس الثانى هواسمر اللون قليلا ع بسهولة ولا يبنى منه شئ بعد احراقه والجنس الثالث اسمر همر لا يميع بسهولة وبعد احراقه تبنى منه مادة سوداء فيية و قالجنسان الاولان يستعملان لعمل الشمع الملون بالاحمر والازرق اما النالث فلا يستعمل سوى لعمل التهم الاسود

و ربنتينا كه يوجد ايضا بالتج بثلاث درجات متفاولة النقاوة فالجنس الأول هو ما يأتي من فينبسا (ملا. البذلقية) ويكون رائضا وتفوح منه رائحة كرائحة الليمون و والنساني ما يأتي من سو بسعرا وهو رائق مبيض اللون بدون رائحة والنالث ما يأتي من فرنسا وهو ابيض شديد القوام ذو رائحة قوية غير مقبولة فو زنجفر به وهو ابيض الجدر زاه م الناني ما يأتي من المائيا ولونه احر برتقالي و النائث ما يأتي من فرنسا ولونه ما بين الصبئ و الاالى وهو بسود بحن الاحيان على الدار

ولونه ما بين الصبئى و الآلمانى وهمو يسود بعض الاحيان على الرار فاذ عرفت المواد الت يبركب منها ^{النج}ع المحر ودرجة تفاوتها فنطك الآن على كيفية ^{الع}مل

نؤخذ من النوم له الجيد ٤ اجراء ومن الترفينا الجينة جره واحد ومن الزنينا على نار هادئة نم يضاف الزنيغ الجيد ٣ اجراء عاع النوم لاك والنربتينا على نار هادئة نم يضاف الزنيغ بالدرج حركا و يصب بعد ذاك في قوالب او صدل على مائمة مبلولة عاء و يمل قضبان حسب الاراءة

وهذا التركيب ا ول هو السمع الجيد العال واعلم الله تقدر ان تغير لونه الاحر اذا عوصت در الزجمر بلون خلافه • ولعاو فية القوم لاك الجيد وفاة وجوده والوا الاخرى المدكورة اعلاه سوضون بالتحر عن النوم لاك باده اخرى الل كامة وهى النلفونة ولمتيم الفائدة نقدم لك جلة تراكيب من مدا النوع

، تركيب اول يُ

١٠٠ جز" فلفولة

۲۰ « ترينانا

۱۰ و سمي

تماع هذه الاجراء على نار هادئة · وياون هذا المزيح باحر اذا اصنيف اليه وهو على النارقليل من السيرقون وبالاسبد باضافة هباب السخان وبالازرق باضافة سيانور الحديد وبالاصفر باضافة كرومات الرصاص · وهو بستعمل خصوصـــا خلتم افواه القناقى · وطريقة الختم به هى ان تسيله على النسار ثم تغط به فوهمة القنينة المراد ختمها

٥٠٠ جزء كوم لاك

۲۰ د بغور جاوری

ه قلفونة ع

۵ کبریتور الزئبق

تماع الاجراء على نار هادئة ومحركا نم تصب في قوالب من التماك مدهونة بما فتصير على هيئة قضان وهو مسممل لحتم التحارير وخلافها

مزِ ترکیب ثالث ہے

﴿ سمع اخضر ﴾

١٦ جزء كوم لاك

۱۰ ﴿ تُرِيثُنا

١٠ ٥ ولفونة

٩٠ ه كبريتات الحاس مسموما ناعا

مًا ع الاجزاء على نار هـ أدنة مساعدة بالصريك نم تصب في القوالب لتصير

بهيئة قضبان

مز ترکیب دابع ﴾

🏟 سمع احر 🌢

١٠٠ جرء تربةينانفية

۲۵۰ ه کوملاك

٥٠٠ د قلفونة

ضع الاجزاء على نار هادئة وحركها لتمزّج جيدا واضف عند ذلك ١٢٥ جزءا من كبرينور الزئبق واحرك جيدائم انزل عن النار واضف الى المزيم ٦٠ جزءا من السيرتو القوى نم صبه في قوالب وهذا السيم هو من النوع الجيد • ويمكنك ال تلونه مخلاف اللون الاحر وذلك اذا عوضت عنه بلون من الالوان الني تقدم الكلام علما

بىز نوكىپ خامس ېمى

﴿ سمع ازرق غامق ﴾

جزء كوملاك فلفوية

البانه حرة

پر منتشا

لازورد ناع

تماع الاجزاء على نار هادئة ومحرك جيدا ليتم الامتر الج نم تصب في القوالب واعلم ان الفضبان عند ما تخرح من القوالب مكون غير لامعة فلاجل فليعهسا بمرها بسرعة فوق لهب فنديل سيرتو او تعرضها لحراره خفيفة

مة انتهى باب الشمع ويليه ماب الحبر بم



۔ بر الباب السادس كيز. ۔ ﴿ في الحبر وما يتعلق 4 ﴾

-> يز القسم الأول مند-

🍇 في الكلام عن الحبر 🦫

مَوْ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي تُراكيبِ الْمَابِرِ الْاَسُودُ ﴾

الحبر الاعتيادى مركب من تنّات وعفصات الحديد بمدودا بالما مع فليل من الصمغ المربى والقصد باضافة السميغ هو المعلى المحلول قواءًا لئلا يجد على الورس وطريقة عمل الحبر الاعتيادى هي الآتبة

يغلى العفص ويضاف الى معليه به دتصفيته صمغ عربى ومحاول كيريتا الحديد بالقادير الى سندكر وبترك مدة في الهراء وجا انه توجد انواع كنهر من الحبر مجهولة العركيب قصدنا للحميم الفسائدة ان نسرح جله تراكيب مرهدا النوع وبالله النوفيق

صفة اولي

۱۲۵ جزء عنص

٠٢٤ ه كبريتات الحديد

د۲۰ د صبخ عربي

٠٠٠ر١ ه مأه العادة

اغل العفص بالماه واتركه لبعرد نم صَفّ، واستن البه ما بقى من الاجزاء واترك مدة كذلك مصيا ان تحركه كل مدة وعندما يصير اسرد حالكا زا، السائل واحفظه فانه الحبر المطلوب وما بهى من الراسب يستعل الكداية عول الدائدة والسنا بم ولصنغ الحشب بالاسود

| ﴿ صفة ثانية اجود ﴾ |
|---|
| ۳۲ درهم عنص |
| ۱۹ « كبريتات الحديد |
| ۰۸ د صبغ عربی |
| ۰۶ ه سکر |
| ۰۰۰ر۱ « ماه العادة |
| أجر عليه العملية السابقة تماما |
| ﴿ صفة ثالثة ﴾ |
| ۱۰ درهم بقّم |
| ۱۰ درهم بقم ۱۰ « شبة پيشاء |
| ۰ « عنص |
| ٦٠ ٥ كبريتات الحديد |
| ۰۰۰ر۱ = ماه العادة |
| أغل اولا المفصوالة منم اضف الشبة والحديد واترك المزيج مدة محركا كل يوم الى ان يصير اسود حالكا |
| ﴿ صنة دابة ﴾ |
| ۵۰۰ درهم عفص |
| ۲۵۰ « كويتات الحديد |
| ۲۵۰ د صبغ عربی |
| ۰۰-۸ « ما، غال |
| رض اولا المفص وانفِعه بالماء الفالي ٣٤ ساعة اضف كبريتات الحديد او الصمغ |
| والاحسَّن ان يضافُّ ألى هذا الحبر بعض نقط من زيت القَّرفة فهذا يحفظه من |
| ا التمفن |

٣٠٠٠ ت ما، المادة غاليا

من السابق

﴿ صفة سادسة ﴾

اتقع المغص والقرنفل بالماء ٢٤ ساعة ثم اصنف باقى الاجزاء • وهذا الحبر اجود

۳۰۰ درهم عنص مرصنوض ۱۳۲ ه کبریتات الحدد

۹۳۰ د خشب بقم مرصوص

اظل الاجراء المذكورة فى ماءثم صفّ فى منخل شعر واسع الدينات واصف عند ذلك الى السائل سكرا وصمنا عربيسا من كل ١٣٢ درهما وضع المزيم على النار وابقه ليصيربقوام الصل فاصف اليه الاجزاء الآثية

دراهم نیل
 د کلورور النشادر
 د سیانور البوناسا
 د حیض الحلیك
 د زیت اللاوندا
 د زیت اللاوندا

١٧ اقة عاء العادة

وهذا الحبر جيد للنساية

﴿ صفة سابعة ﴾

- ٥٠ درهم كبريتات الحديد
- ٥٠ ١ خشب يتم مرصوص
 - ٢٠ اقة ماء المانة

اظهما نصف ساعة واضف عفصا مرمنوضا ٦٠ درهما شبة بيضاء ٨ دراهم وافخلهما ايضا ساعة ثم نرل عن النار واترك هكذا ٨ ايام محركا المزيح كل يوم وبعد مضى الوقت الذكور اصف صمفا عربيا مسحوقاً ٨ دراهم وسكر ثبات ٢٥ درهما وحرك المزيج كل يوم على ٨ ايام ايضا فيصير جيدا للاستعمال

﴿ صفة ثامنة ﴾

ه درهم خلاصة خشب البقم

١ • ثاني كرومات البوتاما

تذاب الاجزاء في كمية ماء مناسبة • وصندما يكتب بهذا الحبر يكون لون الكتابة احر بنفسجيا غامقا ولكنه يصير اسود مزرقاً عندما ينشف

مؤ مفة تأسة كه

١٦ درهم هباب الدخان

١٦ د كبرىتات الحديد

۳۲ د منس

٦٤ د صغ عربي

أسحق الاجزاء ناعمة جدا في هاون ثم اضف البهاكية مادمناسبة

﴿ منة عاشرة ﴾

٨٤ درهي عنص

٦٠ د فوة

درهم كبريتات الحدد

خلات المدد

 ٣٠ د ئيل
 اتقع المغص والغوة بعد رضهما فيكية ماه غال ثم رشيح المنتوع بالورق وذُوب به كبريتات وخلات الحديد والنبل ثم صنع المزيح على نار هــادثة ليتطابر عند الله ويصير بقوام شديد واصنعه عند ذاك اقراصا • وعندما تربد استعماله ذوب جزءًا منه في ٦ أجزاء ماه سخن فيصير حبرًا جيدًا

﴿ صفة حدر يعرف بالحدر الصيني ﴾

حُدْمن الهباب ناعا جدا واعجنه بصبغة الكاد الهندى ثم صعه على نار هـادثة ليصير شديد القوام • فهذا المركب أذا حل منه بالماء يكون حبرا اسود حالكا

﴿ صفة حبر غبر قابل المحو ﴾

يؤخذ من الحبر الصيني ٤٠ درآهم ومن الماء ٦٠ درهما ومذوب نوتاسا كاو درهمان ونصف ومذوب صودا كاو درهم وتمزج الجيع مزجاناما • فهذا الحرلا بزال ولايجعي

ومن اراد عل حير الكوبيا (اي الحبر الذي بعد ان يكتب به على ورق بعل الى ورقه " ثانية) فليأخذ من الحير الاعتمادي ثلاثة أجراء ويذوب به جزء وأحد من سكر النبات فيصير معه الحبر الطلوب

> ﴿ القصل الثاني ﴾ ﴿ في عمل الحبر الازرق ﴾ ﴿ صفة اولى ﴾

> > درهم من سياتور الحديد

جعن اوكساليك

أسمقهما جبداً في هاون مع قليل من المساء ثم اضف من المساء كمة مناسبة فيكون حبرا أزرق جيداً • واحترس من أن يدخل هذا الحبر شي من اللهر الاسود الاعتبادي ولو كان قليلا فانه يفسده

﴿ سَفَةَ ثَانَيْةً ﴾

ا درهم تيل

٨ و كربوات البوتاما

٨ • كبريتور الزرنيخ

۱۹ د کلس حی

٠٠٠ ٠ ماء المادة

اسحق الاجزا. سوية واظها بالله لتذوب تماماً وصف عند ذلك واصف صمضا عربيا سحوة ١٦ درهم.

﴿ منة ثانة ﴾

١٤٠ درهم يقم

۱۱۰ و شية

۱۰ و صبغ عربی

۰۰۰ ه سکر

اغل البقم بكمية ما، منساسة ثم صف وإضف الاجزاء الباقية

﴿ صفة حبراخضر ﴾

٣ درهم خلات الصاس

١٦ ، كاني طرطرات البوتاسا

١٢٥ و ماء المادة

ذوب الجوامد بالساء وشدده قليلا بالصمغ العربي

﴿ الدر الكتون ﴾ ﴿ صفة حبر اصفر ﴾ ٤٠ درهم بزور فارسية ۱۰ د ميغ عربي اغل البرور والشبة ربع ساعة وصف بعد ذاك واضف الصمغ العربي ﴿ صَفَّة ثَانَّيَّةً ﴾ ۳۰ درهم کرکوم ٠٥٠ ٥ ماء العانة ١٠٠٠ مينام يا

اغل اولا الكركوم والشبة ثم صف وامنف العمغ العربي

۱۰۰ درهم بشم مسعوق ٤٠٠ * خل

ائقم البقم في الحلام المام ثم اغله ورشحه بعد ذلك بالورق واصف الى المصنى صعفا عربيا وشبا ايعني وسكرامن كل ١٢ درهما

واجود حبر احمر هومذوب الكارمن (لعل) في الشادر السائل محدودا بماء مصمغ وهذا الحبران ومنمت به العظام وهو مضن يصبغها باحر جيل

🛊 حرکوازی که

 طرطیراحر عثمن

۱۰ درهم شباییش ۱۰ د صمغ عربی

اغل العنص واللتر في كية ماً. مساسبة ثم اضف بصد ذلك الطرطير والشب والصيغ مسحوةا ودعد هكذا جلة الم عركا كل يوم فيصير جيدا للاستعمال

و احرحری کی

۳ درهم اتر محوق

۳ د شنان

۳ د دودهٔ مسعوقة

١٠ و شب ايمش محموقاً

۱۰ د صبغ عربی مسعوقا

٢٥٠ ﴿ ماء المادة

اهل اولا اللتر والشنان في الماء وانرله عن النار واضف الدودى و اتركه هسكذا ساعتين ثم رشح المغلى وذوّب به الشب والصيغ

﴿ حبر ذهبی او فضی ﴾

حلّ من مسحوق الذهب او الفضة (١) في ماه مذايا به قليل من الصبغ العربي واكتب به وعندما ينشف تقدر أن تمر عليه المصقلة فيتلم • او الك يعد أن ترسم على الورق بمذوب الصبغ مضافا اليه قليل من سكر النبات وقبل أن ينشف الرسم تماما خذ من ورق الذهب او الفضة الرقيق جدا وضعه عليه واتركه لينشف تماما ثم أمرر عليه فرشاة ناعجة فيرول المعدن المرّايد وبيق ما لصق بالرسم

(١) قد تَكَلَّمنا عن كيفية تحضير مسهوق هذه المادن في باب التلبيس

﴿ الفصل الثالث ﴾

ا ﴿ ق عَلْ حَبِرُ لَلْمُنَابِعِ ﴾

قاعدة حبر المطابع هو هباب السفان مجمونا بزيت الكتان او زيت الجوز المشدد باغلاقه على النسار وهذه كيفية ألعمل • ضع من زيت الجوز فى قدر من حديد او نحاس وضعها على النار واحها كثيرا فيلتهب الزيت فاتركه ملتهبا مدة ثم غط الطنجرة فينطق اللهيب فاتركه على النار ليغلى ساعتين او ثلاث ساعات فيصير شدد القوام (حتى انه عندما يبرد يشيط اذا صيات فايلا منه)

واما أنه يجب أن يكون الزيت شديدا في الصيف ورخوا في الشناء · ومن السسسن أن يضاف إلى الزيت بنسبة ١ الى ٢٥ من القلفونة مذابة وحدها هذا في الشيف فيضاف ثلاثة قلفونة إلى ٢٥ زينا

ثم يؤخذ الزيت المعدكما تقدم ويصب على رخامة ويضاف الى كل ١٨ حزءا منسه جزء من الهبساب النتي المكلس ثم يؤخذ قطعة رخام اصغر من الاولى ويسحق بهما المزيج ليصير بفاية ما يمكن من النمومة واذا طلب حبر احمر فأصف الى الزيت المعد زنجفرا عوضا عن الهباب واضف سيانور الحديد او نيلا اذا طلب حبر ازرق ومن خلات النحاس اذا كان المراد اخضر

املم انه اذا بق حبر الكتابة معرضا للهوا، مدة يعلو سطحه ندف بيض كالقطن (عفن) وتأخذ هذه الندف في الازجاد الى ان تكون طبقة سميكة فبمحمد اذ ذاك الحبر و يفسد و ولقد عرف بالاستحسان انه اذا اضيف الى الحبر قليل من ثاني اكسيد الزئبق يبطل وعتنع تكوين هذه الطبقة وهذه طريقة اضافة الاكسيد الذكور

يؤخذ قدر قحة من ثانى اكسيد الزئبق وتوضع على قطعة زباج وتجن ينقطة حبرثم توضع فى المحبرة (الدواه) فتكون هذه الواسطة كافيه لحفظ الحبر من العفن

واُنَّاكَ طُرِيقَةَ اخْرِى اسهل من الاولى وهي ان تُوضع في كل ٣٠٠ درهم حبر قطمة من ملج الطمام بقدر البندقة

| 414 | 🧳 فى الصنائع والشون 🦫 | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|------------|---|--|--|--|
| | ﴿ الفصل الرابع ﴾ حبر الكتابة على الاقشــة ﴾ | فعل | | • | | | |
| | تحت كريونات الصودا | درهم | 10 | | | | |
| | صبغ عربي | | 10 | | | | |
| | مآءمقطر | | ۲0٠ | | | | |
| د محلول اول» | الماء ومنعه في زجاجة واكتب عليها و | والصمغ في | لكربولمات | ذوب ا | | | |
| | ثيترات الغضة | درهم | A | | | | |
| | صبغ عربی ماه مقطر | | A | | | | |
| | حآه مقطر | | ۳. | | | | |
| « محلول ثان » | وضعه في زجاجة زرقاء واكتب عليها | | | ذوب ال | | | |
| يا بالحلول الاول | القماش غطس الجهة المراد الرسم علي | ئتب على | تريد أن تا | وعندما | | | |
| | ما تريده بالمحلول الثاثي | نب عليها | تنشف أك | ويعدما | | | |
| ﴿ صفة حبر نَّانَ لِلقَاشِ ﴾ | | | | | | | |
| | نبترات الغضة | درهم | ۳ | | | | |
| | ثانى طرطرات اليوئاسا | 3 | * | | | | |
| | سائل التشادر | 3 | 77 | | | | |
| | سكر | | 7+ | | | | |
| | صبغ عربي منصوق | • | • £ | | | | |
| السكر والصمغ | رات ثم اضف سائل الاشادر واخيرا | | النيزات م | أمعق | | | |
| | ن تنتَّى اولا الغماش جيدا وتدعه ينش | | | | | | |
| • | مكواة حامية | | | | | | |
| | ہ سنة ثانة کي | | | | | | |
| | برادة حديد | درهم | ١ | | | | |
| | جمض خُليك | , | 1 | | | | |

نوب الحديد في الجمش على نار هــادئة وفي وعاء صبني ثم ضع خلات الحديد الحاصلة من هذه العملية في الزيح الأتي ۵۰۰ درهم ماه العادة ۱۰۰ « كبرىتات الحديد ۵۰ « صفع عربي حبر العادي كمية قليلة لتلو بن الزيم

واعد ان هذا الحير يكتب به على الاقشه" ولكنه اقل ثباتاً من الحير السابق وان منوب ١٥ جزءا من ببزات الفضسه" في ٤٠ جزء ماء مصمغ مروج بقليل من الكركم المعوق ناعاً يكون حبراجيدا الكتابة على العاج والعظام

﴿ صفة حبر ازرق للقماش كه

۱۰ درهم نیتزات انفضه

سائل الشادر

هت كرونات الصودا

همغ عربی مسھوق
 کبر نات الحاس

و ماء مقطر T'A

نوب نيرّات الفضه" في سمائلُ النشادر وباقي الاملاح في الماءثم اخلط الزيمين

﴿ صفة حبراحر ﴾

درهم كلورور البلاتين

ماء مستقطر

اكتب عِدا السائل على القماش آلمتني وعندما تنشف الكتابة أكتب على كل حرف مما رسمته اولا بالمحلول الآتي

درهم اول کلورور القصدیر
 مادمستقطر

فحالا تظهر الاحرف حراء ارجوانية

يسمون حبرا سمياتويا سوائل ترسم بها على الورق احرف غير ظاهرة ولهما خاصية ان تظهر وتصير مقرونة وهي تنزك او لا نتزك على الورق آثارا منها وذلك بمرضها الحسرارة او للنور او لعناصر كياوية موافقة لها • والحبر السمياتوي يستمل للحفايرات السرية ان كان على الورق الايعن او بين سطرى مكتوب او مطبوع ما • والمواد المستعملة لعمل الحبر السمياتوي كثيرة ولا نشرح هنا موى الاسهل والاقرب تناولا فتقول

ان محلول خفيف من كلورور الكويلت بللاء (١ ك الى ٥٠ ماء) او محلول خلات او ثير ات الكويلت مع مثل ربع الكويلت المحلول من كلورور الصوديوم يكون حيرا سهباتويا به يظهر الرسم ازرق اذا عرض السرارة ثم يخنق تديجها عند ما يبرد ليظهر من جديد اذا عرض ثانية الى الحرارة وهكذا الى ما شئت واذا اضفت الى محلول الكويلت كلورور الحديد بدلا من كلورور الصوديوم فعومنا عن ان يظهر الرسم بالحرارة ازرق يظهر اخضر

واعلم ان تحلول تبترأت الفُضُّة أذا رسم به وحجب عن التور لايفلهر الرسم ما لم تعرضه النور ويكون لوته اسمر ثم يسود بالتدريج

واذا رسم بمحلول خلات الرصاص اونيزات الرقشينا وعرض الرسم لبخسار الهيدروجين الكبرت او على فوهة زجاجة ضمنها كبريتور البوئاسا اوالصودا فيظهر حالا بلون اسود

واذا رسم بحلول كبريتات الحديد وترك لينشف ثم غطست الورقة في محلول سبنور البوتاسا والحديد فيظهر اللون ازرق · واذا غطست في متقوع المغص عوضا عن محلول السبانور فيكون اللون اسود

واذا رسم بمحلول كبريّات النّحاس وعرض الرّسم لبخار النشــادر السائل فيظهر حالا بلون ازرق جيل واذا رسم بمحلول خفيف العجميق الكبريّات ينلهر الرسم اسود اذا عرضته الحرارة وبالاختصار نقول ان كل مركب عديم اللون وله خاصية ان يتلون بكاشف من الكواشف الكيماوية يكن استعماله كجبر سميائوي

انتمى باب الحبر ويايه باب المرايا



ح£ر الباب السابع ﴾ق⊸ ﴿ في المرابا وما شعلق بها ﴾

حمﷺ القسم الاول ﷺ ﴿ في الكلام عن الرابا ﴾

﴿ النصل الاول ﴾

﴿ فِي اصطناع المرايا ﴾

قد يسمون مرآة الجسم المصقول الذي تعكس عليسه اشعة النور اما في الازمنة القديمة فلم يحكن معروفًا سوى المرايا المدنية وكان يؤخذ رق من الفضة او الدهب او الحديد او النصاس ويصفل الى درجة قصوى ويستعمل كرآة ثم مع تمسادى الوقت عوض عن هذه الرقائن المدنية برقائق زجاجيسة مطلية من وجههما الواحد بالزئيق وهذا المعدن بلامميته يعكس النور بدون أن يغير لون الجسم المتعكس عليه • ولكون الزُّبق معدنا سائلا ولا يكن تنيَّه وحده على سطح الزجاج في الضرورة ان يمزج مع معدن آخر ولذلك بمزجونه مع القصدير وهَاكَ بِالاجالِ كَيْفِيةِ العملِ · يؤتى بمائدٌ على سطحهما رخامة منبتة عليهما ببرواز خشب الا من احدى جهساتها الضيقة وذلك لادخال اوح الزجاج وحول الرخامة داخل البرواز مصنوع فناة ليمرى منهما الزئبق الفائض آلى أن يجمع في الله موضوع أعث مير أب صغير في احدى زوايا المائدة لهذه الفياية • ويلزم ان تكون الرخامة مركرة على المائمة يحيب يمكن العامل ان يحنيها او يركزها القية حسبا لة ضيه الحال وعند ابتداء العمل بارم أن نكون الرخامة جالسة تماماً ونذابة ما يحكن من النظافة ثم تؤخذ قطمة من ورق القصدير بالوسع الطلوب وتمد على المائدة مدا متساويا بدون أن يبتى ما تن وذلك يتم بمسها بفرشة م شعر نايم العاية ثم تصدعلي ورق القصديركية قليلة من الزئبق النق ويمد ، عليه بمحدلة من الجوخ فتحد المعدنان حالا ويتكون ملغ وحيئذ يصب من الزئبق التي كمية كافية لتفطى ورق القصدير على علو ٤ او ٥ خطوط ثم ينطى ما بق ظاهرا من الرخامة بورق الكتابة ونقلك لبق لوح الزجاج عند وصفه على الرئبق من ان يحمل غبارا او يتجرح بمسه الحجر وبهذه المدة تكون الزجاجة المراد لمسق الرئبق بها قد تنظفت وتنشفت جيدا ومن الضرورة له بعد تنظيفها الى الغاية القصوى وتنشبغها ايضا لا تعود تمس باليد بل تؤخذ بكل اطف مخرقة نظيفة أو بورق نشاش ناع وتمسك عوديا وتركز احدى جهانها على ورق الكتابة الممدود على الرخامة ثم يبدأ بتسطيعها رويدا رويدا الى ان تقرب الى سطح الزئبق الممدود على الرخامة ثم يبدأ بتسطيعها رويدا رويدا الى ان تقرب الى سطح الزئبق المدون ان تمسه وعلى الزخاق شبه رغوة المرا أن تركز لوح الزجاج بحركة متساوية والا فيبق بيته وبين الزئبق شبه رغوة وهى ابتداء تأكسد هذا الاخير وهذا كافى لعدم النجاح

وسد ما تركز الزجاجة على الزئبق غطها مجرام من الصوف وضع فوقه شيئا ثغيلا محجود أو حدالًا وذلك البشق على الزئبق فيسيل عند ذلك الزئبق الزائد بدون لزوم وبعد تثقيل الزجاجة كما حرر أحن الرخامة قليلا فيسيل الزئبق الزائد في القناة المار ذكرها ويصب في الآناء الموضوع له و فبعد مضى بعضع ساعات أحن الرخامة اكثر من الاول و دعها كذلك مدة وعند انقشاع تنقيط الزئبق (هذا يتم بعد ٢٤ ساعة من وضعها) ارفع الزجاجة عن الرخامة بكل نأل لان الملقم باق رخوا لوجود كية زئبق وافرة فيه وادنى احتكاك يكني لازالته عن الزجاج و فبلزمك اذا ان تثنيه عند اخذ الزجاجة محيث لاتمسها سوى من وجهها غير المزئبق ومن اطرافها فتأخذها وتضمها في محل مخصوص لها وهو كناية عن مائمة المسطحة وتركها هكذا مزيدا كل مدة تسطيح الملقة الى ان توقف اخيرا الزجاجة توقيقا عوديا و ومن المستصعب تسيين الوقت الذي به يتم نضح الزئبق وقد شوهد كثيرا تنفيط الزئبق من مرايا موضوعة من مدة طويلة في الذاعات

وعندما ينشف الملنم تكون المرآه خالصة فتتبروز وهكذا تضهى عملية المرايا بالزئبق ومنذ بعض سنين اخترعت طريقة جديمة لاصطناع المرايا اجود واسهل واقل كلفة من طريقة الزئبق وما عدا قصر الوقت المقتضى لتنجيمها لا يحدث عنها اضرار كالتي تحصل من الزئبق ولذلك قد اشتغل المعلون في تحسينها الى ان بلغت الدرجة القصوى من الاتقان وهذه الطريقة هي أن يكسى سطح الزجاج قسرة فضية أو ذهبية بفاية ما يحكون من النقاوة واللامعية - هذا ولا يخنى أن المخترع واصحاب المعامل يكتبون سر الاختراع لينتضوا به وأن حدث الامر وكتب في مؤلف يكتم غالبا بعش القضايا منه التي لهدم معرفتها بيق المحمن بالحيرة فنقدم القارئ الآن اجود طريقه أمتمناها واظهرنا ما كان غامضا بها وعلى المول الاتكال في كل الاحوال

﴿ الفصل اشانى ﴾ ﴿ في تفضيعن الزجاج ﴾

نفضيض الزجاج يبدأ بعمل محلولين

﴿ المحلول الاول ﴾ خد ٩ دراهم من تبزات الفضة وذوبها في ٦ دراهم من سبال النشادر التي وحرك الربيج جيدا الى ان تذوب النيترات تماماً فاترك المدوب بضع ساعات فته صحون بلورات هي شيتات الفضة النسادرية ودوب اذ ذاك هذه البلورات في ٣٥ درهم ماء مقطر ثم رشيح السائل لاخراج كية قليلا من مسحوق اسود تكوّر عند اتحاد الشادر بافضة واضف الى السائل المرشيح ٥٠ قحة من جعن الطرطير التق مذوبا في نقله اربع مرات ماء مستعطر ثم حرك المزيع واتركه برهة واضف اليه بعد ذلك ٢٥٠ درهم ماء مستعطر وحركه جيدا واتركه ليرسب تماما ثم انقل الرائق الى الماء آخر تقليف وفوق طرطرات الفضة الذي بني راسباضع ٢٧٠ درهم ماء مستقطر فيحل منه اليهما عند ذلك ٢٠ درهم ماء مستقطر فيكون حيثذ السائل مهيئا للاستعمال

﴿ الْحَلُولُ النَّانِي ﴾ هذا الْحَلُولُ يَسْتَصَفَّىرَ عَاماً كَالْحَلُولُ الاولُ والفرقُ الواحد ، هو ان في هذا الحملول (اى الناني) تضاعف كية الحامض الطرماير

وادلم آنه لا يلزم ان تخضر من هده السوائل سوى ما تقدر ان تستعمله في يوم

ثم ان الزبياج المراد تفضيضه يلزم ان يكون بفاية ما يكون من النفافة ولذلك خذ كرة من الخرق النفليفة وغطها يقليل من المحلول الاول الممزوجة به كية من التربيولى الناهم جدا جدا وافرك بهما سطح الزبياج جيدا ثم دهم ينشف ثم رش على سطح الزبياجة قليلا من التربيولى وافركها على الناشف جيدا وصندما تنظف احترس لثلا تمس بدك السطح المراد تفضيضه

ثم ضع الزجاجة النظفة كما مر على محل مصنوع لهذه الفاية وهو كانة عن استدوقة من تنك متساوية السطح تما ما ملا نه لله نصفها ماء العادة ومركزة على اربع ارجل كالمائدة وتحت هذه المائدة يوضع نار شحم لشخين الماء الذى فى علية التنك وعندما يحمى سطح التنك يحيث لا يؤذى يهد عليه ما ينطى سطحه من التماش المشيع وتوضع حينئة الزجاجة ثم يصب عليها قليل من المحلول الاول ويهد على كل سطحها بحدلة مصنوعة من الكا. تشولت ثم يزاد عليها من المحلول الاول ويهد قدر ما يمكن أن يثبت على سطحها ويترك فيصد مضى ١٥ أو ٢٠ دقيقة تحول الفضة الى معدنها الاصلى وتلتصق بالزجاج النصاقا تاما وعندما تلاحظ أن الفضة غملت كل سطح ازجاجة أحن الزجاجة لبسيل عنها المحلول الاول ثم صب الفضة فعملت كل سطح ازجاجة أحن الزجاجة لبسيل عنها المحلول الاول ثم صب عليها حالا المحلول الذي قدر ما يمكن ان يثبت عليها واتركها ايصنا ١٥ أو ٢ عليها المائل وصب عليها لنسلها ماء سفنا ما يكن ليزيل عنها ادنى اثر المحلول الى عنها ادنى اثر المحلول القاحة وتوقفها قرب حائط الى ان تنشف ثم تصب على قفاها فريشا ما ليقها من العطب وهكدا تنهى العملية

أَيْهِذَهُ الوَاسِطَةُ تُصَطِّعُ مَرَايًا الْمُرْفُ وَاخْفُ وَأَثْبِتُ مِنَ المُصْتُوحَةُ بِالزَّبْقِ وَذَاكَ بدون خطر على صحة العامل

اما اذا كان الزجاج المراد تفضيضه مصنوعاً بنوع لا يمكن تنطيفه بالطريقة المار ا ذكرها كالفنائى المخصوصة لوضع العطور مثلاً فتنظف بتغطيسها بمحلول مشبع من هييو كبيت الصودا وتنزك مغطسة ١٢ ساعة ثم تحرج وتفسل مرات متواترة بماه العادة واخيرا بماه مستقطر وتملاً بعد ذلك بالمحلول الاول ثم بالمحلول التانى واعم أنه لبس من الضرورة تسخين الزجاج كما هر لان الفضة ترسب مدائية على الزجاج سواء كان سخنا أم باردا وتسخين الزجاج أنما هو لاسراع العمل وأذ وجدنا بعد المحسانات عديدة أن هذه الطريقة لا تصبح داعًا لاسما أذا كانت الاجزاء المركبة ليست بالنقاوة المرغوية أوكان الوقت باردا زداً مقادير بستس الاجزاء وقالنا اخرى وهكذا نلنا الغابة المرغوبة وهاك كيفية العمل م خذ فيئية نظيفة وضع بهسا ١٨ قحمة من نيزات الفضة المبلورالني وذوبه في درهمين ماء مقطر ثم أضف الى الحلول ١٠ نقط من سائل النسادر الدتي وبعد رج الزجاجة حيدا أضف عليا ٣٠ درهما ماء مقطر

ذُوّب في زجاجُسة نظيفة ١٨ قمعة من جعن الطرطير النتي في ٧٢ نقطسة ما، مقطر ثم نقط من هذا المذوب ١٠ نقط متساوية المقدار فوق محلول ثبترات الفضة الشادري المار ذكره بنمرط أن تضع كل نقطتين وحدهما وترج الفتينة اذ دالة جيدا ليتم الاتحاد وهكدا إلى أن تصيف المنسر نقط من مذوب حهض الطرطير ورشيم عند ذلك السائل فيكون مهيئا الاستعمال

خذ لوح الزياج المراد عمله مرآه وضعه على محل مستو تماما (والا فلا يثبت السائل على سطحه) بعد أن مكون نظفته الى الدرجة القصوى ثم خذ ماه مفطرا وصبه على لوح الزجاج فيد عليه الماه و ينطبه بجامه (هذا اذاكان نظيفا ولا فينظف) وارق الماه المقطر وقبل أن ينسف الزجاج صب عليه المحلول الذي هيأته فيمند عليه و ينطبه حالا واتركه هكدا محجوبا عن النحس والهواه الى أن ترى كل الفضة تحولت واصقت بازجاج وهذا يتم بعد قصف ساعة أذا كأن الوقت حارا و دور ساعة أو أكثراذا كان بارداثم ارق عند ذلك السائل عنه واقسل الوقت حارا و دور ساعة أو أكثراذا كان بارداثم ارق عند ذلك السائل عنه وأصل الحف ومن الآقات التي من شائها أن تفسده والفرئيش المستمل لذلك قد مر المكلام عنه في باب الديس فاذا فضلت فرنيش السكوبال اصف اليه من المكلام عنه في باب الديس فاذا فضلت فرنيش السكوبال اصف اليه من السيرقرن فيكون لونه احر

وقد علت انها القارئ الله بهذه الواسطة الاخيرة تكنني بمحلول واحد والمه بكمية الفضة ذاتها تكمو سطحا زجاجيا اوسم مما في الطريفة الاولى وظك لان الماه هنا اكثر بالسبة الى ما هو هناك وفى هذا المحلول الاخبر لا يبق راسب طرطرات الفضة كما فى ذاك ولان العملية تصبح دائما اذا كانت الاجزاء نقية والتركيب منقشا

واعلم ان كل ٣٢ درهما من محلول ثيرات الفضة المد كما سبق بحكنى تنضيض نصف نداع مربع من الزجاج

وكلا زاد وصنع سائل النسادر عن مقداره القرر يكون تحويل الفصة الى معدنها ايطأ وبالعكس

واذا كانت كمية جعش الطرطير أكثر من اللازم يسرع الفعل ولكن لا تكون التنجية جيدة بل تكون المرآة مفطاة بهالات سود عديدة وغير متساوية اللون فتنه

ان حمن الطرطير الموجود بالتجر نيس هو بالتقاوة اللازمة لهذه العملية فيلزمك الذا ان تنقيه ليصيرصالحا العمل وطريقة تنقيته هي ان مأخذ بلورات هذا الجمن نظيفة وتذويها في اقل ما يحكن من المساء القطر ثم ترشيح المذوب في الورق النشاش وتصعه في وعاء صيني في مكان مجبوب عن الغبار واتركه هناك الى ان يتبلور اغلبه من جديد فيكون عد صار بالتقاوة المرغوبة

وتوجد طرق اخرى غير التى ذكرناها تغضيص الزجاج ولقد المتصناها جيمهـــا بدون ان نتجح بالعمل وربما بريد البعض ان يعرفوا ما هى تلك فنقدمها للقارى* بدون ان فضمن نجاحها فليمض

يؤخذ من ثيرات الفضة المصبوب المروف بحجر جهنم ٢٠ قحمة وتحمل في ١٠ نقط من زبت القرفة و ٨ نقط من زبت القرفل في ٢٠ القرفل الشادر النفي ثم يذوب ٤ نقط من زبت القرفل في ٦ دراهم سهرتو ويضاف هذا المذوب الى مذوب نيرات الفضة ويرشح السائل ويصب على الزجاجة ويترك الى ان تصول الفضة الى مدنية وتلصق بالزجاجة فيضل سطحها ويرثك ليشف فيصب عليه فرنيش انتهى أو خذ من نيرات الفضة المبلور ٣٠ فحمة وذوبها في ١٥ نقطة من سائل النسادر ثم اصف الى المذوب ٤٥ نقطة من السيرتو و ٢٥ نقطة ما، مستقطر ثم رسم المزيح واضف الى المذوب ٦ دراهم ماه مقطر و ٦ دراهم سيرتو مذا المجا

قسات من سكر العنب ثم صب السائل على الزجاج المراد تفضيضه واتركه بعض ساعات فتتحول الفضة وتلتصق به ومنهم من نفضل الطريقة الآئة

ذوب ۱۸ قمعة من نيترات الفصة في درهمين ماء ثم اصف ۱۰ نقط من ما النجاد ورج الزجاجة جيدا ثم اصف ۲۰ درهم ماه مقطر وضع الزجاجة التي بها السائل في جام ماريا (اى ضع ابريقا مر تنك على النسار وضع فصفه ماه وضع داخله الفنينة التي بها المحلول الفضى) الى ان يسخن السائل جدا وازبه ورشحه بالورق وبعنا انت تسخى السائل كما سق القول فطف لوح الزجاج المراد تفضيضه ثم ركزه على محل مستوى السطح واسكب فوقه ما يفطيه على علو خط من محلول مركب من ۳۰ قحة طرطرات الصودا في كل ٤ دراهم ماه مقطر

وبعدما تكون قد رشحت السائل الفضى صبه وهو سخن على لوح الزجاج المعدكا مر فلا يمضى - دقائق الا رتأخد الفضة في الرسوب على هيئة نقط مسودة فدمها كذلك نصف ساعة او اقل او اكثر الى ان تعرف ان جمع نبترات النصة تحولت الى مدنية فأرق السائل وأتم العملية كامر قبل هذا

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي تَذَهبِ الرَّجاجِ ﴾

لنذهيب الزجاج العمليات التي لتقضيضه بما يخص التنظيف واجراء العملية ولا يختلف سوى السائل وفي التذهيب لا يلزم سوى محلول واحد وهو معدكما يأتى ذوب ٤٠ قحمة كلورور الذهب في ٣٠ درهم ماء ثم رشيح المذوب واضف اليه ٣٦ قحمة من جعض الميوز التي مذوبه في نقلها ٤ او ٥ مرات ماء مستقطر و١٥ نقطه من سائل الشادر التي وبعد رج القنينة جيدا صب السائل على لوح الزجاج المعدكما من في باب النفضيض

اً واعام انه لايصح ان تعد هذا المحلول الاعتدما تريد استعماله

﴿ واسطة للصق الذهب على الصيني والزجاج ﴾

يدهبون غالبا حواقى اقداح الشرب أو خلافها وذلك يتم بواسطة الحرارة او بواسطة فرنيش معد لتذويب الكهرباء أو راتبج الكوبال بثقله زيت حسكنان مغلى ثم محل هذا المذوب فى كية مناسبة من زيت التربئينا ليكن دهن الزباج به يدون أن يسيل و وادهن به عند ذلك من الزباج حيث تريد أن تلصق به ذهبا ودعه ٢٤ ساعة ثم ضع القدح المدهون فى فرز حام قلبلا ألى أن يصير بحرارة ثؤذى اليد فأخرجه عند ذلك وألصق على محل الفرنيش من رقائق الذهب الرقيق جدا (هذا يستصدر من أوربا) فيلتصق به فاركه ليبرد ثم أصفله بالمصقلة بعد أن تعرض قطعة ورق ناجم (كورق السيكارة) بين المصقلة والذهب

واذا اتفنت صنعة الفرئيش المار ذكره فهذا يكون احسن وأسطة للعسق الذهب على الزبباج والصبيني اما اذا كان الفرئيش غير حسن التركيب فيرول الذهب عن الزجاج بالنسل وخوفًا من هذه العلة الاخيرة يقضلون الطريقة الآتية

يؤخذ من ورق الذهب او من مسموقه (قد تكلمنا عن حسكيفية سمعه في باب التلبيس) ويسعق مع قليل من يورات الصودا وقليل جدا من الماء العمم مم ثلث بهذا المجون فرشسة صغيرة ناعمة ويدهن به من الزجاج ماحيث يراد تذهيه ويترك الى ان ينشف المجون ثم يوخذ الزجاج ويوضع في فرن مجمى فيمترق العمم وبورات الصودا يستحيل الى مادة زجاجية تنهم الذهب بالزجاج فتقرج حينة القطعة وتصفل كا مدة القول

فهذه الواسطة عينها يُذْهُون الخَرْق الصينى ولـــــــون هذا الاخير لا بلين ولا يلتوى اذا عرض لحرارة قويه كما يحصل للرنجاج فيكون لصق الذهب عليه اسهل واسلم عاقبة

واذ تكلمنا في هذا الباب عن طرائق اصطناع المرايا يلزمنا ان نتكلم فيه ابضا عن طريقة لصق الذهب الحشب وذلك لان اغلب المرايا تبدوز يبراويز مذهبة ويسر القساريّ ان برى الصنعة تامة فيقدر هكذا ان يمّصن العملية قنفرج من تحت يده كاملة وما الكمال الا قه وحده عز وجل

۔؞عمر منثورات کھے۔۔

﴿ يَكُمُّيةُ لِسُقِ الدُّهِبِ عَلَى الْخُسْبِ ﴾

للصق الدهب على الخشب طريقان مختلقان الواحدة تتم بواسسطة الزيت · والنائية بواسطة الغراء ولاجل الايضاح نتكلم عن كل منهما على حدة فقول

﴿ فِي تَذْهِيبِ الْحَشْبِ بِرَاسِطَةِ الزَّبِينِ ﴿

بعد أز يسنع البروازعند النجاركا تقنضيه الصناعة وعندما يرادان ياصق عليه الذهب يدهن ثلاب مرات متوالية بزيت كتان مغلى مضافا اليه من كربونك الرصاص ليه يربقرام خير (دع الزبت ينشف على الخشب بين الدهنة الاولى والدهنة الثانية) فبهذه الدهنات الثلاث يتشرب الخشب وتسد مسامه وبعدما ينشف الخشب يطلى بمركب ممد بمزج السيرقون في زيت كتان مغلى مضاف اليه قليل من زيت التربذينا (وما تهاك الاصافة الا لبصير الطلاء سريع الشاف) ويترك ١٤ ساعة فَيْشَفَ وبِصِيرِ مِرْبِنًا لِلصَقِ له الذهب • وكيفية اصل الذهب هي إن تأخذ قطعة من ورق الذهب الرقيق الخصوص لهذه الغاية وتمدها على مخدة صغيرة مصنوعة من قطعة جلد ناعم مسمرة على لوحة ومحذو بينها وبين اللوحة صوفا وبعد مد قطمة الذهب على المخدة المذكورة خذ سكينا (كالتي يستعملها الافرنج على المائمة) غير ماضبة الحد واقطع بها ورقة الذهب التي على المخدة وليكن عندك فرشة صغيرة ذات شمر طوبل ناع كالمستعملة التصوير باليد وبعد أن ترطب رأس هذه الغرشد قليلا بماء بارد مس بها قطعة الذهب وألصقها بالمحل المعدلها خَذَثُمُ كَهُمْ ۚ قُطُّ وَاكْبِسُهَا بِهَا فَتَاتَصَتَّى بِالطَّبَّةُ الزَّيِّيَّةِ التَّيِّكَةِ ا وهكذا الى ان تَذْهَبَ كُلُّ البَّرُوازْ فَاتَّرَكُ يُومِينُ ثُمَّ خَذْ فَ يِنْهُ وَأَسْحُهُ بِهَا فَيْنُسَاقِطُ الذَّهِبِ الذي بدون لزوم فنصاله بهد ذلك بمصفله يسم او فولاذ معرضا ورقة رقيقة بين الدهب رالصالة

واذا وجنت لون الذهب مكمداً بعد الصقال فبل فرشة بماء سخن واستعد بها فتعود اليه لامية

ويسد الاستمان وجد أن الذهب الملصوق بهذه الطريقة لا يكون بلامعية الذهب المعهود ولذلك يفضلون الطريق، الآسية

﴿ فَ تَذْهَيْبِ الْخُشْبِ بِوَاسْطَةَ الْغُرَاءُ كُهُ

تؤخذ جلود الحيوانات الصغيرة كالهر والارنب وما شاكلة ما وتفلى بماء ال الم يصير المساء خثر القوام (كالشراب) فيصنى ويعلى به الحشب المراد تذهيبه ويترك لينشف ثم يطلى ٨ او ١٠ مرات بالفراء ذاته مضافا اليه كية من الجمس الناع او الكلس المنسول على شرط ان تترك الطلاء ينشف بين الدهنة الاولى والدهنة الثانية وعندما تنشف الدهنة الاخيرة يطلى فوقها بغراء ارخى قواما من الاول مضافا اليه كية من تراب الحرمل وقبل ان تنسف نماما يلصق عليها ورق الذهب كا ذكرة قبيل هذا وتترك تنشف جيدا فيصقل الذهب بمصقلة يشم

الذهب كما ذكرنا قبيل هذا وتترك انشف جيدا فيصقل الذهب بمصقلة يشم ويطلب احبانا ان بكون بالعرواز المذهب محلات لامعة ومحلات اخرى ناشفة فذلك يتم يصقل البرواز جيمه كما تقدم ثم بامر ار فرشة ناعمة مغطوطة بمحلول غروى على المحلات المراد ان يكون لونها ناخفا فبهذه المقابلة يكون لون البرواز جيلا بالحقيقة ولكن المحلات الناشفة تكون سريعة العطب لانه اذا نقطت مناسبة المعلب لانه اذا نقطت المعلم الناسبة المعلم الناسبة المعلم المناسبة المناس

نقطة ماء على الذهب المدهون بالعراء يتدبغ فليمترس من ذلك واذا أكد لون الذهب الملصوق بهذه الطريقة يمسمح بغرشــة مبلولة بالسييرتو

يؤخذ الكشاب الراد تذهب حوافيه قبل تجليده ويكبس بمكبس المجلدثم يقص الورق ليكون مساوبا تماما ثم يؤخذ مزيج مركب مر يد اجزاه تراب حرمل وجزه سكر ثبات ويعجن الصنفان بكمية ماه ليصيرا ذوى قوام خذر ثم غط به فرشة

وادهن ألمحل المراد تذهيبه وهو مكبوس وعندما ينشبف اصقله بمصقلة ينهمثم

رطبه بأسفَجَهُ مبلولة بيباض البيض ثم خذ فنيلة من قطن تُضيئهُ مروسة وامرر رأسها على جبهتك وضعها على قطعة الذهب فتحملها والصقها اذ ذلك على المحل الذى رطبته بالبياض واتركه كذلك لينشف فاصقه طولا بلطف بجصقلة يشم معرضا قطعة ورق رفيق ناعم بين المصقة والذهب

و لصق الذهب على الحلد ك

عند ما يراد لصق رسم ما او احرف ذهبية على الجلد يلزم اولا ان يرش على المحل المراد تذهبية من مسعوق القلفونة او من مسعوق المصطكى النساعم جدا ثم يؤخذ الرسم او الاحرف التي يلزم ان تكون من حديد او تعلس ذات مسكة وتحمى ثم يوضع من ورق الذهب على المحل الذي رششته من الراتيج ويوخذ الرسم المحمى ويضغط به على الذهب فيذوب اذ ذاك الراتيج الذي تحت الذهب ويثبته واسمح حيثد مخرقة فالذهب الزائد يتساقط ولا يبقى على الجلد سـوى ما طبع بالرسم او الاحرف التي استعمات

﴿ وَاسْطَةُ لَنْذُهُ بِ الْأَنْسَجَةُ الْحُرْبُرِيَّةِ وَالْمَاجِ ﴾

ذوب جزءًا من كاورور الذهب في ٣ اجزاء ما مستقطر ثم غط فرشة ذات شعر طويل ناهم وارسم بها ما اردت على نسيج حريرى او على العاج وعرض الرسم ليخار الهيدروجين فبتحول الذهب حالا الى معدنى ويلتصق بما تحته التصاقا ناما حتى انه لا يزول دنه بالفسل بل ببني لامعا زهيا

واذا عرضت السيج المرسوم عليه ينعلول كاورور الذهب كما تقدم التول لبخسار الهيدروجين المفصفر نكون لك التنجة مبتها قاعلم

واذا عرضت النسيج المرسسوم كما مر لبخسار الجمضُ الكبريتوس يتحول الذهب وبغلهر الرسم اصفرلامعا

واذا غطست نسيج حريرى فى الاينبر فصغوريك وتركت الاينير يتطاير عنه (يعرف ذلك عند ما لا يعود بتصاعد بخار كالدخان) نم غطسته فى محلول كاورورا ذهب يصول حالا الدهب ويغطى السيج

﴿ واسطة للكتابة بالذهب على الفولاذ بم

دُوب من كاورور الذهب في اسر حسكبريدك وغط بهذا المذوب قطعه فولاذ نظيفة (كوسي الحلاقة او ريشة الفصاد، وما خاكاهما) واخرجها والرك الا ثمر يتطاير عنها فتحدها قد أكتست غشاء زهبا وعوضا عن أن تغطسها بالمذوب أذا رسمت به عليها ما اردت تكون النتيجة واحدة

واعلم انه بهذه الواسطة تصنع الكنَّابة التي نراها دلمي الاسلمة كالسيوف وما شاكل ذلك فاعلم واستفد

﴿ واسطة لتفضيض الانسجة الحريرية ﴾

خذ من ثيرًات الفضة درهما وذوبه في ٣ دراهم ماء مقطر نم ارسم بهذا المدوب على نسيج حريرى وقبل أن ينسف الرسم عرضه اليخار الهبدروجين المفسفر قحالا تصول الفضة الى ممدنية وتذكون ؛ صقة با^{لسي}ج والتيجة ذائها حصل بغط السيج في الاينبر المفصفر ثم في محلول نبيرات الفضة ،

﴿ فِي تَفْعَالِيضَ الدَّاجِ ﴾

خدقطعة م العاج نظية وغرنها ن خابل برزان الفضة خفيفا راتركها فيه حي يستقر لوفها وأخرجها عند ذلك ، ضعها ني كباية زباج وانجرا بماء مستقطر وعرضها هكذا الى اشعة السمس فيصبر اولها حالا اسود غامقا واخرجها عند ذلك من المناه ونشفها وافركها مركا متواترا بقطه وجد ناجم فأخذ الفضة لامعيتها المدنية ويكون العاج مغطى بها

منه واسطه النمر الفوالاق

خد قطعة الفولاذ وسختها قليلا نم افرك سطح ا بشهامة شمع اياش بنوع اله متعطى تماما فاتركها لتبرد وارسم عليها اذ داك بنها ذتر الريد ان "راعه بنوع ان رأس القم يزيل النمع ويمس المولاذ وتطمس شد ساك ذط السار ذني خارفوى ووش على الرسم من مستحوق الى كلورود الزاين (السلياني) ورداب ما رسشته مخلّ ايضا وبعد مضى ٥ دقائق اغسل القطعة بماء العادة وعرضها لنار خفيفة لينوب الشمع فتنظر اذ ذلك ان ما رسمته على الفولاذ يحفورا كما لو استعملت قلم النتر لحفره

ولا يخنى ما فى معرفة هذه الطريقة من الفسأئدة لانه معلوم لدى الججيع ان القولاذ قاس للفاية ويقتضى لحفره تعب ووقت

🔌 فی تلون الرخام وما شاکله که

لذر المتحنث في ايطاليا العمليات الآئية لتلوين الرخام وهاك سيحة تلك الاعتمالت ﴿ ١ ﴾ محلول نيزات الفضة اذا صب على الرخام يخصه هذا ويصير لون النضة اذ ذاك احر غامقا

- ٢ ﴾ محلول نيترات الذهب بخرق الرخام ايضا ولكن اقل من محلول النضة ويكون لون الرخام اذذاك بنفسجيا ماثلا الى الاحرار
- ٣ ﴾ محلول خلات النصاس يخرق الرخام على جمق خطين و يكون لونه اخضر فاتحا
- ﴿ ٤ ﴾ محلول دم الاخين ومحلول رب الراوند يخرقان الرخام ايضا فالاول يلونه باحر والثانى باصفر

ولكى يصير المحلولين الاخيرين اهلا لان يخرقا الرخام جيدا يلزم ان يحكون الرخام مصفولا جيدا بحجر الخاف فيذاب دم الاخين او رب الراوند في السيرتو سخنا و رسم به على الرخام بواسطة فرشة مغموسة بالسائل • وقبل ان نقيع جميع الاختاب الملونة في السيرتو النقي يخرق الرخام وبلونه • قاذا نقمنا الدودة في السيرتو واضفنا الى متموعها قليلا من الشب الابيض ورسمنا بالنقيع سخنا على الرخام يتاون هذا بلون ارجواني جميل والى ما ذكراه سابقا من المواد الملونة الرخام نضيف ابضا التيم الابيض بمروجا مع مواد ملونة ومذوبا • مثال ذلك اذا اخذنا من خلات النصاس ناعما جدا واغلينا، مع لنهم الابيض ثم صبيناه سخنا على الرخام وتركناه لتبرد عليه ثم صحنا الشيم عن الرخام نوى المون الاخضر خرق بالرخام على عقى ٨ خطوط من سخمه

هذا وعلى من يتعاطى صناحة الرخام ان يمض ما ذحسكرناء لهذه الفاية اذ شرحناها يمنون أن تحصفها

﴿ فَ حَمْرُ الرَّجَاحِ ﴾

عسدما یراد حفر احرف او رسم ما علی الزجاج یطلی الزجاج بشیم ذائب او یفرنیش ما ثم یوسم علیسه محیث ان رأس القم الستعمل لدلك بیس الزجاج ثم غط ما رسمته بمجبون رخسو مرکب من فلورور الكلسیوم مسحوقاً وحمض الکریڈیك القوی واترکه هکذا بضع سناهات ثم ارفع عنه الغربیش او الشیم فتنظره محفورا حسیا رسیت

ومن الستمسن ان تغطى الزجاج الموضوع عليه المعجون المذكور آنضا برظقة من رساس وهكذا يكون ضل الحامض القلوريك المتصاعد من المعجون اقوى على الزجاج المعرض له

﴿ واسطة لثقب الزجاح كه

عندما يراد ثقب الزجاج ينقط على المحل الراد ثقبه من زبت التربنتين سعرفا او مذايا به قليل من الكافور ثم تؤخذ آلة نسمى عند التجارين القوس والمقدح (او المثقب) و ينقب بها المحل المراد • فهذا السائل يسهل ثقب الزجاج اما في معامل اوروپا فيفضلون المزيم الاكن

۲۰ درهم زبت ترينتيسا

11 • أوكسلات اليوتاسا

۱۴ « توم مقتور

امرج اوكسلات اليوناسا بازيت المذكور ثم اشف النوم مرضوصنا واترك المزج ه ايام فى زماجة مسدودة محركا كل يوم فيصير مهيئا أأعمل وطريقة استعماله هى ان تضع منه على المحل المراد نقيه ثم تستعمل القوس والمقدح كما ذكر فرتم شب الزبياجة بسهولة

ذوب اولا الصمغ في كية ماه ليكون بقوام خثرتم صنعه في ثنينة وصنع معه الفصفور (١) وضع القنينة في جام ماريا محركا كل برهة الى ان يتجرأ الفصفور تماما ثم ذوب الغراء واضفه الى المحلول الفصفوري ثم ضع كلورات الپوتلس في هاون ورطبه بماء واسحقه وضعه مع المزيج واضف اخيرا الرمل والسيرقون • ثم خذ من الحصى المستديرة الشكل الملساء واطلها بهذا المزيج واثر كها لتنشف فتكون متفرقعة اذا ألفيتها على محل مبلط او اذا لطرتها على جسم صلب

﴿ في عمل قش النفط (الشحاطات) ﴾

اعم ان التركيب الذي قدمناه لعمل الحصى المتفرقة هو ايضا يستعمل لعمل قش الفط الذي يتفرقع ويلتهب عندما يحك على جسم خشن ولحسكن منهم من يحدف من التركيب كاورات البوتاس و يعوض عنه بنيترات البوتاس فحفوظ من القش بدون ان يتفرقع اما التعويمن بالنيترات عن كلورات البوتاس فحفوظ من تفرقم هذن الجسمين عند مرجهما

و بعد تحضير المجمون بؤخذ من العيدان الزفيط ويغمس طرق منها في مذوب الكبريت العمودى على النارثم تغط في المجمون الفصفوري وتترك تنشف فتوضع

⁽١) اعلم أن الفصفور جسم يلتهب أذا تعرض الهواه الكروى ولو برهة وجير". ولذلك محفظونه منمورا بماء فاحذر منه

فى علب و يدهن اسغل العلبة واعلاها بجنوب الغراء مشددا برمل وذلك أتحك عليه قشة النفط عندما براد اشعالهما

وبعطى غالبا لرؤوس قش النفط لون فضى لامع وذلك بفطها فى ســائل تحت خلات الرصاص ثم بتعريضها لبخار الهيدروجين المكبرت فى محل حام

ونظرا التفرقع الذي يخنى حدوثه عند مرج كلورات البوئاس والفصفور قد ا يموض عن الاول بناني اكسكسيد الرصاص او نينرات البوئاس او يمزيح مركب ا من هذن الصنفين

وقد يختَلَف تركيب المجمون ذاته حسب اختلاف رطوية البلدان التي يستحضر فيها " فني انكلتر، حيث البلاد رطبة يضمون في المجمون كيه "من كلورات اليوالس اكثر من كيه" الفصفور اما في المائيا فعكس ذلك

ونَظُرا الى مضرات الفصفور قد اجتهد المعلون ووجدوا واسطه الممل قش النقط يستغنى بها عن هذا الجسم السريع الالتهاب وهماك صفه جهه تراكب لهذه الفامة

﴿ تُركيب أول ب

٧٠ درهم كلورات البوتاس

٣٥ ه ثاني اوكسيد الرصاص او النغنير

٣٥ د كبريتور الانتيون

تسخق هذه الاجزاء كلا وحده ثم تحن بدنوس لغراء لنصير بقوام خثر فتطلى بها قضبان دقيقه " بعد غطها فى الكبرت مذوبا على النار

مو تركيب ثان ﴾

۱۰ درهم غراه

٠٠ • كلورات اليوناس

نصف درهم كبريتور الانتيون الذهبي

| 4 | الواق المحام والمون | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------|---------|
| • | زجاج مسحوق نده واجر ^{الع} مليه" السا | | | آ اس |
| | نده واجر سمايه السا | -9 00 -5 | حق ١٠ج | |
| • | ﴿ تُركِبُ ثَاك | | | |
| | كلورات البوتاس | | 77 | |
| و المنفنيز | نَّاني اكسيد أرَّصاص أو | * | 70 | |
| | نابى كرودات البوتاس | 3 | ۲۰ | |
| ں س | كبريتور الانتيون واليوتا. | • | ٠٦ | |
| | سيآور الرصاص | > | ۲٠ | |
| | زجاج محصوق | 3 | • £ | |
| | صمغ عربي | 3 | • 0 | |
| ا. واعجن به المساحيق و بعد | نده ونوب الصيغ تكمية م | اء کلا و۔ | محق الاجز | اس |
| ون وتنسف | الكبريت تعلى بهدا المج | القضبان إ | پس رؤومر | تغ |
| • | ﴿ تُركيب رابع | | | |
| | كلورات البوتاس | | 70 | |
| | هيبو كبربتيت الرصاص | 2 | 77 | |
| | صبغ عربي | | • A | |
| تراكيب الاربعة يلزم ان بطلي | · • وللبحق من هذه ال | لية السابقة | , عليد العم | اجر |
| يراد اشعالها فللتركيبين الاولين | وص آھنگ علیہ عند ما | ک مخصر | ل العلمة بم | اسفإ |
| | | لعلبة بالمريح | | |
| | كلورات اليوتاس | | ٦ | |
| | سرقون | | | |
| | سنبادج | | 1 | |
| يهذ بالزجاج التي تتكون في كور | مأشفير (اي الكتل الش | | | |
| | الحداد) | | 1 | |
| | فراء كية كافية | • | | _ |
| | | | S . | تع |

والمتركبين الاخيرين بطلى اسفل العلب بالزيج الآكى

درهم ثانی اکسید المنتیز

۲۰ 😮 كبريتور الانتيمون

۰۳ • ثانی کرومات البوتاس

۰۲ د زباج محوق

۰۳ د غراه

أميمق الاجزاء كلا وحده ثم ذوب الغراء فى كمية ماء مناسبة واعجن به المســاحيق فيكون مهيئاً للحمل

انعى باب الرايا ويليه باب اين



حﷺ الباب الثامن كية ن− ﴿ فِي الْمِينَ وما يتعلق بِما ﴾

﴿ القصل الاول ﴾

﴿ في اصطناع اليَّا ﴾

قد يسمون مينا مادة زجاجيه " يكسى بها غاهر معدن طبقه " تجمله الجمع واروق المنظر و فالمينا اذا هي نوع زجاج مركب من سليكات البوناسا ومن اكسيد لرصاص وهي قد تكون اما منطله " اى التي يخرقها النور كالزجاج و اما مظلمه" اى التي لا يخرقها النور كالخرف الصيني وقد مكون ايضا اما بيضاء واما ملونة بلون ما كالازق و الاخضر و الاصغر وما ساكل داك

واعلم ان الاجراء التي تتركب منها المينا ايد كانت لا تختلف بل يضاف البها او يموض عن احد الاجراء المركبة منها بجرء آخر وذلك فيملها مظلمة او ملونة المون مطلوب و فتكلم الآن عن كيفية تركب المينا الشفافة أذ هي الركن الاصلى لهذه الحرفة وتقدم الذارئ جله تراكب نختف بها مقادر الاجراء المركبة للمينا وليكر معلوما ان هذ التراكب ذاتها تكوّن المين المطلمة والمين الملونة اذا اضيفت البها اجراء سندكر ان شاء الله في وقتها

﴿ الفصل الثانى ﴾ ﴿ ف تراكب الينا الشفافة ﴾ ﴿ تركب اول ﴾

> ۳ دراهم سایکون ۳ ه ، بانی آکسید الرصـص درهمان وربع نیزات الپوناس

﴿ تُركيب ثان ﴾ ۳ درهم سليكون ثانى اكسيدالرصاص « نيزات البوتاسا « ورأت الصودا و تركيب ثالث ، درهم سليكون ثاني اكسيد الرصاص ۱ « ثيرات اليوماسا لا بورات الصودا ﴿ تُركيبُ دابع كِه ۱۰ درهم سليكون ١٥ و ثاتي اكسيد الرساص "بيترات البوتاسا پورات الصودا و ترکیب خامس که درهم سليكون ٦ • أني اكسيد الرصاص ١ و بورات الصودا

فهذه التراكيب الخمسة هي ركن اليّن اية كانت وكما سبق القول ان كلا منها يكوّر مينا شعافة واذا اريدعمل مينا مشلة (اي دضاء كمينا الـ ١ عنه) فريدف اكسيد الرصاص و يضاف الى احد التراكيب المار ذكرها اكسيد القسدير وارصاص او فصفات الكلس غير ان الأول اجود واكثر استعمالا واعلم أن اكسيد القصدير لا يضاف وحده بل مخدا مع اكسيد الرصاص ولكى يتم اتحاد هذين الأكسيدين بماع المعدان اى الرصاص والقصدير بالقادير التى سنذكر فى بوتقة على نارقوية وكما تكوّنت قشرة على وجد المذوب تقش وتحفظ فأنها الاكسيد المطلوب و وعندما يتحول جميع الذوب هكذا الى اكسيد يرجع الى البوتقة وبترك على النارمنة ليتم تأكسد ثم يصب فى وعاد فيه ماء ومحرك فسابى بنور تأكسد تام يرسب الى قعر الاناء فيسهل عليك حيشذ اخراج الاكسيد وتركه

وان كية الرصاص اللازم تحوبلها الى اكسيد مع القصدير كما سبق القول تخلف حسب اختلاف المينا اماكية القصدير اللازم لجمل مينا شفافة مينا مظلة پيضاء فهى جزء واحد قصدير متاكسد لكل عشرة اجزاء من مركب المينا فن المندوية اذا ان تقرر مقادير الرصاص اللازم تحويله الى اكسيد مع القصدير لكل من التراكيب المذكورة سابقا فنضهها ابضا الى ٤ غر

 ﴿ أومرو ١ ﴾
 ﴿ أومرو ٢ ﴾

 ٣ ونصف درهم رصاص
 ٥ درهم رصاص

 ١ درهم قصدیر
 ﴿ أومرو ٤ ﴾

 ﴿ أومرو ٣ ﴾
 ﴿ أومرو ٤ ﴾

 ٢ درهم رصاص
 ٧ درهم رصاص

 ١ ٤ قصدیر
 ١ ٤ قصدیر

أكسد كلا من هذه النمر كما سبق القول من ذلك واحفظه وحده وعندما يراد أد ضبر منا مظلمة بيضاء تعوض عن كمية أكسيد الرصاص الذكورة في تركيب البنا الشف د بالكميه الني سندكر من اكسيد الرمساص والقصدير وهذه صفة تراكيب لذلك



﴿ ترکیب خامس ﴾

٣ درهم سليكون

٧ • أكسيد الرصاص والقصدير أومروع

١ • يورات الصودا

وكيفية مزج الاجزاء المركبة منها الينا شفافة كانت أو مظلمة هي الآئية أسحق أولا الاجزاء كلا وحده محقا ناها ثم أمزجها جيداً وضع المزيم في يوتقة منطاة داخل كن كالستحل عند سهار الصاب مقد الدياد كشما ماذك المنتقة

مفطاة داخل كوركالستعمل عند صباب المحاس وقو" النساركثيرا وآترك النوتفة داخل النسار الى ان تراه مائما وعندما تكشف البوتفة صبه فى وعاء فيه ماه ثم نشفه وارجمه إلى البوتفة وأسمه نائية ثم صبه بالماء وهكذا اربع مرات متوالية

لسفة وارجعة الى البونعة واحقة نائية ثم صبة بالله وهدد الربع عربات موالية واخيرا نشفه واسحقه ناعا جدا جدا واحقظه داخل علب الى وقت الاستعمال واذ عرفت تحصير المينا المقالمة والشفافة ترشدك الآن الى كيفية تحضير المينا الملونة وها هي

ر وما می فر مینا زرقاء که فر مینا خضراء که

۱۰ جزء مينا شفافة اولا
 من ۱ الى ۲ د اكسيد الكومات

﴿ مِنَا النَّصْجِيةِ ﴾

۳۰ جزء مینا شفافهٔ اولا مر ۱ الی ۲ د اول اکسید المغنیز ﴿ مینا جراء ارجوانیه ﴾

۱۲ جزء مينا شفافه اولا من ۱ الى ۲ د اكسيد الذهب

۱۵ جزء ميا شفافة من ۱ الى ۲ ه اكسيد النحاس من ۱ الى ۲ ه اكسيد الكوبات من ۱ الى ۲ « اكسيد النغير

٦ جزء مينا شفافة أولا

٦ جزء مينا شفافة أولا

من ١ الى ٢ و ثاني اكسيد النحاس

من ١ الى ٢ ﴿ كُلُورُورُ الشَّفَيَّهُ *

﴿ مِينًا سوداء ﴾

﴿ مِنَا صَفْرَاء ﴾

يماع كل من هذه التراكيب في بوتقه معطاة ثم يسيحق بعد ذلك جيدا ومجعفظ الى حين الاستعمال محدث احيانا أن المينا الج أ، تفقد هذا اللون عند اصفها بالمدن وتصير بتفسيم " فَلْنَع هذا الحادث يضاف البها قليل من بورات الصودا واذا وجد بالامهان أن لوفها احر قان بضاف البها قليل من المينا الصفراء المذكورة اعلاه فيفتح لونها

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في كيفية لصق البنا بالمدن ﴾

المحدن المراد لصق المينا به علية اولية وهي أن يتعرى سطحه من كل المواد الدهنية ولتوال هذه الغاية يقلى في مذوب كربويات الهوتاسا و يغسل بعد ذلك جيدا بجماء واذا كان المعدن من السافل الواطى العيار في الضرورة ان ينطى قبل لصق المينا به في المربح الآتي الى ان يتطاير المساء عن الاملاح تماما وهذه صفة المربع

10 درهم نيترات اليوتاسا

٢٥ ه كبربتات الالومين والبوتاسا

٣٥ د كلورور الصوديوم

تمصق هذه الاجزاء وتذاب في كية ماء كافية للوبائها فقط

والقصد من غليان الذهب السافل العيار في هذا المذوب هو لكي يتعرى سطيمه من الصاس وهكذا تلتصق المينا على ذهب خالص فتكون اروق النظر واكثر لامعية وعلى الخصوص اذا كانت شفافة

ثم نأخذ من مسحوق الميشا التي تريد ان تلصقها بالمدن وتضمها في هاون من البيم وترطبها بما يوسيحن من البيم وترطبها بماء وتستحقها ايضا على هذه الحالة لتصير بغاية ما يوسيحن من النمومة ثم ضع المسحوق في وعاء زجاج وضع فوقه فليل ماء لنمره فقط فيكون مهيأ للعمل

خذ من السحوق المحضر كما مرعلى وأس مِلَوَق من حديد ومده على سطح المعدن المهيأ له مدا منساويا واصغط بعد ذلك باللوق على السحوق فيسيل منه الماء الزائد ثم خذ خرقة قديمة ذلميفة وكبسه بها فتمنص ما بتى فيه من

الماء وضع عند ذاك لقطعة على لوح من تنك ذى ثقوب كالصفاة (شكل ٢٩)



74

وضع هذا الاخير فوق رماد حار وأيقه الى ان فشف المعصوق تماما فيصير مهياً لبوضع فى الكور حيث بميع ويلتصق بالعدن

اذًا كآن مرادك عل مينا شَفادة فلا تَضع من السحوق على سطح المدن سوى طبقة رقرقة وبا «كس اذا كان مرادك عل مينا مظاء

وفيلًا نُدسرع في الكلام عن كيفية اماعة مبصوق المينًا على سطح الممدن يلزمنا ان نشرح اولا الكور الخاص لهذه الذية فتقول

ان الكور (شكل ٣٠) مركب من ثلاث قطع الاولى وهي قاعدة الكور



۳.

مجوفة ذات مصفاة تشعل فوقها النار وينزل منها الرماد الى اسفل والقطعة النائية هي غطاء السكور بهيئة قبة ذات مدخنة بطول نصف ذراع او اسكثر وفي جنب هذا الفطاء فقعة لاصافة النحم منها عند الاقتضاء وتسد بعد ذلك

والقطمة النالنة كناية من طبة من فمنار ذات قمحة فى جاتبها فتوضع هذه

العلبة داخل الكور فوق فم ملتهب وتحاط به من جيع جهاتها الا ان قدمتها ثدار لباب الكور ، ثم يغطى الكور بغطائه وتسد جيع فحداته فيكون معدا العمل وكيفية وضع قطعة المعدن الموضوع عليها المسحوق داخل الكور هى ان تضعها على لوح التنك المار ذكر، وتقرب هذا الى باب الكور وتتركه برهة ثم تأخذه على لوح التنك المار ذكر، وتقرب هذا الى باب الكور وتتركه برهة ثم تدخل الموح داخل العابرة الموضوعة داخل الكور ونتركه برهة ثم تدبر، بالمنقط باطف لتكون الحرازة عليه متساوية وعندما تنظر ال المسحوق قد صار بلون لامع فوق الحرازة عليه متساوية وعندما تنظر ال المسحوق قد صار بلون لامع فوق الميالة واخرجه رويدا رويدا كم الدخله الى ان يصير غارج العلبة قاترك هناك بالتدريج الى ان يصير قرب باب الكور فدعه ليبرد رويدا رويدا اللا اذا اخرج دقعة واحدة تحتى من تشسقيق المينا وخصوصا اذاكان محل اجراء العملية يدخل فيه الهوا، فننيه

ومن الضرورة اخراج القطعة من النارحالا صدما بميع المسحوق عليها والا اذا ترك مدة اطول يذوب العدن او على الاقل يتاوى فائتبه لدلك

واذا اخرجت القطعة ووجلت ان سمك القدرة الزجاجية عليها غير كاف فيسكنك ان تسمكها بوضع مسمعوق جديد واجراء العملية السمايقة وهكذا الى ما شئت

وبعد اماعة المينا ولصقها بالمصدن و اخراجها من النار يكون سلمحها غير مستو وغير لامع كالواجب فيقتضى مساواته ونليم. فالغاية الاولى تتم ببرده بمبرد ناعم او بان يوضع عليه شئ من السنبادج مبلولا بماء تم بفركه برناة، قصدير الى ان يستوى تماما

ولبلوغ الغاية الثانية الى لتليع البينا وؤخذ من اكسيد القصدير (١) ناعما جدا ويرش على سطحهانم يغرك فركا مواترا برغاقة قصدير ليئة ليصير لامصا نوعانم

⁽١) يستمحضر اكسيد القصديرالهذه النابه وضع قصدير في يوتفه على الناروكما تأكسد منه شئ نؤخذ ويوضع في الماء ثم ينشف ويسمحتي ناعما جدا

يموض عن رقاقة القصدير برقاقة من الحشب الابيض اللين مداوما النرك به الى ان تصير لامعية المينا بالدرجة المرغوبة

واعم انه لا يقتضى استعمال الكور اذا كان المراد لصق مينا بقطع صغيرة كالحثواتم والحلق وما ساكل ذلك بل يكنى ان توضع القطعة الحاملة المسحوق على قطعة فحم او لوحة وينفخ عليها بالبورى الى ان تميع و واقه اذا حسكانت القطعة المراد لصق الميا عليها محمومه من احدى جهاتها لا محمل السار اللازمة لاماعه المسحوق الزجاحى بل قبل انتهاء العملية يذوب اللحاء ورجبا تتعملل القطعة من المسحوق الزجاحى بل قبل انتهاء العملية يذوب اللحاء ورجبا تتعملل القطعة من اجراء ذلك فن الصرورة ان يتطى محل اللحاء عادة تقيه من ضل السار ولذلك تعمل مجونة من صحوق المخار بالماء او من صحوق الجمس بالسائل المذكور ويعلى بها محل اللحام فيكون كاجز بينه وبين النار

ان المينا الشفافه لا يستحسن لصقها سوى بالذهب لان هذا المدن بيق سطحه تحتها مثلاً ثما جيلا بعكس ما اذا لصقت المينا الشفافة بالفضه أو بالحاس لان هذه المعادن تتأكسد بتعرضها النار فيمرّج اكسيدها مع المبصوق الزجاجى فيغير لوته وهكذا لا يقدر العسامل أن يركب لهذين المدنين مينا شفافه يلون مرغوب وفلذلك كما كان وجود الصاس بالذهب اقل كان لصق المينا عليه اسهل واكثر تجاسا

واذاكان سطح القطعه" المراد لصق الميشا عليها واسعا ورقبقا يلزم ضرورة ان تتلبس بالمينا على وجهيها والا فتحدب سطحها ويصير بهيئة لا ترضى العلمل ومن الضرورة ان تكون القشرة الزجاجيه" الملصوقه" يقفا القطعه" ارق من الغشرة العليا ولزيادة الايضاح انظر مكن الساعات الداخليه"

وليكن معلوما أن القطعة الراد لصق الينا بهما يلزم أن تكون خالية تماما من المواد الدهنية ولبلوغ هذه الفاية تعلى في سائل البوتاسا الذي ذكراه في بالما بالنابيس وبعد اخراجها من السائل المذكور تفسل بخل ممدود بهاء ثم بالماء صرفا فتكون مهيأة العمل

﴿ القصل السادس ﴾ ﴿ في الرسم على المينا ﴾

واذقه عرفت كيفية اصطناع المينا ونصقها بالعدن ثرش سلة الآن الى الطريقة التي يتم بها الرسم عابها فنقول

بعد لصق المينا على المعدن بالطريقة التى مبق القول طبيها وبعد مساواة سطحها وتليمه يفسل بحساء ثق ثم يؤخذ م. المينا الملونة باللون المراد الرسم به وتوضع في هاون من اليشم وتفهر الى آخر درجة من النعومة وقضاف اليها حيث كية من زيت اللاوندا المحتر بالهواء (١) وتسمى معه جيدا الى ال يصير المسحوق بقوام الشراب الحاثر فيرفع من الهاون ويحفظ في عابة محكمة السد وهكذا يكون معدا للاستعمال

ولا يخنى أن جيع الالوان المراد الرسم لها تعمل لها العماية ذاتها وتحفظ في علب الى حين الطلب

وبعد تحضيرالالوان كما من ارسم على البنا بواسسطة فرسة كالستمه التصوير باليد وعند ما ترسم باللون الواحد فقبل ال تبدئ في الرسم بالمن الناني فنف ما رسمة اولا وذلك بوضع القطعة على لوح التنك ذي النتوب المار ذسكره وتعريضه لنار لطيقة الى ان ينشف وهداد اصل بعد ان ترسم بالون الناني وبعد تميم الرسم على لوح التنك وهذا داخل العلبة التي داحل الكور واتركها الحاملة الرسم على لوح التنك وهذا داخل العلبة التي داحل الكور واتركها هنساك ليذوب ما رسمت به ويلصق بالبنا وذلك يعرف عندمام تنظر ان الرسم صار لامعا و فقرج القطعة حينئذ من داخل العلبة الى قرب باجها ثم تأخذ في اخراجها من هنداك دويدا رويدا الى ان تصير باب الكور فاتركها هنداك

 ⁽۱) كيفية تخير زيت الاوندا هي أن تضم شه نقدا دور عيم وتفعلي الصحن يقطعة من النساش الهندي وتتركه معرضا هكذا آله ' ' و ' و ر بده ويعرف أن الزيت صار خثرًا حسب المطلوب عندما يصعر نقدام زيت الزسمون

لتبرد لئلا اذا اخرجتها دفعة واحدة يتشقق الرسم والمينا الملتصق يها وخصوصا اذا كان المحل بدخل فيه الهوا. فديه لهذا جهمه

يحدت غابا ان الرسم بحتاج الى التصليح بعد اخراج القطعة من الكور فلذلك عندما تبرد ضع لهما من اللون اللازم في المحل المحتساج اليه وارجعها الى الكور ثانية واتركها الى ان يميع ما اضته ويلتصق بما تحته واذا وجد فيها بعد اخراجها ثانية بعض عيوب محتاجة الى التصليم فيقدر العامل ان يصلحها ويعيدها الى الكور هكدا على اربع مرات متوالية

ولا يسم وضع القطعة في الكور احكثر من اربع مرات خوفا من تغير الالوان المرسوم بها ولا يخنى ما في ذلك من الضمرر

هذا لا يُغنى أن الرّبم على المينا من الا و الدقيقة المسرة التتيم وخصوصا على الدين بجهلون فن الرسم فعلى من اراد معاطاة هذه الحرفة أن يتسلح بالصبر الجميل وأن لا يفتر عزمه عند حدون ما يطرأ عليه من عدم المجاح وليتذكر دائما المثل الدارج القائل في المجلة الندامة وفي التأتي السلامة

قد قلناً عند ما محكمناً عن را كب البنا المونة ان اللون الاجر الارجوائي يحصل عم السحد الذهب مع محدوق المينا البسيط وتقول الآن انه اذا موض عن اسبد الدهب باكسيد الحديد الاجر كمون لون المينا اجر لجميا فأتحا او قامقا حسب مقدار الاكسيد الموضوع و وانه اذا مرجت المين الملونة الواحدة مع الاخرى بمقادير مخلقة تعصل من ذلك ألوان مركبة ولاجل الابضاح انظر ماذكراه عن الالوان المركبة في باب صباغ الاقشة

انتهى باب المينا ويليه باب اصطناع الصابون



۔ ﴿ الباب التاسع ﷺ ۔۔

۔م﴿ القسم الاول ﷺ۔۔

﴿ في اسطناع الصابون ﴾

﴿ القصل الاول ﴾

﴿ في ماهية الصابون ﴾

الصابون مركب محصل من مرج أجسام دهنيه كالزيت والشهم بحملول قلوبات كاويه كملول الصودا والبوتاسا • وهو على نوحين اما جامد وهو ما كانت قاعدته البوتاسا وسنتكلم ص كل منهما على حدة

﴿ القصلُ الثاني ﴾

﴿ اصطناع الصابون بالزبت والصودا ﴾

ان الصابون الحاصل من أتحساد الصودا مع زيت الزيتون هو النوع الوحيد السنتمل في هذه البلاد واكون الاغلب لا يعلون حقيقة الاجراء والمقسادير المقيقة التي يقدرون ان يطبيقوا بها صابونا في اى وقت كان

لقد علم بالا تحان أنه يلزم لكل خسين أفة زيت زرون خسة واربمون أقة من الصودا أفيدة وأن لكل ثلاث أقات من الصودا يلزم أفق صكلس لتحول الى صودا كاوية

وعلى من اراد مصاطاة هذه الحرفة ان يتحقق اولا جودة الصود المزمع ان يستعملها (سنذكر كيفية معرفة ذلك في ذيل هذا الكتاب) وبعد ذلك تستعيق الصودائم نوَّخدكية الكلس اللازمة ولتكل قطعا وتوسع برهة في محز رطب للهواء او يرش عليها قليل من المساء وترك فليلا فتشقق تلك الحجارة ثم تصير معموقاً المجا (يعرف الكاس بهذه الحالة بالكاس المطمأً) فضلط جيداً مع مسموق الصودا بالقادير القررة آنفا و يوسم المزيج في اوعية من خشب او في يركحة (يسميها اهل هذه الحرفة حوضا) مبنية في محل مرتفع مصنوع لها مير اب اذا فتح يصب في جرن مكلس مصنوع لهذه الناية ثم بغمر المسموق على علو ثلاثة قرايط ما سخرة ما ويمرك داخل الماء وينزك منقوعا هكذا الني عشرة ساعة ثم تنزع سدادة الميراب فيسيل منها المحلول القلوى الى الجرن الذي تحته فهذا السائل هو المحلول القوى الى الجرن الذي تحته فهذا السائل هو قدر الكمية الاولى وبعد بضع ساعات بغنم الميزاب ومحفظ الماء النازل على حدة وهو المحلول الثانى واجر العملية عينها على التفل الباقى في الحوض واحفظ الماء الذي ينضم عنه والحلول الثالث فيكون عندك ثلاثة محاليل متفاوتة القوة من حيث المجل القلوى الذاب في كل منها

واع ان التقل الذي يبقى فى الحوض لا يفقد جبع خاصته القاوية بالعمليات الثلاث المار ذكرها فن المستحسن ان توضع فوقه كية ماه ويترك منه ثم يوخذ الماء ومحفظ ليستعمل عوضا من الماه السخف عندما يراد تخمير مستحوق قلوى جديد • و ما يبق بعد ذلك يستعمل فى اور با لاخصاب الاراضى الرحابة • وبعد تحضير الماء القلوى كا سبق القول تؤنذ من كل من السوائل الثلاثة كية متساوية وتمزج سوية ثم توضع فى خلتين (١) بنوع ان السائل عملاً ثلثهما تقريبا وتوقد النار تحت الحلتين وعندما يقرب الماء القلوى الى الفليسان يضافى فوقه الزيت بالقدار ويصير كالمستحاب ثم خفف النار تحت الحلقين ثم يأخذ العامل فى ان يضيف ويصير كالمستحاب ثم خفف النار تحت الحلقين ثم يأخذ العامل فى ان يضيف كل برهد وعرسكا الى الخلقين من الحلول الخيف النالة معتبا بان يرش كل برهد وعرسكا الى الخلقين من الحلول الخيف النالة معتبا بان يرش السائل رشا ليكون المزج اتم واسرع فيكون ما فى الخلتين متساوى القوام اعنى انه لا يسكون أكاد فى قسراعى القوام الهنال الماد فى قدر

⁽١) يلزم ان تكون الحاتمين الستعملة الحبيخ الصابون ضيقة من اسفل واسعه من اعلى ولها حنفية في السفلها وان تكون مركبه في النادينوع افها لاتحمي سوى من اسفلها

الحلقين واذا لاحظ الصامل اله بني زيت عاثم فليضف من المحلول الاول القلوى ما بكن لانصاد الزرت السائم آما إذا كان المحاول كي نيرا في قعر الحلقين فتضاف من الزيت كية مساعدا بأهربك ليصير الأتحاد تاما . والعلامات التي بهما يعرف أن الماء النلوي كثير على أزيت هي سبولة المزيج وشفاف وين الاسباب التي تجمل الزيت بعوم على سطم السائل وجود ملح الطمام في الصودًا الستعملة حتى اذا كان وجود اللح في الصودا كثيرا يتعسر أتحاد الزبت بالسائل القلوى فعندها محدث مانع كهذا أى انه اذا لم يتعد الزيت مع السسائل مهما زيد له من المحلول الاول القوى فيضاف على الطَّيف،" من قطع الصابو، الصنيرة فيصطلح الحال ويصير المزيح جاءدا متساوى القوام (هذا يتم بهد ١٨ او ٢٠ ساعة من وضع المزيج على النار) فبضاف عليه حيثذ م المحلول الثالث الخفيف مذايا به ٢٥ درهما من ملم الطعاء لكل اقد من الزيت الستعمل (يحرك جيدا عند اضافه "السائل الذاب به الملم) وتسعب النارم. أعت الحاتين ويترك المزيج ٤ ساعات ثم تفتيم الحفية التي في أسفل الخلقين فد يل منها الماء الذي فسمخ عن الزيت بواسطة ملَّم الطعام فيلني نم رجع النار الى تحت الحلقين وان ف الى هذه من محلول الصودا الحنفيف المذاب من ملم العلمام وأغل المزيح اغلاه لطبقا مع الاعتباء بل تنزل عن حوافي الحلقين الصابون الجمامد الذي لصق بها .هكذا يكتسب الصايون قواما اشدثم اسحب النار نابية ودع المزيح برتاح رهدنم اسحب عنه الماء بنتيج الحنفية ورجع بعد ذلك النار واصف مر محلول الصودا القوى واغل ثُلان ساعات ثم أسحب عند الماء أيضًا كما ربق القول وجدد اصافة المحلول القوى مساعدا بالتحريك مع الاحتراس بإل تكون الناركا بي لفلي الزيح غليا اطبقا فقط فيَّاخذ حيَّئذ قوام الصانو، في ان يشتد اكثر وكر. صحب الماءمن الحانم. واصافة السائل القوى على اربع مرات متوالية وعندما تتكون على وجة الصابون منقة يلزم العامل أن محرك المريح لمخاطها به • وقد محدث أن مخار الماء المتصاعد من داخل الصابون ترشق منه كمية خارج الحلقين فليحترس العساءل من ارجسه الصابون التعااير لثلا يؤذيه ويعرف أن الصابون قد نضيج أي أنه صسار بالقرام المطلوب عندما تسلهر به

العلامات الآتية وهي أن رائح الزيج تصيركراته ذالبضيج تقييسا وتفقد رائحة لزيت المخصوصة به وعندما لا يعود يلتصق الريج بالابهسام السبابة أذا ضفط منهما باردا بل ينفصا عنهما كفنو. يلمون أن تنزل عليهما رطوية

واعلم ان المدة اللازمة الحريخ الصرون تخلف بحسب اختلاف الكمية المراد طبضها فحكما كانت الدّكمية كنيز يازم الطخر_ اوقت اطول وبالدكس

وعندما س فى العلامات المار ذكرهما ان الصابون صار بالقواء المطلوب اتركه ايضا يعلى من ٨ الى ١٠ ساعات هذا فى الشتاء أما فى الصيف فى ١٠ الى ١٥ ساعة ثم التمام الصحب النسار من تحت الحديق واترك الصابور يرتاح نصف ساعة ثم التم الحديد في مدور أعجاد

فالصابق، المطموخ بهذه الطريقة يكول لوثه مزرقاً أحياناً مسوداً وهذا اللون مائح هـ وجود كمية قليلة من أكسيد الحديد الخل الصودا المستعملة

وآر ارت ان يكور ابيض فاضف اله عندما يصير مدرجة الاستواه الى سن الحرام الله فاترك الى سن الحرام الله فاترك ألى سن الحرام الله فاترك ألحث الحاقين مارا حقيقة وحد تحريكها غطها جيدا ودعها هكذا مدة فيرسب الحديد المدون الصابون الى قعر الحاتين ثم ارف ميمسفاه ومنها صبه فى دلو ومن هذك الى المبسط حيث جمد عندما ببرد فيقطع ألواحا بالكبر المطلوب

وقد يستفنى عن هذه العملية الاخيرة اي عن امداد الصنابون عاء العنادة اذا استعملت الصودا ثقية فتبه

قلنا آنه عندما يفقد الزت را محمدة المؤسسة ويصير بقوام خثر يكون قد صار ويضير المؤلفة بين متحدا به ويف مين الماء الدى بق متحدا به على دون لزوم فيرفع الصابور من الخاتين بمصفاة كما ذكرًا ومنها يصب في دلو وسنه في صنا يق خسب قوية والاحسن في غرفة تسمى المسط ارضها مفروشة مكلس متحرل على علو قيراطين او ثلاثة وموضوع دائر الكلس رواز من خشب لئلا يتبدد الصابور عند صبه وهو سخن و كلما وضع شئ من الصابون في البسط يأحد الصامل في الريساوي سطحه بلوح من خشب لذكون المحك متساو ويترك هيناه في التاء الحافى الصيف فيلزمه المحدة المحدة العامل في الريساوي سطحه بلوح من خشب لذكون المحدة العامل في الريساوي المتاء الحافى الصيف فيلزمه المحدة ال

من ثلاثً: الى أربعة أيام لان حرارة الفهائ "رخى الصابون والسبب ذاته بلام أن يبق الصابون على النتاء فادم ذلك يق الصابون على النار مدة ألمول فى السيف عا هى فى الشتاء فادم ذلك وعندما بيس الصابون فى البسط يسطر العامل سطحه حسب الوسع المراد أن يعطى للالواح ويعد أن يعليم أسمه على كل شها يفصلها عن بعضها ثم توخذ الالواح وتصف على بعضها لتصير على هيئة أجمنة هرمية الشكل فى عمل الهواء و تترك هكذا الى أن تيس و هكذا تذى العملية

وقد لاحظنا أن الصابون الاصنر اللون يغضّل على الصابون الايعن ولا فلم حقيقة سبب هسدًا التفصيل وبعد الاحتسان وجد أن أصغرار الصابون صادر عن وجود قليل من الحديد في الصودا ولكون صادبي الصابون في هذه البلاد يحلون الصابون أي انهم يمدونه بماء عندانتهاء طبقه يرسب الحديد الى قدر الخلقين كما ذكرنا ذلك ولا يحصلون على صابون مدخر الا بطريق الصدفة مع أنهم لو اخرجوه من الخلقين مند تحتجه بدون أل يضيفوا اليه ماه وبسطوه وقطعوه بحريات وبتي داخله رمانها حسب الحديد بالد هود

واعلم آنه اذا اريد اعطاء اللون الاصفر الصابون فبالطريقة الآئية" قبلاً يصير الصابون في الحلقين بالقوام الرغوب تساماً يضاف اليه مع التحريك من مذوب كبريتات الحديد في المحلول الفلوى الحقيف بنسبة درهمين من كبريتات الحديد لكل افة من الزيت

وعد ما يصير بدرجة النضج اللازمة يسسط فى البسط ويقطع ألواسا فيصفر ظاهرها عندما يبس لان كبريتات الجديد الممزوج بها يأخذ من اكسجين الهواء ويحول الى اكسيد الحديد اما داخلها فيبق بلون رخاى مشبه باز، ق جبل واعلم أن الصابون المحضر بهذه الطريقة يستكون دائما اصلب من الصابون الايمض لان كية الماء به هى اقل مما هى فى هذا

واذ نكلمنا الى الآن عن كيفي أسطناع الصاون في العسامل الكبيرة يازسا ان نرشد الفسارئ الى طريقة سهلة يقدر بها أن يصنع ما يازمه من الصابون بدون احتباج الى الباعة ولا يخني ما في ذلك من التوفير

﴿ طريقة سملة لاصطناع الصابون في البيوت ﴾

اذا ارمد تحويل اقد ونصف من الزيت الى صابون بؤخذ ١٥٠ درهما من تحت كر بوات الصودا نقيا و ٥٠ درهما من الكلس حيا وبعد معني الصودا واطفاه الكلس برشه بالمساء ليصير محجوقا ثاشفا بيزجان جيدا ويوضع المزيج في وها، م فعار او من خشب ذي أُنَّب على علو قيراطين من اسفه معرضا بين النف والسعوق داخل الوعاء قطمة خام وبعد سد الثقب يغمر المعوق عاء على علوم قراريط من سطحه وبعد تمح يكه يترك هكذا ثلاث ساعات ثم تقتم ثقب الوعاه فيسيل منها الماء القلوي رائمًا لأنه تصني بمروره على قطمة الحام الموضوعة داخل الوعاء لهذه الفاية فيحفظ السمائل على حدة وهذا هو المحلول الاول القوى ثم بضاف م الماه فوق ما بني في الوعاء كالرة الاولى بعد مضى ثلاث ساعات يسعب ألماه ومحفظ على حدة وهو المحلول الثاني وتعماد العملية ذاتها مرة ثالثة والمماه الحاصل منها هو المحلول الثالث يحفظ على حدة أيضًا • ثم يؤتى بقدر من تحاس او حديدمصبوب ذات سفل مقمر و يوضع على النار وداخله الاقة والنصف زيتــا واقتان من المحلول الحفيف الثالث ويغلى المزيج مع الاعتناء بإن يضماف عليه كل ثلاث دقائق كباية من المحلول الثالث مداوما التحريك بقطعة من خشب أ وعندما يستعمل المحلول الثالث جيمه يضاف من المحلول الشاني الى أن يغرغ جيمه انضا فيضاف من المحلول الاول وعندما يشاهد أن الزيج صار بعضه خثرًا غيرملُّصم القوام بل يشبه الحليب الماسل يضاف اليه قدر ٣٥ درهما من مسحوق ملح الطعام فحالا ملتصق الجامد منه بمضه ببعض ويفسخ عن السبائل لانه صار مالحا فيغلى وهو على هذه الحالة نصف ساعة ثم ينزل القدر عن النار وبترك ليرد قليلا ثم يه فع منه الجامد عصفاة ويهرق الماء المالح وبعد تنظيف القدر وترجيع الصابون اليه ووصعه على النار يوضع داخله قدر مأثى درهم من ماه العادة وعندما نقرب الفليان يراء عليه بالتدريج ما بني من المحلول الاول وبعد از يغلى ساعة ينزل الفدر عن النار ثانية ويرفع منه الصابون بمصفاة ويهرق السائل الباقي في القدر ثم يمان فوق النار و: اخله الصابو زواقة من ماء العادة

وبعد ان يفلى ثلث ساعة برفع من القدر و ببسط فى محل مرشوش عليه كلس مطفأ مُفْول ويترك مبسوطا خس عشرة ساعة ثم يقطع ألواحا

واذا وزنَّ الصَّابُونَ الحَسَاصُلُ مَنْ هُنُهُ العَمَلِمُ "بِعَدَّ تَفَطَّيْمُهُ يَكُونَ وَزَنُهُ ثُمَانَ الْمَاتُ فَيُوضَعُ فَي مُحَلَّ نَاشَفُ الى أَنْ يَفَقَّدُ سَنَسُ وَزَنَّهُ لِيطَّابِرُ اللَّهُ عَنْهُ ويصيرُ حيتَذَ صَلِبًا كَالصَّابُونَ الْتَجَارِي الْمُهَود

﴿ فِي تَحْوِيلِ زَيْتِ اللَّوْزِ الَّيْ صَابُونَ ﴾

ان استمال الصابون الماصل من طبخ أيت اللوز ع السوائل القلوية محصور في الطب او لحسسين البشرة وما ذلك الالملوقيم الزبت الذكور و فعلى من الرادان بتماطي طبخه ان يخف زيت لوز جيد حلو الطعم وليكن تحت كر مونات الصودا المراد استماله نقيا فنداب الصودا في ماء مع منال ثلب وزبها من الدكاس المطفأ حديثا وبعد تحريك المذبب جيدا يترك ثلات ساعات ثم يرشم بوق الراجم ثم يؤخذ من هذا المذوب ١٢ جرءا ومن زيت اللوز ٢٥ جزءا ويوضعان في قدر على نار خفيفه الفايه وعند ما يصير المطبوخ بقوام خبر بصب في قوالب ويترك فيها الى ان يبس

واعلم ان هذا النوع من الصابون اذا احد "ركيه والجنم يكون ابيض اصعا دا رائعة جيدة وطعم حلو وكما ازمز يتصلب حتى انه يصير قابلا للسحق وانض اذا قطع قطعا صغيرة وجفف في محل حار

﴿ فِي اصطناع سائل يقوم مقام الصابون ﴾

بؤخذ رماد اخشاب صلبه عمروقه حديثا ويضاف اليه مثل ثلث وزنه كلسا مصوفا مطفأ حديثا وينه كلسا مصوفا مطفأ حديثا وينهم بهاء وينه مساور يؤخذ من الماء المحضر كاسبق ثلاثون جزءا ومز زبت الزبتون جرء واحد وامد مزجها وتحريكها بصير السائر، ابيض كالحليب ثم يداوم تحريكه فيرغى كما لوكان مز الصابون الجيد وضع منه اذ ذاك كمه في وعاء واضف اليه من الماء السخن كمية قلة او كثيرة حسما براد به

ان یکون قویا او خفیفا وفعلس به عند ذلك الملابیس الراد غسلها وافرکها داخله واغسلها حسب العادة فیغمل کالصابون الاعتیادی

﴿ طريقة اخرى لذلك ﴾

يؤخذ من الصودا قطع صغيرة وتوضع في وعاه وفوقها ماء وتنزك متقوعة الى ان يصير طم الماء مالحا قليلا • ثم ضع من هذا الماء اربعين جزءا ومن الزيت جزءا واحدا وحرك المزيح ليصير ابيعن كالحليب ثم اضف اليه كيه ماء قليلة او كثيرة حسبا يراد به ان يكون خفيفا او قويا فيكون معدا ليقوم مقام الصابون بماء

والعامل الحيار في ان يموض عن الصودا بالبوتاسا على شرط أن يضيف ألى هذا الاخير ان استعمله قليلا من مسحوق الكلس المطفأ حديثا

واعلم آنه من الضرورة ان يحفظ المحلول المد للطريقة الاولى فى قدائى محكمة السد او آنه لا يستحضر الا قبل استعمل ببرهة وجيرة لانه اذا بق معرضا المهواء الكروى يفسد • وان الزيت المستعمل فى الطريقتين السابقتين يكون اجود كاكان قوامه اسمك

واذا رأى العامل ان السائل القلوى بنى مصغرا بعد مرجه بالزيت فذلك دليل على ان المحلول قوى فلاصلاحه تضاف البه كبة ماء الى ان ببيض • اما اذا بنى الزيت عائمًا على سطح المحلول فهو دليل على ان الزيت ليس بالسمك المطلوب او ان المحلول قوى او تاقصه كلس فيصلح كل علة بمضدها

وحيث ان الكلس لا يوحد حيسا في اى وقت كان ويفقد خواصه اذا بني معرضا المهواء الكروى قاذا اربد خزن شئ منه يجب ان يوضع في قناني محكمة السد ناشفة والا نفسد

ثم ان الصودا لا تفقد جميع خواصها بنفعها في الماه مرة واحدة فلذلك تعاد عليما العملية ناتيا والثا

﴿ فِي اصطناع صابون بدون نار ﴾

يؤخذ وعاه من فخار او من خشب ويوضع فيه ٣ اقات زيت زيتون و اقة وفصف من المحلول القاوى الخفيف الثالث الذى تكلمنا عنه فيا سبق و محرك المزيج جيدا بسرعة برزمة من شريط معدنى وذلك بهدة ربع ساحة على الأقل ثم تضاف الله اقة ونصف من المحلول الناتى و محرك كالسابق قدر ساعة على الاقل نم نضاف اقة ونصف من المحلول الناتى ايضا ويدوام الحريك ليصير المزيج بقوام خثر فيترك هكذا ٣ ساحات ثم يتقل الى وعاء أكبر من الاول و يخلط جيدا بهدة من خشب ثم يصب في قوالب مر خشب ويعد منى بضعة أيام يجف بنوع بهكن العامل من أن يخرجه من القوالب وبعد ذلك بجسة واربعين يوما يحكون قد صار جيدا للاستعمال كالصابون الاعتمادى

واعلم أنه أذا عوض عن زيت الزيتون بغير من الزيوت مكون التتبجة واحدة

﴿ صَفَّةَ صَابُونَ قُلْيُلُ الْكُلُّفَةُ ﴾

ليس لاصطناع هذا السائل قاعدة معلومة وطريقة اصطناعد هي ان تأخذ ماء الصابون الذي استمل لغسل ملابس او خلافها وتغليه مضيفا الى كل عشر ين جزءا منه جزءا واحدا من الكلس المطفأ حديث ويصير بالقوة المرغوبة عندما تموم على مطعه بيضة السباجة اذا غطست به وصفه جيدا اذ ذاك واحفظه في قناني محكمة السد

واعلم آنه آذا وضع من هذا السائل فى وعاء مع زيت او سمن او دهن فاسد وحرك جيداً يكون صابوناً اقل او اكثر جودة حسب كية الزيت او الدهن المستعمل . وكما اضفت زيتاً او جسما دهنيا الىالوعاء الذى فيه السائل اصف اليه منه ابضا بنسبة واحد من السائل الى ائنين زيتا او دهنا

واعلم أنه اذا عوض عن زيت الزيتون بغيره من الزيوت كزيت الجوز وزيت الكتان وزيت القنب وزيت السمك او بدهن او شحم الحيوانات تبتى العمليات كالتى ذكرناها لعمل صمايون زيت الزيتون غير ان الصمايون الحاصل مختلف القوام والبون والرائحة وهماك صفة الصابون الحماصل من أستعمال كل من هذه الاجسمام

فالصابون الحاصل من زيت اللوز ومحلول الصودا هو بعد صابون زيت الزيتون الاشد قواماً ويكون أبيش ناصعا ذا رائحة جيدة ولايستعمل سوى فى الصيدليات لعلو قية زيت اللوز

والحساصل من زيت التنب والكتان يكون لونه اخضر ذا قوام رخوا واذا وُمُنعت عليه كية من الماء محمسا كانت قليلة تسيله واذا عرض للهوا، يفقد لونه الاخضر من الظاهر ثم ينيش ثم بسم

والحاصل من زيت الجوز يكون لونه ابيض مصفرا رخو القوام دبقا لمسه دهني سريع الذوبان بالماه يسمر بتعرضه الهواء

والحاصل من زبت السمك يختلف قليلاعن السابق وهو ذو رائحة مكروهة والحاصل من الشحم يكون ابيض صلبا ذا رائحة شحمية واذا عرض المهواء يزيد صلابة حتى آنه يصير قابل السحق

والحاصل من الدَّهنّ يكون ايض أصما صلبا بدون رائحة يقوم مقام صابون زبت الزئون وهو مخصوص لاصطناع الصابون العطر

﴿ القصل الثالث ﴾

﴿ فَى اصطناع الصابون بالبوتاسا ﴾

ان الصابون المصنوع باليوتاسا والزبت او بالاجسام الدهنية لا يجف بل بيق رخوا كالمرهم وبوجد فى اورا على نوعين فالمصنوع بالزبت او بالنهيم يكون لوئه اخضر والمصنوع بدهن الخيرير بكون ابيض ويخصصونه لعمل الصابون السطر واعم ان كيفية اصطناعه هى كالتى ذكرناها سابقا غير اله يلزم ان يكون الكلس اكثر فى هذه وخصوصا فى الم الشتاء • فيعمل بالوتاســـا والكلس ثلاثة عمــاليل متفاوتة القوة وعندما يصير الصابون داخل الحقين بقوام المرهم وبلون ابيض وسخ تخفف النار وشحرك تحريكا متواصلا بحيث ان راس اللوح المحرك به بيس فسر الخلفين ثم بضاف اليه من المحلول القوى الى ان يتم الاتحاد ويصير الصــابون شنافاً فيترك على النار الى ان يغقد الزيت رائحته الاصلية فيكون طبيخه قد مسار كافيا فيصب في براميل وهكذا بشاهد بالتجر

ثم ان المسابون المحضر بهذه الطريفة بيق رخوا كما تقدم القول وقد عرف بالامتمان انه اذا اغلى على النار بنشف اولا ثم يحترق

وَنَكَنَىٰ بِمَا ذَكُونًا عَنَ هَذَا الْجَلْسُ مَنَ الصَّابُونُ لَانَهُ غَيْرُ مُسْتَعَمِّلُ فِي بِلَادُنَا ولا يُسْتَمِلُ بِسِبِ ارتفاع فَيْمَةُ البِوتَاسَاعِلِي الصَّودَا

﴿ في تحويل الصوف الى صابون ﴾

لهيذه النابة يعمل محلول قلوى كاوقوى ثم يوضع على النار الى أن يغلى فتضافى النه اذ ذاك بالنديج قطع صوف قديمة كالجوخ وما شاكله مداوما الشريك والاضافة الى ان يبطل ذوبان الصوف فيكون الصابون خالصا فيحفظ ويستعمل عند اللزوم عوضا عن الصابون الاعتيادى

﴿ النصل الرابع ﴾

﴿ في كشف ما يستعمله البعض أنش الصابون ﴾

ان الضرورة تلجئنا الى الكشف عن الوسائط التى يُستعملها البعض لفش الصابون وعن الطريقة التى بها بعرف المشرى ما هى المادة المفشوش بهما ومن المواد التى يفش بها الصابون الطباشير والنشا ودقيق بعض البرثور المجنسة الثمن والتراب المستعمل لعمل الفلايين وما يبقى من الصودا بعد غسلها وما شاكل ذلك و لا يختى ما فى ذلك من الرجح للعامل ومن الحسارة الممشترى و لا يحل الكشسف عن هذه المواد تعمل العملية الآثية

تؤخذ ٣ دراهم من الصابون المراد المتصانه وسمل قشورا رقيقة ثم تذاب في السيرتو فأليا فاذا ذابت بدون ان يبق شها راسب فالصابون غير مفشوش اما اذا يق راسب فيؤخذ ويفسل في السيرتو ويجفف ثم يوزن ومن وزنه يستدل على كية المواد الغربية المفشوش بها الصابون

واذ عرف ذلك فلا يبق على ^{الم}بقىن سوى معرفة ما هى تلك المانة فأن كانت ترابية كالطباشير أو تراب الفلايين أو ما يتى من الصودا فتعرف بعدم ذوبها فى الماء الفالى واذاكانت نشائية يخثر المساء عند غليها به ويزرق لوئه اذا اضيف اليه قليل من صبغة اليود

وحيث أنه لا يهمنا سوى أن نعرف هل كان الصابون مغشوشا أولا (ما الفائمة بمعرفتنا أذا كانت المادة المغشوش بها ترابية وانشائية) فكتنى بما ذكرناه فى هذا الحصوص والله يحب الحسنين

-ەﷺ القسم الثانى ﷺە-﴿ فى اصطناع الصابون العطر (المطيب ﴾

﴿ النصل الاول ﴾

﴿ في بعش الكلام عند ﴾

قد يسمون صابونا عطرا الصابون النق النساية سوا. كان شفافا او مظلما ايمض او ملونا الواحا او مستحوقا معطرا بروائح مختلفة • وقد يمكن ان تكون قاعدته البوتاسا او الصودا • ويلزم لاصطناعه اعتناء تام وان تكون اجزاؤ. في فاية النقاوة

واع إن الصابون الحضر بالشهم تمسيف راقحته شهية اذا استعمل بدون ان يتنى وان اغلب الصابون العمل الستصفر من اوربا مصنوع بدهن الخزير مع ان تحويل هذا الجسم الدهنى اصعب من غيره وتقتضى لاتقان عمله ممارسة طويلة و وان الآلات المستعملة لعمل الصابون الاعتبادى تستعمل لعمل هذا ايضا ولا فرق سوى بالحلقين حيث يلزم ان تكون هنا من الحديد لا من العاس لان هذا المعدن الاخير بتا كسده يلون الصابون على غير العلوب و يقتضى ان يكون الوعاء المصنوع به المحلول من الفخار لان الخشب يلونه و هكذا يتلون العسابون اليضا

ومن الصابون العطر ما يستحضر رأسا ويعطر قبل ان يصب فى القوالب ومنه ما يستحضر بتذويب صابون مصنوع قديما وبتحليره وتجفيفه من جديد وسنكلم عن كل من هذه الاستحضارات فى وقته

﴿ تحویل دهن الحنزیر الی صابون ﴾

تؤخذ ٥ اتمات من دهن الحنزير واقتسان ونسف من محلول الصودا التوى الاول ويوضع الدهن في خلقين ويذاب على ناد هادئة ثم بضساف اليه نصف المحلول و يحرك تحريكا متواصلا بدون ان ينهى وعندما يتم اتحاد الدهن بالسائل بيضاف بالتدريح ما بتى من المحلول مداوما التحريك الى ان يصير المريح جامدا ذا لمس ملس فيكون قد صار طبيقه كافيا فيرفع عن النار ويصب في قوالب بالوسع والهيئة المعلوبة محضورة برسم مرغوب وبعد خمس عشرة سساعة من صبه يعلم على سطيعه الاعلى دسم ما بطوابع مخصوصة لذلك

ولانفغل عن ان نقول انه يلزم تعطير الصمايون قبل صبه في القوالب وسنذكر ذلك فيما سأتى

وقد يعمل صابون جيد بجزج ٣٥ جزءا من الشحم مع ١٠٠ جزء زيتا وكيفية العمل هى كالتي ذكرناها عند كلامنا عن اصطناع صابون الزيت فلا فائدة بادعادة واعم ان مقادير الزيوت العطرية بالنسبة الى الصسابون ليكون معطرا هي تسمة اجزاء من الزيوت العطرية لكل الف جزء صابونا غير ان الزيت العطر قد يمكن ان يكون من جنس واحد او من مزيج جلة اجناس كما سترى في الصفة الآكية

٦ دوهم زيت الكراويا العطر

درهم ونصف و اللاوندا و

« « الحصى لبان «

تمزج سوية • وكما قدمنا ان هذا المقدار كافى لتعطير الف درهم صابون واعلم ان مقدار الزيت المطر يختلف محسب احتلاف قوة رائحت ومحسب قوة الرائحة المراد اعطاؤها للصسابون ومحسب ذوق العسامل والمشترى فخهم من يعظر مائة جزء صابون بستة اجراء زبت الكراويا وجزء بن من زيت البركاموت فيكون الصابون اقل او اكثر رائحة بحسب جودة الزيت العطر المستمل ولقد قلنا ايضا ان من العسابون العظر ما يستحضر رأسا ومنه ما يصنع بإرخاء صابون مصنوع قديها وهاك صفة صابون من هذا النوع الاخير تؤخذ لا اقأت وذصف من صابون زبت الزينون و ه اقأت من صابون شخم الننم وتقشر فشورا رقيقة ثم توضع في قدر من تماس غير مبيض مسخى مجام ماريا (اى ان القدر التي فيها الصابون لا توضع رأسا على النار بل داخل قدر اخرى اوسع منها و داخلها ماء) وتضاف البها اقة وفصف ماه او اقل او اكثر حسب بهى الصابون وقدمية (كا كانت كية الماه المضافة قلهة هي الفاية) . ويجب ان يتم ارخاه الصابون بسرعة لانه اذا بقي على السار مدة طويلة يجف بعد صبه في القوالب اكثر من اللازم ولا يعود بمكنا طبعه بالرسم المراد

وعندما يصير الصابون داخل القدر رخوا متساوى القوام تصافى اليه الزبوت العطرية بالمقدار اللازم ثم يصب في قوالب وبعدما يأخذ قواما يطبع عليه الرسم المراد وهكذا تنهى العملية

واذ قد وصنعنا قاعدة لاصطناع الصابون العطر يلزمنا قبل أن نحتم هذا الباب أن نرشد القارئ الى كيفية ثلوينه وبما أن العمليات الآئية هي كالسابقة نضرب صفحا بما عا علم ونتكلم على ما يقتضى فتقول

﴿ صابون احسرمعطر بالورد ﴾

أرخ ٩ المات صابون من النوع الجيد على نار لطيفة كما تقدم القول عن ذلك ثم اضف البه ٦٣ درهما من الزنجفر وبعد مزجه به جيدا ضع فوقه مزيج الزبوت العطرية بالقادر الآتية

> ۱۳ درهم معطر الورد ۰۰ ه الترنفل

درهم عطر القرفة
 ۱۰

وبعد تحريك الزيج داخل القدر جيدا يُصنى مخرقة نظيفة او بمُضل لاخراج ما عسى ان يكون بق فيه من قشور الصابون غير الدائية ثم يصب فى القوالب وبعد مضى ٢٤ ماعة يطبع عليه الرسم الطلوب

﴿ صفة صابون استرعطر ﴾

يممل هذا الصابون كالسبابق غير اله يموض عن الرنجغر بخمسة وثلاثين درهما من تراب ملون باكسيد الحديد معروف بالتحر بتراب الني ويسطر بالزيح الآكي

۲۰ درهم عطر البركاموت
 ۱۵ د القرنفل
 ۷۰ د زهرالبرتقال
 ۱۵ د د الساسفراس

۱۰ « « الصعبر

﴿ غيره أصقر ﴾

وهذا الصابون يستمضر بارخاء ٥ اقات و ١٠٠ درهم من صسابون سميم النئم و ٤ اقات صابون زنت الزيتون ويلون بمرجه مع ٨٠ درهما من الترابة الصفراء ويعطر بالزيج الآتي

٣٤ درهم زيت القرفة

۰۷ « « الساسفراس

٠٠ د د اليركاموت

﴿ فِي اسطناعُ صَابُونَ خَفَيْفَ ﴾

قد يسمون صابونا خفيفا جنسا منه محضرا بحيث يدخل الهوا، بين كرياته فصله خفيفا • وهذا النوع مفضل على ماسوا، لانه يرخى بسهوله وكيفية تلوينه وتسايره هى مطابقة لما ذكرناه عن الصابون الوردى وننبه القارئ الى ان هذا النوع لا يعمل سوى بصابون زبت الزيتون او صابون زيت اللوز وطريقة عمه همى ان تأخذ من الصابون الابيض الجيد ٨ اقات و تعملها قسورا رقيقة وتضعها فى خلقين على نار هـادئة مع اقتين او ٣ اقات ماء وعند ارخاء الصابون بحرك تحريكا متواصلا الى ان يرخى وترتفع رغوته الى فوهة الحلقين فنضاف اليه اذ ذاك الزبوت المطرية بعد مزجها بمضها ويحرك الصابون ايضا يرهة ثم يصب فى قوالب ويعلبم عليه الرسم المطلوب

و صابون معطر بالبركاموت ﴾

ان البركامون سجرة من نوع البرتقال تكثر في بلاد ابطاليا غرها كغر البرتقال لونا وراثهة وبمصر فشور النر او باستعطاره بحصل زينها العلر وهو اخضر اللون شفاف • فعد ارخاه الصابون كا ذكر قبيل هذا وقبل صبه في القوالب تضافى اليسه من زيت البركاموت كبة بحسب قوة الرائحة المراد اعطاؤها له وبحرك جيدا لنكون فيا بعد الالواح متساوية التعطير نم يصب في القوال

وهكذا بسطر يزت الليمون وغيره من الزيوت المطرط كزيت الحصى لبان وزيت المردكوش وزيت الصصتر وما شاكل ذلك

تؤخذ كمة من زهور نباتات كهذه وتغمر بزيت البسان وتوضع في محل حاره ١ يوما ثم تعصر فخرج منها زيت البان حاملا مادتها المطربة واذا نقمت في الزيت الحاصل زهور جديدة تكون الرائحة اجود

﴿ صابون معطر بالياسمين ﴾

لا يخنى ما زهور الياسمين من الرائحة الجيدة الخارقة وهذه الزهور لا يستقطر عنها ماء عطر كزهور النارج وليس ما يسمونه فى التمجر بزيت الياسمين سوى زبت البان معطرا بالطريقة الآئية يِل قطن يزيت البان وتمدطبقات بيتها من زهور الياسمين وتترك هكذا مدة فيتص القطن رائحة الياسمين العطرية ثم يعصر عند ذلك ويحفظ الزيت الحاصل فيصلر به الصابون كما سبق القول

﴿ غيره بالزنبق ﴾

تؤخذ المسادة العطرية من الزئبق بتمع زهوره ٣ أو ٤ أيام في الماءثم يصني المساء عنها وتتمع به زهور جديدة و تترك أيضا منه وعد ٣ أيام ثم توضع في كركة وتتما عن المساء وتستعطر (كما يستقطر عاء الزهر) ثم أرخ الصابون بمائة عوضا عن المساء الاعتبادي بشرط ان تكون النار خفيفة جدا ثم صبه في القوالب • وتكثني بما ذكرناه من هذا القبيل للاختصار

﴿ الْمُصلِ الثَّانِي ﴾

﴿ في أصطناع الصابون الشفاف ﴾

لاصطناع الصابون تؤخذ ٢٥ اقة من صابين الشهم التي وتعلقشورا رقيقة وتنشر مدة في محل حار لتيس جيدا فنوضع اذ ذالة في حام ماريا داخل كركة (كالمستملة لاستفطار ماء الورد) وتوضع فوقها ٢٨ اقة من السيرتو درجة ٣٦ وبعد تفطية الكركة جيدا تشعل تمتها نار خفيفة (اذا كانت النار قوية نتطاير كية من السيرتو قبل أن يذوب به الصابون) ويستقطر من اصل السيرتو الموضوع ٥ اقات ثم تكشف الكركة ليصتى أن الصابون ذاب بالسيرتو تماما ثم المحكدة ليصتى أن الصابون ذاب بالسيرتو تماما ثم المحكدة ليمت مقالب كير واتركه فيه ليرد تمساما فيصير يقوام يمكن العامل من اخراجه من القالب ثم يوضع في محل المهواء ليسرع تعلى السيرتو عنه وبعد اخراجه من القالب ثم يوضع في محل المهواء ليسرع تعلى السابون ألواحا صغية منى ٨ ايام أو ١٥ يوما بحسب الفصول يقطع الصابون ألواحا صغية وتوضع داخل قوالب محفورة اسفلها برسم مطلوب ثم تصفط بالكبس وبعد ذلك تؤخذ من القوالب وتصف على لوح وتوضع هكذا في محل حار الى ان بتم

يسها • واذ تكلمنا عن كيفية عمل الصابون الشفاف فن الضرورة ان فعرف كيفية عمل الصابون الشفاف فن الضرورة ان فعرف كيفية علوات الوردى يعطى لهذا النوع من الصابون بمنقوع السكركم في السائل ذاته • والبرتقالى بمزيج اللون الاحر بالاصفر • والازرق بمحلول النيل في السيرتو • والترفي الاصفر والاختر بالازرق الما تعطيره فيتم بالطريقة التي ذكرناها عندما تمكلمنا عن خلافه والمقادير تمنيف بحسب الارادة

﴿ الفصل الشائث ﴾ ﴿ في تعطير الصابون بالراشيج ﴾

ان البخور الجاوري راتيج ذو رائحة خارفة وتظهر رائحته خصوصا عندما

واذا نقع هذا الراتيج في السيرتو تحل منه مادته الراتيجية واذا ومنع من محلوله بضع نقط في المساء يتحك الماء حالا ويصير ابيض كالحليب فيسمونه حينئذ الحليب البكارى وهو يستمل لتحسين البشرة وطلى ما يقسال أنه يزيل النمش عن الوجه

وكيفية تعطير الصابون به هى أن يؤخذ الصابون الابيض الجيد ويرخى على النار بمقدار مناسب من المادوقيل أن يصب فى القوالب يضاف اليه مقدار من معصوق البخور ويحرك جيدا ثم بصب وهكذا تنتهى العملية

﴿ غيره معطر بالميعة ﴾

الميمة راتينج خبرُ القوام كالسل رمادى اللون حاد الطع وله رائحة قو ية خارقة وبعمل غالبا الخراصا او كتلا تحرق التبخير فى الهياكل ويعمل به مجملول بالسهيرتو كالراتينج المارذكر، وكيفية تعطير الصابون به هى كالمذكورة اعلاه

﴿ فَى أَصْطَنَّاعِ مَاءَ كُولُونِيا وَسَطِّيرِ الصَّابُونَ بِهِ ﴾

ان السائل المروف بماء كولونيا هو مزيج مركب من الاجزاء الآتية : تؤخذ ٧ اقلت ونصف من السيرتو دزجة ٣٦ و ٤٠ درهما من زيت البركاموت و ١٠ دارهم من زيت الكباد ومثله من زيت المجون ودرهمان ونصف من زيت اللاوندا ومثله من زيت الحصى لبان وصكفتك من زيت النعتاع ودرهم من زيت الفرنفل ومثله من زيت الصعتر ١٠ دراهم من زبت زهر النارنج وتمزج هذه الاجزاء بعضها في قنينة و تترك هكذا بضعة ايام محركة كل يوم ثم برشيم السائل بالورق و هكذا نتهى العملية

ومنهم من محدف من التركيب المذكور بعض الزيوت كاسترى في المزيح الآكي تؤخذ اقتان و ١٠٠ درهم من السيرتو ودرهمان ونصف من زيت الكباد ومثله من زيت اللاوندا ومثله وربع من زيت اللاوندا ومثله من زيت الحود ودرهم وربع من زيت اللاوندا ومثله من زيت الحود وترج هذه الاجراء في زيت الحود وترج هذه الاجراء في زياجة وترك ثانية الم محركة كل يوم ثم ترشيح بالورق

ويُعطر الصابون بماء كولونيسا بارخاله على النار مع قليل من ماء المادة كما تقدم القول عن ذلك وبعد تنزيله عن النسار يعشاف اليه من الماء المذكور مقدار كاف لتعطيره بحسب المرغوب ومن بعد تحريكه جيدا يصب في قوالب

﴿ غیرہ معطر بماہ اثبنا کِه

ان السائل المعروف بماء البنسا مركب من الاجراء الآئية توخذ من البخور المباوى ومن بلسم مكة من كل ٨ دراهم ومن السبرتير افتان و ١٠٠ درهم ومن كبش القرنفل وجوزة الطبيب من كل ٥ دراهم ومن اللوز الحلو المفسور ١٥ درهما ومن اللوز الحلو المفسور ١٥ درهما ومن المسك والعنبر من كل قحتان وبعد وزن الاجزاء وسحق الجامد منها تمزيح ببعضها في زجاجة ونترك هكذا منقوعة ثلاثة ايام محركة كل يوم جلة مرارثم يضاف اليها ٢٠ درهما من ماء الورد وتوضع في كركة على نارخفيفة وستقطر منها اقمان تحفظ قاتها الماء المعفر المطلوب وكيفية تعطير الصابون به هي كالدكورة سابقا

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في عل روح الصابون ﴾

قد يسمون روح الصابون منوبه فى السيرتو معطرا بروائح مختلفة وكثيراً ما يستعمل هذا السمائل فى الطب وعنمـد الحلاقين ولازالة الدبوغ عن الاقشة • ولتميم الفائدة نقدم للقارئ جهلة تراكيب من هذا النوع

﴿ صفة اولى ﴾

تؤخذ ٣٠ درهما من الصابون الابيض النق اليابس و ٧٣ درهما من السيرتو درجة ٣٤ ومثله من الماء المقطر • وبعد أن يعمل الصابون قشورا رقيقة يوضع مع السوائل في وعاء داخل حسام ماريا الى أن يذوب تمساما فيرشح بالورق ويكون السائل الصابوني اجود رائحة أذا عوض عن الماء المقطر يماء الزهر أوماء الورد

﴿ سَفَةُ ثَالَيَّةً ﴾

تؤخذ ١٠٠ درهم من الصابون الابيش النق واقد من السيرتو درجة ١٨ (او الوزن ذاته من العرق الحفيف) وتجرى عليه العملية السابقة تماما

﴿ سنة ثالثة ﴾

تؤخذ ٣٠ درهما من الصابون الابيض النتي ودرهم من تحت كربونات البوناسا و ١٧٠ درهما من السيرتو درجة ٣٦ ومن ماء مقطر اللاوندا ٢٠ درهما ثم يعمل الصابون قشورا رقبقة وينمع مع ماتي الاجزاء بضعة ايام ثم يرشم بالورق

﴿ صفة دابعة ﴾

تؤخذ اقد و ٥٠ درهمًا من الصابون الابيض النتي وقعمل قشورا رقيقة و ٤٠ درهما من تحت كريونات اليوتاسا وتوضع هذه الاجزاء في وعاء وتبجن ربع ساعة باليد ثم تنقل الى وعاء آخر وتوضع فوقها اقة وقصف من العرق الجيد ثم يربط على فوهة الوعاء رق غزال (او خلافه من جلد رقيق) مبلولا بماء وعندما فشف الرق على فوهة الوعاء ينقب وسطه بدبوس ويترك الدبوس داخل الثقب ويعرض الوعاء المنهس يومين محركا كل مدة منتبها الى رفع الدبوس من محله عند الحريك المحسكون الثقب محلا لمرور الهواء اما اذا اجريت العملة فى فصل الشناء حيث لا يكون شمس فيوضع الوعاء الذى فيه السائل على رماد حار الى ان بدوب الصابون تماما فيرشع السائل الصابوني بالورق فيكون لونه كلون زيت الزيتون واذ يراد ان يكون هذا السائل عطرا يضاف اليه بعد ترشيعه بعض نقط من الزيت الدعل المراد ان تعطى له راشحه

ونحث الحلاقين على استمال هذا السائل لانه قليل الكلفة ويكنى ان تؤخذ منه ثلاث او اربع نقط فى وعاء وان تحرك بغرشة صغيرة ذات شعر طويل مبلولة بمساء لترغى حالا رغوة بيضاء ناصعة فيبل بها الشعر المراد حلقه فتكون اجود بما لو استعمل الصابون الاعتبادى

﴿ فَي عَمْلُ صَابِرَنَ مُمَسَّكُ ﴾

يؤخذ اربسون درهما من جزور الخطمي وتنشر وتيبس بالني ثم تستعنى جيدا و ١٠ درهما اللوز الحلو مقشورا و ١٢ درهما اللوز الحلو مقشورا و ١٢ درهما من تحت كربونات البوناسا ومثلها من زبت اللوز الحلو و ٥٠ درهما من جذور السوسز مستحوقا و ٤٠ قممة مسك وبعد سحق المواد المقتضى سحقها تمزج كلها سوية ٠ ثم انقع ٨٠ درهما من جذور التحسيم من المقتوعة ١٥ مسك وبعد سعق المواد المقتضى سحقها تمزج كلها سوية ٠ ثم انقع ٨٠ درهما من جذور الحسلمي في ماه الزهر او ماه الورد واتركها متقوعة ١٥ ساعة ثم صف المتقوع واعجن بماه المساحيق المذكورة اعلام عجنا متساويا واصنع المجمون كتلا بالهيئة المرغوبة وابسطها لتجف

واعلم ان هذا الركب بييض الوجه واليدين ويطريها ان عُسلت به وعلى ما يقال آه اجود التراكيب لذلك

﴿ صَنَّةُ ثَانِيةً ﴾

تؤخذ ٨٠ درهما من الصابون الايض الجيد وشمل قشورا رقيقة و ٢٠ درهما من صحوق قصب الذيرة ومثلهما مسحوق قصب الذيرة ومثلهما مسحوق زهر البيلسان و ٥ دراهم مسحوق زهر الورد ومثلهما زهر القرنفل ودرهم من منحوق بزر الكزيرة ومثله زهر اللافدا وكذلك مسحوق ورق الفار و٣ دراهم ميمة وبضع قصات مسك او عنبر ويجن الكل بهاء الورد وقليل من زبت اللوز الحلو ويعمل كتلا واستعماله كالسابق

﴿ صفة ثالثة ﴾

تؤخذ ٨٠ درهمامن الهوز المر وتقدس بعد ان تقع برهة فى الله السخن و ٣٠ درهما من محلول المجفور الجاورى بالسهيرتو ودرهمان من محلوق الكافور و ٣٠٠ درهم من الصابون الابيض الجيد ثم يعمل اللوز مجونا بدقه فى جرن مع الكافور ومحلول المجود ويرخى الصابون بعد ان يعمل قشورا رقيقة و يزج بالمجون ويعمل كنلا بالهيئة المرغوبة

وكثيراما يستمل هذا التركيب عند الانكلير لتطرية البشرة وتليعها ويعد من المحسنات الجيدة

﴿ تُركيب صابون يزيل الدبوغ ﴾

تؤخذ من الصابون اليابس اقتان و ١٠٠ درهم ومرارة ثور وبياض أربع بيضات و ٣٠٠ درهم شة مكلسة معصوقة وتجن الاجزاء سوية في جرن ثم توضع ٢٤ ساعه في محل رطب فان لانت بعد مضى الوقت المذكور بحيث بحكن أن تعمل كتلافتعمل وتحفظ والا اذا بمبت غير متساوية القوام فتجفف وتدق ثاية مع قلبل من الماء وتعمل ألواحا حسب المرغوب فتكون جيدة لازالة الديوغ الدهنية

میں تنبہ کہ۔

واذكان تقديم هذا السكتاب على الحصوص الى أصحاب الصنائع والراخبين في الاكتشافات من الوطنيين والذين مجهلون أسماء المواد الكيمياوية وجب على الذكر في الباب الآئي أسماء هذه المواد اذ يوجد لبعضها أكثر من اسم واحد وكيفية تعضير ما يمكن تحضيره في هذه البلاد اذ لا يمسكن تعضير الكل لعدم وجود المواد والآلات اللازمة لذلك فلا يضطر الصامل الى ان يشترى مادة موجودة عنده باسم آخر

انتمى باب اصطناع الصابون ويليه بآب المواد الكيمياوية



۔عﷺ الباب العاشر ﷺ ﴿ فَى المواد الكيمياوية ﴾

﴿ نَذِيه ﴾ آنا لا نتكلم في هذا الباب سوى بالاختصار وذلك عن المواد الستعملة في هذا الكتاب وعن صفاتها وأسمائها المختلفة وكيفية استحضارها ومن اراد التعمق في درسها فعليه بمطالعة كتاب اصول الكبياء العلامة الدكتور كرئيليوس فأن دبك الامبريكافي المشهور الذي أتحق به ابناء لفتنا العربية جازاه الله عنا خيرا

﴿ سيرتو (الكحول ــ روحالنييذ) ﴾

هو سيال صاف لا لون له طيار يلتهب بسهوله طعمه حاد راقحته مسكرة و ويستحضر باستقطار السوائل الخنجرة لبحض المواد السكرية او الشاوية كالشندور والشعير والبطاطة والرز وقصب السكر والعنب ومن الحشب ابضا ويكون على درجات مختلفة من النقل النوعي بحسب مقدار الماء الذي يخالطه فالصرف فيه جزء من الماء الممائة والحجارى فيه 3 ماء المائة والحصول عليه صرفا يستقطر التجارى منه مخلوطا بمادة كثيرة الشراهة للماء كالكلس الحي وكربونات البوياسا وهو كثير الاستممال في الصيدليات ويه تصنع الارواح والصبغات الطبيه وفي الصنائع لنذويب المواد الراتيجية ولعمل الغزيش وصافعوا الاطباب يستعملون منه كبات وافرة لاصطناع سوائل عطرية كاء مسكولونيا وماء اللاؤدا وما شاكل ذلك و قوة الحجور المسكرة متوقفة على مقدار السيرتو فيها

﴿ اثير (ايير هيدريك _ كبريتيك) ﴾

هو سيال طيار لا لون له ذو طع حاد يلتهب بسهولة اذا مس جسما ملتهبا (فليمترس من ذلك) واذا تنفس من بخاره يلتى فى سبات وقتى مثل الكلوروفورم وكثيرا ما يستعمل عوصًا عنه • واذا صب منه على اليد يشعر منه يبرد موقت واذا وضع منه على الجبهه والصدغين يزيل الم الراس وقل يقوب فى المساء ولكنه يذوب تماما فى السيرتو • ويستصفر باستقطار مزيج من السيرتو بالحامض الكبريثيك والايثير ينوب المواد الراشيجيه" والزيوت العطريه" والاجسام الدهنيه" وينوب الكبريت والفصفور قليلا

﴿ اشِر فَصَفُورَ بِكُ ﴾

يستصضر بإجاء خبرات الرصاص • أما الاشير المفصفر اللازم لبحش العمليسات في هذا الكتساب فيستحضر بوضع ٣ دراهم من الفصفور قطعا صفيرة داخل زجاجه محكمه: السد مع ١٥٠ درهما من الاشير كبريتيك وتنزك هكذا ٣٠ يوما محركة كل مدة ثم ينتل الاينير المفصفر الحاصل من هذه العمليه الى عدة قنانى صفيرة سوداء مسدودة سدّا محكما

﴿ البانة المرة (زفت ابيض... زفت بركونيا) ﴾

البائه المرة مادة را تنجيه من نوع التربذينا تكون رخوة اولائم تتصلب لتتطاير منها مادة زينية • لونها ابيض مصغر طعمها حر رائحتها كراقه الذبئينا ترخى بالحرارة • وتستعمل فى الصنائع كطلا. لا يخرق، الماء وفى الطب يصنع بها لصقات لمعالجه داء المفاصل والنهاب الشعب

﴿ الومين (أكسيدالالومينيوم _ ألومينا ﴾

الالومين كثير الوجود فى الطبيعة على هيئة بلورات جبلة و عجارة كريمة كالسنباذج والصفير والياقوت الاحر والاصغر ويوجد منه فى مسامل الكيماء معموماً ابيض خفيف لا يصهر مهما كانت درجه الحرارة طالبة • وهو لا يذوب فى الماء ولا يذوب

ويستحضر الالومين نقيا (ألومينا هيدراتي) بتنويب الشب الابيض في مثل ثقة عشرين مرة مادويضاف اليه اذذاك قليل من محلول كر بوئات الصودا ليفعل عنه ما ربما يكون فيسه من الحديد وبعد "رشيحه تصاف اليه كبه" من النسادر السائل ليرسب من مذو به تماما • فجمع الراسب ويضل ويجفف

﴿ كَبُرْيَاتُ الْأَلُومِينَ ﴾

يستمضر بانباع ألومينا هيدراتي الحامض الكبرينيك مخففا بخمس او ست مرات ثقله ماه ثم يجفف و يحفظ داخل فناتي محكمه السد لانه يتص رطويه من الهواء الكروى • وكبرينات الالومين كثير الاستمال في الصنائع خصوصا في الصباغ

﴿ كَبِرِيَّاتِ الأَلُومِينِ وَالْهِرِيَّاسَا (شب ابيض) ﴾

هو بلورات كبيرة بيضاء شفافة يذوب فى الماء السارد واحكثر منه فى الماء السفن طعمه حامض قابض و كثيرا ما يستعمل فى الطب كفابض فى الانزفة وفى الزرب وقطرات الرمد و وفى الصنائع خصوصا كمؤسس فى الصباغات ويستحضر يفعل الحامض الحكبريتيك بالداخان الذى هو مزيج من سليكات الالومينيوم وسليكات الحديد فى حالة المذوب أبي بضاف الى المذوب كبريتات الهوتاسا وعند التبلور يغرد الشب عن كبريتات الحديد لائه يتبلور قبله

قلا ان كبريتات الالومين والبوتاس يستعمل كمؤسس فى الصباغ ولبعض الالوان اللطيفة بازم ان بكون خاليا تماما من الحديد خصوصا فى تاسس القطن المدد لصباغ الاحر ، ويحمق انه خال من الحديد بتذويب درهمين منه فى الماء ثم بإضافة بضع نقط من محلول سيانور البوتاسا واذا بقى المزيم بعد مضى بضع سياحات صافيا ولم يتلون بلون ازرق فيكون خاليا من الحديد والا فتعمل له العملية الاتية

يذاب النب في الماء الغالى ويترك الى ان ينبلور النب فهذه البلورات تكون نقية خالية من الحدمد

واذا تكلس النب الابيض يخسر ما. تبلور. ويصير مسحوقا ابيض بعرف بالشب المحروق او الكلس

﴿ خلات الالومين ﴾

لا يحسكن الحصول على خلات الالومين نقيا سسوى بغمل الحسامش الخليك على الالومين الهيداتي الراسب حديثا والجارى منه مستحضر بحليل كبريتات الالومين والبوتاس بخلات الرصاص وهو حسكثير الاستعمال في الصباغ وفي بعض المصابغ يستحضرون خلات الالومين لتأسيس القطن المعد للصباغ الاحر بالطريقة الاكبة

يْدَابُ في ٢٥ اقة ماء غال ٦ اقات و ١٠٠ درهم ڪيبريتات الالومين والپوتاس و ١٨٠ درهما كربونات الصودا و ٣ اقات و ١٠٠ درهم خلات الرصاص فيكون هذا المزيج سدا للاستعمال

مؤ الليمول ﴾

هو معدن مزدق لامع سهل الانسحاق قلا يستعمل فى العسنائع بنفسه ولكنه جزء من عدة امزجة معدنية مفيلة فبكوّن مع الرصاص معدن احرف الطبع

﴿ كلورورالانتيمون ﴿ زَبِدَةَ الانتيمون ﴾ ﴾

هو ابيعن جامد لين سهل الاصهار يتبلور اذا يرديمص ما، الهواء فيبول وهو يتولد بفعل الحامض الهيدروكلوريك بكبريتور الانتيون يستعمل في الطب والجراحة كاويا وفي الصنائع لتلوين المعادن والجلود

﴿ اول كبريتور الانتيمون (كبريتور الانتيمون ــ اثمد) ﴾

هو سُكثير الوجود في الطبيعة اونه مثل لون الرصاص بستحينه مناعيها باحماء جزء ني ونصف النيون وجزء كبربت يستعمل في الطب و الصنبائع وعند النسباء كمقطوط لتسويد حواجبهن الها كبريتور الانتيون الحاس المعروف بكبريتور الانتيون الذهبي فهو صحوق اصغر برتقالي لا رائحة له ولا طعم وكيفية استحصاره هي ان تأخذ ١٣ درهما من اول كبيون الكبريت المضول و ٥٥ درهما من كريوات الصودا جافا و ١٠ ود٤ درهما من الكبريت المضول و ٥٥ درهما من كريوات الصودا جافا و ١٠

دراهم من فحم النسات ثم أسحق الاجزاء جيدا وامزجها واحها في يوقة ودعها تبدد وخذ ما حصل من العملية واسحقه وضع فوقد ماه سخنا وحركه جيدا واتركه مدة ثم رشحه وجفف المرشع فمندما يبرد يقبلور ثم ذوب الملورات الحاصلة في مثل وزنها بماني مرات ماء بارد واصف اليها نقطة فنفطة من الحامض الكبريتيك المخفف بمثل وزنه تسع مرات ماء وعندما يبطل الرسوب تنتهى فيؤخذ الراسب ويفسل ويجفف

اما كبيتور الاشيون والپوتاس فبستحضر باحاء اول كبريتور الاشيون مع كربونات البوتاس وهو زجاجى الشكل نصف شفاف

﴿ كُرُبُونَاتُ الْبُونَاسُ (تُحت كُرُبُونَاتُ الْبُونَاسَا) ﴾

هو ملح فلوى كاو يذوب فى مثل ثقله ماء باردا بيتم رطوية الهواء فيبول . يستحضر بترشيح ماء عن رماد مواد نباتية اى يوضع الرماد فى برميل منقوب من اسفله ويصب عليه ماء فيرشح من اسفل بعد مروره على الرماد فينوب الاملاح القابلة الذوبان ولاسما كربونات البوتاسا ثم يجفف المساء فيبق كربونات البوتاسيوم . و اذا الجد نقيا يوضع عليه من الماء البارد فيذوب الكربونات وحده ثم يرشيح ويجفف فيتلور الكربونات الصرف

يتركب مع جيم الحوامش ويفلت منه الحامض الكربوئيك · وهو كثير الاستعمال في الصنائع

﴿ ثَانِي كُرْبِو نَاتِ الْبِوَاسَا ﴾

هو على هيئة طورات بيض بذوب في اربعة انسال وزنه ماء لا يمتص رطوبة الهواء كالسابق واذا احميت بلوراته يتعول الى الكربونات و يستحضر بإنضاذ مجرى حامض كربونيك في منوب كربونات البوتاسا تقبل فيرسب الشانى كربونات على هيئة بلؤرات فصمع وبذوب ايضا في ماء سفن ثم مبلور وهو كشير الاستعمال في الطب

﴿ بِوتَاسًا كَاوِ (هيدرات اليوتاسا) ﴾

هو جامد ايمن حريف واثمته مسكراته البول يشبه الصابون تحت اللمس يحص الماء من الهواء وينوب فيه ويعرف بهذه الحالة يزيت البوتاسا ويترب مع الحامض الكربونيك في الهواء ولذلك بجب حفظه داخل قنائي محكمة السد ويستعضر بتنويب ١٠ اجزاء كربونات البوتاسا في ١٠٠ جزء ماه ويجمى المنوب الى درجة الفلهان في وعاه مبيض او وعاه فضة ثم اطفي ٨ اجزاء كلسا جبدا في وعاء منطى واضفها الى المدوب شيئا فشيئا وهو في حالة الفليان مداوما التعريك واتركه يفلى قليلا ايضا ثم غط الوعاه وارضه عن النار وعندما يوق صفه لاخراج حسكربونات الكلس الراسب ثم يجفف في وعاء حديد او فضة حتى بكف صعود بخار الماء منه وهويستمل في الطب والجراحة المكي به فضة حتى بكف صعود بخار الماء منه وهويستمل في الطب والجراحة المكي به

﴿ ثَانَىٰ آكسلات اليوناسا (ماج الحماض) ﴾

هو ملح على هيئة بلورات بيص مثل بلورات نانى طرطرات البوتاس طعمه حامض ينوب فى اربعين مرة مثل وزنه ماه · يوجد فى عصير بعص النبات ونستفرج منها بتجفيف العصير · يستعمل فى الطب كقابص ومرطب بكمية فليله وجبت اذا كانت كذيرة ويستعمل ايضا فى الصنائع خصوصا لازالة الدبوع الحديدية

﴿ ثَانَى طَرَمَلُواتَ الْيُونَاسَا (مَلْحَ الْطَرَطِيرِ) ﴾

هو ملح ابيض طعمه حامض قلما يذوب في الماء البارد يذوب في خمس وعشرين مرة مثل وزئه ماه فاليا يستعمل في الصنائع وفي الطب وهو مرطب بكمية قليلة ومسهل بكمية اكثر · محصل من تنقية العار أير الاحر الذي يرسب في قعر براميل التهيذ وكيفية تنقيته هي الآتية

يۇخذ الطرطير الاحمر ويسحق ويتىلى مع صطام محروقة فىرئىب مند المواد الملونة ئم يرشح ويجنف فيتبلور

﴿ نيترات البوتاسا (اذوتات البوتاسا _ ملح البارود) ﴾

هو ملح ابيعش لا رائحسة له طعمه مالح قليلا يشعر منه ببرد موقت يذوب في الماء البارد واذا طرح على جر يتغرقع تفرقعا صعيفا ويطنئ الجحر الذي طرح عليه واذا مزج مع مواد قالجة الاشتمال واصابته شرارة يمحل ويتغرقع بشدة ولذلك يستعمل في اصطناع الدارود

وهو موجود في الآربة وعلى سطح الارض في بعش الاماكن

وَيُسْتَحَضَرُ بَغُسُلُ بَعْشُ الاتَرْبَةِ لَآجِلُ تَنْوَيَبُهُ مَنْهَا فَمْ يَجِغُفُ السِيالُ فَيْبَلُورُ اللَّهُ

ويستحضر ايضا مجل نبترات الصودا العلميهي بواسطة كبريتات او كلورور البوتاسا • واذا احميت لموراته تذوب في ماء تبلورها وتعبمد عندها تبرد ويعرف الحلم اذ زلك بنليم الحكمة

وهو كذير الاستعمال في الصنائع وفي الطب

﴿ سيانور البوتاسا (بروسيات البوناسا - هيدوسيانات البوتاسا) ﴾

(سم قتال)

هو ملح ابیش بیمس رطوبة الهواه • سریع النوبان بالماء • طعمه حریف قلوی رائحته کرائحة اللوز المر

ويما ان نجاح من اراد معاطاة فن التلميس متوقف على نضاوة هذا اللح الموجود يالمجر بدرجات متضاوتة من النضاوة وبما ان منظر النق وغير النق واحد فلكي يكون العامل على بصيرة في مجه يجب علينا ان نتكلم عن اجود الطرق لاستحضاره بحيث يمكن القارئ ان يستحضره بالنقاوة المرغوبة

فالمحصول عليه نقيا خذ من سباتور البوئاسا والحديد الاصغر وحله في كية ماه كافية ثم جفف السيال ودعه يبرد فيتبلور ثانية ثم كرر العملية ذاتها مرة ثانية فهكدا ينقد السيانور الاصغر ماكان فيه من كبريتات البوئاسا • فحفذ البلورات الحاصله ونشفها جيدا على ارخفيفة وعندما تنشف تماما ضعها في بوتقة من حديد سميكة ذات فطاء من المعدن ذاته وضع البوتةة في نار قوية لتصير حمراء مبيضة دعها كذلك مدة فيرسب الحديد الى قعر البوتقة وعندما تشاهد ان السائل الذى هو داخلها حسار يلون شفاف خذ قضيا من زجاج ناشف وغطسه بسرعة داخل السائل واخرجه منه حالا فاذا رأيت ما اصق به إبيض شفافا نكون العبله " خالصه " والا فاثرك البوتقة داخل النار لنوال هذه العلامة " منم ارفع البوتقة من النار بملاقط قويه " وصب ما ضمنها بدون ان "رجها في وعاه من حديد سميك داخله ملس مصقول موضوع اسقله داخل وعاد آخر ويه ماء بارد واحرص على ان الحديد الذى يبنى في ضر البوتقة " لا يتبع السائل عند صبه والاحس ان يوضع على فوهة الوعاء الحديدى مخل من معدن ضبق العبنات بدون تارة محى في درجه "الاحرار فير به السائل مصنى نقيا

والفاية من وضع الوعاء الحديدى داخل الماء لئلا بمحترق ويلصق به السيانور عندما يبرد بحيث يتصر طلك اخراجه منه

فالسیانور الحاصل من هذه العملیة بکون لونه ابیض کسره زجاجی لا رائحة له اذا کان ناشفا نماما واکمن اذا مسه ادنی رطو بة تصیر رائحته کرائحة اللوز ال

والحصول على السيانون الاعتيادي تؤخذ ٨ اجزاه من سيانور الحديد والبوناسا منى بتبلوره كا سبق القول عن ذلك وناشفا و ٤ اجزاه من ثانى كرونات البوناسا نقيا وناشفا ايضا وبعد سحقها ومزجها جيدا ضعها في بوتقة منحديد سيمكة مفطاة واجر عليها العملية السابقة غير أن قوة النار هنا اخف وعندما تغطس بالزيح قضيا من زجاج وتكون القسرة الني لصقت به بيضاء كالخزف الصيني تكون العملية خالصة غز فع البوتقة عن النار ويصب السائل كاسق قبيل هذا

واعلم ان وجود كبريتات البوتاس بسيانور الحديد والبوتاسا او بكر بو نات البوتاسا بلون السيانور الحساصل بلون وردى او اخضر او اصفر مجسب مقدار الكبريتات الموجود فليعنن اذا باخراجه منهما بواسطة الحل والتبلور كما تقدم القول عن ذلك

﴿ كلورات الهورَّاسَا ﴾

هو علم ابيض متبلور على هبئة صفائح لامعة طعمه مذق اذا طرح على جر يتمرقع مثل نبترات البوتاسا واذا اصنيفت اليه مواد قالجة الاشتمال مثل الكربت و والقيم والفصفور وسحق او طرق او طرح على جسم حام يتفرقع بشدة واذا مزج مع مسمحوق المواد المذكورة او مع مسموق السكر او بنشارة الخشب او بحسموق راسمجى واصنيف البه قليل من الحامص الكبريتيك بشتمل بسرعة و وهو كثيرا ما يستعمل في الطب وفي الصنائع خصوصا لعمل النصاطات (النفط) ويستحضر بانفاذ بجرى من فاز الكلور في مذوب بوئاسا كاو ثقيل سخن حتى بعلل امتصاص الغاز نم يجفف السيال ويرد فية لمور منه الكلورات

﴿ كرومات اليوتاسا ﴾

يوجد منه بالتجر نوعان الواحد اى الكرومات المتصادل هو على هيئة بلورات صفرطهم مر قابلا ينوب فى الماء البارد وقليل منه يلون هذا السائل بلون اصغر يسخصر بتكليس الكروم المعدنى الحديدى مونيترات البوتاسا ثم يغسل بماء لاجل تذويب الكرومات نم يجفف السيال بعد ترسيحه ويبرد فيتبلور الكرومات المتعادل والنانى اى ثانى كرومات البوتاسا هو على هيئة بلورات برتقالية اللون يذوب فى الماء البارد و يستصضر بإضافة عامض نيتريك الى منوب كرومات البوتاسا المتعادل فعيمم بالتجفيف والتبلور وهو كنير الاستمال فى الصنائع

﴿ كَبِرِيتُورِ الْبُوتَاسَا (كبد الكبريت) ﴾

هو على هيئة صفائح خضر من الغلساهر صفر من الداخل يذوب فى المساء رائحته كرائحة البيض المنتن اذا اضيف الى مدوم حاصن ما يتصاعد منه هيدروجين مكبرت ويرسب راسب ابيض يقال له لبن الكبريت • يستحضر باجاء كر بونات البوتاء او كبريت معا • وهو يستعمل فى الطب والصد تع

﴿ يُرِدُورُ الْيُوتَاسَأُ ﴾

هو ملم ايمن طعمه حريف سريع الذوبان بالما يتص رطوية الهواء قللا واذا اضيف الى منوبه من منوب الى كلورور الرئبق تولد راسب اصغر ثم يتحول الى راسب احروهو ثاتى يودور الرئبق • واذا اضيف الى منوبه منوب خلات الرصاص يتولد راسب اصغروه يودور الرصاص

وكيفية استحضاره هي ان تاخد ١٠٠ جزء يودا و ٣٠ جزءا برادة الحديد و ٥٠٠ جزء اله مقطرا و كنية كافية من كر بونات البوتاسا • ضع الماء في وعاً من حديد مصبوب مع المود والحديد وحراة المزيج وسخته الى ان يفقد اللون الاسمر ويصبر عديم اللون ثم وشحه اذ ذالة واغسل ما يقى من برادة الحديد يقليل ماء مقطر واضف الماء الى المرشح مع مذوب كر بونات البوتاسا الى ان يبعلل الرسوب (ويكنى على الغالب ٨٠ درهما من كر بونات البوتاسا) رشيح عند ذلك واغسل الراسب بماء الفسل الى المرشيح وجففه تماما ثم ذوب الحساسل فى ٤ او همرات مثل وزنه ماء ورشعه فى وعاء من الحزف الصيني و اتركه يبرد فيتبلور البودور • وهو كثير الاستمال فى الطب والصناع وخصوصا فى التصوير

ہ بترین کھ

هو سيال لا لون له ذو را يحة قوية مقبولة اذا كان نقيا لا يُعمل في الماء بلتهب بسهولة سريع التطاير

يستحضر باستفطار حامض بعزوبك مع ثلاثة امثاله وزنا من الكلس الكاوى هذا اذا كان المرادبه نفيا اما للجارة فيستخلص من المواد الباقية بعد استقطار غاز الضوء من الخيم الحجرى

وهو كثير الاستُعمال فى الصنائع لتذويب المواد الرانجية والزيوت • ولازالة الديوغ الدهنية عن الملابيس • ومنه يتولد الانبيين • (مانة تصبغ بها الانسحة)

﴿ بلاتين ﴾

هو مصدن ابيص لامع يشبه القصة قابل التطرق والسحب اثقل المواد المروفة عسر الاصهار جدا لا تفعل به الحوامش غير الحامض النيزوهيدوكاوريك (ماه الملكة) لا يتأكسد بالهواء ، موجود في الطبيعة بمزوجا مع سادن اخر على هيئة قطع كبيرة وصغيرة في جيال اورال وبرازيل

يُستَخلص بإضافة الحامض النيرَو هيدروكلوريك الى المدن فيذوب الپلاتين فقط فيستخلص بانسال ويتطاير اكثره بالحرارة ثم يرسب ما فيه بإضافة مذوب كلورور الامونيوم الثقبل اليه فيحصل مزيح من كلورور الامونيوم وكلورور الپلاتين فيضل في سيرتو ويحكلس ويسحق ويجهل بماه ويحمى الى الجرة ويطرق ليصير قطعة واحدة

وكنيرا ما يستمل في الصنائع لعمل بواتق وانابيق لكونه عسر الاصهار وقد يصنع منه قضيب الصاعقة ودولة الروسية تصك منه المعاملة

﴿ كلورور البلاتين ﴾

هو ملح احمر مصفر سريع الذوبان بالما، ييمس رطوية الهوا، وينوب بها ويستحضر تذويب الپلاتين في الحسامض النيزوهيدوكلوريك ثم يجفف فيتبلورويستهمل في الصنائم والطب (سم)

﴿ تَرَبُّتُنِنَا (تَمْرَنِنَا) ﴾

هومادة رانجيه" رخوة ديثه" تستخلص ببئر سوق اشجبار من نوع الصنوبر فيسيل الراتيج من تلك البثور ويجع · وهو كثير الاستعمال فى الطب والصنائم

اما زيت التربنتينا فجستصمر باستقطار التربنتينا · وما بيني في الكركة بعد الاستنظار هو الفلفونه"

﴿ تُوتِياً ﴿ زَلْتُ ﴾ ﴾

هو ممدن ازرق لامع يتاً كسد بالهواء يذوب بسهولة في الحوامض فبستعمل لاجل جع الهيدروجين

موجود بالطبيعة على هيئة الكبريتور والكربونات • يحمى اولا لابحل طرد الماء والحامض الكربونيك ثم تضاف اليه قطع فحم ويحمى الى درجة الجرة فى الابيق فخار فيطير الحسامض الكربونيك ويتصعد النونيا فيصمع فى قوامل ممنوع دخول الهواء اليهما

﴿ كَبِرِيتَاتَ الْتُوتِيا ﴿ مَلْحِ النَّوْتِيا ﴾ ﴾

هوملح ابيض على هيئة بلورات تشبه بلورات كبريتات المغنيسيا لا رائحه له ينوب في المساء السارد طعمه قابض اذا احمى الى الحجرة يتحول الى اكسيد التوبا

يستحضر بتنويب التوتبا فى الحامص الكبريتيك المخفف ويرسيح ويجغف فيتبلور الكبريتات

يستعمل في الصنائع وفي العلب قابضا ومفيًّنا

منو تراب المرمل (تراب ادمينية) ﴾

نوع من الدلفان لونه احمر قاتم لوجود اكسيد الحديد فـ.ه لا يعمل فورانا مع الحوامض بكثر وجوه فى بلاد الجم وفى ارمنية يستعمل فى الصنائم وفى الطب قايضا ومةوبا

« جليسيرين (كايسيرين) »

هو سيال شرابي لا لون له طعمه حلو بيمرّج مع الماء ولا يختمر بستحضر اما باتفاذ بخار الماء على حرارة طاية فى مواد دهنية فيصمل الكليسيرين والحامض الدهنى الى قابلة موضوعة لذلك وهناك غرد الواحد عن الآخر * اما بلجاء زيت وأكسيد الرصاص الاول وماء فيتولد صابون غير قامل الذوبان وبيق الكليسيرين فى الماء فينفذ فيه هيدروجين مكبرت فيرسب الكبريت ثم يرشح على فم حيوانى وبيجفف

وهو يستعمل في الصنائع وفي الطب

﴿ حامض آکسالیك ﴾

("")

هو ملح ايعق يشبه كبريتات المغنيسيا فى الظاهر لا لون له ولارائحة وطعمة حاصق يذوب فى المساء البارد • يوجد طبعا فى الحاض على هيئة اكسلات الپوتاسسا والكلس وفى كثير من الناتات

يستحضر بفعل الحامض النيزيك بالسكر او النشا باجزاء متساوية داخل البيق وعندما يبطل تصاعد البخار الاحر يرفع الانبيق عن النار وعندما يبرد السيال يتبلور الحامض الاكساليك

وهو يستمل في الطب وفي الصنائع خصوصا لازالة الدبوغ الحديدية

هِ حامض پروسیك (حامض سیانهیددیك او هیدروسیانیك) ﴾ (سام جدا)

سمى حامض روسيك لانه جزء من الازرق الپروسيانى وهو سيال لا لون له ورائحته حسكراتحمة الوز المر سام جدا بحيث ان تعلمتين منه تميان حالا واذا تنفس مخاره محدد عداما وغشيانا (ضده سيال النشاند) وهو سريع الاتحلال لا محفظ زمانا

يستمينسر بوضع ٣٠٠ درهم من سيانور الحديد والبوتاسا و ٣٠٠ درهم ماه و ٤٥٠ درهما حامض كريتيك (يجب خلط الماه بالحامض قبل وضعهما في الانبيق) في انبيق كبير مركب على حام رملي (اي توضع قدر على النار وداخلها رمل فيوضع الانبيق على الرمل) ويستقطر ال قابلة منموسة بماه فه قطع ثلج وعندما يأخذ ما في الانبيق في الارتفاع بعرف ان العملية قدا تنهت فيرفع الآنبيق عن الرمل حالا والا فيتصاعد ما ذيه ويفسد الحامض الپروسيك المستطر

﴿ تَنْبِهِ ﴾ عِب الاحتراس ان لا يستشق البخاد التصاحد عند لبراء العملية لاه مصر كثيرا بالصة

وهو كثير الاستعمال فى الصنائع وفى الطب غير أنه للاخير يخفف كل جزءين منه عائد جزء ماه

﴿ حامض قَيْكُ (تَنِنَ) ﴾

هو موجود طبعا في اكثر النباتات وخصوصا في العفص والسماق وقشر شجر السنديان • وهو على هيئة ندف خفيفة اسفتجيه اونه ابيمن مصنر طعمه قابض لا رائحة له سريع النويان في السيرتو وفي الماء ولا يذوب في الايئير الصرف بل في الممدود بالماء واذا احمى يصول الى حاصل بيروكاليك

يستحضر بوضع معصوق العنص في محل رطب اربعة الجم ثم يوضع في قنينة وفوقه من الاثير درجة ٥٦ ما يكني ليصير كبمون بقوام رخو وبعد سد القنينة جيدا يترك هكذا ٢٤ ساعة ثم يوضع المربح في كس وبعصر فيسيل منه سيال شرابي فيفسل ما بني في السكيس بإئير مضاف الى كل ١٠٠ جزء منه ٦ اجزاء ماء وبعصر ثانية ويؤخذ العصير وجد على صحون او ألواح من تنك او زجاج وتوضع هذه في محل دفي الله ان يجف التذين فيصمع وهو حكثير الاستعمال في الصنائع وفي العلب

﴿ حامض عفصيك ﴾

موجود طبعا فى موادكثيرة 'باتية ويتولد بإحالة التذين · بلوراته طويلة ناعمة لونه ابيض باصفرار عديم الرائحة عسر الذوبان فى الماء البسارد يذوب فى مثل وزنه ثلاث مرات ما. سمنا طعم، قابض يستصضر بنتم جزء من معموق المقص في ٣ أجزاء ماء وينزك المتقوع في محل دفي ٣ يوما عركا كل يوم ثم يعصر ويكب الله وينتم الباق في ماه غال فيذوب الحامض فيصفف فيتباور • وهو يستعمل في الصنائع والطب

﴿ حامض يُروكاليك ﴾

اذا احمى الحامض المفصيك يتولد حامض كريونيك وحامض بيروكاليك · هو على هيئة بلورات نشبه بلورات الحامض المفصيك طعمد فابعض يذوب فى الماء كثير الاستعمال فى الطب والصنائع

﴿ مامض خليك ﴾

هو سيال صافى لالون له يتبلور فى ايام الشتاء اذاكان صعرفا ذو رائعة حادة خصوصية كاو بخاره يشمل بلهيب ازرق بيمص ماه من الهوا. • واذا تمجفف فهو جوهر الحل

يستحضر بترك خرق برميل غير ملآن مضوح للهواء فيتولد الحل الاعتيادى فاذا استطر يصعد الحسامض الحفيف والعصول عليه صرفا بشبع الحنيف منه بحكربونات البوناسا أو الصودا ويجفف ثم يصهر الحلات الذي يتولد فيطرد الماء منه فيستقطر مع الحامض الكبيليك ويضاف الى المستقطر خلات الباريوم ويستقطر ايضا والحاصل من ذلك هو الحامض الحليك الصرف وهو يستعمل في الصنائع وفي الطب

﴿ حامض زرنيخوس (آكسيد الزرنينج الابيض ـ طعم الفاد الابيض) ﴾ (سم خال)

هوجامد أيض زجاجى طعمه حلوقابض وهو سنام جدا لا رائحة له صعر الذوان بالساء وأذا طرح على جر ينحل ونفوح منه رائحة كالحرائحة النوم وهو يتولد كلا احترق زرنيخ بالواء فيجمع بخار الحامض الزرنيخوس على هيئة مسحوق أبيض وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع

﴿ حامض طرطريك (حامض الطرطير) ﴾

هو هيئة بلورات كبيرة شفافة لا رائحة له طعمه حامض مقبول يذوب في المساء البدار وهو موجود طبعا في عصير العنب وألتر الهندى و فتى استقر عصير العنب وأختر يرسب منه الطرطير اى ثانى طرطرات البوئاس و فيؤخذ وبذاب في ماه فلل ويضاف اليه مسحوق الطباشير حتى يبطل الغليان فيضاف اليه منوب حكاورور الكلس فيرسب و يؤخذ الراسب ويضاف اليه حامض كبرتيك فيتولد كبريتات الكلس فيرسب والحسامض الطرطريك ببتى ذائبا في السيال فيجفف ويتبلور

وهويستعمل في الطب وفي الصنائع

هو سيسال زيتي لا لون له ولا رائحة نقيل طعمه حامض كاو بيمص رطوبة الهواه واذا اصنيف اليه ما. يسخن المزيح • يسود اذا غالطته مواد آلية مهما كانت كيتها قليلة وهو على ثلاثة اشكال

الاول الهيدراتى وهو التجارى الدارج · والنانى يقال له النوردهوسنى ويعرف بالحامض الكبريتيك المدخن · والشالث غير الهيدراتى اى الصرف الخسال من الماء تماما

اما الشكل الاول فيستحضر باحراق كبريت وادخال بخاره الى غرفة مبعلنة برصاص فى اسفلها ماء وباحاء نيترات الپوناسا مع حامض كبريتيك وادخال بخداد الحامض النيتريك الى الغرفة نفسها • لان الحامض الكبريتيك يحل نيترات الپوناسا و بخار الحدامض النيتريك يصعد • اما احراق الكبريت فيولد غاز حامض كبريتوس وماء وهواء فيأخذ الحدامض الكبريتوس المسجيسا من الحامض النيتريك ويصير حاسضا كريتيكا فيصه الماء الذى داخل الغرفة • ثم يرفع الماء من الغرفة و مجتفف فى او عدر وصاص

﴿ والشكل الثانى ﴾ أى الحامض الكبرينيك النوردهوسنى يستعضر باستفطار كبريتات الحديد أى يحمى فى انابيق فخار منصة بقوابل مبرد فيها ماءقليل فيصمد الحامض ويجمع فى القوابل

﴿ والشكل الثَّالَثَ ﴾ اى غير الهيدراتى بستصصر باستقطار الحامض الكبريِّيك المدخن على حرارة قليلة فيجمع بالقابلة المبردة مادة طيارة على هيئة بلورات يض وهى الحامض المطلوب

والحامض الكبرينيك المدخن كثير الاستعمال في الطب وفي الصنائع

و حامض كبريتوس ﴾

هو غاز لا اون له ذو رائحة خانقة غيرةابل الانتصال يطني اللهبب ييض بعض المواد النباتية والحبوانية واذا ذوب في الماء وعرض مذوبه على الهواء بيمس منه السبجينا فيثولد حامض كبربتيك

يستُمَضر باحراق كبريتٌ فى اكسيجين او فى هواء • او باحاء كبريت ومركب اكسيمين وهاك صفة العمل

ضع فى انبيق من زجاج زئبقا او برادة نحاس احر وحا منا كبريتيكا ثفيلا اجزاء متساوية واحم الانبيق على نار خفيفة واجع الفاز التصاعد فوقى زئبق و وما بنى فى الابيق هو كبريسات الصاس او كبيتات الزئبق حسب المعدن المستمل

وهو كثير الاستمال في الصنائع وفي الطب خصوصــا لمصــالجة الامراض الجلدية"

﴿ حامض ليمونيك (حامض الليمون) ﴾

هو على هيئة" بلورات شفافة" طعمه حامض مقبول لا رائحه" له يذوب في المــاء وفي السبيرتو و هو موجود في الليمون والبرتقال و الكباد والكرز وما شــاكل ذلك وقد يمكن استخلاصه ثمن جميع الانمار المذكورة غير انه لا يستخلص اعتباديا سوى من الليمون وهاك كيفية" العمل يوخذ عصير الليمون ويشيع على النار بالطباشير ليصير بقوام خثر فيتولد ليمونات الكلس فيرسب عم يوخذ الراسب ويضاف عليه ماء وسامض كبرينيك مخفف بمثل وزيه ثلاب مرات ماء ويترك هكذا ٢٦ ساعة ثم يمد بماء ويترك لبرسب فيرشع ويجفف السيال ليصير بقوام شرابي فيترك مدة ايضا ويصنى ويجفف فيتلور

وهو مستممل في الصنائع وفي الطب

﴿ حَامِضَ نَيْدَيْكُ (حَامِضَ أَذُونَيْكُ .. مَاهُ الْفَضَةُ) ﴾ (سام)

الحامض النيزيك على ثلاثة اشكال ﴿ الاول ﴾ غير الهيدراتي وهو جامد على هيئة بلودات لامعة غير ثابتة يحول عند حضور الماء الى الحامض الهيدراتي يستصفر بامرار مجرى من غاز الكلور الجاف على نيزات الفضة الجاف

- ﴿ والنانى ﴾ الهيدراتى وهو الحامض النيتريك المدخن هو سيال مدخن لا لون له تقيل كاو يُصل بالنور يفسد المواد الحيوانية وبلونها بلون اصغر يستحضر باسقطار حامض كبرينك وشيرات البوتاسا بلجزاء منساوبة في أنبيق موضوع في جام رملي فوق نار ويجمع الحامض المسقطر في قابله موضوعة في ماه بارد تحت حنفية تصب عليها ماه ابضا وما بيني في الانبني هو كبريتات البوتاسا
- و الناك كا الحامض النيزيك التجارى وهو ما سوى الحامض المدخن ممروجاً بقدار من الماء • وهو سيال ابيض او مصغر فليلا لوجود حامض النيتروس فيه ذو رائعة حادة طعمه حامض كاو • وهو حكثير الاستعمال في الطب وفي الصنائم
- ﴿ تَنْبِهِ ﴾ أَنْ الحَامِضُ النبريكُ الْجَارِي يَخَالِطه احيانًا كلود أو حامض كبرتيك (يعرف وجود هده الاجسام بتوليد الراسب الذي يحصل أذا أصبف الى مذوب نبرات الفضة بعض نقط من الحامض المراد فحصه) وبما أن نقارة الحامض

الشغرك ضرورية أذا ككان معدا لتركب بُيَّرَات الفضة يجب علينا أن نُرشد القارئ الى طريقة يستخلصه عا نقيا وهاك كيفية العمل يومنم الحامض التجاري في البيق واسم على حام رملي ويستفطر وعندما لايسود

يتولد راسب بإضافة المستقطر الى مذوب ببترات الفضة يجمع الحامض في قابلة مبردة بمزيج مجلد • ورفع الانبيق عن النار فيما يتقطر السيال الذي فيه تماما

و حامض هیدروکلورمك (حامض کلورهیدر بك ـ حامض که ﴿ مورياتيك ٠ دوحالملح ﴾

(July)

هذا الحامض على شكلين ﴿ الأول ﴾ غير الهيدراتي وهو غاز لا لون له ذو رائحة حادة خصوصية طعمه حامض كأو يظهر منمه بخيار في الهواء الرطب غير قامل الاشتمال بطنئ اللهيب ويتحول الى ســيال بالبرد ويذوب في الماء بكثرة فيتكون حامض هيدروكلوريك هيدراتي اي الحامض الدارج

يستحضر بوضع ٣ اجزاء من ملم الطعام و ٥ اجزاء من الحامض الكبريثيك وجزءين ماء (تحب مزج الحامض بالماء اولا وتركهما حتى ببردا) في أهيق

واسع على حام رملي ويجمع العاز فوق رُئبق لانه يذوب في الماء

﴿ والناني ﴾ اى الهيدراتي الدارج هو سيال صاف لا لون له اما التحاري غصغر اللون اذيخالطه حامض كبريتيك وكلورور الحديد وحامض كبريتوس يستعضر كالسائق غير أن الفازيجمع في قابله مبردة بمزيج محلد • مكل سمة اجزاء ماء بكون عشرة اجزاء حامضا هيدراتيا مشبعا - وهذا الحامض كنبر

الاستعمال في الطب وفي الصنائم

مؤ ثالث اکسید الحدمد (سیسکوی آکسید الحدید - احر ک 🖈 انگاری ـ قلقطار) ک

بعرف للمديد ثلاثة أكاسيد ولا نتكلم هنا سوى عن الاكسيد النالف العروف بالاحر الانكليزي • فهو احمر قائم لا يذوب في الماء يستمضر بتكليس كبريتات الحديد ويستعمل فى الصنائع لاصطناع الادهسان ولتبردخ المعادن والزياج

﴿ خلات الحديد (خلات اول آكسيد الحديد) ﴾

هو سيال اسمر اللون طعمه قابض واذا احمى يُصل ويصمد حامض خليك و ببق ا اكسيد الحدمد

يستصضر باشباع حامض خليك خفيف سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي على حرارة قلية ، وهو يستعمل في الطب والصنائع

﴿ سيانور الحديد (هيدروسيانات الحديد ــ ازرق پروسياني) ﴾ هو ازرق اللون كالنيل على هيئة كوب اذا كان غير نقي ويئنق بسهقه واضافة حامض هيدروكاورك البه لتنويب اكسيد الحديد الذي يخالطه و السيد الحديد الذي يخالطه و السيد الحديد الذي يخالطه و السيد الحديد الذي السيد الديد الد

واعت في المساء ولا في السبير تو ولكنه يذوب في الحامض الكبريّنيك غير انه ينقد لونه

يستحضر بإصافة مذوب سپانور الحديد والپوتاســـا الى مذوب ملح حديدى و هو كثير الاستعمال فى الطب (غير سام) وفى الصنائع

﴿ سياتور الحديد والپوتاسا ﴾

هو على هيئة بلورات صفر اذا عرض على الهواء يخسر بعض ماء تبلوره وبييض · يذوب في اربعة اجزاء ماء باردا ولا يذوب في السبيرتو

وبيس مبدر بنلى سيانور الحديد في مذوب كربونات البوناسا ألى أن يفقد السيال اللون الازرق فيجفف فيتبلور · أو بوضع ٥ اجزاء من اظلاف وقرون وجلد ودم وجزءين من حكربونات البوناسا و برادة حديد في وعاء حديد ويحمى الى الاشتمال · ومتى برد المزيم يعتماف اليه ماء فينوب سيانور الحديد والبوناسا الذي تولد فيترشم ويتبلور · وهو مستعمل في الصنائم وفي العلب

﴿ كربونات الحديد (كربونات اول آكسيد الحديد) ﴾

يستحضر باضافة كربونات قلوى الى مذوب علم من املاح اول أكسيد الحديد على انه اذا عرض الهواء العسكروى الرطب ييس أكسيمينا ويتحول الى مسكوى أكسيمينا ويحول الى مسكوى أكسيد الحديد وهوموجود في الطبيعة في الدانسان الحديدى وفي بعض الميدنية

﴿ كَبِرِيَّاتَ الحديد (كبرِيَّاتَ اولَ أَكْسِدُ الحديد ـ الرَّاحِ الْاخْصَرِ) ﴾ هو على هيئة بلورات خضر شفافة تزهر في الهوا، وتكنسي أكسيد

سوعي سيبه بغوري مصفر كالمامض الكبرينيك المخفف ثم يفلى السيال بسخم بتنويب برادة حديد في الحامض الكبرينيك المخفف ثم يفلى السيال حتى يتطاير بعض مائه ويترك فيتبلور · واعم ان اقة من برادة الحديد تعمل

خبس المات كبريتات • وهوكثير الاستعمال في الصنائع وفي الطب اما كريتات الحديد النشادري فيستصفىر بإضافة ١٤ جزءا من الحامض الكبرينيك الى ٩ اجزاء سيسكوى اكسيد الحديد وبعد ترشيح السيال يخنف بماء

قليل ويضاف اليه حيدُّذ ١٠ اجزاء كبريتات النشادر ويترك فيتبلور كبريتات الحديد النشاده.

﴿ كلورور الحديد (أول كلورود او هيدروكلورات الحديد) ﴾ هو على هيئة بلورات خضر يتص رطوبة الهوا، فيندى ويتأكسد بالهوا،

هوعلى هيئة بلورات خضر ييمس رطوبة الهواة فيدى ويتآكسد بالهواء يستصضر يتنويب برادة حديد فى حامض هيدروكلوريك ويجفف السيال فيتبلور الكله ده:

﴿ نِيْرَاتِ الحَديدِ (نِيْرَاتُ سِيْسُكُوى أَكْسِيدُ الحَديد) ﴾

هو سيال أحر. يستعضر بأضافة حاص تبتربك مخففا قليلا الى برادة الحديد

€ 20 p

هو جامد اسود لامع کسره زجاجی طعمه مر لا يذوب في الماه يرتفي الحرارة

يأتهب بسهولة ويتصباعد منه اذ ذاك تسنان كثيف ورائحة حادة خارقة وهو كثير الوجود في جوف الارض • وكثيرا ما كان المصريون يستعملونه لتحفيط موتاهم وقد كان سابقا كيمير الاستعمال في الطب اما الآن فلا يستعمل الا في الصنائع

﴿ الدودة النشادرية ﴾

تستصضر بعصق جرء من الدودة وبوضعه في صحن وباضافة جزءين من سيال الشادر اليه ثم بتخطية الصحن وتركه هكذا يومين ثم بتعريض المجحن لحرارة قليلة عمركا الى ان يصبر ما فيه كالمجون الجامد القوام فيؤخذ وبهد على لوح من خشب ويترك في الشمل ليجف تماما ثم يستحق ثانية وهو حكثير الاستعمال في الصباغ

﴿ دکسترین ﴾

هو على هيئة مسحوق اييض مصفر يشبه دقيق الندة لا رائحة له يذوب فى الماء البارد • مذوبه لا يتلون بلون ازرق اذا اضيف اليه قليل من صبغة اليود كما يحصل فى مذوب الشا

يستحضر باغلاء النشا مدة مع ماء مجمض بالحامض الكبريتيك ثم يضاف كربونات الكلس الى السيال لاجل اشباع الحامض نم يرشح ويجفف

او باحجاء النشا فى فرن فتصول اكثره الى دسكسترين فيحل بماه و يصنى ويجفف السيال و هو كثير الاستمال فى الجراحة وفى الصنائع خصوصا فى الصباغ لطبع الاقشة

و ذهب م

هو ممدن اصفر او هجر قليلا قابل النطرق والسعب اكثرمن سارً الممادن لا يناثر من ســـاثر الحوامض سوى بالحامض النيتروهيدروكلوريك ولا يتأثر لا بالماء ولا بالهواء مهما كانت الحرارة • قيته خس عشرة مرة قمة الفضة - وهو موجود فى العلبيمة على هيئة تبر فى رمل بعض الانهر او على هيئة قطع مختلفة مع الحكسيد الحديد او مع فضة او پلاتين او تصاس او استيون و ويستخلص بسميق معدته وباضافة زئيق الى السموق فيتولد ملغ من الفضة والذهب والزئيق ثم يحمى فيطرد الزئيق ويبق الذهب ممزوجا بالفضة فيصمى الزيج مع ملح الطعام ومسموق الحرف فتتعول الفضة الى كلورور وتنفرد عن الذهب فيؤخذ الاخير ويذوب فى حامض نيزو هيدروكلورك ويضاف الى المذوب مذوب اول كبريتات الحديد وقليل من الحامض الهيدروكلورك فيرسب الذهب نقيا على هيئة مسموق اصغر

﴿ آکسید الذهب ﴾

هو مسعوق أسمر اللون . يستعضر بتحليل جزء من اول كالمحاورور الذهب باربعة اجزاء منتيسيا على حرارة قليلة ثم يفسل الراسب ويجفف مجبوبا عن النور ولاستعضاره طريقة ثانية وهى ان يغلى مذوب كلورور الذهب مع كربونات الصودا نقيا و يؤخذ الراسب و يحمى مع قليل من الحامض الكبريتيك ويفسل بعد ذلك و يجفف

اما اكسّيد الذهب اللازم لتلو بن المين فيستحضر بالطريقة الآئية · استحضر اولا الحامض النيتروهيدر وكلورك بالمقادير الآتية

جزء ١٦ ونصف حامض هيدروكاوريك ٤ ١٠ وربع حامض نيزيك

امرج ، ثم نوب ١٠ قصات من الذهب الخالص في ٣ دراهم من الزيج المذكور وعندما يتم الذوبان (على البارد) حل ما حصل في عشر المات ماه فيكون الماه اصفر تمنيا

ودوب من جهة ثانية درهم رقائق قصدير نقى فى ٦ دراهم من الزيج الحامض المذكور مضافا اليها درهم ماء مستقطر معتنيا ان توضع الوعاء المزمع ان يتم فيه النذو يب داخل وعاء آخر فيه ماء بارد و ان لا تضيف رقائق القصدير الى الحامض سوى قطعة فقطعة اى آنه عندما تذوب به قطعة تضع خلافها وهم جرا الى

النهاية • وعندماً ينوب القصدير تماما بزلَّ الرائق ويترك السحوق الاسود الذي تولدثم اصف محلول القصدير الرائق الى محلول الذهب نقطة فنفعلة عمركا • ثم يجمع الراسب ويفسل بماء غال فيكون لوثه كلون النبيد وهو المعروف بالراسب الغرفرى لكاسيوس

﴿ كلورود الذهب (هيدروكلورات اموريات الذهب) ﴾

هو جامد متبلور اصفر هجر بيتص رطوبة الهواء فيندى

يستحضر بتذويب الذهب في الحسامض النيزوهيدوكلوريك وتجفيف السيال فيوقف العمل حالما تظهر بلورات في السيال البارد · وقد تتكلمنا من مستحية ية استحضاره في باب التليس

﴿ رضاص ﴾

هو معدن أزرق ذو لمعة معدنية أذا قطع حديثا ويكدر فى الهواء · لين سهل الاصهار · موجود فى الطبيعة على هيئة كبريتور تخالطه غالبا فضة وكبفية استخلاصه هى أن يحمى الكبريتور فيتحول بعضه الى كبريتات الرصاص وبعضه الى اكسيده ثم يقطع عنه الهواء ويحمى الكل الى درجة عالية فيفلت الغاز ويقى الرصاص

﴿ اكسيد الرصاص (ثاني اكسيد الرصاص - سيرقون) ك

هو على هيئة مسحوق أحر زاه يستحضر باجساء الاكسيد الاول للرمساص أى المرداستك في الهواء مدون صهره •

وهو كثير الاستعمال فى الصنائع خصوصا للدهان

هو على هيئة بلورات ملتصفة بمعضها بيضاء تزهر بالهواء طعمه حلو وقابض معا ينوب في الماء ويتولد راسب أبيض اذا كان الماء غيرمستقطر واذا احمى يتصاعد منه خل وبيق أول اكسيد الرصاص اى مرداستك . يستممشر بتذويب اول أكسيد الرصاص في الحامض الخليك الحنيف . وهو كثير الاستمال في الطب وقلية في الصنائم

﴿ كربونات الرصاص (اسيداج) ﴾ (سم)

هو على هيئة مسحوق ابيض ثقيل لا رائحة له ولا طعم عير قابل الذويان بالماء · وهو موجود في الطبيعة مخالطا معادن اخر

يستصفس سناءيا بارساب خلات الرصاص بمذوب كريونات قلوى • او بوضع رفائق من رصاص فوق ارعية بها خل و ظمرها هكذا تحت زيل وبترك منة فيتولد اولا الخلات ثم الكربوئات بواسطة الحامض الكربوئيك المتكون باختار الزبل • او بتذويب أكسيد الرصاص في حامض خليك ثم ينفذ بالذوب حامض كربوئيك

وهو كنير الاستعمال فى الصنائع خصوصا فى الدهان على ان جميع الفعلة فى معامل هذا الصنف كنيرا ما يستريهم الفواتج الرصاصى المعروف بقو^ام الدهانين

﴿ سیانور الرصاص ﴾ (سام)

هو على هيئة الح يستحضر باضافة مذوب سيانور البوتاســـا الى مذوب خلات الرصاص فيرسب سيانور الرصاص غير قابل الذوبان فيجمع ويجفف

﴿ هيدِر كبريتِت الرصاص ﴾

يستمضر باحاه ٥٠٠ جزء من كربونات الرصاص و١٥٠ جزءا كبريتا وبحرك المزيج لقفله الهواء قيستمبل الكبريتور الى كبريتيت فيذاب فى ماء ويرشح ويغلى مع مقدار من الكبريت ثم يرشح ثانية ويجفف فيبلورالهيبو كبريتت

﴿ نَئِنَ ﴾

هو معدن سائل لامع ثقيل أذا الجي يتحول الى بخار ، وهو موجود في الطبيعة على هيئة الكبريتور المروف بالزنجفر ، ويتخلص بالحاء الكبريتور في انبيق حديد مع قطع حديد أو كلس فيتصاعد الرئبق ويجمع في غرفة باردة ثم يصني بواسطة جلد ، وكثيرا ما يخالطة قصدير أو رصاص ويستدل على ذلك أنه أذا طرح منه على سطح ملس تكون كرياته ذوات اذاب مستطيلة والمعصول عليه نقيسا ينوب في حامض ويتزك ٢٤ ساعة فيتولد نيترات الرئبق فاضاف اليه أذذاك معادن أخر فيتحد معها الحامض وينفرد الرئبق خالصا

واعلم أن يخار الزئبق ومركباته يتخل الجسم بالامتصاص وكثيرا ما يصيب الفعلة فيه ارتجاف وارتماش يعرف بالفالج الزئبق و والزئبق ومركباته كثيرة الاستعمال في الطب وفي الصنائع

﴿ نيترات ثانى اكسيد الزئبق السائل ﴾

هو سائل صاف زيت القوام يلون المواد الحيوانية يلون بنضيجي مجمر واذا ذوب في الماء يتولدواسب ايض ويخنى الراسب اذا اضيف الى المذوب بضع نقط من الحامض الكبيريك أو الحامض النيتريك • ويكون المذوب بعد ذاك صافيا

يستعضر بننويب مقدار من الرّبنى فى مثل وزنه مرتين حامض نبترك مدخن على نار لطيفة ويترك المذوب على النار الى ان يبطل تصاعد البخار الاصغر وقد يمكن الحصول عليه متبلورا غير انه فى العمليات المذكورة فى هذا الكناب يلزم سائلا و وهو يستعمل فى الجراحة كاويا وفى الصنائم

﴿ ثَانَى كَاوِرُورُ الرَّئْبِينَ ﴿ الْـَالِّمَانِي ﴾ ﴾

(سام جدا)

هو ابیض بلوری بنوب فی ۳ اجراء ماه بارد او ۳ اجراه ماه سخن بنوب بسهولة

فى السيرتو · زلال البيض يولد عمه رأسا غير قابل الذوبان (الذلك يستعمل صده أذا سير احد به)طعمه حاد مكروه

يستحضر بعمل الكلور بازئبق او بتنويب اصكسيده الاحر في الحامض الهيد وكلوريك سخنا فيتبلور هذا الركب عندما يبرد السيال ، أو باستقطار مزيم من كلورور الصوديوم وكبربتات اكسيد الزئبق الاحر في قنينة كبيرة على حام رملي فيتصاعد الثاني كلورور ويجمع على جوانب اعلى القنية وهو كثير الاستمال في الطب والصنائع

﴿ كَبِرِيتُودِ الرُّثْبِقِ (ذَنْجِفُو) ﴾

هو موجود في الطبيعة على هيئة فطع حرا، قاءًة واحيـاً! سمرا، واذا سحمت يكون لون مستعوقها احر زاهيا

ويستصضر صناعيا نوع منه المد حرة يعرف بالفرمليون يصنع بسحق ٣٠٠ جزء ذُسُقا و ١١٤ جزءا كبريسا و ٧٥ كرونك البوتاسا و ٤٠٠ ماء فهو اولا اسودثم يحمر يستعمل في الطب وكنيرا في الصنائع

﴿ ندنيم. ﴾

هو جامد مزرق اللون ذو لمان معدنى بلورى الهيئة بكيد لونه اذا عرض الهواء اذا الحي يتصاعد • رائحة بخاره تشبه رائحة الثوم • هو غير سام ولكن جيع مركباته سامة جدا يذوب فى الحامض النيتريك فيئولد حامض ذرنيخوس • وهو موجود فى الطبيعة بمزوجا بالحديد او الكوبلت اوالنحاس او القصدير • فاذا احميت هذه الماءن يصعد الحامض الزرنيخوس فيجمع على جوانب المداخن على هيئة مسحوق البيض فيجمى هذا المسحوق مع مسحوق النحم فى البوبة طويلة فيصمد الزرنيخ المعدنى ويجمع على جوانب الانبوبة

مز كبرشود الزنبج (طمم انفاد الاصفر) ﴾ . (طمم انفاد الاصفر) ﴾ .

هو جامد اصغر لا رائحة له ولا طم لا يُدُوبِ في المساه يتصاعد لمِسْمُرارة • وهو

موجود في الطبيعة ويستصضر صناعيا يرسبه من مذوب الحامض الزرنيخوس سخنا بواسطة الهيدروجين الكبرت · وهو مستعمل في الصنائع وفي الطب

﴿ سَلِيكُونَ اوْ حَامَضَ سَايْسَاتُ ﴾

هو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة رمل وصوان ولا يستعمل الرجاح اله المين سوى على هيئة رمل بشرط ان يكون بغاية ما يمكن م النقاوة و سرف غالبا أنه فق بجبرد النظر اله فاذا كان متساوى البياض على هيئة بلورات سغيرة شفافة بتحقق العامل أن المينا أو الرجاج المصنوع برمل كهذا يكون بغاية الجودة أما أذا كان في الرمل بعض حبيبات غير متبلورة ولاحة فجما كان ايعض يعرف أنه ليس بالنقاوة المطلوبة بل تخالطه مواد ألومينية أو كسية يلزم أن تسخلص منه بواسعة النسل فلذاك بوضع الرمل في وعاء مع ماء و يحرك فالمواد الغريبة تطفو على سطح المها، فبهرق هذا ويوضع خلافه إلى أن ينظف الرمل الغريبة تطفو على سطح المها، فبهرق هذا ويوضع خلافه إلى أن ينظف الرمل

و بعد غسل الرمل كما تقدم ينشف اولا ثم يحمى الى درجة الاحرار ويحفظ بعد ذلك الى حين الطلب فكون 4 الصفات المطلوبة لعمل المين

﴿ صوديوم ﴾

هو معدن ابيض فمنى لين يتأكسد سريعا فى الهوا. اذا ألي فى ما. سفن يشعل ولهيبه اصغر اللون وهو كثير الوجود فى الطبيعة على هيئة كلورور الصوديوم فى المياه المالحة وفى النبات ولاسما فى الاعشاب اليحربة على هيئة كربونات الصودا

يستحضر بتذويب سنة اجراء كر بونات الصودا غبر الهيداتي في ماء فاتر ويضاف اليه جزءان او ثلاثة من الفيم المحموق ويجفف الكل ثم يوضع المزيح في انبيق حديد له البوية داخلة في وعاء فيه نفط ويحمى الى درجة البياض فيستقطر الصوديوم ويسقط في الفط

و صودا کار (آکسید الصودیوم هیدراتی) ک

يستعضر باطفاه ٨٠ جزءا كلسا حيا ويحلها في ١٣٠٠ جزء ما يم يضاف الى المحلول ٢٠٠٠ جزء كربوات الصودا ويفلى المزيج نصف ساعة في قدر من حديد مدارما التحريك و و و و سنا عن الماء التعليم بخارا ثم صف الغلى و اغسل الراسب واضف ما الفسل الى المصنى و جففه تماما في و ها، فضة ثم ذوب الحاصل الجامد في مثل وزنه ثلاث مرات ماه و اثركه برهة ثم صفه ايضا و احتفظ المصنى فاته المطلوب و هو يستعمل في الجراحة كاو و في الصنائم خصوصا لعمل الصابون

﴿ صودا ﴿ قَلَى .. قطرون .. نحتكر بونات الصودا ﴾ ﴾

هذا النوع موجود بالتجر شلاب درجات منفاوتة الفوة من حيث الفعل القلوي. ﴿ قَالَنُوعُ الأولَ ﴾ نمرف بالقلى ويحصل من حرق بعض الاعشاب البحرية ثم ياصهار الرماد الذي عندما ببرد يجف وهو القلى المطلوب وتخالطه أذ ذاك موأد غربة مثلكلس وفحم واكسيد الحديد ولذلك فعله القلوى اقل بما هو في التوعين الاخيرين ﴿ والنوع الناني ﴾ القطرون وهو موجود في الطبيعة على سطم الارض في بعض الاماكن خصوصا في البلاد المصرية والسسورية والهندية وتخالطه كلورور الصوديوم ومواد اخر تراية ﴿ والنوع النالث ﴾ اي تحت كريونات الصودا وهو اقوى الاتو اع الثلاثة ضلا قلوما فيستمضر صناعيا بتعليل كلورور اوكبريتات الصودا وهو على هيئة بلورات كبيرة شفافة سهل الذوبان فى الماء البارد يزهر في الهواء . وكينية استحضاره هي ان يوضع من كلو رور الصوديوم على بلاط فرن ويحمى ثم بضاف عليه من فتحة فى سقف الفرن منله وزنا من الحامض الكبريتيك فتحول الملح الى كبريتات الصودا ئم يسحق الكبريتات ويزج بمثل وزنه كلسا ونصف وزنه فحما مسعوقا ويحمى في كور الى درجة الاصهار ويحرك دامًا الى أن يتم الحل والتركيب ثم تؤخذ المادة المصهورة وتترك الى أن تبرد ثم تكسر وتنسل بماء ويجنف السبال ثم بكلس مع نشارة خسب فالحاصل هوكر بونات الصودا التعارى

واذا نوب هذا اللح فى ما، معنى ورشع وترك حتى يبرد يتبلور منه الكربونات الصرف على هيئة بلورات صافية وهو كثير الاستعمال فى العلب وفى الصنائع

﴿ ثَانَى كُرِبُونَاتِ الصودا ﴾

هو على هيئة قطع استخصية بيضاء طعمه قلوى يذوب في ١٢ مرة مثل وزنه ما. وهو موجود فى بعض ميا، معدنية وعلى شلوط بعض االبحيرات ويسمى حيثذ نطرونا

ويستحضر بإنفاذ بحرى حامض كربوئيك فى مذوب تحت كربونات الصودا وكلا تولد ثانى كربونات يرسب فى قعر الوعاء الذى فيه المذوب فيجسع · وهوكثير الاستعمال فى العلب وفى الصنائع

﴿ ثَانَى بُورات او بُورات الصودا (تَتَكَالَ او تَنْكَار) ﴾

هو على هيئة بلورات كيرة شفافة بزهر فى الهواء يذوب فى ١٠ مرات مثل وزه ماء باردا · اذا التى على معدن حام يذوب ويذوب اكسيد المعدن ولذلك يستعمل مسيلا او لاجل الاعانه على إلحسام بعض العادن بيعض اذ يحفظ السطح الذى يقصد الحامد من اتأكسد · وهو موجود فى الطبيعة فى بلاد أميريكا · ويستحضر صناعيا باضافة كريونات الصودا الى الحامض البوريك · وهو كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائم

﴿ خلات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة لايتاً ر فى الهواء يذوب فى مثل وزئه ثلاب مرات ماء باردا قلبل الذوبان فى السبيرتو • واذا احبت بلورانه تخسر ماء تبلورها ويعرف اذ ذاك بخلات الصودا المصبوب

يستحضر باشباع الحمامض الخليك الحفيف بكربونات الصودا ثم برسم السبال ويجفف في وعاه فضة وعندما يبرد ية لمور · وهو يستعمل في الصنائع وفي الطب

﴿ فَسَفَّاتَ الصَّوْدَا ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة لارائحة له يزهر سريعاً في الهواء ويذوب في المساء البسارد أكثر منه في السخن و اذا اصيف مذوبه الى مذوب نيترات الفصنة يتولد راسب اصفر

يسته ضر باضافة حامض كبرية ك الى رماد العطام فيتولد كبريت ان الكلس وثانى فصفات الكلس فتحف الكلس فضفات الكلس فصفات الكلس جفف أذ ذاك السيال فيتبلور فصفات الصودا وهو كثير الاستعمال في الطب وفي الصنائم

﴿ كَبَرِيتَاتَ الْصُودَا ﴾

هو على هيئة بلورات تشبه بلورات كبرتسات المغتيسيا وطعمه اقل مرورة منه يزهر فى الهوا، يذوب فى الماء البارد · وهوكثير الوجود فى بعض المياء المالحة ويستحضر صنساعيا بانشاع الحرامض الكبرتبك بكر بوئات الصودائم بتحفيف السيال فذباور الكبريتات وهوكئير الاستعمال فى الطب مسهلا وفى الصنائع

ہو کبریتہ الصودا کے

هو على هيئة بلورات سفافه و يؤهر سريما فى الهواء و عديم الرائحة طعمه منق ومالح فليلا سريع الذويل بالماء بأخذ اكسجين الهواء ويتحول الى كبريتات ولاجل استعمضاره بصنع مذوب مشع من تحت كربونات الصودا فى الماء وينفذ فى المذوب محرى من فأذ حامض كبريتوس الى ان لا يسود يلون السائل ورق المكركم (ورق نشاش ابيعتى منطس بمغلى الكركم ومنشف) بلون احر ولا ورق المجمى بلون ازرق و ثم يتزك السيال فيتبلور اذا كان مشبعا والا فيوضع على حرارة قليلة ليتطابر عنه قليل من الماء وموك فى على حرارة في الصنائع خصوصا فى المليس

﴿ ثَانَى 🚄 بِيتِ الصودا ﴾

منظره كالسابق ومحلوله يحمر ورق اللمن الازرق وهذا اللح يخسر رويدا جوهرا من الحامض ويصول الى كبريتيت وبعد ذلك يكتسب اكسيجينا من الهواء ويصول الى كبريتات

ويستمعضر باتفاذ بجرى من فأز الحامض الكبربتوس فى مذوب كبريئيت الصودا المتعادل الى ان يجمر ورق اللجس فيترك السيال فيتبلور • والقد فلنا عندما تكلمنا عن التفضيض بالتفطيس (فى بلب التلبيس) انه يلزم العامل ثانى حسكبريتيت الصودا سائلا لتركيب مفطس فضى يغنيه عن البطارية وعن سيانور البوناسا • ونقول الآن ان ثانى كبريتيت الصودا المذكور اعلاه قبل ان يتبلور هو النوع المطلب

﴿ هيپوڪبريتيت الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات كيرة شفافة اذا احمى يتحول الى كبريتات الصودا وكبريتور الصوديوم و يستحضر بانفاذ مجرى من غاز الحامض الكبريتوس فى مذوب كريونات الصودا ثم يضاف الى المذوب كبريت ومجمى قايلا مدة ايام ثم يجفف السبال فينبلوز الهيبو كبريتيت

أو بتجفيف ٥٠٠ جزء كر بوئات الصودا وبسحقها ومزجها مع ١٥٠ جزءا من الكبريت مسحوقاً ايضا ثم بإجاء المزيج الى درجة الاصهار معنيا بتحريك الزيج كى يتحله الهواء فيتحول الكبريتور المتواد الى كبرينيت ذ.ب هذا اللح فى الماء ورشحد ثم اغله مع مقدار من الكبريت ثم رشيح السيال وجفف، فيتبلور الهيبو كبرينيت وهو كثير الاستمال فى الصنائع وخصوصا فى الفوتو نم افيا

﴿ كلورور الصوديوم (الماح الاعتيادي _ ماح الطامم) ﴾

هو لهج معروف: دكل الايم · وهو كنيرالوجود في الطبيعة في مياة البحر ومياه بحيرات مالحة . 5.0

يستحضر بجهة في المياه الموجود فيها فيتبلور اللح على هيئة بلورات شفافة تتنرقم اذا طرحت في النار · فالتجارى هو غير نني ويتنق بتنويه في مادغال ثم بترشيح السيال وتجفيفه وعند ما يتبلور تؤخذ البلورات وتفسسل بماء بارد وتمد في محل حار لنشف فتصفظ وهو كثير الاستعمال في الطب وفي الصنائع

ہ طرطیر کے

قد بسعون مار، فيرا مادة ترسب في البراميل او القناني الموحى بها النيذ ويكون لونها اما الحجر او ابيض حسب لون النبذ الراسبة منه و وليس الطرطير سموى ثاني مارطرات البوتاسا غير نقى اذ يخالطه طرطرات السكلس و واد ملونة وطعمه حامض قايلا مسكما النبيذ عسر الذويان بالماء واذا طرح على جريعة و ومسعد رائحة كرائحة أخبر المحروق و وبعد ان يذوب في الماء ويتبلور يعرق وبصد د المحرطير ويكون اذ ذاك على هيئة بلورات بيضاء شفافة وهو كثير الاستعمال في الصدائم

﴿ فضة ﴾

هى ممدن أيمض لامع قابل النطق والسحب لا يتأكسد فى الهواء ولا فى المساء يفعل فيها الحسامض الهيدروكلوريك قليلا والحامض الكبرينيك السعن يولد معها كبريتات المحامض النينزيك يذوبها والفضة الروباص اصلب من الذهب واقل صلابة من التحاس

وهي ثوجد في الطبيعة على هيئات عضلفة فتكون مركبة مع الكبريت وممزوجة مع كبريتور الرصاص والانبيون والزرنيخ

وتسقط بتلفه ها مع زئبق قسطق المعدن ويمزج حده ملح ويصمى فيتحول السك برنور الى كاورور فيوضع الكل فى براميل ماء ندور على محاورها فيها قام حديد وبعد ادارانها مدة إنحول كلورور الفضة الى فضة معدية ويتولد كلورور الحديد ثم محضاف اليه زئبق فيدكون ملغ فيتصنى بواسطة قاش منين ثم يستقطر فيتصاعد الزئبق وتبنى الفضة

وَاذْ يَتَوْقُفُ عَلَى ثَفَاوَةَ الفَصْدَةُ نَجَاحِ الْعَمْلِياتِ النِّي لِمُخْلِهَا مَلِمَ مَنَ املاحِ هَذَا الممدن يجب علينا ان تُرشد القارئُ الى الطريق الاسهل لتنقيبُها فنقول

اذاكانت الفضة ممزوجة بمجاس تتنق بإصهارها معكية من الرصاص ثم تبرد المزيج بنتة وتصبه على هيئة اقراص قصمى الاقراص الى درجة كافية لاجل اصهار الرصاص ولا تكنى لاصهار الفضة فيسيل الرصاص ويحمل الفضة مسه ثم يصهر فى كور فيئاكسد الرصاص ويسيل الاكسيد ويجرى عن النضة

عيد ان الفضة المتفاة بهذه الطريقة لا تكون نقية الى التمام والحصول عليها بنقاوة
تامة ذويها في الحامض النيتريك و اذا خالطها تحاس بحكسب المذوب لونا
ازرق و واذا خالطها ذهب ببنى غير ذائب على هيئة معصوق اسود و اضف
الى المذوب مثل وزنه عشر مرات ماه ثم من مذوب ملح الطمام أو من الحسامض
الهيدروكلوريك الى أن يبطل الرسوب فيحكون قد تولد كلورور الفضة غير
قابل الذوبان فيستفرد بالترشيم ثم ينسل ويجفف ويضاف اليه مثل وزنه ثلان
مرات من تحت كر بونات الصودا ويحمي في بوتفة الى درجة البياض و
ارفع اذ ذاك البوتقة عن النار ودعها تبرد فتجد في قعرها الفضة على هيئة
ارض وتكون بغاية ما يكون من النقاوة

ولنا طريقة اخرى اسهل مما ذكر وهي أن يغمر الكلورور بها، ثم يعلق فيه رقاقة توئيا فبتحل الكلورور ويتركب الكلور مع التوئيا وتبق النضة الخالصة رمادية المون واسفنجية السكل

﴿ كلورور الفضة (موريات الفضة) ﴾

هومسحوق ابيض لا يذوب فى الماء ولا فى حامض نيتريك يذوب فى النسادر السائل وفى مذوب هيو كبرينيت الصودا او سيانور البوناسا ينحل فى النور بالندريج ولذلك يلزم حفظه فى قنانى زرقاء او صفراء

يستحضر بإضافة كلورور الصوديوم الى مذوب ملح من املاح الفضة وهو كثير الاستنمال فى الطب وفى الصنائع

﴿ نيترات الفضة (اذوات الفضة _ حجر جهنم) ﴾

هو على هيئة صفائح بلورية لا رائحة له طعمه قابض كاو معدنى مكرو، معربع الدوبان بالماء البارد و اذا دوب في الماء الاعتيادي يتولد راسب ايمش هو كلورور الفضة و منوبه يلون البشرة بلون اسود و اذا عرض على النور بنصل واذا السهر وصب في قوالب اسطوانية يتكون المعروف بحير جهنم

يستصضر بتذويب فضة فى حامض يتربك ثم يجفف السيال حتى يبلور صدما يبرد فاذا كانت الفضة نقية يكون النيترات نفيا واذا استعملت فضة المساملة بخسالط النيترات بيترات النحاس وهو كذير الاستعمال عند الجراحين كاويا وفى الصنائع

و فصفود په

(سام جدا)

هو جامد مصفر اللون لين مثل الشمع سريع الانتمال • لا يذوب في المساء بل يذوب في الزيوت و النفط وفي ناتي كبريتور الكربون • يضيُّ في الظلام ويصمد عند مخار مضيُّ رائحت تشبه رائحة النوم وهوسام جدا صده زيت الترينتينا وهو موجود في الطبيعة في البول الانساني ومركبا مع الكلس في العظام وفي بعض الصغور والاربة وفي النبات

يستعضر بجرج ٣ أجراء من العظام المكلسة وجرء ين من الحامض الكبرينيك و٢٠ جرءا ماه و بوضع المربيع في موضع دفي و تركه ٢٤ ساعة فيتولد بالزيج فصفات الكلس وكبربتات الكلس و فيضاف اليه ٥٠ جرءا من الماه فينوب فصفات الكلس وبيق الكبريتات فيصني السيال وبجفف في وعاء حديد حتى يصير بقوام العسل نم يضاف اليه من صحوق المحيم قدر ربع و زن العظام • وبعد مزج الكل جيدا يحمى الى الجرة نم يتل حالا الى أبيق فخار فكه داخل في البويه تحاسبة فاؤلة في ماه بارد ويحمى الانبق شيئا فشيئا فيصعد الفصفور بخارا ويجمع في الماء البارد ثم دصهر في الماء العض ويصب في قوال على هيئة قضبان ويجب حفاظ في الظلام مغمورا بماه

﴿ نَشِيهِ ﴾ كل الايحال بالفصفور منها خطر الاحتراق به فيجب غاية الاحتراس منها

﴿ فلودور الْكاسيوم ﴾

هرموجود فى الطبيعة على هيئة حجر معروف بحجر دوبيشير ويوجد قليل منه في الاستان وفى العظام الحيوانية ، واذا أتحل بالحامض الكبرينيك فى وعاء زجاج يحد الحامض الفلوريك الفاات بسليكون الزجاج مكونا فلورور السليكون ، وبما ان هذا الحامض يحل الزجاج والصبنى وجهيع المواد التي يخالطها سليكون واغلب المعادن فيستحضر ومحفظ داخل لوصية من رصاص كون هذا المعدن لا يتأثر به وهو كثير الاستعمال فى الصنائع لحفر الزجاج

بۇ قصدىر يم

هو معدن فضى اللون لين قابل النطرق اذا النوى قضيه عمر بع صورًا خصوصها سمى الصوت القصديرى اذا احمى فوق درجة الصهر يتأكسد على هيئة مسحوق ايعن كثير الاستعمال فى الصنائع لصقل المعادن والزجاج واذا اصهر وحرك فى هاون مع كلورور الصوديوم مجففا ثم غسل عاء سخس ووضع فى دلمة تدور على محورها يصير على هيئة مسحوق اسود يعرف بمسحوق القصدير حلى المناب لطرد الدود

وهو موجود فى الطبيعة على هيئة اكسيد وكبريتور ، ويستخلص بسحق معدنه وغسله لاجسل ازالة المواد الترابية ثم يجمى ليطرد الكبريت المتخلط معه نم يصهر بنسار النحم فيتولد اكسسيد الكربون ويهى التصدير المصرف فيصب على هيئة قضان

وقد تصنع به رقائق كااورق تعرف بورق القصدير وهي كنيرة الاستعمال في الصنائع

﴿ كلورور القصدير الأول (هيا روكلورات القمدير ـــ ماح القصدير) بر هو على هيئة بلورات بيضاء م اذا اصابه ما، يتحول الى اكسيكلورور القصدير يستصضر بتثويب قصدير في حامض هيدروكلوريك على الحرارة ثم يجعف السيال فيتبلور ، وهو مستعمل في الصنائع وفي الطب

اما ثانى كلورور القصدير فهوسيال صافى مدخن لا لون له اذا اضيف البه ثنه ماه جمد على هيئة قطعة متبلورة

یستهمنسر باستقطار جزء قصدیر واربسة اجزاء ثانی کلورور الزئبق او بامرار بجری من نماز انکلور علی قصدیر مجمی • ولایستعمل سوی فی الصنائع

﴿ كادميوم كه

هو مدن ابيض يشبه القصدير قابل السحب والتطرق اذا احمى كثيرا يشعل قل يتأسسك سدبالهوا، يذوب في الحامض الشتريك والحسامض الكبريت ويستخلص احماء • وهو موجود في الطبيعة بمزوجا مع التوتيا او مع الكبريت ويستخلص باحماء النوتيا المخالطة فيصعد الكادميوم اولا لانه يتصاعد بحرارة اقل من اللازمة للصعاد النوتيا

﴿ برومود الكادميوم ﴾

هو على هيئة بلورات ابربة السكل لامعة شفافة يزهر فى الهواء يثوب فى الماء وفى السيرتو وفى الايئر •

وي. تم نمر بو صنع جزء ين من برادة الكادميوم وجزء بروم وجزء ماء فى قنينة محكمة السد و تحرك المزيح جيدا الى ان يصير عديم اللون فيرشيح ويفسل ما بنى من السكادميوء بدون نوبان بقليل من الماء و يجمع السائلان ويوضع بعد ذلك فى ممل دفى الى ان يتبلور وهو كثير الاستعمال فى الفوتو غرافيا اى تصوير الديمس

﴿ كاورور الكادميوم ﴾

هو على هيئة باورأت ذوات اربعة اضلاع سربع الذوبان بالماء يستعضر بغمل الكلور بالكا: ميوم • ولا خعمل في الفوتوغرافيا

﴿ ودور الكادميوم ﴾

هو على هيئة صفائح بيضاء لامعة لا يتأثر بالهواء يذوب فى الماء وفى السيرتو ويستصفىر بمزج جزء من برادة الكادميوم وجزءين يودا وصفىرة اجزاء ماه ثم يحمى المزيج فى حام رملى الى ان يفقد لونه فيرشيم ويجفف فيتبلور ، او بتصليل منوب كبريتات الكادميوم بمنوب يودور الكاميوم ثم مترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور ، وهو كثير الاستعمال فى الفوتوفرافيا

﴿ كادمن (لمل) كه

هو مادة حمراء زاهية يستخرج من الدودة بالطريقة الآكية تغلى الدودة بماء ثم يرشح المغلى ويضاف اليه ملح طرماير او شبة بيضاء فيرسب راسب احمر هو الكارمن المطلوب

﴿ كاوتشوك (مسمع لدن) ﴾

هو مادة نباتبة لدنة لونها اشتر واحيانا أسمر لا يتأثر بالهواء يرتمنى بالحرارة لا تخرفه الغازات واغلب السوائل لا ينوب في المسا. ولا في السبرتو ينوب بصعوبة في الايثير واسهل منه في الكلوروفورم والبنزين وكبريتور الكربون • يذيب في الزيوت الطيارة خصوصا في زيت التربنتينا الصرف اذا تساعد التذويب بالحرارة ويحصل بيئر سوق بعض الاشجار في امير بكا ويجمع العصير الذي يسيل من تلك البثور ويكون اذ ذاك بلون الحلب وعد حتى يجف ثم يرخى بالحرارة وبعمل القراصا بشاهد بالتجر وهو كثير الاستعمال في الصنائع ولعمل آلات واربلة جراحية

و ڪبريت ۽

هو جامد اصغر يشعل فى الهواء لمهيب ازرق ويولد باشعاله الحامض الكبريتوس له طع ورائحة خصوصية لا يذوب فى الماء ولافى السيرتوعلي انه يذوب فى البزين وقليل منه فى الزيوت الطيارة والايثير واجود مذوب له مسكبريتور الكربون لانه ينوب منه ٧٣ من مائة اذا كان سخناو ٣٨ اذا كان باردا ، وهو موجود فى الطبيعة مركبا وصرفا فالمركب فى كبريتات الكلمى وكبريتات المغيسيا وكبريتات الباريتا وفي حكبريتور الحديد والصرف في جوار البراكين ويستخلص من المواد الغربية بالاصهار او بالتصميد ولذلك مجمى فى البيق فكه داخل في غرفة وفه فوهة خارج الغرفة لادخال الكبريت فيد بعون توقيف العمل فيبنى المسجريت مصهورا فى اسفل الفرفة وعند اخراجه يصب فى قوالب وهو السحبريت العمودى ومنه ما يتى على حيطان الفرفة فيجمع على هيئة صحوق وهو المعروف بزهر الكبريت

واما ما يعرف بلبن الكبريت فستمه ندر بغلى مسهوق الكبريت في مذوب بوتاسا كاو ثقيل ثم با نسافة عليل من الحامض العسكبرينيك فيرسب راسب مصغر هو المطلوب

رِ ثانی ڪبر تود آکر ون په (سام)

هوسيال صافى مليار لا لون له ذو رائحة حاله نتة كرائحة النوم سعريع الالتهاب (فليحترس منه) ويشمل بلهب از ق طعمه حال كاو لا يذوب في الساء يذوب في السيرتو وفي الاجسيام الدهنية وهو يذوب اليود والكبريث والفصفور والكافور والكاوتشوك والكوتا يرخا والاجسام الدهنية وال انتجية وللات هو كنير الاستعمال في الصنائع

يستحضر بامرار بخسار الكبرت على فحم جاف هجى الى الجرة ويستلنى فى قالجة مبردة ورائمته مضرة جدا للصناع

ہ کاسیوم (کاس) ﴾

هو معدن فضى اللون سريع المأكسد اذا عرض الهواء الرطب او للماء يتحول الى كلس هيدراتى - وهو موجود بأنمرة فى أكسيد وكربونات وكبرينات الكلس يستحضر محل كلورور الكلسيوم بواسطة صوديوم وتوتيسا على حرارة عالية فَيسَمُ لَهُ مِن الكلسيوم والنوتيا فيحمى في بو تقد الى درجة عالية فيتصاعد النويا ويق الكلسيوم

﴿ اكسيدالكسيوم اوكسى به

هو ابيعتي يضى في الفللام قليلا أذا أصابه ما يزيد جرما ويتركب مع المساه ويصول الى كلس هيدراتي (يعرف أذ ذاك بالكلس المطفأ) يذوب في الماه البارد أكثر من الماء السفن أذا مزج أكسيد الكلسيوم مع رمل يتولد طبن البنيان والكلس الذي فيه دلغان يتصاب تحت ألماء وجمع الاترمة المخصبة لاتخلومنه وقد تصلح بعض الاتربة غير المخصبة بأصافة كاس اليها

يستصفر باحاء كربوّات الكلسّ الى دُرجة الجُرْة فيطرد الحامَّض الكربونيك وبيق الاكسيد

کبریتات الکاس (الجمس - جبسین) ک

هو موجود بكثرة فى الطبيعة فى جيع المياه وعلى الحصوص فى ماء الآبار وبعض الاحبسان يكون على هيئة بلورات فى الدلفان اذا احبى ينسسر ماء تبلوره نم اذا اصابه ما يتركب معه ايضا و يتصلب واذا مزج مع السب الابيص وغراء السمك ومواد ملونة يتكرن مقلد الرخام • وهو كير الاسعمال فى الصنائع

م كربونات الحكاس (طباشير ؛

هو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة اصداف وانواع الرخام والحبارة الكلسية وهو لا يذوب في المساء ولا في السيرتو واذا احمى الى درجة الجرة يخسر الحامض الكر بونيك وبحول الى اكسيد الكلس وهو كنير الاستعمال في الطب وفي الصنائم

﴿ كاورور الكاس (تحت كاورور الكاس) ﴾

هو مسحوق ابيض تفوح منه رائحة الكلور طعمه حا-كاو بيص رطوبة من الهواء يذوب في عشرة اجزاء ما، وما يبني غير ذائب فهو كلس هيدراتي لم بتركب مع الكلور · يستحضر يعرض كلمى مطفأ مبلول قليلا على غاز الكلور · وهو كثير الاستعمال فى الصنائع لتبييض الاقشة والورق

و ڪاور ک

(سام جدا)

هو غاز شفاف مخضر اللون سام جدا خانق (يشم صده سيال التسادر الويتنس بخار السيرتو او بخار الايئر) وهو موجود فى الطبيعة على هيئة كلورور الصوديوم وله فعل شديد بالمواد الآكية فيزيل الالوان ويذهب الروائح الرديئة واذا اشبع الماء به فلنا ماء الكلور المستعمل فى الصنائع التبييض ولاستحضاره عدة طرق سنذكر اسهلها فنقول

﴿ طريقة اولى ﴾ ضع فى قَابَنة ذات أنبوبة طويلة ملتوية ٣٠ درهما من الحامض الهيدر وكانم المنتفقة الهيدر وكانم القنينة واحم القنينة بقنديل أو حمام رملى ولندخل الانبوبة فى قابلة الى اسفلها فيصمد العكلور الصرف الى القابلة والحكود المواء الكروى يطرده من القنينة ويأخذ مكانه فيسا

﴿ طريفة ثانية ﴾ خذ من كاورو. الصوديوم جزء بن ومن ثانى اكسيد النتنيز ٤ أجزا، ومن الحامض الحكيرية يك ٤ ومن الماء ٤ ايضا اخلط الشكلين الاولين وضعهما في انبيق نم امرج حمض الكبرينيك بالماء ودعهما ليبردا وضعهما ايضا في الانبيق نم احم هذا في جام رملي فيصعد الحكلور الى القابلة فإذا اردت ماء الكلور فاجع الفاز المتصاعد بو اسعلة أنبوبة في قابلة نصفها ماء فيتص منه الماء مقدار ويكون جيدا النسف

واعلم ان الكلور السائل يُحل بالنور اللك بلزم حفظه داخل قتائى صفراء او محاملة بورق اسود مسدودة سدا محكما

﴿ كاوروفورم ﴾

هو سيال صافى لا لون له حلو المذاق حادله رائحة كرائحة الاينير يشعل

بلهيب اخضر لا يُدوب في الماءاذا تنفس يزيل الهواس وتفع غيبوبة · يتأثر بالهواء وبالنور لذلك يجب حفظه داخل قناني سود محكمة السد

يستحضر بوضع ١٠ أَجْرَاء كلورور الكلس و٤٠ جزءا ماه و١٥ جزءا كاسا عطفاً في انبيق كبير وجمى فليلائم يضاف البه جزء ونصف سيوتو درجة ٣٦ ويحمى الكل سريعا فيستقطر سيال ينفصل الى طبقتين العليسا ماه والسفلى كلوروفورم ممزوج مع كلور وسيرتو فتستقرد الطبقة السفلى وتفسل بماء لاجل ازالة السيرتو ثم بنفوب كربوفات البوتاسيا لاجل ازالة الكلور ثم بنفساف البه كلورور الكلس ويستقطر ثانية

والكلوروفورم كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع لتذويب مواد راتنجية ودهنية

﴿ كُوالْنُ اوْ كَاوْلُنْ ﴾

لغظة صينية تطلق على مانة دلغانية بيضاء بصنع بها الخزف الصينى وهي كثيرة الوجود في الصين واليابان

﴿ كُويال (صمغ او راتينِم الكويال) ﴾

هو مادة رانتجية جامدة شفافة تشبه المسكهرباء لونه ايبض مصفر قبلا يذوب فى السيرتو وفى الانبير والزيوت الطيارة · وبحصل من بئر بعض اشجار فى سيلان والبرازيل · وهوكثير الاستعمال فى الصنائع حيث يصنع به اجود فرنيش

﴿ كُوبَات ﴾

هو ابيض ذو لمنة معدنية سريع الانقصاف يقبل التطرق قليلا لا يتاً كسد بالهواء ولا بالده على الحرارة الاعتيادية و يتأكسد بسهولة على حرارة عالية قلما يذوب في الحامض الكبريقيك والحسامض الهيدروكلوريك الها يذوب في الحسامض النيزيك وهو موجود في الطبيعة مع الحديد والزرنيخ ويستخلص بأصهار اكسيده مع فحم على درجة حرارة عالية

﴿ آکسید آلکوبلت الاول ﴾

هو مسيموق ازرق • يستصمنه پارساب مئم من املاح الكوبلت الذواية بواسطة كربونات البوتاسا ثم يفسل الراسب ويجفف • واما سيسكوى أكسيد الكوبلت فهومسموق اسود متعادل غير قابل التذويب • ويستحضر جزج مذوب الكوبلت وكلورور الكلس • وهو مستعمل في الصنائع لناوين الزجاج بلون اذرق

🗳 کلورور الکوبلت 🕻

هو على هيئة بلورات وردية اللون اذا كان مجففا واما اذا احمى فبلورات ذرق واذا اصابهما ماه يحمر المذوب • يستحضر بتذويب الأكسيد في حامض هيدروكلوريك

﴿ نيترات الكوبات (اذوتات الكوبات) ﴾

هو على هيئة بلورات حراء بيتص رطوبة الهواء فيبول اذا احمى يصير لوله ازرق ويمود احمر عندما يبرد · يذوب فى الماءوفى السييرتو · يستصف بتذويب اكسيد او كربونات الكوبلت فى حامض تبتريك مخفف

وْ مرقشيتا (بُرْمُوت) ﴾

هو معدن جامد ابيض لامع بتوجات وردية سهل الانسصاق لا يتأكسد في الهواء الجافّ بل في الهواء الرطب و اذا احمى في الهواء يتأكسد بسرعة وهو موجود في الطبيعة على هيئة كبريتور ويستخلص من الاتربة الممزوجة معه بالاصهار ويتنق يتذوبه في حامض نبربك ثم باضافة ماء الى المذوب فيرسب على هيئة نبراته فيفسل الراسب ومجفف ثم بكلس في يوتقة مع فم فيجمع البرموت نقيا في اسفل البوتقة

﴿ نَيْتُرَاتَ الْهِرْءُ وَتَ (تَحْتَ نَيْتُرَاتَ اوَ تَحْتَ ازْوَتَاتَ الْهِرْمُوتَ ﴾ ﴾ هو مسحوق ابيض لامع اذا كان نقيا ٠ يستمضر بتذويب بزموت في حامض ثبتربك غيرثقيل الى الشبع ثم يترك مدة فيتبلور على هيئة بلورات كبار · ذوب هذه البلورات فى ماء فتصول الى مسحوق · وهو كثير الاستمسال فى الطب وايضا كحسين البشرة

﴿ مَعْنِينَ ﴾

هو معدن يشبه البرموت سهل الاستحاق اذا لمس بالاصابع وهي ربابة تفوح منه رائحة مكروهة عسر الاصهار جدا يتأكد بسهولة في الهواء الرطب وهو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة اكسبه وكروفاته بخالطه غائبا الحديد في معادن هذا الاخير ويستخلص بتكليس الكربونات في وعاء مكشوف فيمول الى مسحوق اسمر فيزج معه فهم ويضاف اليه مثل عسره من بورات الصودا الجاف ثم تملاً ويقم في المنهم جورة يوضع فها المزيح المذكور وينطى بخم والبوتقة بنطائها ويجمى في كور الى اعلى درجة محكنة تحو ساعة ويعد ذلك تكسر البوتقة فيكون فيها زرق من المنظير اانق

﴿ اكسيد المنفنيز (ثاني اكسيد المنفنيز) ك

لونه اسود لا يُدوب في الماء موجود في الطبيعة بكثرة ، وهو كثير الاستعمال في الصنائع وفي الطب

مؤ نحاس ﴾

هو معدن احر قابل النطرق والسحب لايتغير فى الهوا. الجاف واما فى الرطب فيكتسى قندرة خضراء هى كربونات النحاس واذا احبى الى الجحرة فى الهوا، يكتسى قندرة سوداء هى اكسيد النحاس • وهو موجود فى الطبيعة خااصا وعلى هيئة كبريتور النحاس والحديد وعلى هيئة كربونات و اكسيد

يستخلص باجاء معدنه فتحمول كبربتور الحديد الى اكسيده و يبقى كبربتور النماس نم بحمى الكل مع رمل نبى فيتركب مع الحديد ويصهر و بجرى عن كبربتور العاس النسار اليه بيزج مع قم ويحمى الى أن يصهر فطرد عنه المواد التي تخالطه

> الله التحاس (ثاني اكسيد انحاس) كا (سم)

هو أذرق اللون عندما يكون رطبا ويسود عندما يجف تماما · لاستمضاره طرائق عديدة وأما الاسهل والاقرب تناولا فهى أن يكلس نيتراته الى درجة الجرة

﴿ خلات النحاس (خلات النحاس المتمادل _ زنجادة) ﴾ (مام جدا)

هوعلی هیئة بلورات خضراء پنوب فی الماء وفی السیرتو طعمه فابض یستحضر بخدل صحکر بوزات التحاص بالحامض الخلیك او بتحلیل خلات الکلس بمذوب كبرينات النحاس و بترشیح السیال وتجفیفه فینبلور الخلات او بفعل الحل الذوی بحلول كبربات النحاس فی سیال الشادر علی الحرارة

والحلال المساهد بالتبجر يكون داءًا غير نبى فلتنقيته يذوب فى ماء ويبلور ثانية وهو كنير الاستعمال فى الصنائع

> ﴿ كَبُرِينَاتَ النَّمَاسُ (شُبَّةِ زُرْقَاءُ) ﴾ (سام ؓ)

هو على هيئة بلورات كبيرة زرق شفافة طعمه حامض قابض معدنى اذا احمى يفسر ما تبلوره اولا ويصير مسحوقا ابيض واذا زيلت الحرارة يتحول الى الاحكسيد ينوب فى الماء ولا يذوب فى السيرتو واذا اضيف الى مذوبه سيال التشادر يرسب راسب ازرق جبل هو كبريتات النحاس التشادرى كبريتات المحاس التحارى فلما يكون نقيا يل يخالطه كبريتات الحديد وكبريتات

التوتيسا وهذه الاملاح تضر به اذا استعمل للنايس فخصت القارئ على أن يحضره بالطريقة الآئية اذا اراد أستعمله فيكون بالنقاوة المرغوبة

يستصضر يتذويب النماس رأسا فى الحامض الكبرينيك فيتبلور الكبريتات او يتذويب الاكسيد فى الحامض المشار اليه آنفائم بترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور وهوكثير الاستعمال فى الصنائع خصوصا فى التلبيس

> و كربونات النحاس) (سام)

هو كثير الوجود فى الطبيعة ويكون لونه احيانا ازرق واخرى اخضر ويتكون ايضا على سطح النحاس وبعرف اذ ذاك بالزنجارة

يستحضر مناحيا بحليل مذوب كبريتات الصاس بنوب كربونات الصودا او البوتاسا وبفسل الراسب وتجفيفه فيكون اولا لونه اسمر ثم يضمر عندما يجف غاما

﴿ نشادر سيال (ماء او روح النشادر _ قلوى طيار _ امونياك) ﴾

هو سيال صساف لا لون له اخف من المساء ذو راقحة حريفة حادة وطع حاد لا يصلح للتنفس بل يزيل الحياة واذا عرض للهواء يفقد قوته فلذلك يحب حفظه فى فنانى محكمة السد

يستحضر بجزج كلورور النشادر وكلس مطغأ من كل اجزاء متساوية وبوضع المزيج في انبيق كير على حام رملي و انبوبة نافذة في قنينة ماء بارد فيفلت النساز ويجصه الماء الذى في القنينة فبسخر الماء فيها وصد ذلك يجب ابدالها باخرى وسيال النشادر كثير الاستعمال في الصنائع وفي الطب

م پرومود الامونيوم (برومود النشادر). كه

هو على هيئة بلورات بيض طيار يذوب فى الماء وفى السبرتو والاينبر

يستحضر بغمل البروم بسيال التشادر او برسوب برومور الحديد بهذوب كربويّات النشادر • وهوكثير الاستعمال في الفوتوغرافيا

و هيدروكلورات النشادر (موريات اوكلورور النشادر ملح) النشادر _ نشادر) ك

هو ملح ابيض مرن عسر الانسماق على هيئة بلورات مجمعة حزما يذوب فى مشل وزنه ثلاث مرار ما باردا قلما يذوب فى السيرتو طعمه حاد يتصعد بالحرارة • وكان يستحضر سابقا من زيل الجمال فى البلاد المصرية اما الآن فيستمضر من العظام والبول والمواد الباقية بعد استقطار غاز الغيم باضافة حامض هيدوكلورك البها • وهو كثير الاستعمال فى الصنائع وفى الطب

﴿ يُودُورُ الْأُمُونِيُومُ (يُودُورُ النشادُرُ) ﴾

هو ملح ايمن ولكنه غالبا يصغر اذا عرض للهواء ويذوب في الماء وفي السيرتو يستحضر سحليل مذوب يودور الحديد بكريونات النشادر ومترشيج السيال وتجنيفه فيتبلور • او بمزج محلول يودور اليوتاسا ومحلول كبريتات النشادر مضافا الى هذا الاخير ١٥ جزءا في المائة سيرتو وبضع نقط سيال النسادر وتجنيف السيال فيتبلور • وهو كثير الاستعمال في الطب وفي الصنائع خصوصا في الفوتو غرافيا

﴿ نيل ﴾

هو مادة لونها ازرق جيل وينساهد بالنجر على هيئة اقراص مربعة الشكل لا رائحة له ولا طم لا يذوب في الماء ولا في السيرتو ولا في الحوامض الحفيفة يستخلص من عدة أنواع نبات هندية بنقع ورقها في ماء حتى يختم ثم ينسل فترسب مادة صفراه ثم تزرق و ومع الحامص الكبريتيك انتقبل تولد مادة نزجة فالجة الذوبان في ماء هي كبريتات النيل

﴿ هيدروجين ﴾

هو غاز لا لون له ولا رائحة خفيف وبسبب خنته تملاً به البالوئات الصعود الى طبقات الجو وهو غابل الاشتمال واذا شمل ثم وضعت على لهيبه البوبة زجاجية ضرج منها صوت موسيق تختلف قوته باختلاف قطر الانبوبة

يستحضر بوضع برادة حديد او توبيا فى قتينة مع ما، وبضاف البها اذ ذاك الممت كبريتيك ويجمع الغاز المتصاعد فى مدنة او فى قتينة مقلومة فوق الابوبة الماعزار الهيدورجين المفصفر اللازم لبعض عليات فى هذا الدكتاب فيتواد باضافة حامض هيدروكلوريك الى فصفور الكلس او الى فصفور آخر معدنى فيتولد كلورور الكلس وهيدروجين مفصفر على هيئة غاز

مددوجين مكبرت (حامض هيدرو كبريتيك) كه (سام)

هو غاز رائحته كريهة مثل رائعة البيض المنتن طعمه حامض بشمل في الهواء والماء يذوب منه ثلاث مرات جرمه • يتولد في بعض الياء السنتمة و بعض المياه المدنية الكبرينية وفي الحكنف • يستحسر بفعل ٢٠ جزءا من الحسامض الهيدروكلوريك بفحسة اجزاء كبريتور الانتيون على حرارة خفيفة أو بفعل الحامض الحكيرينيك المخفف بكبريتور الحديد • وهو مستعمل في العسائع وفي الطب محلولا بماء ويجب حفظ محلوله في فناني صغيرة ملائمة به ومسدودة سلا محكما

﴿ يُودُ بُ

هو جامد على هيئة قشور مسودة لامقة يتطساير فى الهوا، ذو رائحة حادة خارقة لا يذوب فى الماء ولكن يذوب فيه اذا اصيف الديودور البوتاسا ويذوب فى الايثير والكلوروفورم والاجسام الدهنية والزيوت الطيارة وفى السيرتو مكونا صبغة البود طعمه حريف يلون الجلد باون اصغر يزول عقب ذلك بعرمة

وهو موجود طبعاً في ماء البحر وفي الاعشـاب البحرية والاستنبع وفي بعض المياء المدنية على هيئه نو دور الصوديوم

بية المداية على سيد يودور الصوديوم يستصفر محرق الاعشاب المحرية وبترشيع ماء عن رمادها فتذوب الاملاح التي في الرماد ثم تجفف حتى يتبلور كلورور الصوديوم وكلورور البوتاسيوم وكريونات الصودا فترفع حال تبلورها فيبني سيال مسود حاو يودور الصوديوم فيصمى في انبيق رسماض مع اكسيد المنفيز وحامض كبريتيك فيصعد البود فاذا ويجم في قابلة مبردة

ويستحضر أيضا بانفاذ مجرى من غاز الكلور في مذوب يودور الصوديوم فيولد كلورور الصوديوم واليود يرسب فجمع بالترشيح

اتنمى باب المواد الكيمياوية ويليه باب مضادات السموم



مع الباب الحادى عشر كده. في مضادات السموم ﴾

يما ان التسميم سهوا اوعدا من الامور الكثيرة الحدوث والشديلة الخطر وبيما النافحة في اكثر الحرف معرضون التسميم سواء كمان بالابتلاع او بالاستشساق او بتخلل المسادة السامة مسام الجلد يجب علينسا ان تعرف القسارئ ما ينبغي استعماله في مثل ذلك لافساد تركيب توع المادة السامة او على الاقل لتوقيف فطها ريتما يستدعى الطيب

واعلم ان من السموم ما هو مهجج ومنها ما هو مخدر ومنها ما هو كاو وسنشرح فعل كل مادة سامة ذكرناها فى هذا الكاب وعن العلامات المتعلقة يكل من انواعها وعن الوسائط الافعل والاقرب تناولا لمضادتها عندما محتاج الى ذلك

﴿ في التسميم بالحوامض ﴾

ان جيع الحوامض التعبية اى الركزة تسم اذا اخذ منها سهوا لانها تهيج الافشية الى تسم اذا اخذ منها سهوا لانها تهيج الافشية الى تسم الم أخوذ في المحلمات التسميم في طعم جامعن كاو مكروه التهاب شديد في الحنيجرة والمعدة لهاث منتاب ارادة الى بدون امكان احيانا واخرى في مواد بمزوجة بدم شهاق احيانا فيض واخرى زدب متكاثر نبض معربع غير منتظم عطش فسعرية عرق بارد لزج معسر بول ماصفر ار الوجد او ازرقاقه ما اسوداد الاخشية المضاطبة المنم او اصغرارها واجرارها بحسب توع الحامض المأخه ذ

﴿ العَلاج ﴾ يبادر باعطاء ماء بكثرة وانكان فاترا فهو اجود لانه يحدث قيئا • والاحسن منه مكلس المغتبسيا أو كريوناتها وان لم يتيسر وجودهما يصلح كربونات اليوتاسا أو الطباشيرمسحوقاً ومخلوطا بماء • أو مله الصابون أو بياض البيض أو قشره مسحوقاً أذا لم يوجد ما ذكر أنفا • والضاية أشباع الحامض

باسرع ما يكن · وبعد زوال احراض التميم يعطى المريض من مرق الجول أو النباح ويندى باغذية نشائية

﴿ فِي التسميم بِالْحَامِضُ السيانييدريك ومركباته ﴾

اذا كان هذا الحامض او مركباته قورا واخذت منهاكية فأنها غيت في الحال ولا رجاه لخلاص من مم بهما اما اذا كانت خفيفة فيرجى الحلاص على شرط ان ببادر باعطاء متى و لنفريغ المعنة • ثم ينشق السموم ما الكارر مخفف او ماء التشادر • وبسكب ألماء على ازأس ومسير السلسلة الفقارية • ويوضع جليد على ازأس • ويفصد الذراح • ويوضع على خلف الاذين • ويفرك الصدفان بصبغة الذراح او بسيال التشادر • وتوضع المحمرات (خردل) على الاطراف السغلى • ويعطى من سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي والاحسن خلات الولمونات او طرطرات الحديد مذابا بالماء

﴿ فِي التسميم بِالقلوبات ﴾

ان الاملاح الفلوية مثل البوتاسا والصودا وسيال النشــادر والكلس اذا ابتلع منها مقدار مفرط او غير محفق تفعل الجسم كسم اكال

﴿ علامات السميم ﴾ هي تقريبا كعلامات السميم بالحوامض

﴿ العلاج ﴾ أن ضد القلويات الاحسن والاضل هو الحل او عصير اللمون و يجب ان يعطى حالا محفقا بالماء لانه يشبع القلوى ويجمله غير فعال ويعد سكون الألم يوطى بضع ملاعق من زيت الزيتون

﴿ في التسميم بالاستحضادات الرثبقية ﴾

وعلامات التسميم في طعم حاد معدنى - انقباض الحجرة والمعدة والامعاد - قي -فواق - جشؤ متكاثر منت - بعض سريع احيانا غير متخلم - عطش لا يروى -عسر البول - منعض مؤلم - تصفيع الاطراف - انصطاط القوى انصطاطا تاما -تغير السحنة - هذيان ﴿ العلاج ﴾ بيادر باعطاء مح البيض بكثرة مخلوطا بهاء الى أن يحدث قيئا وأذا لم يوجد بيض قحليب أو دقيق مخلوط بهاء أو مغنيسيا أو كبربت وأن لم يحدث في فيحرض بدغدغة الخلصمة بطرف ربشة والاحسن استدعاء الطبيب باقرب وقت

﴿ فَ السَّمِ بِالْرَنِيْمِ او الرَّمِج ﴾

﴿ علامات الشميم ﴾ غشيان ـ ق مواد مخاطبة بمن وجة دما (الق لا محصل غالبا سوى بعد مضى بعضع ساعات من ابتلاع السم) ـ ألم محرق فى المعدة ـ عطش ـ انقباض البلعوم ـ قلف المشروبات مهما كانت لعليفة ـ نبض متواتر ـ نبضات القلب قوية ـ عرق يغطى الوجه وسائر الجسم ـ عسر تغس ـ احتفان الوجه ـ اكلان ونفاطات تشبه المسبة عن مس القريص تم الجلد ـ تشج ـ انصطاط القوى ـ ثم سحون ـ ويخطى الجسم بعرق بارد ـ وتبطئ نبضات القلب وتكون غير متنظمة

﴿ العلاج ﴾ يبادر باصطاء مقي ثم كيه وافرة من سيسكوى اكسيد الحديد الهيداتي مخلوطا بمساء محلى بالسكر • وان لم يوجد نحاء الكلس او المنتسيسا مخلوطا بحليب او بزيت الزيتون وان لم يوجد ما ذكس آنف يعطى فحم مسحوفا مخلوطا بماء محلى بالسكر او ماه مصمغ او منقوع جذور الخطمى او بزور الكتان او زيت الزيتون او زلال البيض مخبوطا بماء وتمم السلاج كا ذكر في التحميم بالحوامض

﴿ فِي التسميم بالاستحضارات النحاسية ،

علامات التسميم بالاملاح التحاسية كالتي ذكرناها في التسميم بالاملاح الزئبقية . والعلاج هناكافي تلك ويزاد اعطاء مزييج من مستحوق التوتيا ومستحوق الحديد مخلوطا بعمل او بشراب السكر

﴿ في التسميم بالاستحضادات الرصاصية ﴾

﴿ علامات التسميم ﴾ طع حلو عابض معدنى مكروه - انشباض البلموم - وباقى الاعراض الى ذكرت في الكلام على الاستحضارات الزئيقية

﴿ العلاج ﴾ يبدأ ياعطاء مذوب كبريتات الصودا او المفتيسيا (١٠ دراهم منه فى ١٥٠ درهم ماه) او زلال البيض مخبوطا بماء او مشعروب محمض بالحامض الحسب بريّيك وان لم يوجد هذا الاخير فبالحامض الطرطريك ٠ او يعطى من مسحوق الكبريت مخلوطا بماء

﴿ فَى النَّسَمِ السَّنشاق غَازُ الكاوراو فَازُ الحَامِضُ الكَبْرِيُّوسَ ﴾ ﴿ عَلاماتُ السَّمِيمَ ﴾ اختناق وانقباض الصدر _ بصاق مخاطئ عمزوج

﴿ عَلَامَاتُ السَّمِيمَ ﴾ اختماق وانقباض الصدر – بصاق مخاطى ممزوج دما – نشاف الفه – احتراق في المنهجرة – في مواد دمدمانية د الدون كريد م

﴿ العلاج ﴾ يوضع السموم في الهواء الخالص وينشق تنشقا خفيفا بسيال النشادر المحفف ويسطى ماء فاتر بكثرة ، وبغرك الجلد لتنتبه المرارة ، وتعمل مفاطس خردلية للاطراف السفل ليتوارد الدم اليها و يخفف عن الرئة ، ويعملى حليب بكثرة ، وتدغدع الظميمة بطرف ريشة وأن لم محصل شفاء فيستدى طيب

﴿ فِي التسميم بِالفصفور ومركباته ﴾

لقد كثر حدوث التسميم بالفصفور منذ اشتهار قبل النفط (الشحاطات)

علامات النسميم به اعتلال في المجموع العصبي والتهاب واحتراق الحواس
التي مسها السم • واعلم ان هذه الاعراض تكون اقل او اكثر شدة بحسب
الهيئة المعطى بها القصفور ان كان مذابا بالمه او بازيت او مسحوقا او شفنا
المناسيا مخلوطا بماء فاتر ويعطى منه كية وافرة • والمسروبات الفاترة العمنية
الو الزلالية • واذا كان السم شففا يعطى مني تتفريخ المدة وقذفه المنها

﴿ فى النسميم باملاح القصدير ، او البزموت او التوتيا اوالنصة او الذهب ﴾ علامات النسيم هي كالتي ذكرت في التسميم بالاستحضارات الزينية والملاج كذلك

﴿ فِ التسميم باستحضارات الانتيمون ﴾

و علامات التسميم و هي كالتي ذكرت في التسميم بالاستحضارات الزئيقية العلاج و بادر باصطاء متبي اولا ثم محلول التنين (٢٠ قمعة نين في ٣٠ درهم ماه) او مغلى العفص أو خسب الكيّا او قسر خسب الصفصاف أو قسر السنديان أو من كرونات المنتيب مخلوطا بماه و واذا كان التي شديدا بيضاد بماه محلى بالسكر به بضع نقط من خر الافيون أو من شرابه أو من مغلى رؤوس الحشفاش و يسكن ألم المعدة بوضع العلق عليما

﴿ معالجة لدغ الافاعي ﴾

اذا كان السم حاصلا من لدغ افعى بجب ان يربط العضو الملدوغ من اعلى محل اللدغ ان كان من الاطراف ويحجم الحمل ثم يكوى بحديد محمى او بحجر جهام او بزيدة الاسيون ويغطى بعد ذلك بخرفة مغموسة فى زيت التشادر (زيت زيتون درهم ٣٠ وسيال النشادر ٦ دراهم) ثم تغطى بصوف سخن وبعطى من الباطن بضع نقط من روح النشادر فى جرعة معرقة ولقد مدحوا فى حالة كهذه زيت الزيتون معطى بكمية وافرة

واذا كان المسع من عقر ل او نحل او زنبور بكنى فى معالجته حجم المحل وغسله بمحلول كلودور الكلس وحده او المضاف اليه روح النشادر وان النهب المحل توصيح عليه خرق منموسة فى تحت خلان الرصاص السائل والله الشافى

﴿ تقريظ ﴾

انى قد تصغیت صحائف هذا الكتاب فوجدته كذیر الفوائد صحیح التعلیل بعول علیه فی العمل وقد امنحن مؤلفه اقواله فعلا ولا یخفی ان فی كل عمل بعضه یتوقف علی مهارة او خفة ید او دقة صناعیة لا بعبر عنها بالحروف وهذا الكساب یسهل الاعمال علی فدر الامكان ﴿ كَرْبَالِوس قَالَ دَیْكَ ﴾

يقول ألققير الى ربه مولى المواهب * سليم فارس مدير الجوائب * اما بعد حد الله تعالى فقدتم طمع هذا الكتاب البديع * ألمغنى للطلاب عن بديع اليواقيت ويواقيت البديم، ولعمري أنه تمعنة النفوس ، مضمك الوجد المبوس ، تزهر ببطسالمند مطالُّع سعود من اشرّاه * كيف لا وهو الكبريت الاحر الذي نسيم به ولا زاه * فبشرى لذوى الافكار الركيه * عا استمل عليه من الصنائع الكيماويه * وغيرها من الفنون الجزيله * والعلوم المجينة الجليسله * وبما احتوى عليسه من حسن الصناعة الناجحه * واتقان الاعمال الرابحه * قد اشتهر اشتهار النبيس في رابعة النهار * وطار صيته في سائر الاقطار * وقضيت به اكثر الاوطار * عندما طبع في بيروث الطبعة الاولى ونفق لتفاســته في ايسر مده * اذما من راغب في هذه الصناعة الا يذل له جهده ، وهذه الطبعة الثانية طبعت يرضي مؤلفه الاربب الحاذق الماهر * من طلع في سماء الفنون بدره الزاهر * المم الالمعي الشهير بجرجس افندي طنوس عون اللبناني فلتطب به اولوا الالباب ، ولتدخل مفاتي معائيه من كل باب * فأنه احسن ما الف في هذا الفن * ولا بزدري يه الا من في رأسه افن * وقد وفي بضاية الراد والمرام * من المبدأ الى الختــام * وكان طبعه في مطبعة الحوائب في الاسنانة العليه * في النصف الشاني من شهر

> جادی الاولی سنة ۱۳۰۱ هجریه و علی صاحبها افضل الصلاة وازی الصد ه

